



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

17134

Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: JESUS ACOSTA RODRIGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PROYECTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: VILLAHERMOSA, TAB.

DEL: 15/12/2022

AL: 15/12/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

SUPERVISIÓN Y REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL ESTADO ACTUAL Y DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA GUARDERÍA G-001, UBICADA EN TABASCO.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

RECORRIDO DE INSPECCIÓN VISUAL, POR LAS INSTALACIONES DE LA GUARDERÍA G-001 UBICADA EN TABASCO

3. CONCLUSIONES

DE LA REVISIÓN SE ESTABLECE EN MINUTA DE TRABAJO LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PROCEDENTES EN MATERIA DE INGENIERÍA CIVIL.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

A LA FECHA QUEDARON ATENDIDAS Y SOLVENTADAS TODAS LAS DUDAS DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

A LA FECHA QUEDARON ATENDIDAS Y SOLVENTADAS TODAS LAS DUDAS DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JOSUE BENJAMIN GUTIERREZ GALICIA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032