



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

**NÚMERO DE PLIEGO**

**17154**

Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2022

**Nombre del Coordinador Normativo: JESUS ACOSTA RODRIGUEZ**  
**Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

**ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. MADERO, TAMPS.**

**DEL: 19/12/2022**

**AL: 19/12/2022**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

APOYO EN LA CIUDAD DE MADERO, TAMAULIPAS. CORRESPONDIENTE EN LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEZCLAS.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

SE REALIZÓ UNA JUNTA CON EL RESIDENTE Y LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA OBRA.

**3. CONCLUSIONES**

SE REALIZÓ UNA JUNTA CON EL RESIDENTE Y LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA OBRA.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

SE REALIZÓ UNA JUNTA CON EL RESIDENTE Y LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA OBRA.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

TODO FAVORABLE PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

  
**JOSE EDGAR ELIZALDE VELAZQUEZ**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032