



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

17252

Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: JESUS ACOSTA RODRÍGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: ACAPULCO, GRO.

DEL: 21/12/2022

AL: 21/12/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA VISITA Y SUPERVISIÓN AL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEZCLAS DE LA UMF NO. 29/UMAA, ACAPULCO DE JUEREZ, GRO.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE LLEVO A CABO UNA REUNIÓN CON EL RESIDENTE Y LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA OBRA.

3. CONCLUSIONES

SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES COMO LOS OBJETIVOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA DE OBRA.


4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE CONSTATO Y SE TIENE UNA MEJOR PERSPECTIVA REFERENTE AL ESTATUS REAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MEZCLAS DE LA UMF NO. 29/UMAA, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL PUESTO

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


Matrícula: 311370002

CARLOS ALBERTO TORRES VILLAFUERTE

Nombre y Firma del servidor público comisionado