



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

FOLIO: 14343

NÚMERO DE PLIEGO

17417

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: JESUS ACOSTA RODRIGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

**ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: PUEBLA, PUE.**

**DEL: 02/12/2022**

**AL: 02/12/2022**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

SE REALIZO LA VISITA Y SUPERVISIÓN AL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LA "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEZCLAS EN LA UMAE HE CMN" EN PUEBLA , PUEBLA

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

SE LLEVO A CABO UNA REUNION CON EL RESIDENTE Y LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA OBRA.

**3. CONCLUSIONES**

SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES COMO LOS OBJETIVOS MENCIONADOS EN LA BITACORA DE OBRA.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

SE CONSTATO Y SE TIENE UNA MEJOR PERSPECTIVA REFERENTE AL ESTATUS REAL EN LA "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MEZCLAS EN LA UMAE HE CMN" EN PUEBLA , PUEBLA

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL PUESTO

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

  
Cédula: 311370002

**CARLOS ALBERTO TORRES VILLAFUERTE**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032