



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

2539

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PROYECTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: MERIDA, YUC.

DEL: 28/02/2023

AL: 01/03/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL (ESTRUCTURAL) QUE GUARDAN LAS LOSAS DEL HOSPITAL EN DONACIÓN AL INSTITUTO, UBICADO EN TICUL, YUCATÁN.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PREDIO Y CUERPOS QUE CONFORMAN ESTE HOSPITAL DONADO EN TODOS SUS NIVELES.

3. CONCLUSIONES

SE OBSERVAN LAS CALAS REALIZADAS POR PARTE DE LA CONTRATISTA QUE DESARROLLA LOS TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, CONFIRMANDO LA EXISTENCIA DE PERNOS DE CORTANTE EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y NO EN EL TRANSVERSAL.

ESTO PERMITIRÁ EL COMPLEMENTO DEL CITADO DICTAMEN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE CORROBORÓ ADECUADAMENTE EL ESTADO ACTUAL QUE GUARDA EL SISTEMA ESTURCTURAL EN GENERAL.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

A LA FECHA SE RESOLVIERON LA TOTALIDAD DE LAS DUDAS DE PARTE DEL PERSONAL DEL OOAD.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JOSUE BENJAMIN GUTIERREZ GALICIA

Nombre y Firma del servidor público comisionado