



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

|                         |
|-------------------------|
| <b>NÚMERO DE PLIEGO</b> |
|-------------------------|

|             |
|-------------|
| <b>7306</b> |
|-------------|

Ciudad de México, a 5 de junio de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JESUS ACOSTA RODRÍGUEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA****ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN****LUGAR DE LA COMISIÓN: SAN QUINTIN, B.C.N.****DEL: 25/05/2023****AL: 26/05/2023****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

SE REALIZO LA SUPERVISIÓN DE OBRA ; CON LA RESIDENCIA DEL IMSS Y LA EMPRESA CONTRATISTA, EN LA UNIDAD HOSPITALARIA DE IMSS

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

SE VERIFICARON LOS AVANCES, LOS DETALLES DE OBRA CON LA EMPRESA Y EL RESIDENTE DEL IMSS.

**3. CONCLUSIONES**

SE REALIZO TODO EN TIEMPO Y FORMA SIN CONTRATIEMPOS

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

SE TOMARON EN CUENTA LAS OBSERVACIONES HECHAS POR LA EMPRESA Y EL RESIDENTE DE OBRA.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

TODO FAVORABLE PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

**"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"**

  
**MARIA CONCEPCION MENDOZA ESPINOZA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

SE HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS INSERTOS SE OBTUVIERON EN EL ESTADO ACTUAL SE PONEN A DISPOSICIÓN EN LOS EXPEDIENTES QUE OBRAN EN EL ÁREA DE VIÁTICOS DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UBICADO EN LA CALLE DE COZUMEL 43 PISO 5, CON EL TITULAR DEL ÁREA DE VIÁTICOS.

1270-009-032