



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

8280

Ciudad de México, a 15 de junio de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES

LUGAR DE LA COMISIÓN: TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.

DEL: 13/06/2023

AL: 14/06/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Verificación física del avance de obra del Centro de Mezclas y del HGZ de 144 camas ambos en Tuxtla Gutiérrez, Chis.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el recorrido en el Centro de Mezclas y en el HGZ de 144 camas para constatar el avance de los trabajos realizados, ambos en Tuxtla Gutiérrez, Chis.

3. CONCLUSIONES

En el Centro de Mezclas se constato que esta concluido con detalles y en el HGZ de 144 camas se trazo excavación y coló la primera pila

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se constato el avance en ambas obras.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Todo favorable para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032