



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

NÚMERO DE PLIEGO
------------------

<b>8416</b>
-------------

Ciudad de México, a 15 de junio de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JESUS ACOSTA RODRIGUEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**ADSCRIPCIÓN: **DIVISIÓN DE PROYECTOS**LUGAR DE LA COMISIÓN: **MANZANILLO, COL.**DEL: **14/06/2023**AL: **14/06/2023**OBJETO DE LA COMISIÓN: **SUPERVISION DE OBRA****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

SUPERVISIÓN DE OBRA Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROCESO DE DEMOLICIÓN EN EDIFICIOS DEL INSTITUTO

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

RECORRIDO DE OBRA, SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROCESO DE DEMOLICIÓN EN EDIFICIOS DEL INSTITUTO

**3. CONCLUSIONES**

SE LEVANTÓ MINUTA DE TRABAJO INDICANDO EL PROCESO QUE SE DEBE LLEVAR PARA LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN EN EDIFICIOS DEL INSTITUTO Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

SE TOMARON ACUERDOS RESPECTO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PROCESO DE DEMOLICIÓN EN EDIFICIOS DEL INSTITUTO

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

OBTENER ESPACIOS DE MEJORA PARA EL INSTITUTO EN EL RUBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

\_\_\_\_\_  
**ERNESTO GAONA GARCIA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032