



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 5087

NÚMERO DE PLIEGO

8543

Ciudad de México, a 24 de abril de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **JESUS ACOSTA RODRIGUEZ**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: TULA DE ALLENDE, HGO.

DEL: 20/02/2023

AL: 20/02/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION D LA UMF10+5 CONSULTORIOS DE ENFERMERIA ESPECIALIZADA, PARA ATENCION DE AUDITORIA

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE LLEVO A CABO UNA REUNION CON EL RESIDENTE Y LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA OBRA

3. CONCLUSIONES

SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES COMO LOS OBJETIVOS MENCIONADOS EN LA BITACORA DE OBRA,


4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE CONSTATO Y SE TIENE UNA MEJOR PERSPECTIVA REFERENTE AL ESTATUS REAL EN LA CONSTRUCCION DE LA UMF10+5 CONSULTORIOS DE ENFERMERIA ESPECIALIZADA, PARA ATENCION DE AUDITORIA

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL PUESTO

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


Estructura: 311370002

CARLOS ALBERTO TORRES VILLAFUERTE

Nombre y Firma del servidor público comisionado