



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>9287</b>
-------------

Ciudad de México, a 12 de julio de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **ING. DULCE GOMEZ BOTELLO**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS****ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN****LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.****DEL: 03/07/2023****AL: 07/07/2023****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Llevar a cabo evaluación de los Servicios de Conservación en Unidades Medicas en el OOAD Querétaro

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

3 de julio: Traslado en autobús a Querétaro, Qro. Presentación con las autoridades e inicio del recorrido a las instalaciones del Hospital General Regional No.1.

4 de julio: Llenado de la Cédula de Evaluación de los Servicios de Conservación. Termino de la evaluación y presentación de los resultados en el Hospital General Regional No.1.

5 de julio: Traslado a san Juan del Río, Qro. al Hospital General de Zona No.3, presentación con las autoridades e inicio del recorrido a las instalaciones.

6 de julio: Llenado de la Cédula de Evaluación de los Servicios de Conservación, termino de la evaluación y presentación de los resultados del Hospital General de Zona No.3. Traslado a la UMF no.7, presentación con las autoridades e inicio del recorrido a las instalaciones.

7 de julio: Llenado de la Cédula de Evaluación de los Servicios de Conservación. Termino de la evaluación y presentación de los resultados en la UMF no.7. Traslado de autobús de Queretaro, Qro. A Ciudad de México.

**3. CONCLUSIONES**

Las conclusiones, resultados y comentarios se encuentran vertidos en la cédulas de calificación del Estado Situacional de Conservación proporcionados a los representantes Oficiales de cada Unidad al termino de la evaluación. Documentos firmados y comentados por las personas que intervinieron en el proceso de Evaluación.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Hospital General Regional No.1  
Querétaro, Qro.  
(3 y 4 de julio del 2023)  
ESTADO DE IMAGEN 87.64 MÍNIMO  
ESTADO DE LIMPIEZA 87.86 MÍNIMO  
ESTADO DE ORDEN 90.03 MÍNIMO  
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO 94.07 SATISFACTORIO  
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO 96.39 SATISFACTORIO  
PROMEDIO EVALUACIÓN 91.20

Hospital General de Zona No.3  
san Juan del Río, Qro.  
(5 y 6 de julio del 2023)  
ESTADO DE IMAGEN 88.14 MÍNIMO  
ESTADO DE LIMPIEZA 88.86 MÍNIMO  
ESTADO DE ORDEN 89.97 MÍNIMO  
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO 89.93 MÍNIMO  
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO 89.75 MÍNIMO  
PROMEDIO EVALUACIÓN 89.33

Unidad de Medicina Familiar No.7  
san Juan del Río, Qro.  
(6 y 7 de julio del 2023)  
ESTADO DE IMAGEN 87.60 MÍNIMO  
ESTADO DE LIMPIEZA 91.21 MÍNIMO  
ESTADO DE ORDEN 90.40 MÍNIMO  
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO 100 SATISFACTORIO  
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO 72.96 MÍNIMO  
PROMEDIO EVALUACIÓN 88.43

PROMEDIO DE LAS TRES UNIDADES EVALUADAS  
ESTADO DE IMAGEN 87.79 MÍNIMO  
ESTADO DE LIMPIEZA 89.31 MÍNIMO  
ESTADO DE ORDEN 90.13 MÍNIMO  
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MÉDICO 94.67 SATISFACTORIO  
ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO 86.37 MÍNIMO  
NIC EVALUACIÓN 89.65 MÍNIMO

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Conocer la forma en que están operando los inmuebles, equipos e instalaciones así como el suministro de de los fluidos y energéticos requeridos, el control de los ambientes físicos de forma continua, confiable, segura y económica para la prestación de los servicios médicos institucionales.

**"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"**



**JUAN DE DIOS MONREAL NAVA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032