



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

9382

Ciudad de México, a 10 de julio de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: ARQ. JESUS ACOSTA RODRIGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DEL: 04/07/2023

AL: 05/07/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

SUPERVISAR OBRA, DETECTANDO EL ESTADO ESTRUCTURAL DE LAS ÁREAS Y LA EDIFICACIÓN HOSPITALARIA EN SAN LUIS POTOSÍ.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REVISO EL ÁREA DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO, DETECTANDO ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL, CON LOSACERO COMO LOSA DE ENTREPISO

3. CONCLUSIONES

se concluye que el área a revisar se encuentra en perfectas condiciones estructurales

4. RESULTADOS OBTENIDOS

se implementara una remodelación de Hemodinamia que beneficiara a la población de san Luis Potosi

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

La revisión de la estructura para tener mejor certeza del estado estructural del área

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



 JUAN MANUEL RODRIGUEZ ORTEGA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032