

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

10039

Ciudad de México, a 21 de julio de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: RAMÓN AGUIRRE DIAZ

Nombre de la Coordinación Normativa: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA PROYECTOS ESPECIALES

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: ACAPULCO, GRO.

DEL: 18/07/2023

AL: 19/07/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISIÓN DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

supervisar de obra, para efectuar una revisión estructural ocular

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

se efectuó revisión estructural ocular de todo el hospital

3. CONCLUSIONES

se analizó el sistema estructural de la edificación que está compuesta por dos niveles horizontales, detectando problemática en el mismo.


4. RESULTADOS OBTENIDOS

con los datos obtenido se podrá analizar la estructura del hospital para poder obtener su actualidad y estados límites.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

se realizó análisis visual de la estructura obteniendo datos de la regularidad estructural del hospital

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso de contrarlo"


 JUAN ÁNGEL RODRÍGUEZ CORTEGA

Nombre y Firma del servidor público responsable

SE HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS INSERTOS SE OBTUVIERON EN EL ESTADO ACTUAL SE PONEN A DISPOSICIÓN EN LOS EXPEDIENTES QUE OBRAN EN EL ÁREA DE VIÁTICOS DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UBICADO EN LA CALLE DE COZUMEL 43 PISO 5, CON EL TITULAR DEL ÁREA DE VIÁTICOS.

1270-009-032