



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

10662

Ciudad de México, a 4 de agosto de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **KARLA ADRIANA ESPINOSA BAUTISTA**Nombre de la Coordinación Normativa: **DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS COORDIANCIÓN DE PLANEACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO COORDIAN**ADSCRIPCIÓN: **DIVISIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES Y SUBROGADOS**LUGAR DE LA COMISIÓN: **GUADALAJARA, JAL.**DEL: **03/08/2023**AL: **03/08/2023**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR OCCINEFGROUP, S.C. PARA VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS SUBROGADA.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS SUBROGADA, RESOLUCIÓN DE DUDAS SOBRE LA CONTRATACIÓN Y REALIZACIÓN DE ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LAS INSTALACIONES.

3. CONCLUSIONES

LA VISITA SIRVIÓ PARA VERIFICAR CADA UNO DE LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, ADEMÁS DE RESOLVER DUDAS SOBRE FECHAS DE LA MISMA CONTRATACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

DESPUÉS DE LA VERIFICACIÓN DEL SERVICIO, EL PERSONAL DEL HGZ 26 - TALA REALIZARÁ UNA VISITA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONSIDERACIONES Y ACUERDOS VERTIDOS DURANTE ESTA VISITA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

GRACIAS A LA VISITA SE VERIFICARON LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPO UTILIZADO POR EL PROVEEDOR CON EL FIN DE ASEGURAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LOS DERECHOHABIENTES.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"
PEDRO ANTONIO BAHENA ARAUZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032