



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

10984

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA****ADSCRIPCIÓN: DIV DE CONSTRUCCIÓN****LUGAR DE LA COMISIÓN: TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.****DEL: 08/08/2023****AL: 10/08/2023****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

RECORRIDO POR LA OBRA, JUNTA CON RESIDENTE DE OBRA Y CONTRATISTA

3. CONCLUSIONES

SE VERIFICARÁN LOS PORCENTAJES DE LA OBRA CONFORME A LO REPORTADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE REALIZÓ MINUTA DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA UNIDAD, RESIDENTE DE OBRA, CONTRATISTA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CONSTATAR LOS AVANCES DE OBRA, ASÍ COMO ATENCIÓN A DUDAS DE PROYECTO PARA EVITAR ATRASOS DEL CONTRATISTA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

Carlos Alberto Torres Villafuerte
CARLOS ALBERTO TORRES VILLAFUERTE

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032