



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

11562

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: GIBRAN HAZIL RESENDIZ GORDILLO

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: COLIMA, COL.

DEL: 21/08/2023

AL: 25/08/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN A UNIDADES MEDICAS EN EL OOAD ESTATAL COLIMA.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- TRASLADO POR AVIÓN A LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.
- PRESENTACIÓN CON LAS AUTORIDADES OFICIALES DEL IMSS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 1, DE ESTA LOCALIDAD, INFORMANDO EL OBJETIVO DE LA VISITA (VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS DE CONSERVACIÓN OPEREN EN LA UNIDAD CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN).
- INICIO DEL RECORRIDO POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD PARA OBTENER EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DEL UHGZ N° 1 CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 46,200 M2 Y REQUISITADO DE LA CÉDULA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y REVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOPORTE DOCUMENTAL.
- * TRASLADO EN AUTOBUS A LA CIUDAD DE MANZANILLO, COLIMA.
- PRESENTACIÓN CON LAS AUTORIDADES OFICIALES DEL IMSS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 10, DE ESTA LOCALIDAD, INFORMANDO EL OBJETIVO DE LA VISITA (VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS DE CONSERVACIÓN OPEREN EN LA UNIDAD CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN).
- INICIO DEL RECORRIDO POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD PARA OBTENER EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DEL HGZ N° 10 CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 13,839 M2 Y REQUISITADO DE LA CÉDULA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y REVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOPORTE DOCUMENTAL.
- PRESENTACIÓN CON LAS AUTORIDADES OFICIALES DEL IMSS EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 17, DE ESTA LOCALIDAD, INFORMANDO EL OBJETIVO DE LA VISITA (VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS DE CONSERVACIÓN OPEREN EN LA UNIDAD CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN).
- INICIO DEL RECORRIDO POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD PARA OBTENER EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE LA UMF N° 17 CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 2,006 M2 Y REQUISITADO DE LA CÉDULA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y REVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOPORTE DOCUMENTAL.
- TRASLADO EN AVIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO.
- FIN DE LA COMISIÓN.

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES, RESULTADOS Y COMENTARIOS SE ENCUENTRAN VERTIDOS EN LAS CÉDULAS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONSERVACIÓN, PROPORCIONADOS A LOS REPRESENTANTES OFICIALES DE CADA UNIDAD AL TERMINO DE CADA EVALUACIÓN. DOCUMENTOS FIRMADOS Y COMENTADOS POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°1
COLIMA, COLIMA.
PROMEDIO DE EVALUACIÓN 90.88 PUNTOS

HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°10
MANZANILLO, COLIMA.
PROMEDIO DE EVALUACIÓN 92.95 PUNTOS

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N°17
MANZANILLO, COLIMA.
PROMEDIO DE EVALUACIÓN 90.35 PUNTOS

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CONOCER LA FORMA EN QUE SE ESTÁN OPERANDO LOS INMUEBLES, EQUIPOS E INSTALACIONES, ASÍ COMO, EL SUMINISTRO DE FLUIDOS Y ENERGÉTICOS REQUERIDOS, EL CONTROL DE AMBIENTES FÍSICOS DE FORMA CONTINUA, CONFIABLE, SEGURA Y ECONÓMICA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS INSTITUCIONALES.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


RODRIGO MORALES CACHU

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032