



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

11896

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA		
LUGAR DE LA COMISIÓN: SAN BUENAVENTURA, COAH.	DEL: 25/08/2023	AL: 26/08/2023
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN SAN BUENAVENTURA, COAHUILA		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
RECORRIDO POR LA OBRA, JUNTA CON RESIDENTE DE OBRA Y CONTRATISTA.		
3. CONCLUSIONES		
SE VERIFICARÓN LOS PORCENTAJES DE LA OBRA CONFORME A LO REPORTADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
SE REALIZÓ MINUTA DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA UNIDAD, RESIDENTE DE OBRA Y CONTRATISTA.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
CONSTATAR LOS AVANCES DE OBRA, ASÍ COMO ATENCIÓN A DUDAS DE PROYECTO PARA EVITAR ATRASOS DEL CONTRATISTA.		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 <hr style="width: 30%; margin: auto;"/>		
JOSE EDGAR ELIZALDE VELAZQUEZ Nombre y Firma del servidor público comisionado		
		1270-009-032