



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

NÚMERO DE PLIEGO
------------------

<b>12341</b>
--------------

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA PROYECOS ESPECIALES Y CARTERA DE INVERSIÓN**ADSCRIPCIÓN: **DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA**LUGAR DE LA COMISIÓN: **MAZATLAN, SIN.**DEL: **31/08/2023**AL: **31/08/2023**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

SUPERVISIÓN DEL "DESARROLLO DE LA OBRA DEL ALBERGUE COMUNITARIO DE 30 CAMAS EN EL HOSPITAL DE VILLA UNIÓN, SINALOA.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

RECORRIDO POR LA OBRA JUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA Y EL CONTRATISTA.

**3. CONCLUSIONES**

SE VERIFICARON LOS PORCENTAJES DE LA OBRA CONFORME A LO REPORTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

SE REALIZÓ MINUTA DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD, RESIDENTE DE OBRA Y CONTRATISTA.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

CONSTATAR LOS AVANCES DE OBRA, ASÍ COMO ATENCIÓN A LAS DUDAS DE PROYECTO PARA EVITAR ATRASOS DEL CONTRATISTA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


  
**JOSE EDGAR ELIZALDE VELAZQUEZ**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032