



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

NÚMERO DE PLIEGO

**12383**

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **BETHSABÉ SÁNCHEZ CASTILLEJOS**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE INVERSIÓN**

**ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROYECTOS**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: PUERTO VALLARTA, JAL.**

**DEL: 30/08/2023**

**AL: 30/08/2023**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

"\* Realizar recorridos in situ para la revisión del estado funcional de las salas de quirófanos de la Unidad Funcional de Cirugía del HGZ No. 33, los cuales se encuentran en reparación.

\* Revisar diversa información relacionada al cumplimiento de temas del Contrato APP, como gestión de la calidad del Hospital, protección civil y certificaciones.

"

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

"Se realizó un recorrido por la Unidad Funcional de Cirugía para la revisión del estado funcional de los quirófanos de la sala 1 a la sala 8 debido a reparaciones por humedad. Dicho recorrido se realizó en compañía de la SAPP, personal del Desarrollador y la Jefatura de Cirugía. Por igual, se realizó un recorrido por las Unidades Funcionales disponibles del Hospital en compañía del personal de epidemiología del OOAD Nayarit.

También, se llevó a cabo una reunión con la Dirección del Hospital, Subdirección Médica y personal de la SAPP para la revisión de información diversa a temas de cumplimiento a indicadores hospitalarios, de protección civil e implementación de la certificación de Hospital Seguro. De igual forma, se realizó un último recorrido por las salas 1 a la 8 de quirófanos para el estatus final. Dicho recorrido se realizó en compañía del personal médico de Epidemiología del Hospital, la Dirección y Subdirección Médica del Hospital, personal de la SAPP, personal del Desarrollador y personal de Enfermería."

**3. CONCLUSIONES**

Se concluyen las actividades, quedando en espera de resultados de cultivos realizados por personal de Epidemiología del HGZ No. 33 así como del Desarrollador, para verificar la efectividad de las reparaciones y adecuaciones realizadas a las salas de quirófanos.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

"

\* Avance en los temas diversos relacionados a indicadores hospitalarios. \* Definición de temas relacionados con protección civil y la obtención de la certificación Hospital Seguro del HGZ No. 33.  
\* Seguimiento al estatus funcional de las salas 1 a la 8 de quirófanos centrales.

Todos los recorridos fueron realizados en acompañamiento del personal del HGZ No. 33 y personal de la SAPP."

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Se atendieron en tiempo y forma los objetivos de la comisión para la revisión del estado funcional de los quirófanos del HGZ No. 33, así como avance en la revisión de diversa información relacionada con temas de operación del Contrato APP.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

**IVAN NICOLAS AMADOR ESPINOZA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032