



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

12439

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **GIBRAN HAZIL RESENDIZ GORDILLO**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION TECNICA DE SERVICIOS GENERALES****ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE CONSERVACIÓN****LUGAR DE LA COMISIÓN: LA PAZ, B.C.S.****DEL: 04/09/2023****AL: 08/09/2023****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Llevar a cabo evaluación de los Servicios de Conservación en Unidades Medicas en el OOAD Baja California Sur

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

4 de septiembre: Traslado en avión de la Cd. de México a La Paz, Baja California Sur. Traslado al Hospital General de Zona con Medicina Familiar N°1, Superficie Construida 9,102 M2. Presentación con las Autoridades del Hospital General de Zona con Medicina Familiar N°1 del IMSS, informando el objetivo de la visita (Evaluación de los Servicios de Conservación). Inicio del recorrido a las instalaciones del Hospital General de Zona con Medicina Familiar N°1.

5 de Septiembre: Llenado de la Cédula de Evaluación de los Servicios de Conservación. Termino de la evaluación de la Hospital General de Zona con Medicina Familiar N°1, comentarios y conclusiones con el JCU.

6 de septiembre: Traslado al Hospital General de Subzona con Medicina Familiar N°26, Superficie Construida 8,630 M2. Presentación con las Autoridades del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar N°26 del IMSS, informando el objetivo de la visita (Evaluación de los Servicios de Conservación). Inicio del recorrido de las instalaciones del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar N°26.

7 de septiembre: Llenado de la Cédula de Evaluación de los Servicios de Conservación. Termino de la evaluación en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar N°26, comentarios y conclusiones con el JCU. Traslado de San José del Cabo a Cabo San Lucas, Baja California Sur. Traslado a la Unidad de Medicina Familiar N°6 Superficie Construida 3,250 M2. Presentación con las Autoridades de la Unidad de Medicina Familiar N°6 del IMSS, informando el objetivo de la visita (Evaluación de los Servicios de Conservación). Inicio del recorrido a las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar N°6.

8 de septiembre: Llenado de la Cédula de Evaluación de los Servicios de Conservación. Termino de la evaluación en la Unidad de Medicina Familiar N°6, comentarios y conclusiones con el JCU. Traslado de Cabo San Lucas a San José del Cabo, Baja California Sur. Traslado en avión de San José del Cabo, Baja California Sur a la Cd. de México.

3. CONCLUSIONES

Las conclusiones, resultados y comentarios se encuentran vertidos en la cédulas de calificación del Estado Situacional de Conservación proporcionados a los representantes Oficiales de cada Unidad al termino de la evaluación. Documentos firmados y comentados por las personas que intervinieron en el proceso de Evaluación.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Hospital General de Zona con M.F.No.1

La Paz, BCS

(4 y 5 de septiembre del 2023)

ESTADO DE IMAGEN 89.10 MÍNIMO

ESTADO DE LIMPIEZA 89.71 MÍNIMO

ESTADO DE ORDEN 89.87 MÍNIMO

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO 90.95 MÍNIMO

ESTADO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO 91.87 SATISFACTORIO

PROMEDIO EVALUACIÓN 90.30 MÍNIMO

Hospital General de SubZona No.26

Cabo San Lucas, BCS

(6 y 7 de septiembre del 2023)

ESTADO DE IMAGEN 89.55 MÍNIMO

ESTADO DE LIMPIEZA 88.90 MÍNIMO

ESTADO DE ORDEN 90.29 MÍNIMO

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO 92.71 SATISFACTORIO

ESTADO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO 92.28 SATISFACTORIO

PROMEDIO EVALUACIÓN 90.75 MÍNIMO

Unidad de Medicina Familiar No. 6

San Jose del Cabo, BCS

(7 y 8 de septiembre del 2023)

ESTADO DE IMAGEN 90.26 MÍNIMO

ESTADO DE LIMPIEZA 91.35 SATISFACTORIO

ESTADO DE ORDEN 85 MÍNIMO

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO 100 SATISFACTORIO

ESTADO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO 95.13 SATISFACTORIO

PROMEDIO EVALUACIÓN 92.32 SATISFACTORIO

PROMEDIO DE LAS TRES UNIDADES EVALUADAS

ESTADO DE IMAGEN 89.64 MÍNIMO

ESTADO DE LIMPIEZA 89.99 MÍNIMO

ESTADO DE ORDEN 88.39 MÍNIMO

ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MEDICO 94.55 SATISFACTORIO


ESTADO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO 93.09 SATISFACTORIO

PROMEDIO EVALUACIÓN 91.13 SATISFACTORIO

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Conocer la forma en que están operando los inmuebles, equipos e instalaciones así como el suministro de de los fluidos y energéticos requeridos, el control de los ambientes físicos de forma continua, confiable, segura y económica para la prestación de los servicios médicos institucionales.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


JUAN DE DIOS MONREAL NAVA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032