



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>12645</b>
--------------

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: JESUS ACOSTA RODRIGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. OBREGON, SON.

DEL: 07/09/2023

AL: 08/09/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE UNIDADES

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL H.G.Z. DE 90 CAMAS EN NAVOJOA, SONORA.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

RECONOCIMIENTO A PIE DEL PREDIO.

RECONOCIMIENTO DE CALLE ALTERNA PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL PROYECTO.

UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE POZO DE VISITA LOCALIZADO EN MEDIO DEL PREDIO.

REUNIÓN EN CONJUNTO CON LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL IMSS, EL COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA EMPRESA CONTRATISTA, RESIDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, Y REPRESENTANTES DEL OOMAPASN (Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento), PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR PARA IDENTIFICAR LAS LINEAS DE DRENAJE QUE CRUZAN POR EL TERRENO, Y PROCEDER A SU CANCELACIÓN Y/O DESASOLVE.

LEVANTAMIENTO DE MINUTA DE TRABAJO CON LOS PUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS LOGRADOS

**3. CONCLUSIONES**

LA VISITA AL SITIO, NOS DIO UN MAYOR Y MEJOR CONTEXTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRENO, ESTO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR EL PROCESO DE LA CONTRUCCIÓN DE LA OBRA EN COMENTO, Y TOMAR DESICIONES OPORTUNAS QUE PREVENGAN CUALQUIER AFECTACIÓN AL BUEN LOGRO DE LA MISMA.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

SE ACORDÓ CON LOS REPRESENTANTES DEL OOMAPASN QUE REALIZARÁN UN SONDEO PARA IDENTIFICAR DIAMETRO, TRAYECTORIA Y ESTADO DE LAS LINEAS DE DRENAJE QUE CRUZAN EL TERRENO, DE LO QUE RESULTE SE LLEVARÁN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR UNA POSIBLE AFECTACIÓN AL PROCESO DE LA OBRA.

SE CONTEMPLARÁ LA CALLE ALTERNA DENTRO DEL PROYECTO COMO UNA POSIBLE SALIDA DE EMERGENCIA, DEJANDO ABILITADO UN PORTON QUE COMUNICARÁ AL ESTACIONAMIENTO CON DICHA CALLE.

SE ACORDÓ CON EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA QUE REALIZARÁ LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE EL MUNICIPIO AUTORICE POR ESCRITO EL NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO.

LA EMPRESA CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESENTAR UN PROYECTO DE REUBICACIÓN DE 2 HIDRANTES DE BOMBEROS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PREDIO.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

SE IDENTIFICARON FACTORES QUE HUBIESEN PROVOCADO RETRASOS EN EL INICIO Y DESARROLLO DE LA CONTRUCCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN, REPERCUTIENDO ESTO EN EL INCUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA EL BUEN LOGRO DE ESTA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**LUIS JOSE MEDINA SALAZAR**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032