



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 9539

NÚMERO DE PLIEGO

12709

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: ING. FERNANDO ALONZO ÁVILA LUNA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: PUEBLA, PUE.

DEL: 10/08/2023

AL: 10/08/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA DEL HGZ DE SAN ALEJANDRO, PUE.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SEDENA PARA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN EL HGZ DE SAN ALEJANDRO, PUE.

3. CONCLUSIONES

SE CONSTATO EL ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN EL HGZ DE SAN ALEJANDRO, PUE.


4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE DETERMINO VISITA DE VERIFICACION FÍSICA PARA EL 17 DE AGOSTO DEL 2023

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

TODO FAVORABLE PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032