



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

FOLIO: 7549

NÚMERO DE PLIEGO

**13359**

Ciudad de México, a 21 de junio de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA****ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN****LUGAR DE LA COMISIÓN: TULA DE ALLENDE, HGO.****DEL: 02/06/2023****AL: 02/06/2023****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

REVISIÓN DE LAS OBRAS EN TULA DE ALLENDE EN HIDALGO, CON EL RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVO, Y LA EMPRESA CONTRATISTA .LA UMF 10 C. Y LA HGZ 144 C.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

RECORRIDO POR LA INSTALACIONES DE CADA OBRA LA UMF 10 C. Y LA HGZ 144 C.

**3. CONCLUSIONES**

SE LLEVO ACABO EN TIEMPO Y FORMA EL RECORRIDO Y LA REVISIÓN DE LA OBRA .

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

LAS INSTALACIONES DE LA UMF 10 C. EN TULA, SE VERIFICARON CON EL RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA, LA HGZ 144 C. SE VERIFICO CON EL RESIDENTE Y LA EMPRESA LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO, Y LOS PILOTES DE OBRA.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

TODO FAVORABLE PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

**MARIA CONCEPCION MENDOZA ESPINOZA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032