



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES**  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

**NÚMERO DE PLIEGO**

**14273**

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2023

**Nombre del Coordinador Normativo: GIBRAN HAZIL RESENDIZ GORDILLO**

**Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS**

**ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE CONSERVACIÓN**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: OAXACA, OAX.**

**DEL: 15/10/2023**

**AL: 20/10/2023**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN A UNIDADES MEDICAS EN EL OOAD OAXACA.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

- TRASLADO POR AUTOBÚS A LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA,
- PRESENTACIÓN CON LAS AUTORIDADES OFICIALES DEL IMSS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 1, DE ESTA LOCALIDAD, INFORMANDO EL OBJETIVO DE LA VISITA (VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS DE CONSERVACIÓN OPEREN EN LA UNIDAD CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN).
- INICIO DEL RECORRIDO POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD PARA OBTENER EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE ELHGZ N°1 CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 18,542 M2 Y REQUISITADO DE LA CÉDULA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y REVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOPORTE DOCUMENTAL.
- PRESENTACIÓN CON LAS AUTORIDADES OFICIALES DEL IMSS EN EL HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA CON MEDICINA FAMILIAR N° 41, DE ESTA LOCALIDAD, INFORMANDO EL OBJETIVO DE LA VISITA (VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS DE CONSERVACIÓN OPEREN EN LA UNIDAD CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN).
- INICIO DEL RECORRIDO POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD PARA OBTENER EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DEL HGSZ N° 41 CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 4,860 M2 Y REQUISITADO DE LA CÉDULA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y REVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOPORTE DOCUMENTAL
- PRESENTACIÓN CON LAS AUTORIDADES OFICIALES DEL IMSS EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 65, DE ESTA LOCALIDAD, INFORMANDO EL OBJETIVO DE LA VISITA (VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS DE CONSERVACIÓN OPEREN EN LA UNIDAD CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN).
- INICIO DEL RECORRIDO POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD PARA OBTENER EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DEL UMF N° 65 CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 6,041 M2 Y REQUISITADO DE LA CÉDULA DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y REVISIÓN ADMINISTRATIVA DEL SOPORTE DOCUMENTAL
- TRASLADO EN AVIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO.
- FIN DE LA COMISIÓN.

**3. CONCLUSIONES**

CONCLUSIONES, RESULTADOS Y COMENTARIOS SE ENCUENTRAN VERTIDOS EN LAS CÉDULAS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONSERVACIÓN, PROPORCIONADOS A LOS REPRESENTANTES OFICIALES DE CADA UNIDAD AL TERMINO DE CADA EVALUACIÓN. DOCUMENTOS FIRMADOS Y COMENTADOS POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN.

#### 4. RESULTADOS OBTENIDOS

HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 1,  
OAXACA, OAX.  
PROMEDIO DE EVALUACIÓN 90.15 PUNTOS

HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA CON MEDICINA FAMILIAR N° 41  
SANTA MARÍA HUATULCO, OAX.  
PROMEDIO DE EVALUACIÓN 91.11PUNTOS

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 65  
OAXACA, OAX.  
PROMEDIO DE EVALUACIÓN 86.01PUNTOS

#### 5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CONOCER LA FORMA EN QUE SE ESTÁN OPERANDO LOS INMUEBLES, EQUIPOS E INSTALACIONES, ASÍ COMO, EL SUMINISTRO DE FLUIDOS Y ENERGÉTICOS REQUERIDOS, EL CONTROL DE AMBIENTES FÍSICOS DE FORMA CONTINUA, CONFIABLE, SEGURA Y ECONÓMICA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS INSTITUCIONALES.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

  
\_\_\_\_\_  
**RODRIGO MORALES CACHU**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032