



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

14887

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LUGAR DE LA COMISIÓN: TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.

DEL: 25/10/2023

AL: 26/10/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

VISITA AL TERRENO UBICADO EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE ANTEPROYECTO DE UNA GUARDERÍA ORDINARIA CON CAPACIDAD PARA 200 NIÑOS Y EL CENTRO DE SIMULACIÓN PARA LA EXCELENCIA CLÍNICA Y QUIRÚGICA (CESIECQ), ASÍ COMO VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA DEL HGZ DE TUXTLA, GUTIERREZ.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE VISITARÓ EL TERRENO PARA EL RECONOCIMIENTO URBANO Y ASPECTOS FÍSICOS Y AVANCE DEL HGZ DE TUXTLA, GUTIÉRREZ, CHIAPAS

3. CONCLUSIONES

LA COMISIÓN SE REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA Y SE TOMARON ACUERDOS PERTINENTES PARA EL DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO.


4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE COMPLEMENTÓ LA CÉDULA DE VISITA AL TERRENO Y EL INFORME RESPECTIVO, CON LOS ASPECTOS GENERALES DEL CONTEXTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

A PARTIR DE LA VISITA, EL ANTEPROYECTO CORRESPONDERÁ A LAS CONDICIONES FÍSICAS Y URBANAS, LO QUE COADYUVARÁ A TENER UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



BRISEYDA RESENDIZ MARQUEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032