



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

16058

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **ÁNGEL ANNUAR RUBIO MORENO**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN CIVIL**ADSCRIPCIÓN: **COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN CIVIL**LUGAR DE LA COMISIÓN: **ACAPULCO, GRO.**DEL: **10/11/2023**AL: **16/11/2023**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

COORDINAR LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL HGR 1 Y EN LAS UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE ACAPULCO GUERRERO

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

COORDINAR EL SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS RECORRIDOS, ANÁLISIS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES DE LAS AFECTACIONES EN LOS INMUEBLES PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, EN COORDINACIÓN CON LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL CUAL SU PRINCIPAL OBJETIVO ES REHABILITAR SERVICIOS BÁSICOS Y ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE

3. CONCLUSIONES

DERIVADO A LA CONTINGENCIA POR EL DESASTRE DEL HURACÁN OTIS, SE IDENTIFICÓ NECESIDADES Y COMPLICACIONES PARA EL REPROVISIONAMIENTO DE INSUMOS, DAÑOS INMUEBLES Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL QUE HAN REQUERIDO DE ACCIONES INMEDIATAS Y CONTUNDENTES

4. RESULTADOS OBTENIDOSCOORDINAR LA RESPUESTA INMEDIATA Y LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES ENFOCADAS EN EL RESTABLECIMIENTO INMEDIATO DE LAS FUNCIONES VITALES.
SE GARANTIZÓ EL ABASTECIMIENTO DE FLUIDOS Y ENERGÉTICOS EN URGENCIAS Y TORRE MÉDICA**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE INGENIEROS DE LA SENEDA.
SE DELIMITÓ ÁREAS DE PELIGRO Y RIESGO
SE GARANTIZÓ EL SUMINISTRO DE FLUIDOS ENERGÉTICOS
SE GARANTIZÓ EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS
SE COORDINÓ LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS ENERGÉTICAS Y POTABILIZADORAS**"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"****NESTOR DAMIAN DEL PINO LEON**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032