



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

619

Ciudad de México, a 26 de enero de 2024

Nombre del Coordinador Normativo: **FERNANDO ALONZO AVILA LUNA**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: SAN QUINTIN, B.C.N.

DEL: 22/01/2024

AL: 23/01/2024

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA SUPERVISIÓN DE OBRA ; CON LA RESIDENCIA DEL IMSS Y LA EMPRESA CONTRATISTA, AL LA UNIDAD HOSPITALARIA DE IMSS BIENESTAR RURAL. EN SAN QUINTÍN.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE VERIFICARON LOS AVANCES , LOS DETALLES DE OBRA CON LA EMPRESA Y EL RESIDENTE DEL IMSS.

3. CONCLUSIONES

SE REALIZO JUNTA, RECORRIDO CON LOS RESIDENTES DE OBRA, Y LA EMPRESA CONTRATISTA.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE OBRA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

TODO FAVORABLE PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

MARIA CONCEPCIÓN MENDOZA ESPINOZA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032