



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

634

Ciudad de México, a 23 de enero de 2024

Nombre del Coordinador Normativo: ARQ. JESÚS ACOSTA RODRÍGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PROYECTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. OBREGON, SON.

DEL: 18/01/2024

AL: 19/01/2024

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

LA VISITA DE SUPERVISIÓN AL HGR No. 1 EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA; CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DEL SITIO E IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

RECOPIACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y DIGITAL DEL SITIO, PARALELO AL LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO. SE ELABORO UN INFORME DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS Y SE IDENTIFICARON LOS FACTORES DE RIESGO.

3. CONCLUSIONES

LA VISITA AL SITIO FUE DE UTILIDAD PARA CORROBORAR EL LEVANTAMIENTO MANDADO POR LA OOAD, SE CORROBORARON DUDAS QUE HABÍAN SURGIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROTOTIPO.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE REALIZÓ EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PUNTOS DE INTERÉS.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

IDENTIFICAR EL GRUPO DE FACTORES GENERADORES DE RIESGO A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECABADA, PARA EL DISEÑO DE FUTUROS PROYECTOS A EJECUTAR.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

LUCRECIA AURORA GONZALEZ RODRIGUEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032