




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO
799

Ciudad de México, a 29 de enero de 2024

Nombre del Coordinador Normativo: **C.P GIBRAN HAZIL RESENDIZ GORDILLO**
 Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION TECNICA DE SERVICIOS GENERALES**

ADSCRIPCIÓN: DIV S GRALES AREA TRANSP T Y AMB VIOL 16		
LUGAR DE LA COMISIÓN: TAMPICO, TAMPS.	DEL: 24/01/2024	AL: 26/01/2024
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
Acudir a la O.O.A.D. Tamaulipas a realizar supervisión de las unidades arrendadas tipo Ambulancia. esto con la finalidad de corroborar su optimo funcionamiento.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
Se llevo a cabo la visita a diversos talleres en la entidad, Tampico, Cd. Victoria, Reynosa para validar las reparaciones efectuadas a las unidades tipo ambulancia.		
3. CONCLUSIONES		
Se corroboro que las reparaciones se están efectuando de manera optima en los talleres asignados por la prestadora de servicio.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
Se corroboro que las reparaciones se están efectuando de manera optima en los talleres asignados por la prestadora de servicio.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
A llevar a cabo esta supervisión se validaron las reparaciones de las unidades tipo ambulancia y se acordaron fechas de pronta entrega para continuar con el servicio de atención a la derechohabencia.		
<p>"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"</p> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p>ADOLFO DE JESUS HERNANDEZ CALVARIO Nombre y Firma del servidor público comisionado</p> </div>		
		1270-009-032