



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

3361

Ciudad de México, a 2 de abril de 2024

Nombre del Coordinador Normativo: ING. FERNANDO ALONZO AVILA LUNA
Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

LUGAR DE LA COMISIÓN: SAN QUINTIN, B.C.N. DEL: 21/03/2024 AL: 23/03/2024

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

REVISIÓN, SUPERVISIÓN DE OBRA EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA NORTE.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

RECORRIDO POR LA OBRA, CON LA EMPRESA CONTRATISTA, RESIDENTE DE OBRA,

3. CONCLUSIONES

JUNTA DE ACLARACIONES DE LOS DE TALLES DE LA OBRA.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

TODO REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA COMO ESTABA AGENDADO EN EN PLAN DE TRABAJO DEL DÍA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

TODO FAVORABLE PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



ARQ. MARIA CONCEPCIÓN MENDOZA
ESPINOZA
AUTULAR DE LA DSOP

MARIA CONCEPCION MENDOZA ESPINOZA

Nombre y Firma del servidor publico comisionado

1270-009-032