



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 2278**NÚMERO DE PLIEGO****3644**

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2024

Nombre del Coordinador Normativo: **FLAVIO ALEJANDRO PEREA ALCARAZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION TECNICA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE INMUEBLES****ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE SISTEMAS Y NORMAS DE SEGURIDAD Y DOCUMENTACION****LUGAR DE LA COMISIÓN: ACAPULCO, GRO.****DEL: 29/02/2024****AL: 01/03/2024****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION OPERATIVA DELEGAC.****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

supervisar las instalaciones carpas que actualmente ocupa el ISSTE con el propósito de evaluar las condiciones de seguridad, con el fin de traslados de pacientes a estas instalaciones una vez que sean desocupadas por la dependencia (ISSTE)

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo recorridos internos como externos para evaluar la seguridad interna como externa, seguridad perimetral , iluminación así como los riesgos externos que guarda esta instalación

3. CONCLUSIONES

Se determino la cantidad de guardias así como de cámaras para hacer viable la operatividad de la unidad evaluada

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se pudo determinar los riesgos con los que cuenta las instalaciones así como las medidas que se se tendrán que implementar para minimizar.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Se coadyuvo con la OOAD para determinar las áreas de oportunidad con las que cuenta la unidad examinada así como los posibles soluciones para disminuir los riesgos.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JESUS OMAR RADILLA HERNANDEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032