



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 12039**NÚMERO DE PLIEGO****3650**

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: JESUS ACOSTA RODRIGUEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL****ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL****LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. OBREGON, SON.****DEL: 07/09/2023****AL: 08/09/2023****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE UNIDADES****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

CONOCIMIENTO DEL TERRENO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL H.G.Z. DE 90 CAMAS EN NAVOJOA, SONORA.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

RECONOCIMIENTO A PIE DEL PREDIO.
RECONOCIMIENTO DE CALLE ALTERNA PARA SU POSIBLE INCORPORACIÓN AL PROYECTO.
UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE POZO DE VISITA LOCALIZADO EN MEDIO DEL PREDIO.
REUNIÓN EN CONJUNTO CON LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL IMSS, EL COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA EMPRESA CONTRATISTA, RESIDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, Y REPRESENTANTES DEL OOMAPASN (Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento), PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR PARA IDENTIFICAR LAS LINEAS DE DRENAJE QUE CRUZAN POR EL TERRENO, Y PROCEDER A SU CANCELACIÓN Y/O DESASOLVE.
LEVANTAMIENTO DE MINUTA DE TRABAJO CON LOS PUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS LOGRADOS

3. CONCLUSIONES

LA VISITA AL SITIO, NOS DIO UN MAYOR Y MEJOR CONTEXTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRENO, ESTO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR EL PROCESO DE LA CONTRUCCIÓN DE LA OBRA EN COMENTO, Y TOMAR DESICIONES OPORTUNAS QUE PREVENGAN CUALQUIER AFECTACIÓN AL BUEN LOGRO DE LA MISMA.


4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE ACORDÓ CON LOS REPRESENTANTES DEL OOMAPASN QUE REALIZARÁN UN SONDEO PARA IDENTIFICAR DIAMETRO, TRAYECTORIA Y ESTADO DE LAS LINEAS DE DRENAJE QUE CRUZAN EL TERRENO, DE LO QUE RESULTE SE LLEVARÁN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EVITAR UNA POSIBLE AFECTACIÓN AL PROCESO DE LA OBRA.
SE CONTEMPLARÁ LA CALLE ALTERNA DENTRO DEL PROYECTO COMO UNA POSIBLE SALIDA DE EMERGENCIA, DEJANDO ABILITADO UN PORTON QUE COMONUCARÁ AL ESTACIONAMIENTO CON DICHA CALLE.
SE ACORDÓ CON EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA QUE REALIZARÁ LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE EL MUNICIPIO AUTORICE POR ESCRITO EL NÚMERO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO.
LA EMPRESA CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESENTAR UN PROYECTO DE REUBICACIÓN DE 2 HIDRANTES DE BOMBEROS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PREDIO.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

SE IDENTIFICARON FACTORES QUE HUBIESEN PROVOCADO RETRASOS EN EL INICIO Y DESARROLLO DE LA CONTRUCCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN, REPERCUTIENDO ESTO EN EL INCUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA EL BUEN LOGRO DE ESTA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



LUIS JOSE MEDINA SALAZAR

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032