



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO**3886**

Ciudad de México, a 10 de abril de 2024

Nombre del Coordinador Normativo: FERNANDO ALONZO AVILA LUNA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA**LUGAR DE LA COMISIÓN: MONTERREY, N.L.****DEL: 09/04/2024****AL: 09/04/2024****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

SUPERVISIÓN EN LA DEMOLICIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 15 EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

RECORRIDO DE LA OBRA JUNTO CON EL RESIDENTE DE OBRA Y EL CONTRATISTA.

3. CONCLUSIONES


SE VERIFICARON LOS PORCENTAJES DE LA OBRA CONFORME A LO REPORTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE REALIZÓ MINUTA DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD, RESIDENTE DE OBRA Y EL CONTRATISTA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CONSTATAR LOS AVANCES DE OBRA, ASÍ COMO DAR ATENCIÓN A LAS DUDAS DE PROYECTO PARA EVITAR ATRASOS DEL CONTRATISTA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"
JOSE EDGAR ELIZALDE VELAZQUEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032