

### INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS. CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 3373

**NÚMERO DE PLIEGO** 

4706

Ciudad de México, a 9 de abril de 2024

Nombre del Coordinador Normativo: ING. FERNANDO ALONZO ÁVILA LUNA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: PUEBLA, PUE.

DEL: 06/04/2024

AL: 06/04/2024

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

#### 1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Verificar el avance físico de la obra del HGZ de San Alejandro, Pue.

#### 2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la SEDENA para verificar el avance físico de la obra del HGZ de San Alejandro, Pue.

### 3. CONCLUSIONES

Se constato el avance físico de la obra del HGZ de San Alejandro, Pue.

## 4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se determino visita de verificación física para la siguiente semana.

# 5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Todo favorable para el Instituto Mexicano del Seguro Social

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032