



Oaxaca de Juárez, Oax., a 31 de marzo del 2026
Oficio No. 218001150100/DABCS/0256/2026

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN/COTIZACIÓN **INVMER-040-2026**

Organismos Públicos
Organismos Privados
Estimados Proveedores

Cuyo objeto social y actividad preponderante es:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA DE LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA PARA EL EJERCICIO 2026.
PRESENTES.

El Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social del Gobierno Federal, a través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con fundamento en los artículos 3 fracción I, 35 y 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 29, 71 fracción III y 72 fracciones I y III de su reglamento, 4.2.1.1.10, 4.2.1.1.16, 4.2.3.1.5 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 4.13, 5.2, 5.3.4 inciso b), 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, 7.1.1.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos, con el objetivo de obtener información respecto de:

1. Determinar la existencia de oferta de los servicios que se requieren contratar en la cantidad, calidad y oportunidad requerida por este Instituto.
2. Determinar proveeduría suficiente que preste los servicios
3. Determinar el precio estimado de las partidas requeridas
4. Determinar si existen servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien,
5. Determinar el carácter del procedimiento de contratación a efectuar.
6. Demás condiciones que imperan en el mercado.
7. Capacidad de cumplimiento de los requisitos de participación de la presente investigación.



La presente investigación de mercado se requiere para la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA DE LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026", solicitados en el anexo 1 "REQUERIMIENTO" en el que se describen las partidas con las características técnicas emitidas por la Jefatura de Prestaciones Médicas.

El plazo máximo para recibir la información requerida será al día martes 07 de abril del presente hasta las 15:00 hrs.

Favor de enviar acuse de recibo de esta solicitud al correo electrónico a: karina.cabrera@imss.gob.mx y/o juan.torresb@imss.gob.mx

NOTA: Vencido el plazo de recepción de cotizaciones, (nombre de la dependencia o entidad) con fundamento en lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se definirá el procedimiento a seguir para la contratación de acuerdo a la viabilidad del mismo y que aseguren las mejores condiciones para el estado y el Instituto.

Se invita a la proveeduría a enviar toda la documentación requerida en la presente solicitud de cotización, en caso que algún anexo no sea aplicable a su empresa, presentarlo e indicar en el mismo la leyenda "NO APLICA".

Sin otro particular se agradece su participación, siendo el único objetivo asegurar las mejores condiciones de contratación para esta Institución.

ATENTAMENTE

LAE. Sandra Isela Barzalobre Aragón
Encargada de la Coordinación de
Abastecimiento y Equipamiento.

Elaboró

Autorizó

Lic. Karina Cabrera

Lic. Ernesto Antonio Hooper Arvizu



Bourguett
Supervisor de Proyectos E2.

Jefe del Departamento de
Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios.

ANEXO 1
"REQUERIMIENTO"

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
PARTIDA No. 1				
1	AA01-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A TORRE DE ENFRIAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJES Y MONTAJES, CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS A SATISFACCIÓN DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS, EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD.		
1	AA01-005-005	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 100 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN MARCA REYMSA MODELO HRFG 707110, DIMENSIONES DE 2.10 X 2.10 X 3.40 M. DE 400 GPM A 440 V DE 10 HP. INCLUYE EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN EL INTERIOR. 1.- RETIRO PARA LIMPIEZA Y VOLVER A COLOCAR RELLENO DE PVC Y DESINCRUSTACION DE PISO Y PEREDES DE FIBRA DE VIDRIO Y APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL DEL INTERIOR DE LA TORRE, CON PINTURA EPOXICA. 2.- MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 10 H.P. INCLUYE ÚNICAMENTE EN EL PRIMER SERVICIO DESMONTARLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALEROS DEL MOTOR DE AMBOS LADOS, APLICACIÓN DE BARNIZ AL DEVANADO, PINTURA GENERAL DEL MOTOR, Y SI SE REQUIERE RECTIFICADO DE TAPAS. 3.- REPOSICION DE VALVULA FLOTADORA DE ALIMENTACION DE AGUA. (3 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A CADA UNO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE).	SERVICIO	6

PARTIDA No. 2



PARTIDA No. 2				
2	AA02-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A REFRIGERADOR DE CADAVERES, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACION Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, SUMINISTRO Y REPOSICION DE ACEITE ACEMIRE, LIMPIEZA DEL COMPRESOR, REVISION Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE EMPAQUES, BANDAS Y LIMPIEZA DE SERPENTIN CON DESINCRUSTANTE Y AGUA A PRESION, LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, REALIZACION DE VACIO DE DESHIDRATACION, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIFICAS.		
2	AA02-005-005	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. CAMARA FRIGORÍFICA PARA CADÁVERES, , REVISION DE VÁLVULA DE EXPANSION TERMOSTÁTICA, DE MICROMOTORES, CONTROL DE PRESIÓN (PRESOSTATO DE BAJA Y ALTA PRESIÓN) REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS (CONTACTORES, REAPRIETE DE TERMINALES Y EN CASO DE REQUERIRSE EL CONTACTOR SE REALIZARÁ EL CAMBIO SIN COSTO, REVISION DE FUGAS DE REFRIGERANTE Y EN CASO DE EXISTIR FUGAS REALIZARA LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE PUEDE CONSISTIR EN DAÑO EN SOLDADURA O CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE Y RECARGAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE, ASÍ COMO REALIZARÁ LA LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON PRODUCTO QUÍMICO MASTER FOAM, SANITIZACIÓN DEL EVAPORADOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OPORTUNAMENTE DE TERMO ALARMAS, VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AIRE EN LAS UNIONES DE LA CÁMARA CON EL PISO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DE LA CÁMARA FRÍA EN COLOR NORMADO. REALIZANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN. (SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.	SERVICIO	1
2	AA02-005-010	H.G.SZ. C/MFNO. 41 HUATULCO, OAX., REFRIGERADOR DE 2 GAVETAS MARCA FASEMATIC MOD. RAF-2250M.CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACION Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, SUMINISTRO Y REPOSICION DE ACEITE ACEMIRE, LIMPIEZA DEL COMPRESOR, REVISION Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BALEROS, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON DESINCRUSTANTE (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 2

2	AA02-010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONGELADORES , CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL COMPRESOR, REVISIÓN Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ELÉCTRICO, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, LIMPIEZA DE SERPENTÍN CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO Y AGUA A PRESIÓN, REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, DE LAS TARJETAS DE POTENCIA, DEL GRAFICADOR Y SENSOR DEFROST Y COMPLEMENTAR ACEITE POLYOL ESTER OIL- ALKIN BENZENE OIL, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TEMPERATURAS -25 °C A -10°C , CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA "NORMA PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS PARA LA SALUD EN LA RED DE FRIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL" , 1000-B01-028, , LIMPIEZA GENERAL Y REALIZACIÓN DE VACÍO PARA LA DESHIDRATACIÓN DEL SISTEMA, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACÍO, CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCIÓN DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECÍFICAS		
2	AA02-010-005	UMF 38, OAXACA, OAX. , CONGELADOR HORIZONTAL MARCA OJEDA, MODELO:CHP-05, NUMERO DE SERIE: 0327073-32514-M PARA CONGELAR REFRIGERANTE MARCA OJEDA MODELO CHP 05 UBICADO EN EL AREA DE RED DE FRIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-010-010	UMF 38, OAXACA, OAX. , CONGELADOR HORIZONTAL MARCA OJEDA, MODELO:CHP-05, NUMERO DE SERIE: 0386295-32896-N PARA CONGELAR REFRIGERANTE MARCA OJEDA MODELO CHP 05 UBICADO EN EL AREA DE RED DE FRIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-010-015	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAX. , CONGELADOR HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE MARCA ELECTROLUX MODELO GLFC1526FW, UBICADO EN EL AREA DE CAMARAS FRIAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-010-020	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAX. , CONGELADOR HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE MARCA ELECTROLUX MODELO GLFC1526FW1 (1 EQUIPO, CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
2	AA02-010-025	UMF 31 ZIMATLÁN DE ALVAREZ , CONGELADOR HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE MARCA HISENSE MODELO FC88D6BWD, UBICADO EN EL AREA DE CAMARAS FRIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-010-030	UMF 17 MAGDALENA APAZCO, OAX. , CONGELADOR HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE MARCA MEDICAL EQUIPMENT MODELO CPC-10, UBICADO EN EL AREA DE RED DE FRIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
2	AA02-010-035	UMF 56 HUITZO, OAX. , CONGELADOR HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE MARCA MEDICAL EQUIPMENT MODELO CPC-10 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-010-040	UMF 01, OAXACA, OAX. CONGELADOR HORIZONTAL, UBICADO EN RED DE FRIO, MARCA OJEDA, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 2				
2	AA02-010-045	UMF 01, OAXACA, OAX. CONGELADOR HORIZONTAL, UBICADO EN RED DE FRÍO, MARCA OJEDA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
2	AA02-010-050	UMF 65, OAXACA, OAX. CONGELADOR HORIZONTAL MARCA OJEDA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
2	AA02-015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A REFRIGERADORES DE RED DE FRÍO, CONSISTENTE EN: A.- LIMPIEZA DEL EQUIPO: • LAVAR LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES DE LOS DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE.Y QUÍMICOS PROPIOS PARA ESTA ACTIVIDAD. • LIMPIEZA DEL FILTRO DEL CONDENSADOR, (EN LOS REFRIGERADORES QUE APLIQUE) • LIMPIEZA DEL VENTILADOR. • LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL TERMOSTATO DE OPERACIÓN. • LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL INTERRUPTOR TRMOMAGNÉTICO. B.- VERIFICACIÓN DE COMPONENTES: • VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL EMPAQUE, O SELLO DE HULE PERIMETRAL DE LAS PUERTAS, VERIFICANDO QUE SU CIERRE SEA HERMÉTICO. • REVISIÓN DE CLAVIJA, VERIFICANDO QUE ESTA SEA DEL TIPO DE SEGURIDAD, QUE ESTA SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES Y DEBIDAMENTE CONECTADA AL CONTACTO Y CABLE DE ALIMENTACIÓN. • REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARAS. • REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL TERMOGRAFICADOR, VERIFICANDO QUE LAS TEMPERATURAS QUE SE REGISTREN SEAN ACORDES CON LA TEMPERATURAS REGISTRADAS EN EL INTERIOR DE LOS REFRIGERADORES. • REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALARMAS Y/O TERMOALARMAS (VISUAL Y SONORA) VERIFICANDO QUE ESTAS SE ACTIVEN OPORTUNAMENTE EN CASO DE FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y/O VARIACIÓN DE TEMPERATURA CONFORME A LOS RANGOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECÍFICAS. • REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DEL COMPRESOR, VERIFICANDO Y REGISTRANDO VOLTAJE Y AMPERAJE QUE ESTOS SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO NOMINAL DE OPERACIÓN. • VERIFICACIÓN DE CINTAS AISLANTES. C.- CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: • VERIFICACIÓN DE LA TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN QUE ESTA ESTÉ DENTRO DEL INTERVALO +2°C - +8°C. DE TEMPERATURA CONTROLADA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA "NORMA PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS PARA LA SALUD EN LA RED DE FRÍO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", 1000-B01-028 D.- GENERAL: • REVISAR LOS CIRCUITOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CON EL FIN DE DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE. • SOPLETEAR Y LIMPIAR EL EQUIPO Y SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMAS ELECTRICOS, SISTEMAS DE CONTROL, ACOMODAR EL CABLEADO ELECTRICO, APRETAR LAS CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS.		



PARTIDA No. 2

		DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS, DE ACUERDO A LOS PUNTOS ANTERIORES, EN CASO NECESARIO SE DEBERAN DE CORREGIR, AJUSTAR, FIJAR, SEÑALAR, AJUSTAR, CALIBRAR Y DEJAR DENTRO DE LOS RANGOS REQUERIDOS, REPOSICIÓN DE REFRIGERANTE PARA EL EQUIPO PARA SU AJUSTE AL NIVEL REQUERIDO, LAS REFACCIONES A SUSTITUIR DEBEN SER ORIGINALES Y PREVIAMENTE APROBADAS POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TAMBIÉN: PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, DEBIENDO ENTREGAR EL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.		
2	AA02-015-005	UMF 01, OAXACA, OAX. REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO, UBICADO EN RED DE FRIO, MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE NNI 201060006339 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
2	AA02-015-010	UMF 01, OAXACA, OAX. REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO, UBICADO EN RED DE FRIO, MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE NNI 201080006342 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-015	UMF 01, OAXACA, OAX. REFRIGERADOR UBICADO EN FARMACIA, MARCA IMBERA CAP 496 LITROS, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-020	UMF 65, OAXACA, OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-025	UMF 38, OAXACA, OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO:RVBM-500, NUMERO DE SERIE:0591334-34704-R CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE UBICADO EN FARMACIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-030	UMF 38, OAXACA, OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO:RVBM-500, NUMERO DE SERIE:0591335-34704-R CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE UBICADO EN RED DE FRIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-035	UMF 38, OAXACA, OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO:RVBM-500, NUMERO DE SERIE:N/A CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE UBICADO EN LABORATORIO PUERTA 3 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-040	UMF 38, OAXACA, OAX. REFRIGERADOR MARCA PHILIPS MODELO:PEF-140-A, NUMERO DE SERIE:N/A CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE UBICADO EN LACTARIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-045	UMF 17, MAGDALENA APAZCO, OAX. REFRIGERADOR MARCA GEMETE MODELO RV-17.6 CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-050	UMF 17, MAGDALENA APAZCO, OAX. REFRIGERADOR MARCA PHILIPP MODELO MED-337 CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-055	UMF 13, CUIATLAN , OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO RVBM-500 NUMERO DE SERIE: 0328198-32518-M CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE,UBICADO EN RED DE FRIO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-060	UMF 13, CUIATLAN , OAX. REFRIGERADOR MARCA FEHLMEX MODELO: RLF-420, CON NUMERO DE SERIE: MB-190919 CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE,UBICADO EN RED DE FRIO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 2				
2	AA02-015-065	UMF 13, CUIATLAN, OAX. REFRIGERADOR MARCA GEMETEC MODELO:RV-17.6, CON NUMERO DE SERIE: 2208063 CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE,UBICADO EN RED DE FRIO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-070	GUARDERIA 001, OAX. REFRIGERADOR MARCA TOR REY MODELO R36,CON NNI:201300011524,UBICADO EN ALMACÉN DE VIVERES, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-075	GUARDERIA 001, OAX. REFRIGERADOR MARCA CRIOTEC MODELO: N/A , UBICADO EN ALMACÉN DE VIVERES, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-080	GUARDERIA 001, OAX. REFRIGERADOR MARCA IMBERA MODELO VR35, NNI: 201080004954,UBICADO EN ALMACÉN DE VIVERES, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-085	GUARDERIA 001, OAX. REFRIGERADOR MARCA GEMETEC, MODELO:MODELO:RV-17.6, NNI: 202380010115, UBICADO EN ALMACÉN DE VIVERES, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-090	GUARDERIA 001, OAX. REFRIGERADOR MARCA GEMETEC, MODELO:MODELO:RV-17.6, NNI: 202380010116, UBICADO EN ALMACÉN DE VIVERES, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-095	UMF. 31, ZIMATLAN, OAX. REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-100	UMF. 27, OCOTLAN, OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO RVBM-290 CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-105	UMF. 40, IXTLAN, OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO RVBM500 CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE. (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR MAYO)	SERVICIO	2
2	AA02-015-110	UMF 56, HUITZO, OAX. REFRIGERADOR MARCA GEMETE MODELO RV-17.6 CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-115	UMF 56, HUITZO, OAX. REFRIGERADOR MARCA PHILIPP MODELO MED-337 CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-120	C.S.S OAXACA. REFRIGERADOR MARCA CRIOTEC MODELO CFX-13BM LE , (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
2	AA02-015-125	HGZ No.3 TUXTEPEC, OAX, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ENFRIADOR MARCA CRIOTEC VERTICAL, MODELO CFX24 2P S/N DE SERIE DEL AREA DE NUTRICION (UN EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2



PARTIDA No. 3				
3	AA03-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS PLIT, CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR, (EVAPORADOR), • DESARME DE LAS PARTES NECESARIAS PARA LOGRAR UN FÁCIL ACCESO A LUGARES DONDE SE HACE DIFÍCIL LLEGAR PARA LIMPIAR. • LIMPIEZA MEDIANTE ASPIRADORA DE FILTROS, VENTILADOR, EVAPORADOR, TURBINA Y TAPAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON PRODUCTOS QUÍMICOS MASTER FOARM DE LOS FILTROS, EVAPORADOR, BANDEJA DE CONDENSADOS Y MANGUERA DE DESAGÜE. • REARMADO DE TODAS LAS PARTES Y COLOCACIÓN DE FILTROS. • REALIZACIÓN DE MEDICIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. REVISANDO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: VELOCIDAD DE VENTILACIÓN, TEMPERATURA, SALTO TÉRMICO Y LAS FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO. MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADORA). - Ø DESARME DE PARTES NECESARIAS PARA UNA CORRECTA LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS. - Ø ASPIRACIÓN DE CONDENSADOR, TAPAS Y TODO EL INTERIOR DE LA UNIDAD EXTERIOR. - Ø LIMPIEZA DEL CONDENSADOR E INTERIOR DEL GABINETE CON QUÍMICOS, LIMPIEZA DEL SERPENTÍN, REJILLA DE PROTECCIÓN, ASPAS DE VENTILADOR, TUBERÍAS CON QUÍMICOS, MOTORES. - Ø COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS (VÁLVULA INVERSORA, VENTILADOR, COMPRESOR, SENSORES DE TEMPERATURA, CAPACITORES DE ARRANQUE) - Ø TOMA DE MEDICIONES: VOLTAJE, AMPERAJE, TEMPERATURA, PRESIÓN, (LECTURA INICIAL Y FINAL) Ø VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO. - Ø INSPECCIÓN DE CARGA DE REFRIGERANTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE EN CASO DE REQUERIRSE. - Ø LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS Y PARTES MÓVILES. - Ø REVISIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO., LIMPIEZA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON PRODUCTO QUIMICO MASTER FOARM, REVISION Y CORRECCION DE FUGAS EN VALVULAS DE ALTA Y BAJA PRESION, REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS,, LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, REALIZACION DE VACIO DE DESHIDRATACION, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN,, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS,		
3	AA03-005-005	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA. EQUIPO MINISPLIT DE 3TR 36,000 BTU, MARCA AUX A 220V,REFRIGERANTE R410 ASW-36B2/FFR2, SERIE B3604C432705N00050. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-010	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA. EQUIPO MINISPLIT DE 2TR 24,000 BTU, MARCA AUX A 220V, REFRIGERANTE R410 ASW-24B2/FFR2, No. DE SERIE; B3423B723705N00459, B3423B723905N00459, B3423A899907N00126, B3423A900106N00002, B3423B723905N00263, B3423B723905N00265, B3423B723905N00120. (7 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	7



PARTIDA No. 3				
3	AA03-005-015	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA. EQUIPO MINISPLIT DE 2TR 24,000 BTU, MARCA LENNOX A 220V, REFRIGERANTE R22 LM024CI-100P232-1X. SERIE: S2816C12392, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-020	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA. EQUIPO MINISPLIT DE 2TR 24,000 BTU, MARCA YORK A 220V, REFRIGERANTE R22,YSEC24FS-ADG, SERIE: 020601284181100088, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-025	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA. EQUIPO MINISPLIT DE 1.5TR 18,000 BTU, MARCA AUX A 220V, REFRIGERANTE R410 ASW-18B2/FFR2, SERIE: B3404B723205N00307, B3404B723205N00265, (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
3	AA03-005-030	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA. EQUIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU ,UBICACADO EN INFORMATICA, MARCA AURUS A 220V, REFRIGERANTE R22 YSEC18FS-ADG (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-035	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA. EQUIPO MINISPLIT DE 1TR 12,000 BTU, MARCA AUX A 220V, REFRIGERANTE R410 ASW-12A2/FFR2, No. DE SERIE: B3195B753508N00751, B3195C432710N01188, B3195B723508N00083, B3195C432710N02642, B3195B723508N00771, (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	5
3	AA03-005-040	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA. EQUIPO MINISPLIT DE TR 12,000 BTU, MARCA MIDEA A 220V, REFRIGERANTE R410 MAS12H2AGRMAS12H2AGR, No. DE SERIE: 541220000BE33050130701, 541220000BE33050132355, (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
3	AA03-005-045	UMF 58 TEOTITLAN DEL CAMINO DE FLORES MAGÓN, OAXACA. EQUIPO MINISPLIT, CAPACIDAD 12 000 BTU, MARCA MIDEA, MOD. M1-12CMA, UBICADOS EN FARMACIA, MEDICINA PREVENTIVA, CONSULTORIO 1 Y 3, MARCA MIDEA, No. DE SERIE: D210110210115423120041, D210019390115301120136, D2101110200115428120058, D210110200115428120181 (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	4
3	AA03-005-050	UMF 58 TEOTITLAN DEL CAMINO DE FLORES MAGÓN, OAXACA. EQUIPO MINISPLIT, CAPACIDAD 12 000 BTU UBICADO EN CONSULTORIO DE ATENCIÓN MÉDICA CONTÍNUA, MARCA AUX, MOD. ASW32-12A3INV/SS, No. DE SERIE: B8776D491604N00203, (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	4
3	AA03-005-055	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX. MINI SPLIT DE 12,000 BTU, MARCA YORK EN EL SERVICIO DE OFICINA DEL SUB DELEGADO,(2) COMEDOR,CUARTO DE TELECOMUNICACIONES (4 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	8
3	AA03-005-060	SUBDELEGACION TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINIS SPLIT 12000 BTU, MARCA: AURUS UBICADO EN COBRANZA MOD. ARU-18A2/OF SERIE: 140201A6C1N2424BE000693 , NOTIFICACION MOD. ARU-12A2/OF SERIE: 140201A6BTN2824BE001205 , EJECUCION FISCAL MOD. ARU-12A2/OF SERIE: 140201A6BTN2824BE001279 , AUDITORIA A PATRONES MOD. ARU-18A2/OF SERIE: 140201A6C1N2424BE000044. (4 EQUIPOS CON DOS SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	8
3	AA03-005-065	SUBDELEGACION TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINIS SPLIT 18000 BTU, REGISTROS Y CONTR. DE LA CART. MOD. ASW-18B2/FFR2 SERIE: B3404D387801N00125 SALA DE JUNTAS MOD. ASW-18B2/FFR2 SERIE: B3404D387801N00110, SALA DE JUNTAS MOD. ASW-18B2/FFR2 SERIE: B3404D387801N00092, AUDITORIA A PATRONES MOD. ASW-18B2/FFR2 SERIE: B3404D491605N00163. (4 EQUIPOS CON DOS SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	8



PARTIDA No. 3				
3	AA03-005-070	SUBDELEGACION TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINIS SPLIT 24000 BTU, UBICADOS EN OFICINA SUBDELEGADO MOD. ASW-2432/FFR2 SERIE: B3423D825702N00190 EMISIÓN Y PAGO OPORTUNO MOD. ASW-H24B2/FFR2 SERIE: B3422D386005N00381 COBROS MOD. ASW-H24B2/FFR2 SERIE: B3422D386005N00469 AUDITORIA A PATRONES MOD. ASW-24B2/FFR2 SERIE: B3423D825702N00187 CAO MOD.ASW-24B2/FFR2 SERIE: B3423D825702N00392 AFILIACION VIGENCIAS MOD. ASW-H24B2/FFR2 SERIE: B3422D386005N00020 AFILIACION VIGENCIAS MOD. ASW-24B2/FFR2 SERIE: B3423D825702N00353 (6 EQUIPOS CON DOS SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	12
3	AA03-005-075	CEBIS 704 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINIS SPLIT 18000 BTU DEL AREA DE AULA 1, AURUS INVERTER MODELO ARU32-18A2/INV S/N DE SERIE, AURUS INVERTER ARU32-18A2/INV S/N DE SERIE, AULA 2 VENTOTEK MODELO AA18K2200F S/N DE SERIE, AUX MODELO ASW-12C2/EP S/N DE SERIE, AULA 3 AURUS INVERTER ARU32-18A2/INV S/N DE SERIE, AURUS INVERTER ARU32-18A2/INV S/N DE SERIE, AULA 4 AUX MODELO ASW-18B2/SK S/N DE SERIE, AUX MODELO ASW-18D2/FFR1., (8 EQUIPOS CON DOS SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	16
3	AA03-005-080	CEBIS 704 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINIS SPLIT 24000 BTU DEL AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS MARCA AUX MODELO ASW-24B2/FFR2 S/N DE SERIE, DIRECCION MARCA AUX MODELO ASW-24B2/FFR2 S/N DE SERIE (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	4
3	AA03-005-085	UMF 01, OAXACA. EQUIPO MINISPLIT, UBICADOS EN SITE1 , SITE 2 , AULA 1 AULA 2, MARCA YORK CAPACIDAD 18 000 BTU (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
3	AA03-005-090	UMF 01, OAXACA. EQUIPOS MULTISPLIT, UBICACADOS EN DENTAL Y CONSULTORIO PREVENIMSS MARCA CARRIER DE DOS EVAPORADORES CADA UNO DECAPACIDAD 12000 BTU CON UNA SOLA UNIDAD CONDENSADORA. (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
3	AA03-005-095	UMF 01, OAXACA. EQUIPO MINISPLIT, UBICADOS EN: AULA USOS MULTIPLE, PERSONAL . ARCHIVO MARCA YORK CAPACIDAD 24 000 BTU (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	3
3	AA03-005-100	UMF 01, OAXACA. EQUIPO MINISPLIT, UBICADOS EN CONSULTORIOS DENTALES, MARCA WOODLAN CAPACIDAD 12 000 BTU (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	3
3	AA03-005-105	UMF 65, OAXACA. EQUIPO MINISPLIT UBICADO EN CONMUTADOR, MARCA CARRIER CAPACIDAD 18 000 BTU (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-110	UMF 65, OAXACA. EQUIPO MINISPLIT UBICADOS EN DENTAL 1, DENTAL 2, DENTAL3, AULA VIRTUAL, MARCA CARRIER CAPACIDAD 12 000 BTU/H (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	4
3	AA03-005-115	UMF 65, OAXACA. EQUIPO MINISPLIT UBICADOS EN CONSULTORIO CADIMSS, AULA CADIMSS, PERSONAL, MASTOGRAFIA, MARCA YORK CAPACIDAD 12 000 BTU (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	4
3	AA03-005-120	CASA OFICIAL OAXACA. EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 18 000 BTU (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-125	CASA OFICIAL OAXACA. EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24 000 BTU (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-130	CASA OFICIAL OAXACA. EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 12 000 BTU (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 3				
3	AA03-005-135	SUBDELEGACION HUATULCO, OAXACA. MINI SPLIT DE 2 TR, MARCA LENNOX, MODELO 13ACXN048-230-21, UBICADOS EN SALA DE PATRONES, SERIE No. 11916G14143, 1918B12140, 1914J35154, 1918B12133 GAS REFRIGERANTE R410A ,PREVENTIVO-CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS MINIS PLIT, LIMPIEZA DEL EVAPADOR Y CONDENSADOR CON PRODUCTO QUIMICO MASTER FOARM, REVISION Y CORRECCION DE FUGAS EN VALVULAS DE ALTA Y BAJA PRESION, REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS,, LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, REALIZACION DE VACIO DE DESHIDRATACION, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN,, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, (2 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
3	AA03-005-140	SUBDELEGACION HUATULCO, OAXACA. MINI SPLIT DE 2 TR, UBICADOS EN SALA DE ATENCIÓN A DERECHOHABIENTES , MARCA MIRAGE MODELO CMF261N, R-410A, SERIES M3256, M3258, M3277 (3 EQUIPOS CON UN SERVICIOS UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y EN OCTUBRE)	SERVICIO	3
3	AA03-005-145	H.G.S.Z MF No. 41 HUATULCO, OAXACA. MINI SPLIT DE 2 TR, UBICADOS EN EL ALMACEN, MARCA AUX MODELO ASW24B2/FFR2, R-410A, SERIES A212339705702W00186, A212339705702W00076 (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
3	AA03-005-150	H.G.S.Z MF No. 41 HUATULCO, OAXACA. MINI SPLIT DE 2 TR, MARCA MIDEA MODELO M24CDA, R-410A, SERIES, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-155	H.G.S.Z MF No. 41 HUATULCO , OAXACA. MINI SPLIT DE 1 TR, UBICADO EN EL SERVICIO DE ARCHIVO CLINICO, MARCA AUX MODELO ASW-12A2/FFR2, R-410A, SERIES A2102B004203W00375 (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
3	AA03-005-160	H.G.S.Z MF No. 41 HUATULCO, OAXACA. MINI SPLIT DE 1.5 TR, UBICADO EN FARMACIA, MARCA CARRIER MODELO 38UPC183A-C, R-410A, SERIES (1 EQUIPOCON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-165	U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT,CON CAPACIDAD DE 5 TONELADA DE REFRIGERACION,R-22, UBICADO EN SALA DE ESPERA , MARCA YORK (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-170	U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 12 000 BTU, UBICADO EN FARMACIA, MARCA: MIRAGE MODELO CXF121F, SERIE:S/N, REFRIGERANTE R22, CONDENSADOR MARCA MIRAGE, MODELO: EXP121F (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-175	U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CAPACIDAD DE 12 000 BTU, UBICADO EN RED FRIA,, MARCA MIRAGE , MODELO CXF121F, SERIE:EXF121F7041710201, REFRIGERANTE R22, CONDENSADOR MARCA MIRAGE, MODELO: EXP121F, SERIE: (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-180	U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 12 000 BTU, UBICADO EN ARCHIVO CLINICO, MARCA WHIRPOOL , MODELO WA3026Q0, REFRIGERANTE R22, CONDENSADOR MARCA WHIRPOOL, MODELO: WA3026Q0, SERIE:TC627015676 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 3				
3	AA03-005-185	U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CAPACIDAD DE 12 000 BTU, MARCA MIRAGE , MODELO CXF121F, SERIE:EXF121F7081600612, REFRIGERANTE R22, CONDENSADOR MARCA MIRAGE, MODELO: EXP121F, SERIE: (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-190	U.M.F. No. 33 SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CAPACIDAD DE 12 000 BTU, UBICADO EN FARMACIA, MARCA AUX , MODELOASW/12AZ/FFR2, SERIE: A21029355103 W00021, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADOR MARCA AUX, MODELO: ASW 12A2/FFR2, SERIE: 133/959355103N00938 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-195	U.M.F. No. 33 SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CAPACIDAD DE 24 000 BTU, UBICADO EN RED FRIA, MARCA MIDEA , MODELO M-24CDA, SERIE: S/N, REFRIGERANTE R22, CONDENSADOR MARCA MIDEA, MODELO: 24CDA, SERIE: S/N, , CON DOS SERVICIOS A REALIZAR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-200	U.M.F. No. 33 SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, CAPACIDAD DE 12 000 BTU, UBICADO EN LACTANCIA MATERNA,, MARCA YORK , SERIE: S/N, REFRIGERANTE R22, CONDENSADOR MARCA YORK, SERIE: S/N (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-205	U.M.F. No. 33 SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT,CAPACIDAD DE 12 000 BTU,, UBICADO EN ALMACEN, MARCA WHIRPOOL MODELO WA104520, SERIE: QK53183824, REFRIGERANTE R22, CONDENSADOR MARCA WHIRPOOL, MODELO: WA104520 , SERIE: QK53133931 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-210	SUBDELEGACION, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 22300 BTU (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-215	SUBDELEGACION, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA CARRIER CAPACIDAD 12000 BTU (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-220	SUBDELEGACION, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA SAMSUNG CAPACIDAD 11700 BTU (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-225	SUBDELEGACION, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA LENOX CAPACIDAD 24000 BTU (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-230	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: WHIRPOOL, MODELO: WA1941Q (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-235	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-240	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME,UBICADO EN MODULO 2 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-245	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN SALA DE JUNTAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-250	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN OFICINA DEL ADMINSTRADOR DE LA SUBDELEGACION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-255	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN OFICINA DE LA SUBDELEGACION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 3				
3	AA03-005-260	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN OFICINA DE JURIDICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-265	UMF 31,ZIMATLAN, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: MIRAGE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-270	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER,UBICADO SALA DE RAYOS X (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-275	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, UBICADO EN FARMACIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-280	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER,UBICADO EN SALA DE USOS MULTIPLES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-285	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, UBICADO EN DIRECCION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-290	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, UBICADO EN EL SITE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-295	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, UBICADO EN EL AREA DE ODONTOLOGIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-300	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, UBICADO EN EL AREA DE LABORATORIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-305	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER ,UBICADO EN EL AREA DE ULTRA SONIDO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-310	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER ,UBICADO EN EL AREA DE PENSIONES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-315	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: WEATHER KING,UBICADO EN AMC (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-320	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: WEATHER KING,UBICADO EN EPIDEMIOLOGIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-325	UMF 27,OCOTLAN, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-330	UMF 17, MAGDALENA APASCO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN EL SITE No INCLUYE SUSTITUCION DE COMPRESOR. CAPACITOR . (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-335	UMF 17, MAGDALENA APASCO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN FARMACIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-340	UMF 17, MAGDALENA APASCO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN CONSULTORIO 1 AMC, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DREN (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 3				
3	AA03-005-345	UMF 17, MAGDALENA APASCO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN CONSULTORIO 3 MEDICINA FAMILIAR, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE MANGUERA DREN (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-350	UMF 56, HUITZO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME,UBICADO EN EL AREA DE SITE No. INCLUYE SUSTITUCION DE COMPRESOR. CAPACITOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-355	UMF 56, HUITZO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME, UBICADO EN FARMACIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-360	UMF 56, HUITZO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME, UBICADO EN CONSULTORIO 1 AMC (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-365	UMF 56,HUITZO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME, UBICADO EN CONSULTORIO 3 MEDICINA FAMILIAR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-370	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN EL SITE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-375	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, UBICADO EN EL SITE OFICINAS ADM (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-380	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN CONSERVACION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-385	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, MARCA: CARRIER, UBICADO EN EL AREA DE LA COORDINACION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-390	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, MARCA: CARRIER, UBICADO EN LA OFICINA DE ADQUICISIONES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-395	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-400	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, MARCA: CARRIER, UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-405	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN ADQUISICIONES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-410	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, MARCA: CARRIER, UBICADO EN ADQUICISIONES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-415	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-420	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, MARCA: CARRIER, UBICADO EN EN LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 3				
3	AA03-005-425	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, MARCA: CARRIER, UBICADO EN RACK SISTEMA CONTRA INCENDIOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-430	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, MARCA: CARRIER, UBICADO EN EL CUARTO DE CCTV. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-435	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, UBICADO EN ADQUISICIONES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-440	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24 000 BTU, UBICADO EN LA OFICINA DE SUMINSTRO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-445	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, UBICADO EN LA OFICINA DE SUMINSTRO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-450	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 60 000 BTU, UBICADO EN LA JAULA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-455	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 60 000 BTU, UBICADO EN LA JAULA DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-460	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 60 000 BTU, UBICADO EN OFICINAS ADMISNTRATIVAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-465	UMF 13, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24 000 BTU, UBICADO EN EL AREA DE RED DE FRIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-470	UMF 13, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME, UBICADO EN FARMACIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-475	UMF 13, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, MARCA: CARRIER, UBICADO EN LA DIRECCION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-480	UMF 13, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-485	UMF 13, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAXACA, MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIRAGE MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIRAGE MODELO: CXF261J SERIE: S/N, UBICADO EN AMC (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-490	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA. MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, UBICADO EN SALA DE ESPERA EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-24HDA SERIE: 2410381870350120120283 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-24HDA SERIE: 241087045012050242 REFRIGERANTE: R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-495	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA. MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, UBICADO EN CONSULTORIO 2 EVAPORADOR MARCA: CARRIER MODELO: 40UPC243A-E SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 3				
3	AA03-005-500	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN CONSULTORIO DE PREVENTIVA EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO:M-12CDLA SERIE: 241123676096319012039 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-505	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA. MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, UBICADO EN URGENCIAS, EVAPORADOR MARCA: CARRIER MODELO: 40UPC123A-E SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-510	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN CONSULTORIO 1 EVAPORADOR MARCA: INTENSITY MODELO: HWNE12KF-3 SERIE: 0003 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: INTENSITY MODELO: HWNC12KF-3 SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-515	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN AFILACION Y VIGENCIA EVAPORADOR MARCA: YORK MODELO: YYHFXC012BBA-FX SERIE: 6069167413060047 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: YORK MODELO: YYHFC012 SERIE: 606902674130602553 REFRIGERANTE: R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-520	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA. MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, UBICADO EN FARMACIA, EVAPORADOR MARCA: CARRIER UP MODELO: 40UPC243A-E SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-525	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA. MINI SPLIT, DE 10,800 BTU, UBICADO EN DIRECCION, EVAPORADOR MARCA: YORK MODELO: YYHFXC012BBA-AX SERIE: 606902674130601065 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: YORK MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-530	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA. MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, UBICADO EN AREA DE ADMINISTRACION, EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO:M-24CDA SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDA SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-535	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO, OAX. MINI SPLIT, DE 18,000 BTU,UBICADO EN LA SALA DE ESPERA, MARCA: CARRIER UP MODELO: 38UPC183A-C. SERIE: 53UPC183A, R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-540	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO, OAX. MINI SPLIT, DE 24,000 BTU,UBICADO EN EL RACK, MARCA: LENNOX. MODELO: LM024CO-100P232-1X. SERIE: S2816A53308, R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-545	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN DIRECCION MARCA: AUX. MODELO: ASW-18B2/FFR2, SERIE: B34049705701N00556 R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-550	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN CONSULTORIO 1 MARCA: AUX. MODELO: ASW-18B2/FFR2, No. SERIE:B34049705701N00296 R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-555	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN FARMACIA, MARCA: MIDEA. MODELO: M-12CDLA. SERIE: 2411531860264 R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 3				
3	AA03-005-560	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN EL CONSULTORIO 2 MARCA: TRANE. MODELO: 2MCW0518G1000CA (EVAPORADOR) SERIE: 2TTK0518G1P00CA (CONDENSADORA). SERIE: 63229943265 R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-565	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN CURACIONES, MARCA: CARRIER. MODELO: 400NC123B-E, No. SERIE: D2000844360116113170722, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-570	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO, OAX. MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, UBICADO EN PREVENTIVA, MARCA: CARRIER. MODELO: 400NC123B-E, No. SERIE: D200645370115C11170351, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-575	UMF 06, JUCHITAN, OAX. MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER AUX MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-410A CONDENSADOR MARCA: CARRIER AUX MODELO: ASW-1882/FFR2 SERIE: A2106A899906W00081 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-580	UMF 06, JUCHITAN, OAX.. MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER AUX MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-410A CONDENSADOR MARCA: CARRIER AUX MODELO: ASW-24B2/FFR2 SERIE: A2123A899907W00389 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-585	UMF 06, JUCHITAN, OAX. MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: INTENSITY MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: INTENSITY MODELO: HWNC181 SERIE: S/N (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-590	UMF 06, JUCHITAN, OAX. MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIRAGE MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIRAGE MODELO: CXF261J SERIE: S/N (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-595	UMF 06, JUCHITAN, OAX. MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER AUX MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-410A CONDENSADO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-600	UMF 06, JUCHITAN, OAX. MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER AUX MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-410A CONDENSADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-605	UMF 06, JUCHITAN, OAX. MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-610	UMF 06, JUCHITAN, OAX. MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-615	UMF 05, TEHUANTEPEC, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN LA SALA DE ESPERA, EVAPORADOR MARCA: AUX MODELO: ASW-24B2/FFR2 SERIE: B3423B723905N00036 REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-620	UMF 05, TEHUANTEPEC, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN DIRECCION, EVAPORADOR MARCA: CARRIER MODELO: 400NC123B-E SERIE: D201769690116513170036 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-625	UMF 05, TEHUANTEPEC, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN CONSULTORIO 1 EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA SERIE: 24115318601650301201 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA SERIE: S/N (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 3				
3	AA03-005-630	UMF 05, TEHUANTEPEC, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN MEDICINA PREVENTIVA , EVAPORADOR MARCA: LENNOX MODELO: LM012CO-100P232-1X SERIE: S2816A03824 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: LENNOX MODELO: LM012CO-100P232-1X SERIE: S/N (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-635	UMF 05, TEHUANTEPEC, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN EL CONSULTORIO 2 , EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA SERIE: S/N (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-640	UMF 05, TEHUANTEPEC, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN EL AREA DE AFILACION Y VIGENCIA , EVAPORADOR MARCA: YORK, MOD. TLEA12FS-ADR SERIE: 217001533090801845 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA SERIE: S/N, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-645	UMF 05, TEHUANTEPEC, OAX.. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN EL AREA DE ADMINISTRACION , EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA SERIE: S/N, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-650	UMF 29 BARRIO LA SOLEDAD, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN DIRECCION , EVAPORADOR MARCA: CARRIER MODELO: M-12CDLA SERIE: D200046561215320170107 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: S/N SERIE: S/N (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-655	UMF 29 BARRIO LA SOLEDAD, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN PREVENTIVA , EVAPORADOR MARCA: BENELUX MODELO: EV1425 SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-410A CONDENSADOR MARCA: BENELUX MODELO: M-12CDLA SERIE: S/N (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-660	UMF 29 BARRIO LA SOLEDAD, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN ATENCION MEDICA CONTINUA , EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO: MAS12H2AGO SERIE: 341220000FR21270320206 REFRIGERANTE: R-140A CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: S/N SERIE: S/N, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-665	UMF 29 BARRIO LA SOLEDAD, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN EL CONSULTORIO DE PSICOLOGIA , EVAPORADOR MARCA: AURUS MODELO: ARU-12A2/OF SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-410A, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-670	UMF 30, TAPANATEPEC, OAXACA, MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN COVID , EVAPORADOR MARCA: AURUS. MODELO: ARU32-12A1/INV. SERIE S/N REFRIGERANTE R-32/0, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-675	UMF 30, TAPANATEPEC, OAXACA, MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN CONSULTORIO FAMILIAR EVAPORADOR MARCA: RHEEM MODELO: RCGC-HW12H2. SERIE: S/N CONDENSADOR. MODELO: RCGC-W12H2. SERIE: S/N. REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-680	UMF 30, TAPANATEPEC, OAXACA. MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, UBICADO EN MEDICINA PREVENTIVA , EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-18CDA SERIE: D210247700515727120102 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-18CDA SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-685	UMF 30, TAPANATEPEC, OAXACA, MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN ATENCION MEDICA CONTINUA , EVAPORADOR MARCA: RHEEM. MODELO: RCGC-HW18C2. SERIE: CONDENSADORA. MARCA: MODELO: RCGC-W18C2, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 3				
3	AA03-005-690	UMF 30, TAPANATEPEC, OAXACA. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, UBICADO EN DIRECCION, EVAPORADOR MARCA: CARRIER UP MODELO: 40UPC123A-E SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-695	UMF 30, TAPANATEPEC, OAXACA. MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, UBICADO EN EL RACK, EVAPORADOR MARCA: CARRIER UP MODELO: 40UPC183A-E SERIE: 209048230614115110235 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
3	AA03-005-700	BODEGA ARCHIVO DE CONCENTRACION, OAXACA AREA DE CONSTRUCCIONES, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, (4 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	4
3	AA03-005-705	BODEGA ARCHIVO DE CONCENTRACION, OAX., AREA DE CONSTRUCCIONES, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE (2 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	2
3	AA03-005-710	BODEGA ARCHIVO DE CONCENTRACION, OAX., OFICINAS DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES. MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: INTENSITY MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: INTENSITY MODELO: HWNC181 SERIE: S/N (10 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES DE MAYO)	SERVICIO	10
3	AA03-005-715	TIENDA IMSS 110 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINIS SPLIT DE 12000 BTU EN OFICINA DEL ADMINISTRADOR MARCA UA UNITED APPLINCES MODELO UAWC 12-DN3C1 SERIE WC12DN10421000806 Y CONMUTADOR, MARCA MABE, MODELO MMT12CBWCAAXMI8, SERIE 23121474FMB3937. SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, DESARMADO Y ARMADO, COLOCACION DE ARMAFLEX, CINTA VINILICA, REVISION DE PRESIONES , AMPERAJE, PRUEBAS EN VACIO PARA CHECAR FUGAS, CARGA DE GAS EN CASO DE REQUERIR, ASI COMO CAMBIO DE CAPACITOR SI FUESE NECESARIO (2 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	4

PARTIDA No. 4				
4	AA04-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SURJAN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, EVACUACIÓN DEL ACEITE, LIMPIEZA DE CARTER Y COMPRESOR HERMÉTICO, SERVICIO AL MOTOR ELÉCTRICO, CAMBIAR: ACEITE, BALEROS SKF Y CHUMACERAS SKF, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE PIEDRAS DESECANTES Y PIEDRAS AL FILTRO DESECANTE TIPO CÁPSULA, MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESIÓN, AJUSTE DE CONTROL ELÉCTRICO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA A MOTORES DE VENTILADORES CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25 Y DESENGRASANTE; PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO Y TRICLOROETILENO EN LAS LINEAS DE L.L. Y L.S. Y EQUIPO A 8 PSIG, DETECCIÓN DE FUGAS Y REALIZAR CORRECCIÓN DE LAS MISMAS, REALIZACIÓN DE VACÍO DE DESHIDRATACIÓN DE 0 MM HG, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTÁNDOLO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN CON FORME A FABRICANTE SISTEMA ELÉCTRICO 1. REVISIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL TABLERO A LA UNIDAD, APRETANDO BORNES DE LLEGADA DEL CONDUCTOR Y SALIDA DE PASTILLA TÉRMICA, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD. 2. REVISIÓN DE LLEGADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS BORNES DEL EQUIPO, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD. 3. VERIFICAR VOLTAJE DE LLEGADA AL TABLERO DE CONTROL, QUE SEA DE DISEÑO DE LA		



PARTIDA No. 4				
		UNIDAD, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD. 4. VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD, (ENTREGAR REPORTE POR ESCRITO, (PUNTOS 3 Y 4) 5. LIMPIEZA DE CONTACTORES Y RELEVADORES DE TABLERO DE CONTROL, CON LÍQUIDO DIELECTRICO. 6. LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DEL MOTOR. SISTEMA MECANICO 7. LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADORES Y SERPENTINES CONDENSADORES, CON LÍQUIDO A PRESIÓN. 8. LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS, PARA EVITAR SE TAPONE LA DESCARGA DE AGUA DE CONDENSACIÓN. 9. LIMPIEZA DE ASPAS DE MOTORES, CONDENSADORES Y TURBINAS. 10. AJUSTE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410A, R22, O EL QUE SE REQUIERA, DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO. 11. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE EN UNIDADES DONDE NO REQUIERAN SUSTITUCIÓN, . 12. VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE LAS ÁREAS ACONDICIONADAS, QUE SEA CON UN MÍNIMO DE 22° C. 13. VERIFICACIÓN Y EN SU CASO CORRECCIÓN AL CICLO DE TRABAJO DEL COMPRESOR. 14. VERIFICACIÓN Y EN SU CASO CORRECCIÓN DE FUGAS. 15. LIMPIEZA DE TERMOSTATO, VERIFICANDO QUE OPERE CORRECTAMENTE, EN SU PARO, ARRANQUE Y CORTE AUTOMÁTICO POR TEMPERATURA. 16. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES Y TRAYECTORIA DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. 17. REPARACIÓN DE FUGAS EN DUCTOS EXTERNOS (LÁMINA). 18. VERIFICACIÓN DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS; AJUSTE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y NIVELACIÓN. LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL CON SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA DAÑADA, IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACÍO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS. REPORTE TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO EN MEDIO ESCRITO Y DIGITAL AL TÉRMINO DEL SERVICIO.		
4	AA04-005-005	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD: 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. UBICADO EN CONSULTORIOS, MARCA: TRANE, MODELO EAC240A3EOA SERIE 14461225JA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2" (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-010	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD: 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. UBICADO EN SALA DE ESPERA MARCA TRANE, MODELO EAC240A3EOA SERIE 14461224JA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2" (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2



PARTIDA No. 4				
4	AA04-005-015	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR UBICADO EN CONSULTORIOS PLANTA ALTA, MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/M, SERIE: 5616G07802. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-020	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR UBICADO EN OFICINAS Y FARMACIA, MARCA: TRANE, MODELO: EAC240A3EOA, SERIE: 24052432JA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-025	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR, UBICADO EN: PASILLO PASILLO PLANTA ALTA SALIDA, MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5616G07801. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-030	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR UBICADO EN PASILLO GOBIERNO, MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5616F03769. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-035	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR, UBICADO EN CONSULTORIOS PLANTA BAJA, MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5617L01390. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-040	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR UBICADO EN MEDICINA PREVENTIVA, MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5616G00995. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-045	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION, UBICADO EN CONSULTA EXTERNA MARCA TRANE, MODELO EAC240A3EOA SERIE 14461225JA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-050	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION, UBICADO EN HOSPITALIZACION 1, MARCA TRANE, MODELO EAC180A3EOA SERIE 140710175A . INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-055	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION, UBICADO EN: HOSPITALIZACION 2 MARCA: TRANE, MODELO: EAC240A3EOA, SERIE 14461227JA . INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-060	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION, UBICADO EN RAYOS X MARCA: TRANE, MODELO: EAC180A3EOA SERIE 141510038A . INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2



PARTIDA No. 4				
4	AA04-005-065	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION, UBICADO EN QUIROFANO , MARCA TRANE, MODELO: TTA180E300AA, SERIE: 14295K8LTA MANEJADORA CSAA010UAK00 SERIE K14661386 . INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-070	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DE PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION, UBICADO EN CEYE MARCA TRANE, MODELO THH180G3R0B05 SERIE 174310993D, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR: R410 DE 12 TR Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2" (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-005-075	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION, UBICADO EN CEYE MARCA TRANE, MODELO: TSC090F3EOA, SERIE: 144610877L INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-080	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD 10 TONELADAS DE REFRIGERACION, UBICADO EN URGENCIAS MARCA TRANE, MODELO TSC120H3E0A7 SERIE 221613836L INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-085	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION. UBICADO EN PEDIATRIA MARCA TRANE, MODELO T5C090F3EOA06 SERIE 150111648L INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-090	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION, UBICADO EN FARMACIA MARCA TRANE, MODELO T5C072F3EOA06, SERIE: 150111600L, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-095	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE, CAPACIDAD 20 TR. 240,000 BTU/HR, UBICADO EN: HOSPITAL 3, MARCA: LENNOX, MODELO: KCA240H4B/M, SERIE: 5617C00908. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-100	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR, UBICADO EN: TOCOCIRUGIA, MARCA: LENNOX, MODELO: KCA240H4B/M, SERIE: 5617E00714. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-105	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HRUBICADO EN: GOBIERNO, MARCA: LENNOX, MODELO: KCA240H4B/M, SERIE: 5617C10031. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-110	U.M.F. 59 LOMA BONITA, OAX. MANTENIMIEMTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR, UBICADO EN: GOBIERNO, MARCA: LENNOX, MODELO:KCA240H4B/M, SERIE: 5617E00715. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2



PARTIDA No. 4				
4	AA04-005-115	U.M.F. 59 LOMA BONITA, OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR, UBICADO EN: URGENCIAS, MARCA: LENNOX, MODELO:KCA240H4B/M, SERIE: 5617C11065. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-120	U.M.F. 59 LOMA BONITA, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR, UBICADO EN: CONSULTA EXTERNA, MARCA: TRANE, MODELO: TWE24043BAA07BD, SERIE: 23243627WA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-125	U.M.F. No. 38, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR. 180000 BTU/HR MARCA TRANE , MODELO:THH180GR0B05, SERIE: 17410103D. INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO,FILTOS DE BOLSA, (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES DE MAYO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-130	U.M.F. No. 38, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 30 TR. 360000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO:LCH360H4BN1Y, SERIE: 5617C06093 :SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO,FILTROS DE BOLSA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES DE MAYO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-135	SUBDELEGACION HUATULCO, OAXACA. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE EXPANCON DIRECTA, CON CAPACIDAD DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION,R-410, DEL SERVICIO SALA DE JUNTAS, MARCA TRANE (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
4	AA04-005-140	HGSZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAXACA. UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, CON CAPACIDAD DE 5 TON DE REFRIGERACION, R-410 DEL SERVICIO DE NUTRICION, , MARCA TRANE, MODELO EAC 180A3E0A0000, SERIE 1450 1197 JA, (UN EQUIPO CON SERVICIOS UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
4	AA04-005-145	UMF. 23 CD. IXTEPEC, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LENNOX, MODELO KCA240H4H/M SERIE 5617D10034 CON 2 COMPRESORES TIPO SCROLL (50-50) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 24" X 2" EXTERIOR DE LA UNIDAD (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JULIO)	SERVICIO	1
4	AA04-005-150	UMF. 30 TAPANATEPEC, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LENNOX, MODELO KCA240H4H/M SERIE 5617B08910 CON 2 COMPRESORES TIPO SCROLL (50-50) UTILIZANDO REFRIGERANTE R 410A MOTOR DE 10 HP, CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 24" X 2" EXTERIOR DE LA UNIDAD (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JULIO)	SERVICIO	1
4	AA04-005-155	UMF. 06 JUCHITAN, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 7.5 TR. MARCA: YORK DRIVE, MODELO: NMO60COOAZAAZA, SERIE: WIE3707469. EN EL SERVICIO SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, CONSTA DE CAMBIO DE EVAPORADOR , CONDENSADOR, 1 COMPRESOR, SISTEMA ELECTRICO: (CONTACTOR TRIFASICO, MONITOR DE FASES TRIFASICOS, PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA, TRANSFORMADOR DE 220/24 V, FUSIBLES 10 AMP) VENTILADORES, LIMPIEZA DE SISTEMA CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 FILTROS MECANICOS, CORRECCION DEL SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE MOTOR DE VENTILADORES.SUMINISTRO Y COLACIÓN DE 6 FILTROS MECANICOS CON MARCO METÁLICO DE 24" X 24" X 2" , EN EL TECHO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CLINICO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JULIO)	SERVICIO	1
4	AA04-005-160	UMF. 06 JUCHITAN, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR. MARCA: MIDEA, MODELO: MRCT-150CWN1-D, SERIE: 541K440440137010100020. CON 2 COMPRESORES TIPO SCROLL (50-50) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO Y COLACIÓN DE 6 FILTROS MECÁNICOS CON MARCO METÁLICO DE 24" X 24" X 2" Y PRUEBAS. UBICADO EN PARTE SUPERIOR DE LA UNIDAD EN	SERVICIO	1



PARTIDA No. 4				
		LOS CONSULTORIOS MEDICOS, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JULIO)		
4	AA04-005-165	UMF. 06 JUCHITAN, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. MARCA: LENNOX. QUE CONSTA DE 4 COMPRESORES DE 5 TR DE REFRIGERACIÓN CADA UNO, REFRIGERANTE R410A, MOTOR DE 10 HP. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 1 COMPRESOR DE 5 TR, TRIFASICO, 220 V, Y SUMINISTRO Y COLACIÓN DE 6 FILTROS MECÁNICOS CON MARCO METÁLICO DE 24" X 24" X 2". EXTERIOR DE LA UNIDAD. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JULIO) SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ATENCION MEDICA CONTINUA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JULIO)	SERVICIO	1
4	AA04-005-170	UMF. 29 EL BARRIO LA SOLEDAD, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LENNOX, MODELO KCA240H4H/M SERIE 5616H0391 CON 2 COMPRESORES TIPO SCROLL (50-50) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 24" X 2" Y 6 CONTACTORES PARA LOS 6 VENTILADORES, EXTERIOR DE LA UNIDAD (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JULIO)	SERVICIO	1
4	AA04-005-175	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA DE 15 TON DE REFRIGERACION, R-410, MARCA TRANE, MODELOS:EAC180A3E0A, SERIES: 21392312JA , 21392322JA, 22251580JA LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTIN, . INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BANDAS Y FILTROS MECÁNICOS (4 (CUATRO) EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	6
4	AA04-005-180	SUBDELEGACIÓN SALINA CRUZ, OAXACA. UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE PLANTA ALTA DE 15 TON DE REFRIGERACION, R-410, MARCA TRANE,MODELO: EAC240A30A00000, SERIE: 22112514JA, LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTIN. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BANDAS Y FILTROS MECÁNICOS (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-185	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD PAQUETE DE 117,000 BTU/HR. 7.5 TON. REF. MARCA CARRIER MODELO 50HCD12A1A5-0A0A0 SERIE NUMERO 1714P42718 DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA Y FILTROS MECÁNICOS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, Y PINTURA ESMALTE A TODA LA UNIDAD. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
4	AA04-005-190	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD PAQUETE DE 117,000 BTU/HR. 7.5 TON. REF. MARCA CARRIER MODELO 50HCD12A1A5-0A0A0 SERIE NUMERO 211AP44024 DEL AUDITORIO; INCLUYE:SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR TIPO SCROLL DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION 220/3/60 REFRIGERANTE R410, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA Y FILTROS MECÁNICOS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, Y PINTURA ESMALTE A TODA LA UNIDAD. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-005-195	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD PAQUETE DE 117,000 BTU/HR. 7.5 TON. REF., MARCA CARRIER MODELO 50HC-A12A2A5-0A0A0 SERIE NUMERO 0715P96093 DE MEDICINA PREVENTIVA; Y EQUIPO MARCA TRANE DE 7,5 TR UBICADO EN LAVANDERÍA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS Y FILTROS MECÁNICOS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, Y PINTURA ESMALTE AL EQUIPO. (DOS EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE).	SERVICIO	4
4	AA04-005-200	SUBDELEGACION HUATULCO, OAXACA. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA,CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS DE REFRIGERACION, R-410, UBICADO EN OFICINA DEL SUBDELEGADO, MARCA TRANE , MANIOBRAS PARA LAS ADECUADIONES A REALIZAR, (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 4				
4	AA04-010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO INCLUYE: LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON AGUA A PRESIÓN Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE, CAMBIO DE BANDA, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE TERMINALES ELÉCTRICAS, LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, DEBIENDO HACER LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE LA PLACA DE DATOS DEL FABRICANTE, REVISIÓN DE PRESIONES DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, LIMPIEZA AL SISTEMA CON BARRIDO DE NITRÓGENO Y LIMPIADOR 141 -B, PARA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS E INCRUSTACIONES EN EL INTERIOR DE LA TUBERÍA. SISTEMA ELÉCTRICO 1. REVISIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL TABLERO A LA UNIDAD, APRETANDO BORNES DE LLEGADA DEL CONDUCTOR Y SALIDA DE PASTILLA TÉRMICA, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD. 2. REVISIÓN DE LLEGADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS BORNES DEL EQUIPO, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD. 3. VERIFICAR VOLTAJE DE LLEGADA AL TABLERO DE CONTROL, QUE SEA DE DISEÑO DE LA UNIDAD, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD. 4. VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD, (ENTREGAR REPORTE POR ESCRITO, (PUNTOS 3 Y 4) 5. LIMPIEZA DE CONTACTORES Y RELEVADORES DE TABLERO DE CONTROL, CON LÍQUIDO DIELECTRICO. 6. LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DEL MOTOR. SISTEMA MECANICO 7. LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADORES Y SERPENTINES CONDENSADORES, CON LÍQUIDO A PRESIÓN. 8. LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS, PARA EVITAR SE TAPONE LA DESCARGA DE AGUA DE CONDENSACIÓN. 9. LIMPIEZA DE ASPAS DE MOTORES, CONDENSADORES Y TURBINAS. 10. AJUSTE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410A, R22, O EL QUE SE REQUIERA, DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO. 11. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE EN UNIDADES DONDE NO REQUIERAN SUSTITUCIÓN, . 12. VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE LAS ÁREAS ACONDICIONADAS, QUE SEA CON UN MÍNIMO DE 22º C. 13. VERIFICACIÓN Y EN SU CASO CORRECCIÓN AL CICLO DE TRABAJO DEL COMPRESOR. 14. VERIFICACIÓN Y EN SU CASO CORRECCIÓN DE FUGAS. 15. LIMPIEZA DE TERMOSTATO, VERIFICANDO QUE OPERE CORRECTAMENTE, EN SU PARO, ARRANQUE Y CORTE AUTOMÁTICO POR TEMPERATURA. 16. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES Y TRAYECTORIA DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. 17. REPARACIÓN DE FUGAS EN DUCTOS EXTERNOS (LÁMINA). 18. VERIFICACIÓN DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS; AJUSTE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y NIVELACIÓN. A) BANDA B) FILTROS MECÁNICOS DE LÁMINA GALVANIZADA. C) FILTRO DE BOLSA CON 3 C/U D) FILTRO HEPA (ABSOLUTO) E) GAS REFRIGERANTE F) RODAMIENTOS G) FORRO AISLANTE DE 3/4" K) PINTURA GENERAL A GABINETE Y CARCAZA DE UNIDAD CONDENSADORA. INCLUYE: PINTURA MATE COLOR GRIS, LIMPIEZA DE CORROSIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. L) SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL MOTOR DE LA TURBINA Y VENTILADORES. M) REPORTE TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO EN MEDIO ESCRITO Y DIGITAL AL TÉRMINO DEL		



PARTIDA No. 4				
		SERVICIO.		
4	AA04-010-005	HGZ No. 1 OAXACA, OAX., UNIDAD DIVIDIDO DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE 25 TON DE REFRIGERACION MARCA YORK,R-22, MODELO HA300C00A2AAA2B, SERIE NDNM043861 UCA Y UMA UBICADO EN BANCO DE SANGRE, NCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: • ASPAS PARA MOTORES. • 1 MOTOR DE TURBINA DE 7.5 HP • BANDA B29 • VÁLVULA DE EXPANSIÓN. • PIEDRAS DESECANES • MIRILLA • TERMOSTATO DIGITAL • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO • 2 FILTROS MECÁNICOS DE 12" X 34" X 2.2", • 8 FILTROS PLISADOS DE CARTÓN DE 12" X 34" X 2.2", • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), MANTENIMIENTO A 4 MOTORES VENTILADOR DE 1. HP Y MOTOR DE TURBINA DE 7.5 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-010-010	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 30 T.R. MARCA YORK , REFRIGERANTE R-410, UCA Y UMA UBICADO EN ÁREA DE UCI, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: • CONTROL DE TEMPERATURA • FILTROS DESHIDRATADORES. • 1 MOTOR DE TURBINA DE 7.5 HP • BANDA B65 • TERMOSTATO DE CONTROL, MARCA HONEYWELL CON GARDATERMOSTATO, CONTACTORES, FUSIBLES, BÓRNERAS. • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO, • SENSOR DE VOLTAJE Y ARRANCADOR. • 4 FILTROS DE BOLSA DE 20" X 20" X 9" Y 4 FILTROS MECÁNICOS DE 20" X20" X X 2" • CABLEADODO, INTERRUPTOR PRINCIPAL Y TRANSFORMADORES, • ASPAS PARA MOTORES. • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTO, BASE Y ESTRUCTURA, TACONES. • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), MANTENIMIENTO A 4 MOTORES VENTILADOR DE 1.5 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-010-015	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX., EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 25 T.R. MARCA CARRIER MODELO 38APD02554A10020 SERIE 5012Q46712 REFRIGERANTE R410, UBICADO EN ÁREA DE URGENCIAS PRIMER CONTACTO. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: • ASPAS PARA MOTORES. • CONTACTOR DE 3 POLOS.A 60 AMP. • VÁLVULA SOLENOIDE • 1 MOTOR DE TURBINA DE 7.5 HP • BANDA B29 • VÁLVULA DE EXPANSIÓN.	SERVICIO	1



PARTIDA No. 4				
		• PIEDRAS DESECANTES • 2 FILTROS DE BOLSA DE 12" X 34" X 9", - 2 FILTROS MECÁNICOS DE 12" X 34" X 2.2", - 2 DE 24" X 24" X 2" Y - 6 DE 23" X 19.5" X 2, 6 DE 20.5" X 16.5" X 7.5" • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), MANTENIMIENTO A 2 MOTORES VENTILADOR DE 1. HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).		
4	AA04-010-020	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX., EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA CARRIER MODELO 38AUDA16A0A5A0A0A0 , SERIE 4112U46958 REFRIGERANTE R410 UCA Y UMA, UBICADO EN ÁREA DE URGENCIAS PEDIATRIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • ASPAS PARA MOTORES. • 1 COMPRESOR DE 15 TR. • 1 MOTOR DE VENTILADOR DE 1.5 HP • BANDA B29 • VÁLVULA DE EXPANSIÓN. • PIEDRAS DESECANTES • 2 FILTROS DE BOLSA DE 25" X 20" X 9", - 2 FILTROS MECÁNICOS DE 25" X 20.5" X 2", - 1 FILTRO ABSOLUTO DE 24" X 24" X 11.5" Y 1 DE 24" X 12" X 11.5" • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), . MANTENIMIENTO A 1 MOTOR VENTILADOR DE 1.5 HP Y MOTOR DE TURBINA DE 5 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-010-025	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX., EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 15 T.R. MARCA CARRIER MODELO 38AUDA16A0A5A0A0A0 SERIE 4412U49474, REFRIGERANTE R-410, UCA Y UMA UBICADO EN ÁREA DE URGENCIAS OBSERVACIÓN ADULTO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • ASPAS PARA MOTORES. • 1 MOTOR DE VENTILADOR DE 1 HP • BANDA B38 • VÁLVULA DE EXPANSIÓN. • PIEDRAS DESECANTES • INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE 30 AMP • 3 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 20" X 9", Y 8 DE 15.5" X 20" X 9"- • 3 FILTROS MECÁNICOS DE 24" X 20" X 2", Y 8 DE 15.5" X 20" X 2" • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), . MANTENIMIENTO A 2 MOTORES VENTILADOR DE 1 HP Y MOTOR DE TURBINA DE 5 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-010-030	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 15 T.R. MARCA YORK REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE PEDIATRÍA PISO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • ASPAS PARA MOTORES. • BANDA A64 • VÁLVULA DE EXPANSIÓN. • PIEDRAS DESECANTES • TIMER Y TRANSFORMADOR 220-120-24 V • 3 FILTROS DE BOLSA DE 11.5" X 19" X 7.5", Y 8 DE 19" X 19" X 7.5"- • 3 FILTROS MECÁNICOS DE 11.5" X 19" X 2", Y 8 DE 19" X 19.5" X 2" • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL	SERVICIO	1



PARTIDA No. 4				
		• REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), . MANTENIMIENTO A 2 MOTORES VENTILADOR DE 1.5 HP Y MOTOR DE TURBINA DE 7.5 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).		
4	AA04-010-035	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE DE 25 T.R. MARCA TRANE , REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE RAYOS X CENTRALES INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • ASPAS PARA MOTORES. • BANDA BX44 • 3 FILTROS DE BOLSA DE 11.5" X 19" X 7.5", • 3 FILTROS MECÁNICOS DE 11.5" X 19" X 2", • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), . MANTENIMIENTO A 2 MOTORES VENTILADOR DE 1. HP Y MOTOR DE TURBINA DE 3 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-010-040	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA YORK , REFRIGERANTE R-410, UCA Y UMA UBICADO EN ÁREA DE UCEN. NCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • ASPAS PARA MOTORES. • BANDA BX57 • VÁLVULA DE EXPANSIÓN. • PIEDRAS DESECANTES • TIMER Y TRANSFORMADOR 220-120-24 V • 3 FILTROS DE BOLSA DE 19" X 11" X 9", Y 4 DE 20" X 20" X 9" • 3 FILTROS MECÁNICOS DE 19" X 11" X 2.4 Y 4 DE 20" X 20" X 9", • 1 FILTRO ABSOLUTOS TIPO HEPA DE 24" X 32" X 12", • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO • CONTACTORES, FUSIBLES Y BORNERAS • TERMOSTATO DE CONTROL MARCA HONEYWEL * IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTO, BASE Y ESTRUCTURA, TACONES. • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), . MANTENIMIENTO A 4 MOTORES VENTILADOR DE 1 HP Y MOTOR DE TURBINA DE 7.5 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-010-045	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE DE 15 T.R. MARCA YORK, UBICADO EN ÁREA DE COCINA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • ASPAS PARA MOTORES. • BANDA A49 • VÁLVULA DE EXPANSIÓN. • PIEDRAS DESECANTES • 4 FILTROS DE CARTÓN DE 16" X 20" X 2", • 4 FILTROS METÁLICOSS LAVABLES DE 16" X 20" X 2. • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO * IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTO, BASE Y ESTRUCTURA, TACONES. • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), . MANTENIMIENTO A 2 MOTORES VENTILADOR DE 3/4 HP Y MOTOR DE TURBINA DE 1.5 HP	SERVICIO	1



PARTIDA No. 4				
		(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)		
4	AA04-010-050	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE DE 20 T.R. MARCA YORK, UBICADO EN ÁREA DE GINECOLOGIA B. INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • ASPAS PARA MOTORES. • BANDA BX49 • VÁLVULA DE EXPANSIÓN. • PIEDRAS DESECANTES • 8 FILTROS DE CARTÓN DE 25" X 20" X 2", • 4 FILTROS METÁLICOS LAVABLES DE 25" X 20" X 2. • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO *CAMBIO DE FORRO DE DE DUCTO, • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), . MANTENIMIENTO A 2 MOTORES VENTILADOR DE 1 HP Y MOTOR DE TURBINA DE 5 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
4	AA04-010-055	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE DE 20 T.R. MARCA TRANE, UBICADO EN ÁREA DE TOMÓGRAFO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • ASPAS PARA MOTORES. • BANDA BX49 • 8 FILTROS DE CARTÓN DE 19.5." X 24" X 2", • 4 FILTROS METÁLICOS LAVABLES DE 25" X 20" X 2. • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), . MANTENIMIENTO A 4 MOTORES VENTILADOR DE 1 HP Y MOTOR DE TURBINA DE 3 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
4	AA04-010-060	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. SERVICIO DE UNIDAD LAVADORA DE AIRE DE USO HOSPITALARIO PARA EL AREA DE CONSULTA EXTERNA PLANTA ALTA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • BANDA BX49 • FILTROS METÁLICOS LAVABLES • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO • MANTENIMIENTO A MOTORES (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
4	AA04-010-065	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. SERVICIO DE UNIDAD LAVADORA DE AIRE DE USO HOSPITALARIO PARA EL AREA DE CONSULTA EXTERNA PLANTA BAJA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • BANDA BX49 • FILTROS METÁLICOS LAVABLES • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	SERVICIO	1



PARTIDA No. 4				
		. MANTENIMIENTO A MOTORES (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)		
4	AA04-010-070	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. INYECTOR DE AIRE PARA EL AREA DE LAVANDERÍA, INCLUYE: REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.) SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO CONTRA VARIACIÓN DE VOLTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS, LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS, CAMBIO DE BANDAS, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-010-075	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE MARCA SOLER & PALAU DE 5 HP. COCINA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO, BANDAS, INTERRUPTOR, TURBINA, SUSTITUCIÓN DE 6 ML DE DUCTO DE 40X30 CMS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE 6 REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE 18X12", LIMPIEZA DE INTERIOR DE DUCTOS, (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-010-080	UMAA- H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 25 T.R. MARCA YORK, REFRIGERANTE R-410 UCA Y UMA, UBICADO EN ÁREA DE CIRUGÍA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • ASPAS PARA MOTORES. • 1 COMPRESOR DE 12.5 TR. • BANDA B29 • FILTRO DESHIDRATADOR • PIEDRAS DESECANTES • 3 FILTROS DE BOLSA DE 23.5" X 11.75" X 9", -Y 3 DE 23.5" X 23.5" X 9" • 3 FILTROS DE MECÁNICOS DE 23.5" X 11.75" X 2", Y 3 DE 23.5" X 23.5" X 2" • INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 50 AMP. • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), . MANTENIMIENTO A 4 MOTORES VENTILADOR DE 1 HP Y MOTOR DE TURBINA DE 5 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-010-085	UMAA- H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. SERVICIO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 30 T.R. MARCA YORK, REFRIGERANTE R-410 UCA Y UMA, UBICADO EN ÁREA DE HEMODIÁLISIS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • ASPAS PARA MOTORES. • 1 COMPRESOR DE 12.5 TR. • FILTRO DESHIDRATADOR • PIEDRAS DESECANTES • CHUMACERAS • 3 FILTROS DE BOLSA DE 23.5" X 23.5" X 9", -Y 3 DE 11.5" X 23.5" X 9" • 3 FILTROS DE MECÁNICOS DE 23.5" X 23.5" X 2", Y 3 DE 11.5" X 23.5" X 2" • INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 50 AMP., • REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUYENDO TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS. • CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • CAMBIO DE FORROS EN DUCTOS Y TUBERÍAS EN LA UMA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: • BANDA B29 • CONTACTORES, FUSIBLES, BORNERAS, CABLEADO, INTERRUPTOR PRINCIPAL, TRANSFORMADORES, ARRANCADOR.	SERVICIO	1



PARTIDA No. 4				
		• SENSORES POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO, SENSOR DE VOLTAJE • HABILITADO Y MONTAJE DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA. • IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTO, BASE Y ESTRUCTURA, TACONES • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), . MANTENIMIENTO A 4 MOTORES VENTILADOR DE 1 HP Y MOTOR DE TURBINA DE 10 HP SUMINISTRO, INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO CONTRA VARIACIÓN DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS, BANDAS EN LA UMAA, CONTACTORES, FUSIBLES, BORNERAS, CABLEADO, INTERRUPTOR PRINCIPAL, TRANSFORMADORES, SENSORES POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO, SENSOR DE VOLTAJE, ARRANCADOR, HABILITADO Y MONTAJE DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA, IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTO, BASE Y ESTRUCTURA, TACONES (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).		
4	AA04-010-090	UMAA- H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 12.5 T.R. MARCA YORK , REFRIGERANTE R-410 UCA Y UMA, UBICADO EN ÁREA DE CONSULTORIOS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • ASPAS PARA MOTORES. • BANDA B29 • FILTRO DESHIDRATADOR • PIEDRAS DESECANTES • 3 FILTROS DE BOLSA DE 23.5" X 11.75" X 9", -Y 3 DE 23.5" X 23.5" X 9" • 3 FILTROS DE MECÁNICOS DE 23.5" X 11.75" X 2", Y 3 DE 23.5" X 23.5" X 2" • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.), . MANTENIMIENTO A 2 MOTORES VENTILADOR DE 3 HP Y MOTOR DE TURBINA DE 5 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-010-095	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. UNIDAD DIVIDIDO DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE 20 TR, MARCA YORK UCA Y UMA UBICADO EN CEYE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • ASPAS PARA MOTORES. • 2 COMPRESORES DE 10 TR. • 4 MOTORES VENTILADORES • MOTOR DE TURBINA DE 5 HP • VENTILADORES • BANDA B29 • FILTRO DESHIDRATADOR, • PIEDRAS DESECANTES • MIRILLA • 3 FILTROS DE BOLSA DE 23.5" X 11.75" X 9", - • 3 FILTROS DE MECÁNICOS DE 23.5" X 11.75" X 2", • 2 INTERRUPTORES PRINCIPALES TERMOMAGNÉTICOS, UNO DE 40 AMP. Y EL OTRO DE 100 AMP. • TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES • SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1



PARTIDA No. 4				
4	AA04-010-100	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. UNIDAD DIVIDIDO DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE 25 TR, MARCA CARRIER UCA Y UMA UBICADO EN PRIMER CONTACTO (ASISTENTES,CURACIONES, PASILLO) INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • ASPAS PARA MOTORES. • BANDA B38 • VÁLVULA DE EXPANSIÓN. • PIEDRAS DESECANTES • INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE 30 AMP • TEMPORIZADOR DE ARRANQUE • 3 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 20" X 9", Y 8 DE 15.5" X 20" X 9"- • 3 FILTROS MECÁNICOS DE 24" X 20" X 2", Y 8 DE 15.5" X 20" X 2" • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.). • MANTENIMIENTO A 2 MOTORES VENTILADOR DE 1 HP Y MOTOR DE TURBINA DE 5 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-010-105	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. UNIDAD DE PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, DE 10 TR, MARCA TRANE UBICADO EN ONCOCREA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • BANDA B38 • VÁLVULA DE EXPANSIÓN. • INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE 30 AMP • TEMPORIZADOR DE ARRANQUE • 3 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 20" X 9", • 3 FILTROS MECÁNICOS DE 24" X 20" X 2", • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.). • MANTENIMIENTO A 2 MOTORES VENTILADOR DE 1 HP Y MOTOR DE TURBINA DE 5 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-010-110	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. UNIDAD DE PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA, DE 7.5 TR MARCA TRANE UBICADO EN ADMISION HOSPITALARIA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • BANDA B38 • VÁLVULA DE EXPANSIÓN. • INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE 30 AMP • TEMPORIZADOR DE ARRANQUE • 3 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 20" X 9", • 3 FILTROS MECÁNICOS DE 24" X 20" X 2", • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.). • MANTENIMIENTO A 2 MOTORES VENTILADOR DE 1 HP Y MOTOR DE TURBINA DE 5 HP (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
4	AA04-010-115	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. UNIDAD DE PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE 15 TR MARCA TRANE UBICADO EN HEMODINAMIA • INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE • BANDA B38 • 6 FILTROS MECÁNICOS DE 24" X 20" X 2", • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS • SERVICIO EN GENERAL • REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	SERVICIO	2



PARTIDA No. 4				
		(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).		
4	AA04-010-120	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA TRANE MODELO: TWE2404BAA07BD0000, SERIE: 23333010WA REFRIGERANTE R410 UBICADO EN ÁREA DE QUIROFANO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 FILTRO DE BOLSA DE 24" x 24" X 5.8752 , 6 FILTRO ABSOLUTOS DE 24" X 24" X 5.875" Y 3 FILTRO MECANICOS DE 24" x 24" X 5.875" EN CADA UNO DE LOS SERVICIOS (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE).	SERVICIO	2
4	AA04-010-125	UMF 65, OAXACA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE DIVIDIDO CON CAPACIDAD DE 20 T/R, MARCA YORK, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, (UMA), UBICADO EN AZOTEA DE ATENCIÓN MÉDICA CONTÍNUA, (ALIMENTA ATENCIÓN MÉDICA CONTÍNUA, RAYOS X, CEYE Y JEFATURA DE ENFERMERÍA) INCLUYE: SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS, 1 FILTRO DE 17 BOLSA DE 1.72 X 0.60 M, 2 FILTROS ABSOLUTOS HEPA DE 0.50 X 0.30 M. Y UNO DE 0.52 X .30 M, 2 DE .60 X .60 M, 1 DE .52 X .30 M, MECANICOS, ABSOLUTOS DE DIFERENTES MEDIDAS (60X30 DOS PIEZAS, 0.52 X 30 UNA PIEZA),(60X60 DOS PIEZAS, 52 X 60 UNA PIEZA) Y FILTROS DE BOLSA CON 17 COMPARTIMIENTOS DE 1.72 X 60 CM, BANDAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 5				
5	AA05-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN A RADIADORES INTERCAMBIADORES DE CALOR DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE LIMPIEZA CON AGUA A PRESION, LIQUIDO QUIMICO REMOVEDOR DE IMPUREZAS, PINTURA EN PARTES METALICAS INTERNAS Y CHAROLA DE CONDENSADOS, REPOSICION DE AISLAMIENTO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO EN EL INTERIOR, LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS MECANICOS, AJUSTE, CALIBRACION Y LUBRICACION DE PARTES ELECTROMECANICAS, RECTIFICADO DE TAPAS Y FLECHAS, REMOVER INTERCAMBIADOR DE CALOR Y LIMPIEZA FUERA DE LA MANEJADORA DE AIRE, APLICACION DE SOLDADURA DE BRONCE, DESINSTALACION E INSTALACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. REPORTE TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO EN MEDIO ESCRITO Y DIGITAL AL TÉRMINO DEL SERVICIO.		
5	AA05-005-005	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDADES MANEJADORAS DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 1.35 X 0.30 X 2.85 M EQUIPO DE TOCO CIRUGIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 FILTROS DE BOLSA DE 24 X 24 X 21" 95%-1500-R Y 16 FILTROS ABSOLUTOS DE 24 X 24 X 11 1/2" 99.97% KRAFT / MADERA, PARA AMBOS SERVICIOS (8 EN EL PRIMER SERVICIO DE CADA 1 Y 8 EN EL SEGUNDO SERVICIO DE CADA 1) Y TRES BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA, EN EL PRIMER SERVICIO UNICAMENTE, (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
5	AA05-005-010	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.90 X 0.30 X 1.65 M. EQUIPO DE COMEDOR, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA Y REALIZAR PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
5	AA05-005-015	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.75 X 0.30 X 2.60 M. EQUIPO DE CUERPO DE GOBIERNO, INCLUYE: EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, Y EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y REALIZAR PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
5	AA05-005-020	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.90 X 0.30 X 2.64 M. MODELO: LWHA150 , SERIE: 59717240516034 EQUIPO DE CEYE, INCLUYE: EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y PRUEBAS , EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA, SUMINISTRO DE 6 FILTRO DE BOLSA DE 24" x 24" x 5.875" , SUMINISTRO DE 6 FILTRO ABSOLUTOS DE 24" x 24" x 5.875" Y 3 FILTRO MECANICOS DE 24" X 24" X 5.875" (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
5	AA05-005-025	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 1.28 X 0.30 X 2.50 M EQUIPO DE HOSPITAL, INCLUYE: EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, Y EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2



PARTIDA No. 5				
5	AA05-005-030	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.90 X 0.30 X 1.65 M. EQUIPO DE LABORATORIO, INCLUYE: EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
5	AA05-005-035	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA , MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.97 X 1.30 X 2.63 M. EQUIPO DE HOSPITAL INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, LAVADO DEL SERPENTIN Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
5	AA05-005-040	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, CON MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.80X2.90X0.30 M. Y 0.70X2.90X0.30 M, EQUIPO DE ARCHIVO CLINICO. INCLUYE; EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y REALIZAR PRUEBAS, EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
5	AA05-005-045	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. FAN AND COIL , MARCA YORK MODELO 13YHBC-4-RH DE DIMENSIONES 0.25 X 0.55 X 1.50 M. INCLUYE; SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONJUNTO MOTOR VENTILADOR, SI LO REQUIERE REPOSICION DE RODAMIENTOS, REPOSICION DE INSTALACION ELECTRICA AL CONTROL DE ENCENDIDO Y REPOSICION DEL CONTROL DE VELOCIDADES INCLUYE RETIRO Y VOLVER A INSTALAR. LOS EQUIPOS. (16 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	32
5	AA05-010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA , DESARMADO COMPLETO DE LA UNIDAD PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESION, LIMPIEZA DE TODAS LAS PARTES METALICAS DE LA UNIDAD, AJUSTE DE CONTROL ELECTRICO, LUBRICACION Y LIMPIEZA AL MOTOR CAMBIO DE BALEROS AL MISMO, CAMBIO DE BANDAS, CAMBIO DE CHUMACERAS DE PISO Y DE PARED, LIMPIEZA DEL MOTOR CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25 Y Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACÍO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS. REPORTE TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO EN MEDIO ESCRITO Y DIGITAL AL TÉRMINO DEL SERVICIO.		
5	AA05-010-005	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE MARCA YORK, MODELO: K3EU180A33A , SERIE: (S)N0G7089591 CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION INCLUYE CAMBIO DE BANDAS Y FILTROS METÁLICOS, (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2



PARTIDA No. 5				
5	AA05-010-010	H.G.SZ C/MF No. 41. HUATULCO OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA, CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION DEL SERVICIO DE QUIROFANO, MARCA TRANE REFRIGERANTE 410 DOBLE SERPENTIN PARA DOS CONDENSADORAS DE 10 TR CADA UNA, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-010-015	H.G.SZ C/MF No. 41 HUATULCO OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA, CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION, DEL SERVICIO DE ESPECIALIDADES Y MEDICINA FAMILIAR, MARCA TRANE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CON PRIMERIO EPOXICO Y PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE NILO A DOS MANOS EN EL PRIMER SERVICIO, (DOS EQUIPOS CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
5	AA05-010-020	H.G.SZ C/MF No. 41 HUATULCO OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA, CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION DEL SERVICIO DE ESPECIALIDADES Y MEDICINA FAMILIAR MARCA YORK , NCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION DE LA SECCION DE FILTROS DE BOLSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECCION DE FILTROS MECANICOS PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CON PRIMERIO EPOXICO Y PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE NILO A DOS MANOS EN EL PRIMER SERVICIO (DOS EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
5	AA05-010-025	SUBDELEGACION HUATULCO OAX., MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA, CON CAPACIDAD DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION MARCA YORK.. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-010-030	U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO OAX., MANTENIMIENTO DE UNA MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD DE DE 15 TR , MARCA YORK MODELO PREDATOR DE 15 TR (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-010-035	U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO OAX., MANTENIMIENTO DE UNA MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA, CAPACIDAD DE 15 TR MARCA TRANE MODELO SERIE (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-010-040	H.G.SZ C/MF No. 41.HUATULCO OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION, DEL SERVICIO DE URGENCIAS, MARCA YORK (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-010-045	U.M. F. No. 26 PINOTEPA NACIONAL OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE EXPANSION DIRECTA, CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION MARCA TRANE (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-010-050	U.M.F. No. 33. SAN PEDRO POCHUTLA OAX., UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE EXPANSION DIRECTA, CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION, MARCA TRANE (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-010-055	HGSZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAX., UNIDAD MANEJADORA DE EXPANSION DIRECTA, CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION, DEL SERVICIO DE TOCOCIRUGÍA , MARCA TRANE, INCLUYE; Y COLOCACION DE LA SECCION DE FILTROS ABSOLUTOS, SUMINSTRO Y COLOCACION DE LA SECCION DE FILTROS DE BOLSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECCION DE FILTROS MECANICOS (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 5				
5	AA05-015	MANTENIMIENTO A UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO EXPANSION DIRECTA TIPO PAQUETE DIVIDIDO . INCLUYE, RECUPERACION DE REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE SERPENTIN,, COLOCACION DE GUARDA VENTILADOR, PRESURIZACION DEL SISTEMA PARA LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS, HACER VACIO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON-22 HASTA LAS PRESIONES DE OPERACIÓN NORMALES, REVISION DE, PLATO DE VALVULAS, VALVULAS DE ALTA PRESION, CAMBIO DE JUNTAS DE CABEZAS, SUSTITUCION DE PIEDRA DESECANES TD48, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTORES VENTILADORES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYENDO: LIMPIEZA MECANICA DE LA UNIDAD, RASQUETE DE LA MISMA HASTA DEJAR DESCUBIERTO TOTALMENTE EL MATERIAL BASE, APLICACIÓN DEL PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO A DOS MANOS COLOR VERDE NILO, SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACÍO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, REPORTE TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO EN MEDIO ESCRITO Y DIGITAL AL TÉRMINO DEL SERVICIO.		
5	AA05-015-005	H.G.SZ C/MF No. 41 HUATULCO OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 10 TONELADAS , DEL SERVICIO DE QUIROFANO , MARCA TRANE, REFRIGERANTE 410, DEL SERVICIO DE QUIROFANO (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-015-010	U.M.F. No. 26 PINOTEPA NACIONAL OAX., UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-015-015	U.M.F. No. 33. SAN PEDRO POCHUTLA OAX., UNIDAD CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION, MARCA TRANE (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-015-020	U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO OAX., UNIDAD CONDENSADORA, CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS , MARCA TRANE DE REFRIGERACION (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-015-025	U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO OAX., UNIDAD CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE 15 TR , MARCA YORK, PINTURA PRIMARIO Y ACABADO COLOR VERDE NILO (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 5				
5	AA05-015-030	SUBDELEGACION HUATULCO OAX. ,MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A UNIDAD CONDENSADORA, CON CAPACIDAD DE 30 TR MARCA YORK MATERIALES Y MANO DE OBRA , DESARMADO COMPLETO DE LA UNIDAD PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESION, LIMPIEZA DE TODAS LAS PARTES METALICAS DE LA UNIDAD, AJUSTE DE CONTROL ELECTRICO, LUBRICACION Y LIMPIEZA AL MOTOR CAMBIO DE BALEROS AL MISMO, CAMBIO DE BANDAS, CAMBIO DE CHUMACERAS DE PISO Y DE PARED, LIMPIEZA DEL MOTOR CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25 Y Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACÍO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-015-035	H.G.SZ C/MF No 41 HUATULCO OAX. , MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA, CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION, MARCA TRANE (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-015-040	H.G.SZ C/MF No 41 HUATULCO OAX. , MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA, CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION MARCA YORK (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
5	AA05-015-045	H.G.SZ C/MF No 41 HUATULCO OAX. , MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA, CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION, MARCA YORK. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 5				
5	AA05-020	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE SURJAN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DIVIDIDO. CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, EVACUACIÓN DEL ACEITE, LIMPIEZA DE CARTER Y COMPRESOR HERMÉTICO, SERVICIO AL MOTOR ELÉCTRICO, CAMBIAR: ACEITE, BALEROS SKF Y CHUMACERAS SKF, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE PIEDRAS DESECANTES Y PIEDRAS AL FILTRO DESECANTE TIPO CÁPSULA, MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESIÓN, AJUSTE DE CONTROL ELÉCTRICO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA A MOTORES DE VENTILADORES CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25 Y DESENGRASANTE; PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO Y TRICLOROETILENO EN LAS LINEAS DE L.L. Y L.S. Y EQUIPO A 8 PSIG, DETECCIÓN DE FUGAS Y REALIZAR CORRECCIÓN DE LAS MISMAS, REALIZACIÓN DE VACÍO DE DESHIDRATACIÓN DE 0 MM HG, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTÁNDOLO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN CON FORME A FABRICANTE.LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL CON SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACÍO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS. PINTURA CON PRIMER Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COMO MINIMO PARA ACABADO FINAL		
5	AA05-020-005	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK, MODELO: H5CE180A25A , SERIE. (S) N0L7359894 CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE CAMBIO DE BANDAS, CHUMACERAS DE PISO Y DE PARED (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2

PARTIDA No. 6				
6	AA06-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK INTERNACIONAL MODELO YTG0A1B1-CF-1 CONSISTENTE; REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, CALIBRACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN LA REPOSICIÓN DE PARTES DAÑADAS, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, LUBRICACIÓN, ARRANQUE Y PRUEBA, CAPACITACIÓN EN CAMPO SI SE REQUIERE; INCLUYE; HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA. ESPECIALIZADA EN EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS INCLUYE; A).- UNA LIMPIEZA MECÁNICA DE FLEXERIA USANDO PRODUCTO QUIMICO PARA DESINCRUSTAR LOS TUBOS A CADA EQUIPO EN LA PARTE DEL CONDENSADOR REMOVIENDO LAS CAJAS DE AGUA DE AMBOS LADOS, HASTA DEJAR LIMPIO DE INCRUSTACIÓN LOS TUBOS. B).- UNA LIMPIEZA MECANICA A LA FLUXERIA DEL SISTEMA DEL CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOS, DESTAPANDO AMBOS LADOS SIN USAR PRODUCTO QUÍMICO. TODO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANEXO. C).- LIMPIEZA EXHAUSTIVA EXTERNA DE LAS TRES MAQUINAS; CON AGUA, JABON Y DESENGRASANTE; CADA VEZ QUE SE LE PROPORCIONE SERVICIO.		



6	AA06-005-005	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. SE ANEXA "RELACIÓN DE REFACCIONES A SUMINISTRAR PARA EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO YTGOA1B1-CFJ" DE LA PARTIDA No. 6, CLAVE AA06-005-005 DEL HGZ No. 2 SALINA CRUZ Y QUE DEBE DE ESTAR CONSIDERADA EN LA PROPUESTA TOTAL" (ANEXO 1-A), ESTAS DEBERAN SER CONSIDERADAS APARTE, CUYOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO DE EXISTENCIA DE UN CORRECTIVO SE COBRARÁ ÚNICAMENTE LA REFACCIÓN DE ACUERDO AL PRECIO PACTADO. LA MANO DE OBRA NO SERA COBRADA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
---	--------------	--	----------	---

PARTIDA NO. 7

7	AA07-005	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA EN DUCTOS DE INYECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y DE EXTRACCIÓN DE AIRE , DE FABRICACIÓN EN LAMINA GALVANIZADA LISA, EN CUALQUIER MEDIDA Y FORMA, RECUBIERTO AISLADO DE FIBRA DE VIDRIO Y EN EL EXTERIOR CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO Y FORRADO POR UNA CAPA DE ALUMINIO CONSISTE EN ACTIVIDADES DE RESGUARDO DE ÁREAS EN DONDE SE VA A TRABAJAR CON CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA GARANTIZAR QUE DICHA ÁREA NO SE CONTAMINE, RETIRO DE REJILLAS Y DIFUSORES, LIMPIEZA DE DUCTOS, UTILIZANDO EL MÉTODO DENOMINADO PUSH/PULL, (EMPUJAR Y TIRAR) CON EQUIPO LIMPIADOR ROTATIVO DE DUCTOS, CEPILLO DE CERDAS GUIADO DESDE LA REJILLA HASTA LA DESCARGA DE LA MAQUINA O VICEVERSA, AGUA A ALTA PRESIÓN, TERMINANDO CON DESINFECTANTE, ASPIRADO DE MATERIAL REMOVIDO, SANITIZACIÓN INTERNA DEL DUCTO CON PRODUCTO QUÍMICO GERMICIDA Y NEUTRALIZADOR DE OLORES, Y PARA LOS DUCTOS DE COCINA APLICAR PRODUCTO QUÍMICO GRADO ALIMENTICIO, COLOCACIÓN DE REJILLAS Y DIFUSORES LIMPIOS, LAVADOS Y DESINFECTADOS, EL TRABAJO SERA REALIZADO. CON EQUIPO ELECTROMECÁNICO ESPECIALIZADO, SE REALIZARÁ EL BLOQUEO DE DUCTO CON HULE ESPUMA PARA PREVENIR SE CUELE EL POLVO PROVENIENTE DE OTRAS ÁREAS QUE SE LIMPIARAN POSTERIORMENTE, ESTE BLOQUEO DEBERÁ RETIRARSE AL TÉRMINO DEL SERVICIO. INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, INSUMOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES CON NAYLON COLOCADO DE PLAFÓN A PISO, PARA GARANTIZAR QUE EL ÁREA NO SE CONTAMINE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DEL SERVICIO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA UNIDAD, EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN HORARIO QUE DETERMINE LA UNIDAD, PUDIENDO SER ESTE EN TURNO NOCTURNO, AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE LAS REJILLAS Y DIFUSORES, SE EFECTUARÁN PRUEBAS DEL EQUIPO, ASEGURANDO QUE NO EXISTAN SIGNOS DE POLVO. AL TÉRMINO DEL SERVICIO SE DEBERÁ REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS ADYACENTES, RETIRANDO RESIDUOS, BASURA, POLVO Y MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS.		
7	AA07-005-005	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX., SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.	PIEZAS	150
7	AA07-005-010	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX., DUCTOS DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GRASAS DE COCINA, INCLUYE: LIMPIEZA DE DUCTOS Y CAMPANA, PROTECCIÓN DE ESTUFONES, MARMITAS Y MOBILIARIO, LA LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO Y DESENGRASANTE DE TURBINAS, SERPENTINES Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA, SERVICIO A REALIZAR EN TURNO NOCTURNO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.	PIEZAS	2
7	AA07-005-015	H.G.S.Z. No. 41 SANTA CRUZ HUATULCO, OAX., SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO	PIEZAS	150
7	AA07-005-020	HGZ No. 3 TUXTEPEC, OAX., SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.	PIEZAS	120
7	AA07-005-025	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.	PIEZAS	140
7	AA07-005-030	U.M.F 38 OAXACA, OAX., SERVICIO A REALIZAR EN MAYO.	PIEZAS	12
7	AA07-005-035	U.M.F 64 TUXTEPEC, OAX., SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.	PIEZAS	95



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA OAXACA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios





PARTIDA No. 8				
8	AA08-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL REFRIGERADOR DE CADAVERES, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACION Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, SUMINISTRO Y REPOSICION DE ACEITE ACEMIRE, LIMPIEZA DEL COMPRESOR, REVISION Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE EMPAQUES, BANDAS Y LIMPIEZA DE SERPENTIN CON DESINCRUSTANTE Y AGUA A PRESION, LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, REALIZACION DE VACIO DE DESHIDRATACION, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, APIRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIFICAS.		
8	AA08-005-005	H.R. HUAJUAPAN DE LEON, OAX. DE 2 GAVETAS MARCA FULL GAUGE MOD. MT-543R1, NNI 200630002330. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
8	AA08-005-010	H.R. MIAHUATLAN DE PORFÍRIO DÍAZ, OAX. REFRIGERADOR DE 2 GAVETAS MARCA: GARSAM, MODELO: 531.773.0223; SERIE: 254 99-V81009-011-6-6; SERVICIO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES DE PUERTAS Y CAMBIO DE CHICOTES DE PUERTAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
8	AA08-005-015	H.R. TLAXIACO, OAX. DE 2 GAVETAS MARCA: DELCA CIENTIFICA REFRIGERADOR BIOMEDICO, MODELO: DINC-96-2H, SERIE: E185720. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
8	AA08-005-020	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. DE 2 GAVETAS MARCA GARSAM MOD. 531.773.0223 SERIE: 254 99-V81009-011-6-9 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES EN AMBAS PUERTAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE PLATAFORMA, LUBRICACION DE PUERTA Y SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
8	AA08-005-025	H. R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX, DE 2 GAVETAS, MARCA FASEMATIC, MOD. RAF-22-050 MODIFICADO, SERIE: 1294G034, CAPACIDAD: 1/2 CF, INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR 1/4 HP Y TERMOSTATO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
8	AA08-005-030	H.R. MATIAS ROMERO, OAX., DE 2 GAVETAS MARCA FASEMATIC MOD. FF3AHA-050. CAP. 1/2" HP. VOLTS 115 REFRIGERANTE 22 COMPRESO 97D33150, INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES Y CHICOTES ACERADOS DE LAS PUERTAS , LUBRICACION O ENGRASADO DE HERRAJES, REVISION, VERIFICACION Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMOSTATO, REVISION Y DE SER NECESARIO CAMBIO DE EMPAQUE PERIMETRAL, LIMPIEZA DE MOTORES ELECTRICOS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
8	AA08-005-035	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX., DE 2 GAVETAS MARCA FASEMATIC MOD. RAF-2250M. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE PERIMETRAL Y CHICOTES ACERADOS DE LAS PUERTAS, LUBRICACION O ENGRASADO DE HERRAJES, VERIFICACION DE PRESION Y LIMPIEZA COMRESOR Y TERMOSTATO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 8				
8	AA08-005-040	H.R. SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAX., DE 2 GAVETAS MARCA ECHIZO CAP. 1/2" HP. VOLTS 115 REFRIGERANTE 22 COMPRESO 97D33150, INCLUYE: SUMINISTRO E INTALACIÓN DE: EMPAQUE PERIMETRAL, CHICOTES ACERADOS, BISAGRAS, TERMOSTATO, MOTORES ELÉCTRICOS, LUBRICACIÓN O ENGRASADO DE HERRAJES, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
8	AA08-010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONGELADORES, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL COMPRESOR, REVISIÓN Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ELÉCTRICO, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, LIMPIEZA DE SERPENTÍN CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO Y AGUA A PRESIÓN, REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, DE LAS TARJETAS DE POTENCIA, DEL GRAFICADOR Y SENSOR DEFROST Y COMPLEMENTAR ACEITE POLYOL ESTER OIL- ALKIN BENZENE OIL, AJUSTE Y CALIBRACION DE TEMPERATURAS DE -25 °C A -10°C, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA "NORMA PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS PARA LA SALUD EN LA RED DE FRIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", 1000-B01-028, LIMPIEZA GENERAL Y REALIZACIÓN DE VACÍO PARA LA DESHIDRATACIÓN DEL SISTEMA, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACÍO, CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCIÓN DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECÍFICAS		
8	AA08-010-005	H.R. HUAJUPAN DE LEÓN, OAX., CONGELADOR DE REACTIVOS, MARCA OJEDA MODELO CUM-400, NUM. DE SERIE 0269-76-F EN SERV. DE LABORATORIO, (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE).	SERVICIO	2
8	AA08-010-010	H.R. HUAJUPAN DE LEÓN, OAX., CONGELADOR DE REACTIVOS, MARCA OJEDA MODELO RUBM-399, NUM. DE SERIE 0261382-32121-L EN SERV. DE LABORATORIO, (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
8	AA08-010-015	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. CONGELADOR DE PLASMA MARCA REVCO MODELO UFPA230A17 SERIE 418J-463577-ZJ A (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
8	AA08-010-020	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., CONGELADOR DE REACTIVOS DE LABORATORIO MARCA REVCO, MODELO UFP 1230417, SERIE Y301-464848-ZJ (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A REFRIGERADORES DE RED DE FRÍO, CONSISTENTE EN: A.- LIMPIEZA DEL EQUIPO: • LAVAR LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES DE LOS DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE.Y QUÍMICOS PROPIOS PARA ESTA ACTIVIDAD. • LIMPIEZA DEL FILTRO DEL CONDENSADOR, (EN LOS REFRIGERADORES QUE APLIQUE) • LIMPIEZA DEL VENTILADOR. • LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL TERMOSTATO DE OPERACIÓN. • LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL INTERRUPTOR TRMOMAGNÉTICO. B.- VERIFICACIÓN DE COMPONENTES: • VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL EMPAQUE, O SELLO DE HULE PERIMETRAL DE LAS PUERTAS, VERIFICANDO QUE SU CIERRE SEA HERMÉTICO. • REVISIÓN DE CLAVIJA, VERIFICANDO QUE ESTA SEA DEL TIPO DE SEGURIDAD, QUE ESTA SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES Y DEBIDAMENTE CONECTADA AL CONTACTO Y CABLE DE ALIMENTACIÓN. • REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARAS. • REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL TERMOGRAFICADOR, VERIFICANDO QUE LAS TEMPERATURAS QUE SE REGISTREN SEAN ACORDES CON LA TEMPERATURAS REGISTRADAS EN EL INTERIOR DE LOS REFRIGERADORES. • REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALARMAS Y/O TERMOALARMAS (VISUAL Y SONORA) VERIFICANDO QUE ESTAS SE ACTIVEN OPORTUNAMENTE EN CASO DE FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y/O VARIACIÓN DE TEMPERATURA CONFORME A LOS RANGOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECÍFICAS. • REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DEL COMPRESOR, VERIFICANDO Y REGISTRANDO VOLTAJE Y AMPERAJE QUE ESTOS SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO NOMINAL DE OPERACIÓN. • VERIFICACIÓN DE CINTAS AISLANTES. C.- CONDICIONES DE INSTALACIÓN: • REVISIÓN DE DISTANCIA TECHO-PARED, (MÍNIMO 15 CMS.) • REVISIÓN DE DISTANCIA ENTRE REFRIGERADOR-REFRIGERADOR, (MÍNIMO 15 CMS.) • VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DEL REFRIGERADOR. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE. • VERIFICACIÓN DE AMPERAJE. • VERIFICACIÓN Y EN SU CASO REAPRIETE DE CONEXIONES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN Y EN SU CASO REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS. D.- CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: • VERIFICACIÓN DE LA TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN QUE ESTA ESTÉ DENTRO DEL INTERVALO +2°C - +8°C. DE TEMPERATURA CONTROLADA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA "NORMA PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS PARA LA SALUD EN LA RED DE FRIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", 1000-B01-028 E.- GENERAL: • REVISAR LOS CIRCUITOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CON EL FIN DE DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE. • SOPLETEAR Y LIMPIAR EL EQUIPO Y SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMAS ELECTRICOS, SISTEMAS DE CONTROL, ACOMODAR EL CABLEADO ELECTRICO, APRETAR LAS CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS. - RELLENO PARA NIVELACIÓN DE GAS REFRIGERANTE. DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS, DE ACUERDO A LOS PUNTOS ANTERIORES, EN CASO NECESARIO SE DEBERAN DE CORREGIR, AJUSTAR, FIJAR, SEÑALAR, AJUSTAR, CALIBRAR Y DEJAR DENTRO DE LOS RANGOS REQUERIDOS, REPOSICIÓN DE REFRIGERANTE PARA EL EQUIPO PARA SU AJUSTE AL NIVEL REQUERIDO, LAS REFACCIONES A SUSTITUIR DEBEN SER ORIGINALES Y PREVIAMENTE APROBADAS POR		



PARTIDA No. 9				
		EL JEFE DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TAMBIÉN: PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, DEBIENDO ENTREGAR EL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.		
9	AA09-005-005	H.R.HUAJUPAN DE LEÓN, OAX., REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE COCINA , CON DOS ESPACIOS EN SERV. DE ALMACEN DE COCINA (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-010	H.R. HUAJUPAN DE LEON, OAX. REFRIGERADOR VERTICAL MARCA FEHLMEX DE 17.6 PIES CUBICOS UBICADO EN MEDICINA PREVENTIVA (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-015	H.R. HUAJUPAN DE LEON, OAX., REFRIGERADOR VERTICAL METAL FRIO DE 7.5 FT DE MEDICINA PREVENTIVA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-020	UMR SAN SIMON ZAHUATLAN, OAX. ZONA 1 REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR, SERIE L090207. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-025	UMR TACACHE DE MINA, OAX. ZONA 1 REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR. SERIE L090235 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-030	UMR SANTIAGO AYUQUILILLA, OAX. ZONA 1 REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. RED -450 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-035	UMR SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, OAX. ZONA 1 REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. GOHEALTH MOD. GO420VB Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-040	UMR SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, OAX. ZONA 1, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB- 450 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-045	UMR ZAPOTITLAN LAGUNAS, OAX. ZONA 1, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB- 450 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-050	UMR CALIHUALA, OAX. ZONA 1, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 366 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-055	UMR SAN FRANCISCO TLAPALCINGO, OAX. ZONA 1, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB-360 0 Y/O SIMILAR. SERIE 19/6729INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-060	UMR SAN ANDRES TEPETLAPA, OAX. ZONA 1, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 420 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-065	UMR SAN JUAN CIENEGUILLA, OAX. ZONA 1, REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO-4200 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-070	UMR SAN JUAN IHUALTEPEC, OAX. ZONA 1, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 366 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-075	UMR FRESNILLO DE TRUJANO, OAX. ZONA 1, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 420 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-080	UMR PLAN DEL VERGEL, OAX. ZONA 1, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 420 Y/O SIMILAR. SERIE 011/0554 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-085	UMR SAN JUAN TRUJANO, OAX. ZONA 1, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB- 450 Y/O SIMILAR. SERIE S/N INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-090	UMR ZAPOTITLAN PALMAS, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. RLF- 450 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-095	UMR SAN MARCOS ARTEAGA, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO Y/O FEHELMEX MOD. REB -450 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-100	UMR COSOLTEPEC, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-105	UMR SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR. SERIEI. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-110	UMR SAN JORGE NUCHITA, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO REB- 450 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-115	UMR SANTA MARIA TINDU, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB- 450 Y/O SIMILAR. SERIE : 1965897. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-120	UMR SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUISTEPEC, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 420 Y/O SIMILAR. SERIEI. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-125	UMR SAN JUAN NOCHIXTLAN, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO Y/O FEHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR. SERIE S/N INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-130	UMR GUADALUPE DE CISNEROS, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO Y/O FEHELMEX MOD. RLF- 366 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-135	UMR SANTIAGO CACALOXTEPEC, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR. SERIE S/S I. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-140	UMR YUCUQUIMI DE OCAMPO, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 560 Y/O SIMILAR. SERIE I. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-145	UMR ASUNCION CUYOTEPEJ, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 420 Y/O SIMILAR. SERIE 011/0569. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-150	UMR HUAPANAPAM, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB- 450 Y/O SIMILAR. SERIE I. 1965946 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-155	UMR SANTO DOMINGO TIANGUISTENGO, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. GO-HEALT MOD. GO-420VB Y/O SIMILAR. SERIE 00208. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-160	UMR YETLA DE JUAREZ, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX RLF-500 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-165	UMR SAN ANDRES SABINILLO, OAX. ZONA 2, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. RFL-500 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-170	UMR SANTIAGO IXTALTEPEC, NOCHIXTLAN, OAX. ZONA 3, REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF-366 SERIE 011-0316 Y/O SIMILAR. GO-HEALT MODELO GO-420 SERIE GO420VB-00107 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
9	AA09-005-175	UMR SAN ANDRES SINAXTLA, OAX. ZONA 3, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR, SERIE L09-0203 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-180	UMR SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, OAX. ZONA 3, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB-450 Y/O SIMILAR. SERIE 1965999 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9

9	AA09-005-185	UMR RIO BLANCO, COIXTLAHUCA, OAX. ZONA 3, 2 REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. GO-HEALT Y FEHELMEX MOD. GO-420 Y RLF- 366 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-190	UMR SAN MIGUEL CHICAHUA, OAX. ZONA 3 REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB- 450 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-195	UMR SAN MIGUEL TULANCINGO, OAX. ZONA 3, 2 REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX Y OJEDA MOD. RLF- 366 Y RVBM-500 MSS SERIES : 011-0358, 0039643-31097E. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-200	UMR SANTA MARIA CHACHOAPAN, OAX. ZONA 3, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500-IMSS SERIE 039641-31097-8. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-205	UMR SANTA MARIA IXCATLAN, OAX. ZONA 3, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500 Y/O SIMILAR. SERIE 039651-31097-8 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-210	UMR SAN PEDRO BUENAVISTA, OAX. ZONA 3, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 366 Y/O SIMILAR. SERIE 011-033. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-215	UMR SAN ANTONIO NDUAYACO, OAX. ZONA 3, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO Y/O FEHELMEX MOD. RLF- 366 Y/O SIMILAR. SERIE 011-0333 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-220	UMR SANTIAGO HUACLILLA, OAX. ZONA 3, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 366 Y/O SIMILAR. SERIE 011-0341. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-225	UMR SANTIAGO TILLO, OAX. ZONA 3, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 366 Y/O SIMILAR. SERIE 011-0322 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-230	UMR SANTO DOMINGO YANHUITLAN, OAX. ZONA 3, REFRIGERADOR DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO Y/O FEHELMEX, MOD REB-450, MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR. SERIES 1916430. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-235	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX., REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE MARCA PHILLIPP KIRSH GERMANY MOD, 337-A SERIE 33006 01658, CAPACIDAD 10' (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO).	SERVICIO	1
9	AA09-005-240	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX., REFRIGERADOR DE REACTIVOS MARCA AMERICAN MOD: RC-20 SERIE: AM-93-L-12835, CAPACIDAD 10'ft (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO).	SERVICIO	1
9	AA09-005-245	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX., REFRIGERADOR DE REACTIVOS MARCA FRIGIDAIRE MOD: FKG-371 SERIE: 51314415, CAPACIDAD 12' (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO).	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-250	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. REFRIGERADOR DE REACTIVOS MARCA REVCO MOD: UFP-1230 SERIE: Z16J467205-ZJ, CAPACIDAD 12' (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO).	SERVICIO	1
9	AA09-005-255	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500 SERIE: 0039606-31097-B, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO).	SERVICIO	1
9	AA09-005-260	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 SERIE: 008/0058, INCLUYE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO).	SERVICIO	1
9	AA09-005-265	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420 SERIE: MB16013, INCLUYE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO).	SERVICIO	1
9	AA09-005-270	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. REFRIGERADOR DE BIOLOGICOS 12 FT MCA. NIETO MOD. REB22B SERIE 726FPB0045 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO).	SERVICIO	1
9	AA09-005-275	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO).	SERVICIO	1
9	AA09-005-280	ZONA No. 4 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOCROM) COMPRESOR, FILTRO DESHIDRATADOR, Y CARGA DE REFRIGERANTE, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO).	SERVICIO	1
9	AA09-005-285	ZONA No. 5 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA, TERMOCROM (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO).	SERVICIO	1
9	AA09-005-290	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX., REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS MARCA JEWETT SIN MODELO. CAPACIDAD 17' (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MAYO).	SERVICIO	1
9	AA09-005-295	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. REFRIGERADOR MARCA CRIOTEC MODELO CFX-24 2P DOBLE PUERTA DE CRISTAL, DE 24 Ft. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A REFRIGERADORES TIPO VERTICAL DE CRISTAL DE DOBLE PARA SU UTILIZACION PARA LA CONSERVACION DE VERDURAS Y CARNES EN LOS HOSPITALES RURALES EL CUAL INCLUYE; • SUSTITUCION DE COMPRESOR RECIPROCANTE DANFOS NF10FX 115-127VOLTS 60 HZ • REFRIGERANTE 134A LPB/M8RHST • SUSTITUCION DE CONDENSADOR / LOW MAINTENANCE CONDENSER • DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO / ECO-FRIENDLY , ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE. • REPOSICION DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO/ ECO-FRIENDLY CON TODAS LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, Y VERIFICACION DE FUGAS. • SUSTITUCION DE SERPENTIN EVAPORADOR Y CONDENSADOR, CON TODAS LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, Y VERIFICACION DE FUGAS. • SUSTITUCION DE FILTRO DESHIDRATADOR, REALIZANDO COLOCACION Y APLICACIÓN DE SOLDADURA DE PLATA. • SUSTITUCION DE TUEBRÍA DE COBRE DE ALTA Y BAJA PRESIÓN. Y AISLAMIENTO ECOLOGICO DE POLIURETANO CON AGENTE ESPUMANTES C5 (CICLOPENTANO) /	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
		• SUSTITUCION DE VALVULA TERMOSTATICA • SUSTITUCION DE CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO CON SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA (I-TEC) • SUSTITUCION DE MOTOR CONDENSADOR CON ASPAS • SUSTITUCION DE MOTOR VENTILADOR DE EVAPORADOR CON ASPAS • SUSTITUCION DE BALEROS, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, • LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON LIMPIADOR 141B, PRESURIZADO DE SISTEMA CON NITROGENO Y REPARACIÓN DE FUGAS DE GAS. • SUSTITUCION DE CHAPAS, SUSTITUCION DE 2 PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE CON SUS SOPORTES Y MECANISMOS DE CIERRE Y APERTURA. • SUSTITUCION DE CHAROLAS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO AISI-304 • HOJALATEADO Y REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS CON ACERO INOXIDABLE • REVISION Y AJUSTE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA • SUSTITUCION DEL SITEMA DE PARRILLAS ANTI-CORROSION • REVISION Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISION Y AJUSTE DEL SISTEMA DE ILUMINACION CON LEDS DE ALTA INTENSIDAD • SUSTITUCION DE SUSTITUCION DE CHAPAS, PUERTA DOBLE DE ALTA EFICIENCIA, AJUSTE CON SUS SOPORTES Y MECANISMOS DE CIERRE Y APERTURA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO.		
9	AA09-005-300	UMR SANTA MARIA TLALIXTAC, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO-420. SERIE: GO420VB-00210 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-305	UMR SANTOS REYES PAPALO, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FEHLMEX MOD. RLF-420. SERIE: 011/0559 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-310	UMR SAN JUAN ZAUTLA, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. GEMETEC. MOD. RV-12. SERIE: 161124 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-315	UMR SAN PEDRO SOCHIAPIAM, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1966065 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-320	UMR SAN ANDRES TEOTITLALPAN, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 11' MCA. BLUE POINT. MOD. BRM1190. SIN SERIE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-325	UMR SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 11" MCA. GENERAL ELECTRIC. MOD. TA10Z04. SERIE: 0412A103685 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-330	UMR SAN JUAN TEPEUXILA, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA. MOD. RVBM-500. SERIE: 0039650-31097-B SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-335	UMR SAN MIGUEL SANTA FLOR, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO. MOD. REB-450. SERIE: 1966032 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-340	UMR SANTA ANA CUAHUTEMOC, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO-420. SERIE: GO420VB-00210 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-345	UMR SANTA MARIA PAPALO, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 2011542 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-350	UMR SANTIAGO NACALTEPEC, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1965873 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-355	UMR SAN PEDRO CUYALTEPEC, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 420. SERIE: 110549 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-360	UMR CUYAMECALCO DE ZARAGOZA, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 11" MCA. GENERAL ELECTRIC. MOD: HC-500 SIN SERIE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-365	UMR CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500. SERIE: 0039644-31097B SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-370	UMR SAN JOSE DEL CHILAR, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 11" MCA. BLUE POINT. MOD: RVBM-500. SERIE: 0039645-31097B SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-375	UMR SAN LORENZO PAPALO, OAX. ZONA 4. REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. OJDEDA MOD. RVBM-5000 (2022). SERIE: 0039648-31097-B SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-380	UMR DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, OAX. ZONA 05 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1965932 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-385	UMR DE SANTIAGO TEXCALCINGO, OAX. ZONA 05 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1965927. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-390	UMR AGUACATITLA (MAZATLAN VILLA DE FLORES MAGON), OAX. ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1965925 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-395	UMR SAN PEDRO JOCOTIPAC, OAX. ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-420. SERIE: 011/0527 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-400	UMR POCHOTEPEC, OAX. ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1965908 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-405	UMR EL PROGRESO (MAZATLAN VILLA DE FLORES MAGON), OAX. ZONA 05 .- REFRIGERADOR 11 ft MCA. BLUE POINT. MOD. BRM1190. SIN SERIE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-410	UMR SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, OAX. ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1909207 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-415	UMR SANTA MARIA TEOPOXCO, OAX. ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1909095 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-420	UMR SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAX. ZONA 05 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1902557 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-425	UMR SAN JUAN TONALTEPEC, OAX. ZONA 05 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FEHLMEX MOD. RLF-420. SERIE: 011/0546 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-430	UMR LA TOMA, OAX. ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1965908 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-435	UMR SAN JUAN LOS CUES, OAX. ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 11 ft MCA. BLUE POINT MOD. BRM1190. SIN SERIE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-440	UMR TEXCATITLAN, OAX. ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500(2022) SERIE: 0039652-31097-B SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-445	UMR DE SANTA MARIA CHICLHOTLA, OAX. ZONA 6. -REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB- 450 SERIE: 1916405 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-450	UMR DE SANTA ROSA CHILCHOTLA, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450 SERIE: 2015416 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-455	UMR XOCHITONALCO, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 420 SERIE: 011-0537 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-460	UMR SANTA CRUZ DE JUAREZ, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 12 FT3, MCA. FHELMEX MODELO RFL-420 SERIE: 011-0547 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-465	UMR DE AGUA DE NIÑO, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 366 SERIE: 011-0235 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-470	UMR DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. GO-HEALT MOD. GO-420 SERIE: GO420VB-00217 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-475	UMR DE SAN JOSE VISTAHERMOSA, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 420 SERIE: MB-16020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-480	UMR DE CAÑADA DE MAMEY, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO-420 SERIE: GO420VB-00215 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-485	UMR DE EL CAMARON, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. GO-HEALT MOD. GO- 420 SERIE: GO420VB-00213 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-490	UMR DE TEOCUATLAN, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. GO-HEALT MOD. GO- 420 SERIE: GO420VB-00216 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-495	UMR DE RIO SANTIAGO, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. GO-HEALT MOD. GO- 420 SERIE: GO420VB-00198 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-500	UMR DE LOMA CHAPULTEPEC, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM 500 SERIE: 0039642-31097B SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-505	UMR DESAN JOSE TENANGO, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-420 SERIE: MB-16019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-510	UMR DESAN JUAN COATZOSPAM, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. GO-HEALT MOD. GO-420 SERIE: GO420VB-00212 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-515	UMR DE SAN MIGUEL, OAX. NUEVO ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-420 SERIE: 110534 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-520	UMR DE UNION HIDALGO, OAX. ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-420 SERIE: 011/0541 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-525	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX., REFRIGERADOR DE REACTIVO Y BANCO DE SANGRE DE LABORATORIO: MARCA: OJEDA, MODELO: RVBM 500 SERIE: 0029649-31097-B. INCLUYE: CALIBRACION Y AJUSTE PARA DESHIELO DE MANERA AUTOMATICA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-530	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX., REFRIGERADOR DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE DE LABORATORIO: MARCA: JORDON, MODELO: SPAKT-22-G, SERIE: S6427794F. CON CAPACIDAD DE 17 FT. INCLUYE: SUSTITUCION DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL DE TEMPERATURA MARCA: FULL GAUGE MODELO: TC-900E POWER/07. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-535	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX., REFRIGERADOR DE LA RED DE FRIO DE MEDICINA PREVENTIVA: MARCA: FHELMEX, MODELO: RLF-500, SERIE: D08/0060, CON CAPACIDAD DE 17 FT. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-540	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX., REFRIGERADOR DE LA RED DE FRIO DE MEDICINA PREVENTIVA: MARCA: FHELMEX, MODELO: RLF-500, SERIE: L09/0286, CON CAPACIDAD DE 17 FT. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-545	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX., REFRIGERADOR MARCA: OJEDA, MODELO:RVBM-500 IMSS DE 17 FT, SERIE: 0039566-31097-B. INCLUYE: CALIBRACION Y AJUSTE PARA DESHIELO DE MANERA AUTOMATICA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-550	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX., REFRIGERADOR DE LA RED DE FRIO DE MEDICINA PREVENTIVA MARCA: FHELMEX, MODELO: RLF-500, SERIE: D08/0082, CON CAPACIDAD DE 17 FT. INCLUYE: SUSTITUCION DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL DE TEMPERATURA MARCA: FULL GAUGE MODELO: TC-900E POWER/07.(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-555	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. CONGELADOR DE REACTIVOS, MARCA: DW-MED, MODELO:CPC-10, SERIE: 603140800817 EN AREA DE MEDICINA PREVENTIVA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-560	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. CONGELADOR DE REACTIVOS, MARCA: FHELMEX, MODELO: FH-F6, SERIE: 00204011, NNI: 201120002658 EN AREA LABORATORIO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-565	ASESORIA MEDICA ZONA 07 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE D08/0082 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-570	UMR DE SAN MARTIN DURAZNOS, OAX. ZONA 07 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 366, SERIE E1610688. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTOPARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR., BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-575	UMR DE SAN MARTIN DURAZNOS, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA: GENERAL ELECTRIC. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-580	UMR DE SAN MARTIN PERAS, OAX. ZONA 07 REFRIGERADORE DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD: RFL 500 N/S: 1208-35445. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-585	UMR DE SAN MARTIN PERAS, OAX. ZONA 07 REFRIGERADORES DOMESTICO DE 9 ft, MARCA: BLUE POINT MODELO: 2001902436C, SERIE: BRM-1190. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-590	UMR IXPANTEPEC NIEVES, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, N/S: 011/0543. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTOPARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-595	UMR IXPANTEPEC NIEVES, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DOMESTICO, MARCA: MABE. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-600	UMR SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, N/S: MB16022. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-605	UMR DE SANTIAGO DEL RIO, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD: RFL 366 N/S: L02976. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTOPARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-610	UMR DE SANTIAGO DEL RIO, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DOMESTICO DE 10 FT, MARCA: GENERAL ELECTRIC. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-615	UMR DE SAN JUAN PIÑAS, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA: OJEDA MOD: RVBM-500 (2022) N/S: 0039634-31097-B. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTOPARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-620	UMR DE SAN JUAN PIÑAS, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA: GO-HEALTH MOD: G420 N/S: G0420VB00199. INCLUYE: PRUEBAS DE ARRANQUE, SUSTITUCION DE RELAY, SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTOPARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR, ARRANQUE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-625	UMR DE SANTOS REYES TEPEJILLO, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA: GO-HEALTH MOD: G420 N/S: G0420VB00218 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-630	UMR DE SANTOS REYES TEPEJILLO, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA: GO-HEALTH MOD: G420 N/S: G0420VB00218. INCLUYE: PRUEBAS DE ARRANQUE, SUSTITUCION DE RELAY, SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTOPARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR, ARRANQUE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-635	UMR DE SANTOS REYES TEPEJILLO, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA: OJEDA MOD: RVBM-500 (2022), N/S: 0039630-31097-B. INCLUYE: CALIBRACION Y AJUSTE PARA DESHIELO DE MANERA AUTOMATICA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-640	UMR DE SANTIAGO PETLACALA, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA: REFRIMED MOD: RVCSCV-10 N/S: 1215-742-01-003-003. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-645	UMR DE COICOYAN DE LAS FLORES, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA: FEHLMEX MOD: RFL 420 BIZI801 N/S: 3008111396. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTOPARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-650	UMR DE COICOYAN DE LAS FLORES, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: GENERAL ELECTRIC. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-655	UMR DE SAN MATEO TUNUCHI, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA: OJEDA MOD: RVBM-500 (2022), N/S: 0039631-31097-B. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTOPARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. INCLUYE: CALIBRACION Y AJUSTE PARA DESHIELO DE MANERA AUTOMATICA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-660	UMR DE SAN MARTIN DEL ESTADO, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA: OJEDA MOD: RVBM-500 (2022), N/S: 0039640-31097-B, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTOPARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. INCLUYE: CALIBRACION Y AJUSTE PARA DESHIELO DE MANERA AUTOMATICA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-665	UMR DE SANTIAGO PATLANALA, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA: OJEDA MOD: RVBM-500 (2022), N/S: 0039634-31097-B. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTOPARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-670	UMR DE SAN JUAN CAHUAYAXI, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA: OJEDA MOD: RVBM-500 (2022), N/S: 0039629-31097-B. INCLUYE: CALIBRACION Y AJUSTE PARA DESHIELO DE MANERA AUTOMATICA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-675	UMR DE SAN JUAN CAHUAYAXI, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA: FEHLMEX MOD: RFL 420 BIZI801 N/S: 3008111396, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTOPARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR, SUSTITUCION DE MODULO ELECTRONICO DE CONTROL DE TEMPERATURA MARCA: FULL GAUGE MODELO: TC-900E POWER/07. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-680	UMR SAN JUAN CAHUAYAXI, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DOMESTICO DE 9 ft, MARCA: MABE. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-685	UMR DE LOS TEJOCOTES, OAX. ZONA 07 REFRIGERADOR DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: GENERAL ELECTRIC. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-690	UMR DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, OAX. ZONA 8 REFRIGERADOR PARA VACUNAS 17.6 FT MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-500, SERIE: L09/0194, SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-695	UMR CONSTANCIA DEL ROSARIO, OAX. ZONA 08 REFRIGERADOR 10 FT. MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, SERIE: 011/247 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-700	UMR SAN JUAN LAGUNAS, OAX. ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, DE 10 FT MODELO: RLF-420, SERIE: 011/532 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-705	UMR SAN MIGUEL COPALA, OAX. ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX MODELO: RLF-366, SERIE: 011/0375 INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES Y CHICOTES ACERADOS DE LAS PUERTAS, LUBRICACION O ENGRASADO DE HERRAJES, REVISION, VERIFICACION Y EN SU CASO CAMBIO DE COMPRESOR Y TERMOSTATO, REVISION Y DE SER NECESARIO CAMBIO DE EMPAQUE PERIMETRAL, LIMPIEZA DE MOTORES ELECTRICOS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-710	UMR SANTIAGO NARANJAS, OAX. ZONA 8 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, SERIE: 011/0536 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE TEMPERATURA (KIT COMPLETO, GRAFICADOR DE TEMPERATURA, DISCO CIRCULAR PARA GRAFICADOR, DE 4" DE DIÁMETRO, PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA CON RESPUESTO, PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TÉRMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR), (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-715	UMR SAN JOSE DE LAS FLORES, OAX. ZONA 08 REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO: RVBM-500 Y SERIE 0039636-31097-B. INCLUYE: PRUEBAS DE ARRANQUE, SUSTITUCION DE RELAY, SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR, ARRANQUE DEL EQUIPO Y VERIFICACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION. INCLUYE: CALIBRACION Y AJUSTE PARA DESHIELO DE MANERA AUTOMATICA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-720	UMR SAN JOSE DE LAS FLORES, OAX. ZONA 08 REFRIGERADOR MARCA: GO-HEALT, MODELO: G420, SERIE: G0420VB-00226. INCLUYE: PRUEBAS DE ARRANQUE, SUSTITUCION DE RELAY, SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR, ARRANQUE DEL EQUIPO Y VERIFICACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-725	UMR SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, OAX. ZONA 08 REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO: RVBM-500 Y SERIE 0039637-31097-B SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-730	UMR GUADALUPE TILAPA, OAX. ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: GO-HEALT, MODELO: G420, SERIE: G0420VB-00224 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-735	UMR GUADALUPE TILAPA, OAX. ZONA 8 REFRIGERADOR, DE 17 ft CAP MARCA: GO-HEALT, MODELO: G420, SERIE: G0420VB-00224 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-740	UMR SAN MIGUEL CUEVAS, OAX. ZONA 8 REFRIGERADOR, DE 17 ft CAP. MARCA: GO-HEALT, MODELO: G420, SERIE: G0420VB-00233 ((1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-745	UMR CONSTANCIA DEL ROSARIO, OAX. ZONA 08 CONGELADOR VERTICAL. MCA. FHELMEX, MODELO: FH-F6 Y SERIE 011/0247 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-750	UMR SAN JOSE YOSOCÁÑU, OAX. ZONA 08 REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO: RVBM-500 Y SERIE 0039903-31097-B SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-755	UMR SANTA CRUZ RIO VENADO, OAX. ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-366, SERIE: PE16/0694 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-760	UMR LLANO SAN VICENTE, OAX. ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX MODELO: RLF-366, SERIE: E16/0705 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-765	UMR SAN VICENTE PIÑAS, OAX. ZONA 08 REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO: RVBM-500 Y SERIE 0039628-31097-B SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-770	ASESORIA MEDICA ZONA 09 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL-500, SERIE D08/0082 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-775	UMR DE MALPICA, OAX. ZONA 09 REFRIGERADORES DE 10 FT. MCA: GO-HEALTH MOD: G420 N/S: G0420VB00225. INCLUYE: PRUEBAS DE ARRANQUE, SUSTITUCION DE RELAY, SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-780	UMR DE MALPICA, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR PARA VACUNAS DE 12 FT. MCA: FHELMEX MOD: RLF-420 N/S: 011-0552, INCLUYE: PRUEBAS DE ARRANQUE, SUSTITUCION DE RELAY, SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-785	UMR DE SANTA MARIA YUCUNICOCO, OAX. ZONA 09 REFRIGERADORES DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX, MOD: RIF-366, SERIE: 011/0238. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-790	UMR DE SANTA MARIA YUCUNICOCO, OAX. ZONA 09 REFRIGERADORES DE 10 ft CAP. MCA. AIHRO, MOD: RVBA-17, SERIE: 17-0590. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-795	UMR DE GUADALUPE ZACATEPEC, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L009/0210. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-800	UMR DE GUADALUPE ZACATEPEC, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO DE 12 ft, MCA. BLUE POINT MOD. BRM 1190, SERIE VSK2405874. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-805	UMR SAN JUAN TEPONAXTLA, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 366, SERIE E160702, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-810	UMR SAN JUAN TEPONAXTLA, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA:BLUE POINT MOD. BRM 1190, SERIE VSK2405874. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-815	UMR SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO PARA VACUNAS, 10 ft CAP. MCA. SAMSUNG MOD. RT32YVSW1/XEM, SERIE 43AL4GRPB50786L. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-820	UMR SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO PARA MEDICAMENTOS, 10 ft CAP. MCA. ACROS MOD. ART10BGQCQ, SERIE VSS5022089. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-825	UMR DE AQUILES SERDAN, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420, SERIE 011/0552. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-830	UMR DE AQUILES SERDAN, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO PARA MEDICAMENTOS, 10 ft CAP. MCA. MABE MOD. RMA250PV, SERIE 350041933881. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-835	UMR SAN SEBASTIAN NOPALERA, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DE 17FT MARCA: GO HEALTH, MODELO: GO-420 VB, SERIE: 00222. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-840	UMR SAN SEBASTIAN NOPALERA, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO PARA MEDICAMENTOS, 10 ft CAP. MARCA: WHIRLPOOL, MODELO: AS7818A, SERIE: VRA 1476620, 7 PIES. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-845	UMR SAN PEDRO SINIYUVI, OAX. ZONA 09 REFRIGERADORES DE 10 FT. MCA: OJEDA MOD: Rvbm-500, N/S: 0039545-31097-B. INCLUYE: CALIBRACION Y AJUSTE PARA DESHIELO DE MANERA AUTOMATICA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-850	UMR SAN PEDRO SINIYUVI, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR 9 FT, TIPO DOMÉSTICO. MCA: MABE MOD: MD162P-S1U N/S: 1968CCBPA04503 INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-855	UMR ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO PARA MEDICAMENTOS, MCA: SAMSUNG MOD: CODE 43AL N/S: 43AL46RPB50785B. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-860	UMR ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO PARA MEDICAMENTOS, MCA: ACROS MOD: AT1130M N/S: VSB3888623. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-865	UMR SAN MIGUEL REYES, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR 12 PIES. MCA: FEHLMEX MOD:RLF-420 N/S: 011-0557, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-870	UMR SAN MIGUEL REYES, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO PARA MEDICAMENTOS, 9 PIES. MCA: WHIRLPOOL MOD:PWTO350D N/S: VS20449962 INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-875	UMR ZIMATLAN DE LAZARO CARDENAS, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR MARCA: OJEDA, MODELO: RVBM-500, SERIE: 0039546-31097-B. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR NO FUNCIONA EL TERMOGRAFICADOR. INCLUYE: CALIBRACION Y AJUSTE PARA DESHIELO DE MANERA AUTOMATICA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-880	UMR ZIMATLAN DE LAZARO CARDENAS, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO PARA MEDICAMENTOS, MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: TA10Z04BJ, SERIE: 0412A103326. INCLUYE: SUSTITUCION DE EVAPORADOR, Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y AJUSTES DE PRESION DEL COMPRESOR, CARGA DE REFRIGERANTE R134, APLICACION DE VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION, SUSTITUCION DE MOTOR EVAPORADOR, REVISION Y APRIETE DE TERMINALES ELECTRICAS, Y MECANICAS, SUSTITUCION DE CABLEADO EN MAL ESTADO, Y TERMINALES SULFATADAS POR CALENTAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE RELAY, CAPACITOR DE ARRANQUE Y EMPAQUES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-885	UMR MESONES HIDALGO, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, SERIE: MB-16025. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-890	UMR MESONES HIDALGO, OAX. ZONA 09 REFRIGERADOR MARCA: OJEDA, MODELO: RVBM-500, SERIE: MB-16025. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. INCLUYE: CALIBRACION Y AJUSTE PARA DESHIELO DE MANERA AUTOMATICA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-895	HOSPITAL TLAXIACO, OAX. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. DELCA MOD. REB450 BIODG , SERIE: 2737992. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-900	HOSPITAL TLAXIACO, OAX. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. CRIOTEC MOD. CSS-18 , SERIE: 21030157 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-905	HOSPITAL TLAXIACO, OAX. REFRIGERADOR VERTICAL PARA BIOLOGICOS DE 14 FT, MARCA: GEMETEC MODELO: RV-14, No. SERIE:1704003,SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-910	HOSPITAL TLAXIACO, OAX. REFRIGERADOR VERTICAL DE 12 FT, MARCA: METALFRIO MODELO: RB270HC, No. SERIE:2706916, SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-915	HOSPITAL TLAXIACO, OAX. REFRIGERADOR VERTICAL DE DOS PUERTAS, MARCA: METALFRIO MODELO: RB500HCL17, No. SERIE:2853250, SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-920	HOSPITAL TLAXIACO, OAX. REFRIGERADOR VERTICAL DE DOS PUERTAS, MARCA: METALFRIO MODELO: RB500HCL17, No. SERIE:2853247, SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-925	UMR LLANO DE ZARAGOZA, OAX. ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. OJEDA/RVBM-500 SERIE: 0039560-31097-B SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR, CALIBRACION DE PRESION ALTA Y BAJA , EMPAQUE DE PUERTA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-930	UMR SN ESTEBAN ATATLAHUCA, OAX. ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO-420, SERIE: GO420VB-00223 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR, CALIBRACION DE LA PRESION ALTA Y BAJA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-935	UMR MIER Y TERAN, OAX. ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF420 SERIE: 011/0593 SERVICIO CORRECTIVO MAYOR SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR, SUSTITUCION DE COMPRESOR, CAPACITOR, CALIBRACION DE PRESION ALTA Y BAJA , REMPLAZO DE EMPAQUE DE LA PUERTA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-940	UMR MIER Y TERAN, OAX. ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO420VB, SERIE: 235. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-945	UMR SAN JOSE XOCHITLAN, OAX. ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MOD RVBM-500 IMSS , SERIE: 0039558-31097-B MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, SUSTITUCION DEL COMPRESOR, CAPACITOR, MODULO ELECTRONICO DE TEMPARATURA, EMPAQUE DE LA PUERTA, CALIBRACION DE PRESION DE ALTA Y BAJA, SUSTITUCION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-950	UMR SAN JOSE XOCHITLAN, OAX. ZONA 10.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO420VB, SERIE: 245 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-955	UMR BENITO JUAREZ SAN MIGUEL EL GRANDE, OAX. ZONA 10.- REFRIGERADOR DE 17.5 ft CAP. MCA. OJEDA MOD.RVBM-500 , SERIE: 0039561-31097-B SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR, EMPAQUE DE LA PUERTA, CALIBRACION DE PRESION ALTA Y BAJA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-960	UMR SANTA CATARINA YOSONOTU, OAX. ZONA 10.- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-366, SERIE: 1145 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR. CALIBRACION DE PRESION ALTA Y BAJA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-965	UMR SANTA CRUZ NUNDACO, OAX. ZONA 10.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. MOD. DW-1850, SERIE: L/14-DW-1850/ SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR CALIBRACION DE PRESION ALTA Y BAJA, EMPAQUE DE LA PUERTA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-970	UMR SANTA CRUZ NUNDACO, OAX. ZONA 10.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. MOD. RVN-500, SERIE: 0039578-31097 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR CALIBRACION DE PRESION ALTA Y BAJA, EMPAQUE DE LA PUERTA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-975	UMR SANTA LUCIA MONTEVERDE, OAX. ZONA 10.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MODELO RVBM-290 SERIE 0039577-31097-B SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR, CALIBRACION DE PRESION ALTA Y BAJA REMPLAZO DEL EMPAQUE DE LA PUERTA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-980	UMR SAN MIGUEL DEL PROGRESO, OAX. ZONA 10.- REFRIGERADOR DE 17.5 ft CAP. MCA. OJEDA MODELO RVBM-500 NUMERO DE SERIE 0039576-31097-B SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR, CALIBRACION DE PRESION ALTA Y BAJA , REMPLAZO DE EMPAQUE DE LA PUERTA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-985	UMR SANTA MARIA CUQUILA, OAX. ZONA 10.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500 SERIE 0039579-31097-B MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR, CALIBRACION DE PRESIN ALTA Y BAJA , REMPLAZO DE EMPAQUE DE LA PUERTA , SUSTITUCION DE SISTEMA REFRIGERANTE. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-990	UMR REYES LLANO GRANDE, OAX. ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 117.5 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500, SERIE: 0039583-31097-B. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR CALIBRACION DE PRESION ALTA Y BAJA, REMPLAZO DE EMPAQUE DE LA PUERTA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-995	UMR SAN LUCAS YOSONICAJE, OAX. ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 17.5 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500, SERIE: 003991-31097-B SUTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR CALIBRACION DE PRESION ALTA Y BAJA. REMPLAZO DEL EMPAQUE DE LA PUERTA . (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1000	UMR SANTIAGO NUYOO, OAX. ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FEHLMEX MOD. RV10, SERIE: RV10-000745/00746. MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR REMPLAZO DE COMPRESOR. CALIBRACION DE P'RESION BAJA Y ALTA . CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA.(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1005	UMR SANTIAGO NUYOO, OAX. ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 17.5 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM- 500, SERIE: 00399582-31097. MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR SUSTITUCION DEL COMPRESOR, CALIBRACION DE LA PRESION ALTA Y BAJA Y REMPLAZO DEL EMPAQUE DE LA PUERTA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1010	UMR YUCUNINO DE GUERRERO, OAX. ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500 SERIE: 0039581-31097-BE16/0691. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1015	UMR SANTO TOMAS OCOTEPEC, OAX. ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500 SERIE: 0039552-31097. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR, CALIBRACION DE PRESION DE LTA Y BAJA. REMPLAZO DE EMPAQUE DE PUERTA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1020	UMR SAN PABLO TIJALTEPEC, OAX. ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. GO HEALTH, N.N.I. 201430000617, SERIE: GO420VB-00227. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1025	UMR GUERRERO ITUNDUJIA, OAX. ZONA 11 .- REFRIGERADOR DOMESTICO DE 10 ft CAP. MCA. GE, N.N.I. 200410000909 , SERIE: 0412A104003. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-1030	UMR GUERRERO ITUNDUJIA, OAX. ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 17 PIES MARCA OJEDA MODELO RVBM-500 SERIE 0039585-31097-B NNI 202220010542 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1035	UMR SAN FELIPE TINDACO, OAX. ZONA 11 .- REFRIGERADOR DOMESTICO DE 10 ft CAP. MCA. GE, N.N.I. 200410000914 , SERIE: 0412A104003. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1040	UMR SAN FELIPE TINDACO, OAX. ZONA 11 .- REFRIGERADOR PARA VACUNA MARCA OJEDA MODELO RVBM-500. N.N.I.202220010544 DESCRIPCION:CONTENEDOR DE MATERIAL A TEMPERATURA DE REFRIGERACION PARA LA GUARDA DE VACUNAS CON CAPACIDAD DE 17.6 PIES CUBICOS. AISLAMINETO DE POLIURETANO, CON REFRIGERANTE LIBRE DE CLOR-FLORURO-CARBONOS (CFC) DE UNA SOLA PUERTA: SOLIDA Y CON SELLADO HERMETICO DE ACERO INOCIDABLE. COMPLETAMENTE LISA EN SU PARTE INTERNA CAP. MCA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1045	UMR SANTA CRUZ TACAHUA, OAX. ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FEHLMEX, N.N.I. 200820000359. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1050	UMR IMPERIO YOSONDUA, OAX. ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FEHLMEX, N.N.I. 201120001625. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1055	UMR CAÑADA MORELOS, OAX. ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FEHLMEX, N.N.I. 20163001596. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1060	UMR CAÑADA MORELOS, OAX. ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 17 PIES MARCA OJEDA MODELO RVBM-500 SERIE 0039580-31097-B NNI 202220010540 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1065	UMR YUTECOSO CUAUHEMOC , OAX. ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FEHLMEX, N.N.I. 201120002207. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, EMPAQUE DE PUERTA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KIT DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1070	UMR YUTECOSO CUAUHEMOC, OAX. ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. GO-HEALTH. MODELO: GO-420, SERIE: GO420VB-00228 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, MOTOPROTECTOR, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-1075	UMR SAN ANTONIO SINICAHUA, OAX. ZONA 11.- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. GO HEALTH, N.N.I. 201430000619, SERIE: GO-420. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1080	UMR SAN MATEO YUCUTINDO, OAX. ZONA 11.- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEXA, N.N.I.201830000445 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1085	UMR INDEPENDENCIA ITUNDUJIA, OAX. ZONA 11.- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, N.N.I.201120002206 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1090	UMR SANTA CRUZ TACAHUA , OAX. ZONA 11.- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. OJEDA .MODELO Rvbm-500, SERIE 0039555-31097-B, N.N.I. 202220010543 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1095	UMR SANTA CRUZ TACAHUA, OAX. ZONA 11.- REFRIGERADOR DOMESTICO TIPO 10 PIES MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO TA10Z04B1, SERIE TA10Z04B1, N.N.I. 200410000918. SIN FUNCIONAR, REQUIERE MANTENIMIENTO, NO SE LE HA DADO SERVICIO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1100	UMR ABASOLO, OAX. ZONA 11.- REFRIGERADOR DE 17 PIES MARCA OJEDA MODELO RVBM-500. SERIE 0039584-31097-B NNI 202220010539 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1105	UMR VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, OAX. ZONA 11.- REFRIGERADOR DE 17 . MARCA: OJEDA, MODELO RVBM-500 SERIE 0039594-31097-B NNI 202220010541 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1110	UMR SANTA MARIA YOLOTEPEC, OAX. ZONA 11.- REFRIGERADOR DE 17 FT MARCA OJEDA MODELO RVBM-500 SERIE 0039564-31097-B NNI. 202220010545 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1115	UMR SANTIAGO AMOLTEPEC, OAX. ZONA 11.- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA.OJEDA ,MODELO : RVBM-500. SERIE: 0039549-31097-B. N.N.I. INCLUYE: SUSTITUCION DEL MODULO ELECTRONICO DEL CONTROL DE TEMPERATURA Y AJUSTE EN LA PUNITLLA DEL GRAFICADOR. REFRIGERADOR PARA VACUNAS, CON REFRIGERANTE LIBRE DE CLORO-FLUORO- CARBONOS(CFC) DE UNA SOLA PUERTA CON SELLADO HERMETICO DE ACERO INOXIDABLE. CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-1120	UMR IMPERIO , OAX. ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. OJEDA MODELO RVBM-500 SERIE 0039597-31097-B. NNI 202220010548. INCLUYE: SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1125	UMR SANTA CATARINA CUANANA , OAX. ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. OJEDA MODELO RVBM-500 SERIE 0039550-31097-B. NNI 202220010549 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1130	UMR SAN PEDRO MOLINOS, OAX. ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA. MOD RVBM-500 (2022) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1135	UMR SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, OAX. ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: FHN641-D, SERIE: 514574505. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1140	UMR SAN JUAN ACHIUTLA, OAX. ZONA 12 OCIMO001472.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: RVBM-500 (2022). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1145	UMR SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, OAX. ZONA 12 OCIMO001110.- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. NIETO, MODELO: REB-220, SERIE: 726FPB0074. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1150	UMR SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, OAX. ZONA 12 OCIMO1950.- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-366, SERIE: E16/0696. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1155	UMR SAN JUAN TEITA, OAX. ZONA 12 OCIMO002015.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: RVBM-500 (2022) . INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-1160	UMR SANTA CATARINA TAYATA, OAX. ZONA OCIMO003106.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: RVBM-500 (2022) INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1165	UMR SAN BARTOLOME YUCUAÑE, OAX. ZONA 12 OCIMO001035.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: RVBM-500 (2022). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1170	UMR SAN JUAN ÑUMI, OAX. ZONA 12 OCIMO001945.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: RVBM-500 (2022). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1175	UMR SAN MATEO PEÑASCO, OAX. ZONA 12 OCIMO002230.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: RVBM-500 (2022). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1180	UMR SANTA CRUZ TAYATA, OAX. ZONA 12 OCIMO003176.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: RVBM-500 (2022). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1185	UMR BUENAVISTA YOSOYUA, OAX. ZONA 12 OCIMO003695.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: RVBM-500 (2022). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1190	UMR SANTIAGO NUNDICHE, OAX. ZONA 12 OCIMO004226.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: RVBM-500 (2022). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1195	UMR GUADALUPE HIDALGO, OAX. ZONA 12 OCIMO004354.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: RVBM-500 (2022). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR Y GRAFICADOR DE 4" DE DIAMETRO PARA REGISTRO CONTINUO DE 7 DIAS, PLUMILLA PARA REPUESTO PARA REGISTRAR TEMPERATURA, SENSOR TERMICO COLOCADO AL CENTRO DEL REFRIGERADOR, BATERIAS RECARGABLES Y SU CARGADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-1200	UMR MAGDALENA JALTEPEC, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-500, SERIE: D08/0067. INCLUYE: SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1205	UMR SANTIAGO TILALTONGO, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-366, SERIE: 011/0384 INCLUYE: SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1210	UMR UNION ZARAGOZA, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-366, SERIE: E16/0711. INCLUYE: SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1215	UMR SAN PEDRO TIDAA, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-500, SERIE: D08/0067. INCLUYE: SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1220	UMR SAN SEBASTIAN NICANANDUTA, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-420, SERIE: S/N INCLUYE: SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1225	UMR SAN JUAN TEPOSCOLULA, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RVM-500, SERIE: E16/0711 INCLUYE: SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1230	UMR SAN FRANCISCO CABALLUA, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-500, SERIE: L09/0193 INCLUYE: SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1235	UMR SAN PEDRO TEOZACOALCO, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DOMESTICO DE 10 ft CAP. MCA. BLUE- POINT, MODELO: BRM1190. INCLUYE: CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1240	UMR SAN JUAN TAMAZOLA, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DOMESTICO DE 10 ft CAP. MCA. ACROS, MODELO: S7S. INCLUYE: CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 9				
9	AA09-005-1245	UMR SANTIAGO NEJAPILLA, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. NIETO, MODELO: REB-220, SERIE: 726FPB0070. INCLUYE: CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO, GAS REFRIGERANTE, FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1250	UMR SAN JUAN DIUXI, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. GO-HEALTH, MODELO: GO-420, SERIE: G0420VB-00230. INCLUYE: CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO, GAS REFRIGERANTE, FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1255	UMR SAN JUAN DIUXI, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: DW-1850 SERIE: L/14W-1850/144. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO, GAS REFRIGERANTE, FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1260	UMR SANPEDRO MARTIR YUCUXACO, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-420 SERIE: O11/0595. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO, GAS REFRIGERANTE, FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1265	UMR SAN ANTONIO MONTEVERDE, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: DW1850 SERIE: L/M-DW185. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO, GAS REFRIGERANTE, FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1270	UMR SAN ANTONIO MONTEVERDE, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: RVM-500 SERIE: 0039587-31097-B. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO, GAS REFRIGERANTE, FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1275	UMR SAN ANDRES LAGUNAS, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: RVM-500 SERIE: 0039575-31097-B. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO, GAS REFRIGERANTE, FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
9	AA09-005-1280	UMR SAN MATEO SINDIHUI, OAX. ZONA 13.- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: RVM-500 SERIE: 0039575-31097-B. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO, GAS REFRIGERANTE, FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1

PARTIDA No. 10



PARTIDA No. 10

10	AA10-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A REFRIGERADORES DE RED DE FRÍO, CONSISTENTE EN: A.- LIMPIEZA DEL EQUIPO: • LAVAR LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES DE LOS DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE.Y QUÍMICOS PROPIOS PARA ESTA ACTIVIDAD. • LIMPIEZA DEL FILTRO DEL CONDENSADOR, (EN LOS REFRIGERADORES QUE APLIQUE) • LIMPIEZA DEL VENTILADOR. • LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL TERMOSTATO DE OPERACIÓN. • LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL INTERRUPTOR TRMOMAGNÉTICO. B.- VERIFICACIÓN DE COMPONENTES: • VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL EMPAQUE, O SELLO DE HULE PERIMETRAL DE LAS PUERTAS, VERIFICANDO QUE SU CIERRE SEA HERMÉTICO. • REVISIÓN DE CLAVIJA, VERIFICANDO QUE ESTA SEA DEL TIPO DE SEGURIDAD, QUE ESTA SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES Y DEBIDAMENTE CONECTADA AL CONTACTO Y CABLE DE ALIMENTACIÓN. • REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARAS. • REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL TERMOGRAFICADOR, VERIFICANDO QUE LAS TEMPERATURAS QUE SE REGISTREN SEAN ACORDES CON LA TEMPERATURAS REGISTRADAS EN EL INTERIOR DE LOS REFRIGERADORES. • REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALARMAS Y/O TERMOALARMAS (VISUAL Y SONORA) VERIFICANDO QUE ESTAS SE ACTIVEN OPORTUNAMENTE EN CASO DE FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y/O VARIACIÓN DE TEMPERATURA CONFORME A LOS RANGOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECÍFICAS. • REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRESIÓN DEL COMPRESOR, VERIFICANDO Y REGISTRANDO VOLTAJE Y AMPERAJE QUE ESTOS SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO NOMINAL DE OPERACIÓN. • VERIFICACIÓN DE CINTAS AISLANTES. C.- CONDICIONES DE INSTALACIÓN: • REVISIÓN DE DISTANCIA TECHO-PARED, (MÍNIMO 15 CMS.) • REVISIÓN DE DISTANCIA ENTRE REFRIGERADOR-REFRIGERADOR, (MÍNIMO 15 CMS.) • VERIFICACIÓN DE NIVELACIÓN DEL REFRIGERADOR. • VERIFICACIÓN DE VOLTAJE. • VERIFICACIÓN DE AMPERAJE. • VERIFICACIÓN Y EN SU CASO REAPRIETE DE CONEXIONES MECÁNICAS. • VERIFICACIÓN Y EN SU CASO REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS. D.- CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: • VERIFICACIÓN DE LA TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN QUE ESTA ESTÉ DENTRO DEL INTERVALO +2°C - +8°C. DE TEMPERATURA CONTROLADA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA "NORMA PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS PARA LA SALUD EN LA RED DE FRIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", 1000-B01-028 E.- GENERAL: • REVISAR LOS CIRCUITOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CON EL FIN DE DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE. • SOPLETEAR Y LIMPIAR EL EQUIPO Y SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMAS ELECTRICOS, SISTEMAS DE CONTROL, ACOMODAR EL CABLEADO ELECTRICO, APRETAR LAS CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS. - RELLENO PARA NIVELACIÓN DE GAS REFRIGERANTE.		
----	----------	---	--	--



PARTIDA No. 10				
		DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS, DE ACUERDO A LOS PUNTOS ANTERIORES, EN CASO NECESARIO SE DEBERAN DE CORREGIR, AJUSTAR, FIJAR, SEÑALAR, AJUSTAR, CALIBRAR Y DEJAR DENTRO DE LOS RANGOS REQUERIDOS, REPOSICIÓN DE REFRIGERANTE PARA EL EQUIPO PARA SU AJUSTE AL NIVEL REQUERIDO, LAS REFACCIONES A SUSTITUIR DEBEN SER ORIGINALES Y PREVIAMENTE APROBADAS POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TAMBIÉN: PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, DEBIENDO ENTREGAR EL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.		
10	AA10-005-005	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADOR PARA VACUNAS, MARCA FEHLMEX DE 17.6 PIES CUBICOS, MODELO RLF 500, SERIE D08/OO68, D08/0070, D08/0071, D08/0073. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA SONORA, CAMBIO DE PUNTILLAS Y GRAFICADOR (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	4
10	AA10-005-010	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADOR DE ALIMENTOS MARCA: MABE, MODELO: MA31, No. DE SERIE: 316B8031P001 DE SAIS. INCLUYE:SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PUERTA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-015	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS MARCA: MABE, MODELO: D9604W, No. DE SERIE: RR901468 DE TOCOCIRUGIA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-020	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE DE LABORATORIO MARCA: KELVINATOR SCIENTIFIC, MODELO: BT30RG-2, No. DE SERIE: 34843924. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-025	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADORES DE TAMIZ DE LABORATORIO MARCA: GEMETEC, MODELO: RV 14, No. DE SERIE: RV14-00759. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-030	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADORES DE SANGRE DE LABORATORIO MARCA: PHILLIPS, MODELO: MED-337, No. DE SERIE: 3300601616. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-035	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADOR DE ALIMENTOS MARCA: AMERICAN, MODELO: RC-400, No. DE SERIE: CD-02378 DE COCINA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES DE PUERTA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-040	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., CONGELADOR DE ALIMENTOS MARCA: TOROREY, MODELO: CV-12, No. DE SERIE: D99-1296 DE COCINA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES DE PUERTA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-045	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., SIN MARCA, MODELO: CV-12, No. DE SERIE: D99-1287 DE COCINA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES DE PUERTA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-050	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS MARCA: AMERICAN, MODELO: RC-400, No. DE SERIE: CD-02585 DE FARMACIA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-055	UMR DE MANCUERNAS, OAX. ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-060	UMR DE SANTIAGO TAPEXTLA, OAX. ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-065	UMR DE SAN ANTONIO TEPETLAPA (LA BANDA), OAX. ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-070	UMR DE SAN PEDRO AMUZGOS, OAX. ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-075	UMR DE SANTA LUCIA BUENA VISTA, OAX. ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-080	UMR DE SANTA MARIA IPALAPA, OAX. ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-085	UMR DE SAN JOSE CAMOTINCHAN, OAX. ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-090	UMR DE SANTA MARIA IPALAPA, OAX. ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-095	UMR DE SANTIAGO LLANO GRANDE LA BANDA, OAX. ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-100	UMR DE EL CARRIZO, OAX. ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-105	UMR DE SANTA CATARINA MECHOACACAN, OAX. ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-110	UMR DE SAN AGUSTIN CHAYUCO, OAX. ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-115	UMR DE SAN MIGUEL TETEPCLINGO, OAX. ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-120	UMR DE JOSE MARIA MORELOS, OAX. ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-125	UMR DE SAN PEDRO ATOYAC, OAX. ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-130	UMR DE PINOTEPA DE DON LUIS, OAX. ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-135	UMR DE SANTA MARIA NUTIO, OAX. ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-140	UMR DE LA MURALLA, OAX. ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHLMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-145	UMR DE EL CARAZOL, OAX. ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-150	UMR DE EL HUAMUCHE, OAX. ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-155	UMR DE LA COFRADIA Y CARO, OAX. ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	2
10	AA10-005-160	UMR DE SANTIAGO JOCOTEPEC, OAX. ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-165	UMR DE OCOTLAN DE JUAREZ, OAX. ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-170	UMR DE LA COFRADIA Y CARO, OAX. ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	2
10	AA10-005-175	UMR DE SANTIAGO IXTAYUTLA, OAX. ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	2
10	AA10-005-180	UMR DE SAN JOSE DEL PROGRESO, OAX. ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-185	UMR DE SAN JOSE RIO VERDE, OAX. ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-190	H.R. MIAHUATLÁN DE PORFÍRIO DÍAZ, OAX., REFRIGERADOR PARA VERDURAS 4 PUERTAS DE CRISTAL MARCA CRIOTEC, MODELO, CFX-37-4PBM DE 36 PIES COCINA INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES DE LA PUERTA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-195	H.R. MIAHUATLÁN DE PORFÍRIO DÍAZ, OAX., REFRIGERADOR PARA VACUNAS, MARCA FEHLMEX DE 17.6 PIES CUBICOS, MODELO RLF 500, SERIE D08/OO74, D08/0075, D08/0076, D08/0077. INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	4
10	AA10-005-200	UMR DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-205	UMR DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-210	UMR DE SANTA MARIA LIMON, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-215	UMR DE SAN MATEO RIO HONDO, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-220	UMR DE SAN PEDRO EL ALTO, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-225	UMR DE BUENA VISTA LOXICHA, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-230	UMR DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-235	UMR DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-240	UMR DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-245	UMR DE SAN PEDRO MIXTEPEC, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-250	UMR DE SAN ANDRES PAXTLAN, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-255	UMR DE SAN VICENTE YOGONDOY, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-260	UMR DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-265	UMR DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-270	UMR DE SAN MATEO PIÑAS, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-275	UMR DE CANDELARIA LOXICHA, OAX. ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS.(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-280	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA FEHLMEX, MOD: RLF-500, SERIE D08/0079 Y MB-D08/0078, (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
10	AA10-005-285	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA FEHLMEX, MOD: RLF-420, SERIE MB16016, INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA, Y CAMBIO DE GRAFICADOR DE TEMPERATURA , (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-290	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: AMERICAN HUSSMAND, MOD: RC220, SERIE AM-93-M-15196 DEL AREA DE FARMACIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-295	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: LG, SERIE GR-T462GVH DEL AREA DE FARMACIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-300	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX. REFRIGERADORES MARCA: MABE DEL AREA DE URGENCIAS, REQUIERE CAMBIO DE TERMOMETRO DIGITAL (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-305	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADOR MARCA MABE, MOD. D964W SERIE RR901486, DEL AREA DE COCINA (1 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE)	SERVICIO	2
10	AA10-005-310	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: KRISH, MOD: MED-337, SERIE 33006-011662 DEL AREA DE LABORATORIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-315	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: INBERA , MOD: VR19DBMAD, SERIE 073191200289 DEL AREA DE LABORATORIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-320	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: CRIOTEC, MOD: CRV200-10, SERIE 380251679, DEL AREA DE LABORATORIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-325	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA REVCO, MOD. REL1204A20, SERIE X19K501868YK DEL AREA DE LABORATORIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-330	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA MABE, MOD. RMA10251MX, SERIE 2002B612855, DE COCINA, REQUIERE CAMBIO DE COMPRESOR DE 1/4" (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-335	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA OJEDA, MOD.RV2BM-36, SERIE 0106953-31154-1,DE COCINA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-340	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: MABE DEL AREA DE LACTARIO, REQUIERE CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-345	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500, (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-350	UMR SN ANTONINO EL ALTO, OAX. ZONA 20, REFRIGERADORES DE 10 PIES CAP. MCA. NIETO MODELO REB-220 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-355	UMR SAN FERNANDO DE MATAMOROS, OAX. ZONA 20 .- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-360	UMR SAN FCO CAHUACUA, OAX. ZONA 20 .- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-365	UMR SN JACINTO TLACOTEPEC, OAX. ZONA 20 .- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. GO HEALTH MODELO GO420VB, No. DE SERIE 00165 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-370	UMR SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAX. ZONA 20 .- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. GO HEALTH MODELO GO420VB, No. DE SERIE 00165 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-375	UMR SAN PEDRO JUCHATENGO, OAX. ZONA 20 .-REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-380	UMR STA CRUZ ZENZONTEPEC, OAX. ZONA 20 REFRIGERADORES DE 17 PIES CAP. MCA. FELHMEX MODELO RLF-420. INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-385	UMR EL CARRIZAL, OAX. ZONA 20 .- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 366 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-390	UMR STA MARIA SOLA, OAX. ZONA 20 .- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-395	UMR SANTIAGO MINAS, OAX. ZONA 20 .- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-400	UMR SANTIAGO TEXTITLAN, OAX. ZONA 20 .- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-405	UMR SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, OAX. ZONA 20.- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-366 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-410	UMR SN VICENTE LACHIXIO, OAX. ZONA 20 .- REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, No., DE SERIE LOG/0209 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-415	UMR SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, OAX. ZONA 20 .- REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, No., DE SERIE LOG/0209 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-420	UMR CUILAPAN DE GUERRERO, OAX. ZONA 21 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	2



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-425	UMR SAN BERNARDO MIXTEPEC, OAX. ZONA 21.- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 366 No. DEE SERIE E16/0710 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-430	UMR SAN MARTIN LACHILA, OAX. ZONA 21.- REFRIGERADOR DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-366 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-435	UMR SAN MIGUEL TILQUIAPAN, OAX. ZONA 21.- REFRIGERADORES DE 17.6 CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 No. DE SERIE L09/0208 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-440	UMR SAN ANTONIO HUIITEPEC, OAX. ZONA 21.-REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-445	UMR SANTIAGO APOSTOL, OAX. ZONA 21.- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. MOD. RLF420 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-450	UMR SANTIAGO TLAZOYALTEPE, OAX. ZONA 21.- REFRIGERADORE DE 12 PIES MARCA FHELMEX, MOD. RLF420, No. DE SERIE 011/0563 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-455	UMR EL GACHUPIN, OAX. ZONA 21.- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-460	UMR SANTA ANA ZEGACHE, OAX. ZONA 21.- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-465	UMR SAN JUAN CHILATECA, OAX. ZONA 21.- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-470	UMR SAN DIONISIO OCOTLAN, OAX. ZONA 21.- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-475	UMR MAGDALENA OCOTLAN, OAX. ZONA 21.- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-480	UMR SANTA ANA TLAPACOYAN, OAX. ZONA 21.- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-485	UMR SAN ANDRES IXTLAHUACA, OAX. ZONA 21.- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-490	UMR SAN NICOLAS YAXE, OAX. ZONA 21.- REFRIGERADORES DE 12 PIES MARCA FHELMEX, MOD. RLF-366, (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-495	UMR SAN JUAN GUELAVIA, OAX. ZONA 22 .- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 366 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-500	UMR ANIMAS TRUJANO, OAX. ZONA 22 .- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-505	UMR SAN BALTAZAR GUELAVILA, OAX. ZONA 22 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-510	UMR SAN PEDRO QUIATONI, OAX. ZONA 22, REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-515	UMR BENITO JUAREZ, OAX. ZONA 22 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-520	UMR SAN PEDRO TOTOLAPAN, OAX. ZONA 22 .- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-525	UMR SAN SEBASTIAN TEITIPAC, OAX. ZONA 22 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-530	UMR SANTA MARIA EL TULE, OAX. ZONA 22 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-535	UMR SANTA ANA TAVELA, OAX. ZONA 22 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-540	UMR SAN BARTOLOME QUIALANA, OAX. ZONA 22 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-545	UMR LAS ANIMAS, OAX. ZONA 22 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-550	UMR SANTA MARIA ZOQUITLAN, OAX. ZONA 22 .- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420 , SERIE 011/0586 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-555	UMR SAN PABLO GUILA, OAX. ZONA 22 .- REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 SERIE L09/0212 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-560	UMR ASUNCIÓN CACALOTEPEC, OAX. ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-565	UMR SAN JUAN JUQUILA MIXE, OAX. ZONA 23 REFRIGERADORES DE 17 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-570	UMR SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, OAX. ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-575	UMR SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN, OAX. ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-580	UMR SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, OAX. ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MCA. NIETO MOD. REB- 220 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-585	UMR SAN ISIDRO HUAYAPAN, OAX. ZONA 23 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF420 SERIE 011/0582 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-590	UMR SANTA MARÍA TEPANTLALI, OAX. ZONA 23 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF420 SERIE 3008111548 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-595	UMR SANTA MARÍA TLAHUILTOLTEPEC, OAX. ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-500 SERIE L09/0202 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-600	UMR SANTIAGO ATITLAN, OAX. ZONA 23 REFRIGERADORES DE 17 PIES CAP. MCA. NORCOLD MOD. N510, SERIE 14552164 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-605	UMR SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, OAX. ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-610	UMR MIXISTLAN, OAX. ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-615	UMR SAN JUAN DEL RIO, OAX. ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-620	UMR SANTO DOMINGO ALBARRADAS, OAX. ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-625	UMR SANTA MARIA ALBARRADAS, OAX. ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-630	UMR SANTA MARIA ALOTEPEC, OAX. ZONA 23 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF 420 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN MAYO 2026)	SERVICIO	1
10	AA10-005-635	UMR SAN JUAN YAGILA, OAX. ZONA 24 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF 420, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-640	UMR LA UNION TEJALAPAN, OAX. ZONA 24 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF420 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-645	UMR SAN SEBASTIAN LAS SEDAS, OAX. ZONA 24 REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (INCLUYE, SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-650	UMR SAN JUAN QUIOTEPEC, OAX. ZONA 24 REFRIGERADORES DE 9 PIES CAP. MCA. BLUE POINT MOD. BRM1190 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-655	UMR SANTIAGO CACAOTEPEC, OAX. ZONA 24 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-660	UMR SAN MIGUEL AMATLAN, OAX. ZONA 24 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-366 SERIE 011/0381. INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-665	UMR SAN PABLO ETLA, OAX. ZONA 24 REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-670	UMR SAN JUAN TEPANZACOALCOS, OAX. ZONA 24. REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-675	UMR SANTA ANA YARENI, OAX. ZONA 24 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-680	UMR EL PUNTO, OAX. ZONA 24 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-685	UMR SAN AGUSTIN ETLA, OAX. ZONA 24 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-690	UMR LINDA VISTA LA HERRADURA, OAX. ZONA 24 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-695	UMR SANTA MARIA PEÑÓLES, OAX. ZONA 24 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-700	UMR SAN JUAN DEL ESTADO, OAX. ZONA 24. REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-705	UMR SANTIAGO TENANGO, OAX. ZONA 24 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL-366 SERIE 011/0244. INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-710	UMR TRINIDAD IXTLAN, OAX. ZONA 24 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-420, SERIE 011/0565(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-715	UMR TANETZE DE ZARAGOZA, OAX. ZONA 24 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MARCA: OJEDA, MOD. RVBM-500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-720	H.R. VILLA ALTA, OAX REFRIGERADOR PARA VACUNAS MARCA FHELMEX, RLF-500 LV8 SERIE:200820000390; 200920001481, DE 17 PIES CUBICOS (EQUIPOS UBICADOS EN MEDICINA PREVENTIVA Y FARMACIA), (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
10	AA10-005-725	H.R. VILLA ALTA, OAX. REFRIGERADOR PARA VACUNAS MARCA FHELMEX (MEDICINA PREV) MOD. RLF-420 MB-16017 DE 14 PIES CUBICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-730	H.R. VILLA ALTA, OAX. CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES P/VACUNAS , MARCA FHELMEX, MODELO: FH-F6 DE 6 PIES CUBICOS, NNI:201120002674 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESOR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE SELLO DE PUERTA, SUSTITUCIÓN DE VENTILADOR, AJUSTE DE CICLOS DE TRABAJO, REPARACIÓN DE FUGA. (EQUIPO UBICADO EN AREA: LABORATORIO) (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-735	H.R. VILLA ALTA, OAX. CONGELADOR HORIZONTAL 10" MARCA CRIOTEC MODELO CRV-200-10 SERIE 380251684, DE 6 PIES CUBICOS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR, MOTOR-COMPRESOR, SERPENTIN EVAPORADOR Y CONDENSADOR, VALVULA EXPANSION, FILTRO, TERMOSTATO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-740	H.R. VILLA ALTA, OAX. REFRIGERADOR MARCA KIRCHS MODELO PH SERIE 330601677 DE 14 PIES CUBICOS EQUIPO UBICADO EN ÁREA DE LABORATORIO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-745	H.R. VILLA ALTA, OAX. REFRIGERADOR MARCA: ACROSS MODELO ARP07TXLQ (RESIDENCIAS) DE 7 PIES CUBICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-750	H.R. VILLA ALTA, OAX. REFRIGERADOR MABE MODELO D9604W DE 9 PIES CUBICOS (EQUIPOS UBICADOS EN DIETOLOGIA), INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR, MOTOR-COMPRESOR, SERPENTIN EVAPORADOR Y CONDENSADOR, VALVULA EXPANSION, FILTRO, TERMOSTATO (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
10	AA10-005-755	H.R. VILLA ALTA, OAX. REFRIGERADOR MABE MODELO ENA006, DE 9 PIES CUBICOS (EQUIPO UBICADO EN DIETOLOGÍA) INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR, MOTOR-COMPRESOR, SERPENTIN EVAPORADOR Y CONDENSADOR, VALVULA EXPANSION, FILTRO, TERMOSTATO (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
10	AA10-005-760	H.R. VILLA ALTA, OAX. REFRIGERADOR PUERTA DE CRISTAL 14" (LABORATORIO) MARCA: PHILLIPS, SIN MODELO, DE 14 PIES CUBICOS, NUMERO INV.200830005038 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-765	UMR SAN JUAN PETLAPA, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR MARCA: FHELMEX MODELO:RLF-420 SERIE:011/0567 DE 14 PIES CUBICOS, . INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR, EMPAQUE PERIMETRAL DE PUERTA, VENTILADOR, AJUSTE DE CICLOS DE TRABAJO Y SELLADO DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-770	UMR SAN JUAN PETLAPA, OAX ZONA 25 REFRIGERADOR MARCA: MABE MODELO:TA10Z04 SERIE:S/S DE 9 PIES CUBICOS, .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR, EMPAQUE PERIMETRAL DE PUERTA, VENTILADOR, Y SELLADO DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-775	UMR SANTIAGO CHOAPAM, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR PARA VACUNAS MARCA:GO-HEALT MOD.GO-420, SERIE: GO420VB-00162 DE 09 PIES CUBICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-780	UMR SANTIAGO CHOAPAM, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA:BLUE POINT MODELO:BRM1190 SIN SERIE. DE 07 PIES CUBICOS . INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR, EMPAQUE PERIMETRAL DE PUERTA, VENTILADOR, AJUSTE DE CICLOS DE TRABAJO Y SELLADO DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-785	UMR STA MARIA TEMAXCALAPA, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR NORMADO MARCA:GO HEALT, SERIE:GO420VB-00156 DE 9 PIES CUBICOS. . INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR, EMPAQUE PERIMETRAL DE PUERTA, VENTILADOR, AJUSTE DE CICLOS DE TRABAJO Y SELLADO DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-790	UMR STA MARIA TEMAXCALAPA, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR MARCA: SAMSUNG, MODELO: CURT32YVSW SIN SERIE DE 09 PIES CUBICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-795	UMR SANTIAGO CAMOTLAN, OAX. ZONA 25, REFRIGERADOR: NORMADO MARCA: OJEDA MODELO:RVBM-500 SERIE:39439-31097-B DE 17 PIES CUBICOS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAFICADOR MECÁNICO DE TEMPERATURA, COMPRESOR, EMPAQUE PERIMETRAL DE PUERTA, VENTILADOR, AJUSTE DE CICLOS DE TRABAJO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-800	UMR SAN BARTOLOME ZOOGOCHO, OAX. ZONA 25, REFRIGERADOR: NORMADO MARCA: OJEDA MODELO:RVBM-500 SERIE:39497-31097-B DE 17 PIES CUBICOS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAFICADOR MECÁNICO DE TEMPERATURA, COMPRESOR, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-805	UMR TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR: NORMADO MARCA:FHELMEX MODELO:RLF 420 SERIE: MB 16028. DE 14 PIES CUBICOS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, CABLEADO, RODAMIENTOS DE MOTOR, VENTILADOR, CAPACITOR Y RELEVADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-810	UMR VILLA HIDALGO YALALAG, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR: NORMADO MARCA:FELHMEX, MODELO: RLF-366, SERIE:E16/0699 DE 14 PIES CUBICOS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, CABLEADO, RODAMIENTOS DE MOTOR, VENTILADOR, CAPACITOR Y RELEVADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-815	UMR VILLA HIDALGO YALALAG, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR: NORMADO MARCA: BLUE POINT MODELO:BRM1190 SERIE:S/N DE 09 PIES CUBICOS, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-820	UMR SAN FRANCISCO CAJONOS, OAX ZONA 25, REFRIGERADOR: NORMADO MARCA: OJEDA MODELO:RVBM-500 SERIE:39500-31097-B DE 17 PIES CUBICOS, INCLUYE: MANTENIMIENTO A GRAFICADOR MECANICO DE TEMPERATURA Y COMPRESOR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAFICADOR MECÁNICO DE TEMPERATURA, COMPRESOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-825	UMR SANTIAGO ZOOCHILA, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR: NORMADO MARCA:FELHMEX, DE 14 PIES CUBICOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-830	UMR SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR MARCA:BLUE POINT, MODELO:BRM1190, SERIE:VSJ3608599 DE 09 PIES CUBICOS, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-835	UMR SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR: NORMADO MARCA: OJEDA, MODELO: RVBM-500, SERIE: 0039464-31097-B DE 17 PIES CUBICOS, INCLUYE: MANTENIMIENTO A GRAFICADOR MECANICO DE TEMPERATURA Y COMPRESOR INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAFICADOR MECÁNICO DE TEMPERATURA, COMPRESOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-840	UMR SAN ANDRES SOLAGA, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR: NORMADO MARCA: FHELMEX MODELO: RLF-40 SERIE: MB-19105 DE 14 PIES CUBICOS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR,CALIBRACIÓN DEL TERMOGRAFICADOR Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-845	UMR SAN BARTOLO LACHIXOVA, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR: MARCA: MABE, MODELO: TA10Z04B NNI: 200-930-0005 44 DE 10 PIES CUBICOS, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, CABLEADO, RODAMIENTOS DE MOTOR, VENTILADOR, CAPACITOR Y RELEVADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-850	UMR SAN BARTOLO LACHIXOVA, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR: DOMESTICO MARCA: SUPERMATIC MODELO: SRH10 NNI:200-490-2525C DE 10 PIES CUBICOS, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-855	UMR SAN ANDRES YAA, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR: DOMESTICO MARCA: GO HEALT MODELO: GO-420, SERIE: GO420VB-00164 DE 09 PIES CUBICOS,. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, CABLEADO, RODAMIENTOS DE MOTOR, VENTILADOR, CAPACITOR Y RELEVADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-860	UMR TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, OAX. ZONA 25 REFRIGERADOR: DOMESTICO MARCA: DAEWOO MODELO:FR 142 SIN SERIE DE 05 PIES CUBICOS, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-865	H.R. MATIAS ROMERO, OAX. REFRIGERADORES TIPO DOMESTICO DE 10 ft, DE REACTIVOS , MARCA ACROS, INCLUYE: REVISION Y/O CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTA , DE MICROMOTOR 1/40, DE TERMOSTATO, REVISION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-870	H.R. MATIAS ROMERO, OAX., REFRIGERADOR TIPO BIMEDICO DE 14 ft, BANCO DE SANGRE DE LABORATORIO MARCA PHILIPP KIRUH SERIE 3300601654 MOD. 337, INCLUYE: CAMBIO DE MICROMOTOR 1/40 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-875	H.R. MATIAS ROMERO, OAX., REFRIGERADOR VACUNAS, TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA FEHLMEX, MOD. RLF 500 D08 SERIE 0095, TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE MICROMOTOR 1/40 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-880	H.R. MATIAS ROMERO, OAX., REFRIGERADOR DE VERDURAS MARCA OJEDA MOD. RV2BM-36 SERIE 0106945-31154-I, INCLUYE: CAMBIO DE MICROMOTOR 1/40 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-885	H.R. MATIAS ROMERO, OAX. CONGELADOR DE MEDICINA PREVENTIVA PARA ANTICONGELANTES, MARCA FEHLMEX, MODELO FH-F6, SERIE 011/0278, INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS (2) Y EMPAQUE DE PUERTA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-890	H.R. MATIAS ROMERO, OAX. CONGELADOR DE COCINA PARA CARNES, MARCA WHIRLPOOL, MODELO WC15014Q, SERIE U52403967, INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-895	UMR DE NUEVO PASO NAZARENO, OAX. ZONA 26 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500, SERIE 0039477-31097-B, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-900	UMR DE LA RAYA (EL YALE) OAX. ZONA 26 REFRIGERADORES DE 10 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM Y SERIE 0039454-31097-B (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-905	UMR SAN ANDRES CERRO QUEMADO, OAX. ZONA 26 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDAX, MODELO:RVBM, N/S: 0039466-3101 . INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR Y MICROMOTOR 1/4 REGULADOR DE VOLTAJE Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-910	UMR SAN JOSE INDEPENDENCIA, OAX. ZONA 26 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: GO-HEALT MODELO: GO420VB, N/S: 00190 . INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-915	UMR LA SORPRESA, OAX. ZONA 26 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: GO-HEALT, MODELO:GO420VB-00155 N/S: MB16023 . INCLUYE: CAMBIO DECOMPRESOR Y MICROMOTOR 1/4 REGULADOR DE VOLTAJE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-920	UMR DE SAN BENITO ENCINAL, OAX. ZONA 26 REFRIGERADORE TIPO DOMESTICO . MCA. MABE MOD: SIN MODELO N/S: SIN SERIE. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-925	UMR DE PIEDRA ANCHA, OAX. ZONA 26 REFRIGERADORE TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MCA. FHLMEX MOD: RFL 420 N/S: SIN SERIE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-930	UMR DE MIGUEL HIDALGO (LA RAYA LICUONA), OAX. ZONA 26 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MOD: RVBM-500 N/S: 0039478-310 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-935	UMR DE EL CEDRAL, OAX. ZONA 26 REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 10 ft, . MCA: MABE MOD:S/M N/S: SIN SERIE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO 2026)	SERVICIO	1
10	AA10-005-940	UMR DE DEL PROGRESO, OAX. ZONA 26 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MCA: OJEDA MOD: RVBM: S/N 0039469-31097-B (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-945	UMR DE SAN JOSE LAGUNAS, OAX. ZONA 26 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: FHLMEX, MODELO: RLF-500 , N/S: D080087, INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-950	UMR DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAX. ZONA 26 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, SERIE: 011/515, MODELO: RLF 366 Y N/S: 011/0247 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-955	UMR TEMBLADERA DE LA SELVA, OAX. ZONA 26 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-366, SERIE:PE16/0694, INCLUYE: CAMBIO DE MICROMOTOR 1/4 Y REGULADOR DE VOLTAJE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-960	UMR SAN FRANCISCO JAVIER CHILCHOTLA OAX. ZONA 26, REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDA, MODELO: RVBM-500, SERIE NO. 0039472-31097-B. INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-965	UMR SAN MARTIN CABALLERO, OAX. ZONA 26, REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft. MARCA: GO-HEALT, MODELO: GO-420, SERIE: 00194 CAMBIO DECOMPRESOR , REGULADOR DE VOLTAJE Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-970	UMR RIO SAPO, OAX. ZONA 26 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICODE 17 ft, MARCA: OJEDA MODELO: RVBM-500, SERIE: 0039473-31097-B (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-975	UMR SAN JOSE CHILTEPEC, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: BLUE POINT MODELO: BPR10110BX, SERIE: MR089N00810155, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-980	UMR SAN FELIPE DE LA PEÑA, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-366, SERIE: 011-0382 , . INCLUYE: CAMBIO CAMBIO DE CONTROL DIGITAL, COMPRESOR Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-985	UMR SAN CRISTOBAL DE LA VEGA, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO, DE 17 ft, MARCA:FEHLMEX, MODELO: RLF-500 SERIE: D08/0088E, INCLUYE: CAMBIO DECOMPRESOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-990	UMR LA ALICIA, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: SUPERMATIC, MODELO: SRH10 SERIE: NO TIENE, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-995	UMR ARROYO BLANCO, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: MRTSL FRIO, MODELO: SRS-21-701 1,N/S: LSB1966033. INCLUYE: CAMBIO DECOMPRESOR , REGULADOR DE VOLTAJE Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1000	UMR CERRO ARMADILLO GRANDE, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO, DE 10 ft,MARCA: MABE, MODELO: RM65W Y N/S: X-292006 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1005	UMR LOMA DE CEDRO, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: GO-HEALT, MODELO: G420, SERIE: GO420VB, SERIE GO420VB-00191, INCLUYE: CAMBIO DE MICROMOTOR 1/4 Y REGULADOR DE VOLTAJE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1010	UMR FLOR BATAVIA, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: GO-HEALT, MODELO: G420VB, SERIE: G0420VB-00195 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1015	UMR SAN FRANCISCO YOVEGO, OAX. ZONA 27 CONGELADOR BIOMEDICO. MCA. DICKSON, MODELO: GO420VB-00188 Y SERIE GO420-00188 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1020	UMR NUEVO MALZAGA, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500, SERIE 0039448-31097-B (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1025	UMR DE SAN PEDRO TEPINAPA, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MCA: OJEDA, MOD: RVBM-500, S/N 0039481-31097-B (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1030	UMR DE PUEBLO VIEJO, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, . MCA. OJEDA, MODELO RVBM-500, SERIE 0039470-31097-B, INCLUYE: CAMBIO CAMBIO DE CONTROL DIGITAL, COMPRESOR Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1035	UMR DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 10 ft, . MCA. ACROS, MOD: SIN MODELO, SERIE: SIN SERIE, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1040	UMR DE PASO ESCALERA, OAX. ZONA 27 REFRIGERADORES TIPO BIOMEDICO DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA, MOD: RVBA-500, SERIE: 0039468-31097-B (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1045	UMR DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MCA. GO-HEALT MOD. GO420B, SERIE GO420B-00189, INCLUYE: CAMBIO DE MICROMOTOR 1/4, REGULADOR DE VOLTAJE Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1050	UMR AYOTZINTEPEC, OAX. ZONA 27 REFRIGERADOR DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: SAMSUNG, MODELO: RT32YVSW (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1055	UMR LA JOYA, OAX. ZONA 27 REFRIGERADORES TIPO BIOMEDICO. DE 17 ft, MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420, SERIE 011/509 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1060	UNIDAD MEDICA SAN JUAN COTZOCON, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS DE 17 FT CAP. MARCA OJEDA TIPO BIOMEDICO, MODELO RVBM-500, NUMERO DE SERIE 0039483-31097-B (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1065	UNIDAD MEDICA SANTA MARIA PUXMETACAN, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS DE 10 FT CAP. MARCA FEHLMEX TIPO BIOMEDICO, IMODELO RLF-366, NUMERO DE SERIE 011/0338 INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, MARCA FULL GAUGE QUE INDIQUE TEMPERATURA, TERMOALARMA Y REGULADOR DE VOLTAJE DE 1700 VA , CAMBIO DE MICROMOTOR 1/4 Y REPARACION DE TERMOGRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1070	UNIDAD MEDICA SAN JUAN OTZOLOTEPEC, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
		DE 12 FT CAP. MARCA FEHLMEX TIPO BIOMEDICO, MODELO RLF-420, NUMERO DE SERIE 011/520 INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, MARCA FULL GAUGE QUE INDIQUE TEMPERATURA, TERMOALARMA Y REGULADOR DE VOLTAJE DE 1700 VA , CAMBIO DE COMPRESOR MICROMOTOR 1/4 Y REPARACION DE TERMOGRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)		
10	AA10-005-1075	UNIDAD MEDICA SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS DE 17 FT CAP. MARCA OJEDA TIPO BIOMEDICO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1080	UNIDAD MEDICA ARROYO PEÑA AMARILLA, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS DE 12 FT CAP. MARCA FEHLMEX TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, MARCA FULL GAUGE QUE INDIQUE TEMPERATURA, TERMOALARMA Y REGULADOR DE VOLTAJE DE 1700 VA , CAMBIO DE COMPRESOR MICROMOTOR 1/4 Y REPARACION DE TERMOGRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1085	UNIDAD MEDICA MARIA LOMBARDO DE CASO, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS TIPO BIOMEDICO DE 17 FT CAP. MARCA OJEDA TIPO BIOMEDICO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1090	UNIDAD MEDICA SANTIAGO YAVEO, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE VACUNAS DE 10 FT CAP. MARCA FEHLMEX TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, MARCA FULL GAUGE QUE INDIQUE TEMPERATURA, TERMOALARMA Y REGULADOR DE VOLTAJE DE 1700 VA ,CAMBIO DE COMPRESOR MICROMOTOR 1/4 Y REPARACION DE TERMOGRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1095	UNIDAD MEDICA PASO DEL AGUILA, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE VACUNAS DE 17 FT CAP. MARCA OJEDA TIPO BIOMEDICO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1100	UNIDAD MEDICA SAN ISIDRO ARENAL, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS TIPO BIOMEDICO DE 17 FT CAP. MARCA OJEDA TIPO BIOMEDICO, MODELO RVBM-500, NUMERO DE SERI 0039471-31097-B (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1105	UNIDAD MEDICA SAN ISIDRO ARENAL, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS TIPO BIOMEDICO DE 17 FT CAP. MARCA OJEDA TIPO BIOMEDICO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1110	UNIDAD MEDICA SANTIAGO JALAHUI, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS TIPO BIOMEDICO DE 17 FT CAP. MARCA OJEDA TIPO BIOMEDICO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1115	UNIDAD MEDICA ARROYO BLANCO, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS TIPO BIOMEDICO DE 17 FT CAP. MARCA GO HEALTH TIPO BIOMEDICO, MODELO GO 420, NUMERO DE SERIE VB00182. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1120	UNIDAD MEDICA SAN JUAN LA LANA, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS TIPO BIOMEDICO DE 7 FT CAP. MARCA REFRIMED TIPO BIOMEDICO, MODELO RVASCV-7, NUMERO DE SERIE 102442106001001 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1125	UNIDAD MEDICA SAN JOSE RIO MANSO, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS TIPO BIOMEDICO DE 17 FT CAP. MARCA OJEDA TIPO BIOMEDICO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1130	UNIDAD MEDICA MONTENEGRO, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS TIPO BIOMEDICO DE 17 FT CAP. MARCA OJEDA TIPO BIOMEDICO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1135	UNIDAD MEDICA SANTIAGO JOCOTEPEC, OAX. ZONA 28 REFRIGERADOR DE VACUNAS TIPO BIOMEDICO DE 12 FT CAP. MARCA FEHLMEX TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, MARCA FULL GAUGE MODELO TC-900E POWER/07,	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
		QUE INDIQUE TEMPERATURA, TERMOALARMA Y REGULADOR DE VOLTAJE DE 1700 VA , CAMBIO DE COMPRESOR MICROMOTOR 1/40 Y REPARACION DE TERMOGRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)		
10	AA10-005-1140	UMR LOS ANGELES , OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR:TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDA MODELO, RVBM-500 SERIE No. 0039504-31097B INCLUYE CAMBIO DE GRAFICADOR Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1145	UMR SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR:TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDA, MODELO RVBM-500, S/N. 0039505-31097B INCLUYE CAMBIO DE GRAFICADOR ,CAPACITOR Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1150	UMR ESTACION MOGOÑE, OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA OJEDA MODELO RVBM-500, N/S 0039524-31097-B, INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1155	UMR PASO REAL SARABIA, OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR: TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDA, N/S RVBM-500, S/N 0039494-31097B, INCLUYE CAMBIO DE GRAFICADOR Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1160	UMR EL ZACATAL, OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDA. MODELO: RVBM-500, N/S: 0039507-31097-B, INCLUYE: CAMBIO DE GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1165	UMR SAN JUAN MAZATLAN, OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR: TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDA MODELO: RVBM-500 N/S 0039510-31097-B INCLUYE CAMBIO DE GRAFICADOR, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1170	UMR LA MIXTEQUITA, OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR: TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDA MODELO: RVBM-500 N/S: 0039446-31097-B INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1175	UMR LA ESMERALDA, OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR: TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDA MODELO: RVBM-500 N/S: 0039455-31097-B INCLUYE CAMBIO DE GRAFICADOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1180	UMR DONAJI, OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR: NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: FELMEX N/S: E16/0709 INCLUYE CAMBIO DE GRAFICADOR, CAMBIO DE COMPRESOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1185	UMR SAN ISIDRO PLATANILLO, OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR: TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDA MODELO: RVBM-500 N/S:0039459-31097-B INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1190	UMR UBERO, OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR: DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: SUPERMATIC SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1195	UMR EL PARAISO, OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR: NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: FEHLMEX SERIE: RLF-366 MODELO: E16/0688 INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1200	UMR CHOCOLATE, OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR: NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: FEHLMEX SERIE: RLF-500 MODELO: DO8/0095 INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1205	UMR SANTIAGO TUTLA , OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR: NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: FEHLMEX SERIE: RLF-366 MODELO: E16/0697 INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-1210	UMR BOCA DEL MONTE, OAX. ZONA 29 REFRIGERADOR DOMESTICO DE 10 ft, MARCA:SAMSUNG MODELO:52141501, SERIE: RT38DG6012459EM DE 17 PIES CUBICOS. RUIDO EXESIVO EN COMPRESOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1215	UMR LA BLANCA , OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR: DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: BLUE POINT SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1220	UMR SANTA MARIA PETAPA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR: DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: BLUE POINT SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1225	UMR SANTA MARIA PETAPA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR TIPO BIOMDICO DE 17 ft, MARCA FEHLMEX TIPO BIOMEDICO , MODELO RLF-420, INCLUYE: CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1230	UMR LA COFRADIA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR: DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: BLUE POINT SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1235	UMR LA COFRADIA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA FEHLMEX TIPO BIOMEDICO , MODELO RLF-420, INCLUYE: CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1240	UMR CHIVELA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR: DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: SUPERMATIC SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1245	UMR SANTA MARIA CHIMALAPA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR: DE VACUNAS TIPO DOMESTICO DE 17 ft, MARCA: NIETO SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1250	UMR EL PORVENIR, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR: DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: BLUE POINT SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1255	UMR EL PORVENIR, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR: DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: BLUE POINT SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1260	UMR LAS CONCHAS, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR: DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: SAMSUNG SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1265	UMR CHIVELA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR: DOMESTICO MARCA DE 10 ft, SUPERMATIC SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1270	UMR CHIVELA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR: DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: MABE SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1275	UMR LA MATA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR: DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: SAMSUNG SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1280	UMR LA MATA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR: DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: MABE SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1285	UMR LA BLANCA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR NORMADO TIPO DOMESTICO DE 17ft, MARCA:OJEDA, SERIE:0039625-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. RUIDO EXESIVO EN	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
		COMPRESOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)		
10	AA10-005-1290	UMR SANTO DOMINGO PETAPA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDA, SERIE:0039625-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. VENTILADOR DEL COMPRESOR DAÑADO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1295	UMR SANTA CRUZ CHAHUITTEPEC, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO 17 ft, MARCA: OJEDA, SERIE:0039625-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. VENTILADOR DEL COMPRESOR DAÑADO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1300	UMR GUIVICIA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO 17 ft, MARCA:OJEDA, SERIE:0039625-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. VENTILADOR DEL COMPRESOR DAÑADO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1305	UMR SANTA MARIA PETAPA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDA, SERIE:0039625-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. VENTILADOR DEL COMPRESOR DAÑADO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1310	UMR SANTA MARIA CHIMALAPA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDA, SERIE:0039625-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. VENTILADOR DEL COMPRESOR DAÑADO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1315	UMR SAN MIGUEL CHIMALAPA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA: OJEDA, SERIE:0039625-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. VENTILADOR DEL COMPRESOR DAÑADO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1320	UMR ALMOLOYA, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA OJEDA, SERIE:0039625-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. VENTILADOR DEL COMPRESOR DAÑADO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1325	UMR LAZARO CARDENAS, OAX. ZONA 30 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA:OJEDA, SERIE:0039625-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. VENTILADOR DEL COMPRESOR DAÑADO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1330	UMR GUEVEA DE HUMBOLDT, OAX. ZONA 31 REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 10 ft, MCA. OJEDA MOD. RVBM-500, S/N. 003939621-310978 INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1335	UMR SAN MATIAS PETACALTEPEC, OAX. ZONA 31 REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 10 ft, MCA. DAEXO, MOD. DFR-3221OGN,, No. DE SERIE MR18ZN15160Z48 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1340	UMR SAN MIGUEL TENANGO, OAX. ZONA 31 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17.6 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO. RVBM-500, No. DE SERIE 0039612-31097-B INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1345	UMR SANTA MARIA TOTOLAPILLA, OAX. ZONA 31 (CARO) REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft,MCA. OJEDA, MODELO: RVBM-500, SERIE: 003916-31097-B (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1350	UMR SANTIAGO IXCUINTEPEC, OAX. ZONA 31 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17.6 ft, CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500 No. DE SERIE 0039626-31097-B, INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-1355	UMR SANTIAGO LACHIGUIRI, OAX. ZONA 31 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA. OJEDA MODELO. RVBM-500 No. DE SERIE 0039298-31097B, INCLUYE: CAMBIO DECOMPRESOR, REGULADOR DE VOLTAJE Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1360	UMR OCOTAL BUENAVISTA, OAX. ZONA 31.- REFRIGERADORES TIPO BIOMEDICO DE 12 ft, CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 366 No. DE SERIE E16/0710, INCLUYE: CAMBIO DECOMPRESOR , REGULADOR DE VOLTAJE Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1365	UMR SANTIAGO LAOLLAGA, OAX. ZONA 31.- REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MCA. OJEDA MODELO RVBM-500 No. DE SERIE 0039609-31097B (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1370	UMR SSAN LUCAS IXCOTEPEC, OAX. ZONA 31.- REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MCA. FHELMEX MOD. RLF-420, N/S 14614631 , INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA Y PLUMILLA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1375	UMR LA REFORMA ECATEPEC, OAX. ZONA 31.- REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA. METALFRIO MODELO SIN MODELO , SIN SERIE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1380	UMR SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN, OAX. ZONA 31 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA FHELMEX, MOD. RLF366, No. DE SERIE 011/0037 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1385	UMR SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN, OAX. ZONA 31.- REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 10 ft, MARCA ACROS, MODELO AT13300, SIN SERIE (INCLUYE , CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1390	UMR SAN MIGUEL LACHIGUIRI, OAX. ZONA 31.- REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 10 ft, MARCA MABE MODELO, SIRUIS 360, , No. DE SERIE D14JGFX (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1395	UMR MAGDALENA TLACOTEPEC, OAX. ZONA 31.- REFRIGERADO TIPO BIOMEDICO DE 12 Pft, MARCA FHELMEX, MOD. RLF-366 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1400	UMR SAN MIGUEL ECATEPEC, OAX. ZONA 31.-REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO DE 10 ft, MARCA MABE, MODELO RMA0923ZMF, SIN SERIE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1405	UMR SAN JUAN LACHIXILA, OAX. ZONA 31.- REFRIGERADOR TIPOBIOMEDICO DE 17 ft, MCA. FHELMEX, MODELO RLF-500, No. DE SERIE L09/0221, (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1410	UMR CHAHUITES, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA:OJEDA, SERIE:0039601-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1415	UMR REFORMA DE PINEDA, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA:OJEDA, SERIE:0039602-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1420	UMR SAN BLAS ATEMPA, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA:OJEDA, SERIE:0039600-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 10				
10	AA10-005-1425	UMR HUAMUCHIL, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA:OJEDA, SERIE:0039604-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1430	UMR COL 20 DE NOVIEMBRE, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA:OJEDA, SERIE:0039603-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1435	UMR EL COYUL, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA:OJEDA, SERIE:0039605-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. INCLUYE CAMBIO DE CONTROL, CAMBIO DE COMPRESOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1440	UMR MORRO MAZATAN, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR NORMADO TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA:OJEDA, SERIE:0039599-31097-B DE 17 PIES CUBICOS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1445	UMR SAN FRANCISCO DEL MAR, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MARCA FEHLMEX TIPO BIOMEDICO , MODELO RLF-420, INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, COMPRESOR Y MICROMOTOR 1/4 REGULADOR DE VOLTAJE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1450	UMR SAN DIONISIO DEL MAR, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR MARCA CFC FREE TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MODELO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1455	UMR SANTA MARIA XADANI, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR DE 17 ft, MARCA GEMETEC TIPO BIOMEDICO , MODELO RV-17.6, SERIE 2504003 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1460	UMR SANTA ROSA DE LIMA, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR TIPO BIOMEDICO, MARCA FEHLMEX TIPO BIOMEDICO DE 17 ft, MODELO RLF-420, INCLUYE: CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1465	UMR SANTA MARIA XADANI PUERTO, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR DE VACUNASTIPO BIOMEDICO DE 17 FT CAP. MARCA REFRIMED TIPO BIOMEDICO, MODELO: RVASDV-17 INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, TERMOALARMA Y REGULADOR DE VOLTAJE DE 1700 VA , CAMBIO DE COMPRESOR MICROMOTOR 1/4 Y REPARACION DE TERMOGRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1470	UMR HUAZANTLAN DEL RIO, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR: DE 17 ft, MARCA FEHLMEX TIPO BIOMEDICO , MODELO RLF-420, INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE MICROMOTOR 1/4 CAMBIO DE CONTROL DIGITAL Y CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
10	AA10-005-1475	UMR EL GAVILAN, OAX. ZONA 32 REFRIGERADOR: DOMESTICO DE 10 ft, MARCA: MABE SIN SERIE INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE RESISTENCIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 11				
11	AA011-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS PLIT, CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD INTERIOR, (EVAPORADOR), • DESARME DE LAS PARTES NECESARIAS PARA LOGRAR UN FÁCIL ACCESO A LUGARES DONDE SE HACE DIFÍCIL LLEGAR PARA LIMPIAR. • LIMPIEZA MEDIANTE ASPIRADORA DE FILTROS, VENTILADOR, EVAPORADOR, TURBINA Y TAPAS. • LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON PRODUCTOS QUÍMICOS MASTER FOARM DE LOS FILTROS, EVAPORADOR, BANDEJA DE CONDENSADOS Y MANGUERA DE DESAGÜE . • REARMADO DE TODAS LAS PARTES Y COLOCACIÓN DE FILTROS. • REALIZACIÓN DE MEDICIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. REVISANDO LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: VELOCIDAD DE VENTILACIÓN, TEMPERATURA, SALTO TÉRMICO Y LAS FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADORA). - Ø DESARME DE PARTES NECESARIAS PARA UNA CORRECTA LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS. - Ø ASPIRACIÓN DE CONDENSADOR, TAPAS Y TODO EL INTERIOR DE LA UNIDAD EXTERIOR. - Ø LIMPIEZA DEL CONDENSADOR E INTERIOR DEL GABINETE CON QUÍMICOS, LIMPIEZA DEL SERPENTÍN, REJILLA DE PROTECCIÓN, ASPAS DE VENTILADOR, TUBERÍAS CON QUÍMICOS, MOTORES.. - Ø COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS (VÁLVULA INVERSORA, VENTILADOR, COMPRESOR, SENSORES DE TEMPERATURA, CAPACITORES DE ARRANQUE) - Ø TOMA DE MEDICIONES: VOLTAJE, AMPERAJE, TEMPERATURA, PRESIÓN, (LECTURA INICIAL Y FINAL) Ø VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO ANTES Y DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO. - Ø INSPECCIÓN DE CARGA DE REFRIGERANTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE EN CASO DE REQUERIRSE. - Ø LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS Y PARTES MÓVILES. - Ø REVISIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO., LIMPIEZA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON PRODUCTO QUIMICO MASTER FOARM, REVISION Y CORRECCION DE FUGAS EN VALVULAS DE ALTA Y BAJA PRESION, REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS,, LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, REALIZACION DE VACIO DE DESHIDRATACION, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN,, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS,		
11	AA11-005-005	H.R. HUAJUAPAN DE LEON, OAX., MINI SPLIT, DE 12000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCAS DIVERSAS , MODELO: NACIONALC183-E, No. DE SERIE: VARIOS UBICADOS EN UMR DE LAS ZONAS DE SERVICIOS MEDICOS. (9 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	9
11	AA11-005-010	H.R. HUAJUAPAN DE LEON, OAX., MINI SPLIT, DE 12000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: HISENSE, MODELO: AS-12CR1FVNQ, No. DE SERIE: K-K5T0, DEL AULA DE ENSEÑANZA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
11	AA11-005-015	H.R. UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA HUAJUAPAN DE LEON, OAX., MINI SPLIT, DE 12000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, MODELO: HMC183-E, No. DE SERIE: VARIOS UBICADOS EN RACK DE EQUIPOS DE COMPUTO, SAIS, FARMACIA, ESTOMATOLOGIA, CORDINACION DE ENSEÑANZA Y CALIDAD, MEDICINA PREVENTIVA. (6 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	6



PARTIDA No. 11				
11	AA11-005-020	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1 MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: YORK, MODELO: YJEA12FS-ADK, 220,230VAC; INCLUYE SUSTITUCION DEL MOTOR VENTILADOR 0.035 KW, SERIE: 507701657100808229 DE RESIDENCIA DE MEDICOS. (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-025	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1 MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: YORK, MODELO: YJEA12FS-ADK, 220,230VAC; INCLUYE SUSTITUCION DEL MOTOR VENTILADOR 0.035 KW, SERIE: 507701625801008158 RESIDENCIA DE MEDICOS 6. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-030	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. MINISPLIT DE 24,000 BTU/H, EXPANSION DIRECTA EN AREA DE DIRECCION MARCA GALANZ MODELO AUG-24C63F23064 Y UNIDAD CONDENSADORA MODELO: TLDA12FS-ADR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-035	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. MINISPLIT DE 12,000 BTU/H, EXPANSION DIRECTA EN AREA SALA DE ESPERA DE DIRECCION MARCA YORK MODELO TLAARFS-ADR Y UNIDAD CONDENSADORA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-040	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. MINISPLIT DE 12,000 BTU/H, EXPANSION DIRECTA EN AREA DE LABORATORIO MARCA: MIRAGE, MODELO: EXF120F Y UNIDAD CONDENSADORA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-045	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. MINISPLIT DE 24,000 BTU/H, EXPANSION DIRECTA EN AREA DE ARCHIVO CLINICO MARCA: CARRIER 40PRC243A-E Y UNIDAD CONDENSADORA MODELO: 38PRC2434-C (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-050	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. MINISPLIT DE 12,000 BTU/H, EXPANSION DIRECTA EN AREA DE ESTOMATOLOGIA, MARCA: COMFEE, MODELO: CAS12C1FFDBWN Y UNIDAD CONDENSADORA MODELO: CAS12C1FFDBWN (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-055	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. MINISPLIT DE 12,000 BTU/H. MARCA: MIRAGE, MODELO: EXF120F, EXF120F7071502027 Y UNIDAD CONDESADORA. EN AREA DE PEINE 2 DE LABORATORIO. INCLUYE: SUSTITUCION DE LAS INTERCONEXIONES DE SISTEMA DE REFRIGERACION, INTERCONEXIONES ELECTRICAS, MECANICAS, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE ARRAQUE Y PUESTA EN MARCHA, REVISION Y AJUSTE EN EL CONTROL REMOTO DEL EQUIPO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-060	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU/H. MARCA: PRIME, MODELO: EMPRC182-T2, SERIE: L/2019/T/0519/ID/03/0269. Y UNIDAD CONDESADORA MODELO: CMPRC182-T2, SERIE: I/2019/T/0519/OD/03/0492. INCLUYE: INTERCONEXION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE ALTA Y BAJA PRESION CON TUBERIA Y CONEXIONES TIPO "L" DE 3/8" DE DIAMETRO, INTERCONEXIONES ELECTRICAS DEL SISTEMA DE CONTROL Y FUERZA, FIJACION DE LA UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA EN EL AREA QUE SE INDIQUE. PRUEBAS DE VACIO, CARGA DE REFRIGERANTE. FIJACION Y ELEMENTOS DE FIJACION. CALIBRACION DEL CONTROL REMOTO DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO. ARRAQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-065	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 17100 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, MODELO: HMC183-E, No. DE SERIE: 044753792060200129, DEL AULA DE ENSEÑANZA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-070	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 17100 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, MODELO: HMC183-E, No. DE SERIE: 044753035061200147, DEL AULA DE ENSEÑANZA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 11				
11	AA11-005-075	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 17100 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, MODELO: HMC183-E, No. DE SERIE: 044753035061200143, DEL MODULO DE SALUD GINECOLOGICA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-080	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, MODELO: 2MCW0524G1000AA, No. DE SERIE: 3762420007183, DE MEDICINA PREVENTIVA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-085	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 17100 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, MODELO: HMC183-E, No. DE SERIE: 044753035061200156, DE FARMACIA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-090	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: LENNOX, MODELO: LXGUCMD024100P2001, DE LABORATORIO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-095	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 17,100 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: RHEEM, MODELO: RCS-HW24H2, No. DE SERIE: 24H20120600585, DE ADMINISTRACION. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-100	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: LG, MODELO: SJ242CD, No. DE SERIE: MEZ4227741, DE LA DIRECCION. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-105	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: MIRAGE, MODELO: SMEC1821W, DEL CONMUTADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-110	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, MODELO: 2MCW0518G1000AA, No. DE SERIE: 3761620006520, DE PEDIATRIA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-115	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, MODELO: 2MCW0518G1000AA, No. DE SERIE: 3761620006611, DE URGENCIAS DE HOSPITAL. (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-120	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: YORK, MODELO: YJDA12FS-ADK-T, No. DE SERIE: 507702623101022429, DE RESIDENCIA DE MEDICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-125	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: YORK, MODELO: YJE12FS-ADK No. DE SERIE: 507702623101022430, DE RESIDENCIA DE MEDICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-130	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: YORK, MODELO: YJEA12FS-ADK, No. DE SERIE: 507701657100808321, DE RESIDENCIA DE MEDICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-135	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: YORK, MODELO: YJDA12FS-ADK, No. DE SERIE: 507702606101103638, DE RESIDENCIA DE MEDICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-140	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: WHIRPOOL, MODELO: WA1941Q, No. DE SERIE: 113002663 DE RESIDENCIA DE MEDICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-145	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: INTENSITY, MODELO: EMS16KF-3, DE CONSERVACION. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-150	UMR DE LAGUNILLAS, OAX. ZONA 14. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA YORK. (6 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	6
11	AA11-005-155	UMR DE EL CARRIZO, OAX. ZONA 14. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	2



PARTIDA No. 11				
11	AA11-005-160	UMR DE EL CARRIZO, OAX. ZONA 14. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-165	UMR DE SANTA MARIA IPALAPA, OAX. ZONA 14. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-170	UMR DE PINOTEPA DE DON, OAX. LUIS ZONA 15. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-175	UMR DE SAN AGUSTIN CHAYUCO, OAX. ZONA 15. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA YORK (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-180	UMR DE TLACAMAMA, OAX. ZONA 15. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	3
11	AA11-005-185	UMR DE MECOACAN, OAX. ZONA 15. TIPO MINI SPLIT DE 2 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA PRIME INVERTER (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-190	UMR DE TATALTEPEC DE VALDES, OAX. ZONA 16. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-195	UMR DE SANTA ROSA DE LIMA, OAX. ZONA 16. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGER (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-200	LA COFRADIA, OAX. ZONA 16. UBICADO EN EL CARO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA YORK (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-205	SANTIAGO IXTAYUTLA, OAX. ZONA 16. TIPO UBICADO EN EL CARO, MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA YORK (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-210	UMR DE SAN JOSE RIO VERDE, OAX. ZONA 16. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA YORK (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-215	UMR DE SAN JOSE DEL PROGRESO, OAX. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA YORK (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-220	UMR DE CANDELARIA LOXICHA, OAX. ZONA 18. TIPO MINI SPLIT DE 1 H.P DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-225	UMR DE SANTA MARIA LIMON, OAX. ZONA 18. TIPO MINI SPLIT DE 1 H.P DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-230	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX. MINI SPLIT DE 12000 BTU, MARCA: CARRIER MOD. 38XCA112226-C, DE LOS SERVICIOS DE AULA DE SERVICIOS MULTIPLES, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-235	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX. MINI SPLIT DE 12000 BTU, MARCA: AUX DE LOS SERVICIOS DE SALA DE DIA PARA MEDICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-240	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX. MINI SPLIT DE 12000 BTU, MARCA: CARRIER MOD. XPRESSION, DEL SERVICIO DE ULTRASONIDO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 11				
11	AA11-005-245	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX. MINI SPLIT DE 12000 BTU, MARCA: CARRIER MOD. XPRESSION, DEL SERVICIO DE SALA DE DIA, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-250	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX. MINI SPLIT DE 12000 BTU, MARCA: MIRAGE DEL SERVICIO DE DIRECCION, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-255	CARO DE UMR SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, OAX. ZONA-20, MINI SPLIT DE 12000 BTU, MARCA: INTENCITY MOD. CMS12KF-3, MOD: EMS12K-F INCLUYE SUSTITUCION DE COMPRESORES Y SUSTITUCION DE CABLEADOS ELECTRICOS, SUSTITUCION DE EVAPORADO, TUBERIAS Y RECARGAS DE REFRIGERANTE (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-260	CARO DE UMR DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, OAX. ZONA-23 , MINI SPLIT DE 12000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, MARCA: YORK MOD. YHDA12FS-ADK INCLUYE SUSTITUCION DE COMPRESORES Y SUSTITUCION DE CABLEADOS ELECTRICOS, SUSTITUCION DE EVAPORADO, TUBERIAS Y RECARGAS DE REFRIGERANTE (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-265	H.R. VILLA ALTA, OAX., AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACION TIPO SPLIT MARCA: TRANE MODELO: ALCF-H36/4DR1HA, SERIE:1PX0 CAP. 1 TONELAD, UBICADO EN AREA: CUERPO DE GOBIERNO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
11	AA11-005-270	H.R. VILLA ALTA, OAX., AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACION TIPO SPLIT MARCA: MIRAGE MODELO:SMEC1211X,SIN SERIE, UBICADO EN AREA: JEFATURA DE CONSERVACION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
11	AA11-005-275	H.R. VILLA ALTA, OAX., AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACION TIPO SPLIT MARCA: CARRIER MODELO: 40UPC243A-E, SERIE:53UPC243A-1 CAP. 24000 BTU/H, UBICADO EN AREA: DIRECCION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
11	AA11-005-280	H.R. VILLA ALTA, OAX., AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACION TIPO SPLIT MARCA: CARRIER MODELO: 40ONC183B-E, SERIE: D200844360316113170232, CAP. 18000 BTU/H, UBICADO EN AREA: DE M. PREVENTIVA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
11	AA11-005-285	H.R. VILLA ALTA, OAX., AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACION TIPO SPLIT MARCA: MIDEA, MODELO: MAS12C1AGO, SERIE54122000DB32C280320313 CAP. 1 TONELADA, UBICADO EN AREA: RAC SISTEMAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-290	H.R. VILLA ALTA, OAX., AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACION TIPO SPLIT MARCA: CARRIER MODELO: 40UPC243A-E, SERIE:53UPC243A-4 CAP. 24000 BTU/H, UBICADO EN AREA: AULA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-295	H.R. VILLA ALTA, OAX., AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACION TIPO SPLIT MARCA: TRANE, MODELO: ASW-18B2/FFR2, SERIE:B3404B723205N00316, UBICADO EN AREA: COORD. DE ENSEÑANZA, CAP. 1 TONELADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR, FILTROS METALICOS, MOTOR CONDENSADOR, CONTACTOR, Y CAPACITOR (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-300	H.R. VILLA ALTA, OAX., AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACION TIPO SPLIT MARCA: TRANE CAP. 3 TONELADA, MODELO: AURUS, SERIE: T45826, UBICADO EN AREA: SALA DE MEDICOS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR, FILTROS METALICOS, MOTOR CONDENSADOR, CONTACTOR, Y CAPACITOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1



PARTIDA No. 11				
11	AA11-005-305	H.R. MATIAS ROMERO, OAX. MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DE LAS AREAS DE PEDIATRIA (1), MARCA CARRIER, MODELO 38 UPC, SERIE 234, INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR Y CARGA DE GAS 410 A O 22, ADMINISTRACION (1), MARCA AUX, MODELO ASW-24B2-FR2, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CEYE (1) MARCA AUX, MODELO ASW18, SERIE B2/FFR2, INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR Y CARGA DE GAS 410 A O 22, ADMINISTRACION (1) MARCA AUX, MODELO ASW-24B2-FR2, SIN SERIE RESIDENCIAS MEDICAS (2), MARCA PRIME, MODELO EMPRC, SERIE 182-T1, INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR Y CARGA DE GAS 410 A O 22, MARCA CARRIER, MODEL 40UPC, SERIE 234A-E, INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR Y CARGA DE GAS 410 A O 22, ALBERGUE COMUNITARIOS (4), MARCA TRANE, MODELO 2MCW, SERIE 052461000CA, MARCA YORK, MODELO TLEA24, SERI FS-ADR-05, MARCA LG, MODELO AS24HDB1, SIN SERIE, MARCA LG, MODELO SJ1820D, SIN SERIE, INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR Y CARGA DE GAS 410 A O 22, DIRECCION (1), MARCA CARRIER, MODELO 40UPC243A-E, SIN SERIE, SALA DE MEDICOS, MARCA AUX, MODELO ASW-24, SERIE B2/FFR2, INCLUYE: INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR Y CARGA DE GAS 410 A O 22, FARMACIA (1), MARCA LENNOX, MODELO LM024CO, SERIE 130P433-E, CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR Y CARGA DE GAS 410 A O 22, COORDINACION MEDICA(2) MARCA AUX, MODELO ASW-24 B2/FFR2, SIN SERIE, MARCA AUX, MODELO ASW-24 B2/FFR2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO A SATISFACCION DEL INSTITUTO (12 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	12
11	AA11-005-310	H.R. MATIAS ROMERO, OAX. MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DEL AREA DE LABORATORIO (1), MARCA CARRIER, MODELO 38 UPC, SERIE I23A-C., INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR Y CARGA DE GAS 410 A O 22, AREA CONSERVACION (1) MARCA AUX, MODELO ASW-12A2/FFR2, RAYOS "X" (1) MARCA AIRUS, MODELO ARU12A, SERIE 210F, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ALBERGUE COMUNITARIO (1) MARCA INTENSITY, MODELO EMS12KF-1 SIN SERIE, INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR Y CARGA DE GAS 410 A O 22, ZONA 32 (1) MARCA MABE, MODELO MMT12CABW2, SIN SERIE, INCLUYE: CARGA DE GAS 410 A O 22, LAVANDERIA MARCA AUX, MODELO ASW-12A2/FFR2, CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR Y CARGA DE GAS 410 A O 22, COORDINACION MEDICA (4) MARCA WHIRLPOOL, MODELO WA302500, MARCA WHIRLPOOL, MODELO WA302500, SIN SERIE, MARCA YORK, MODELO YSEA12FS, SIN SERIE, MARCA TRANE, MODELO 2MCW051261000CA, SIN SERIE, INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR Y CARGA DE GAS 410 A O 22, ALMACEN DE VIVERES (1) MARCA MIRAGE, MODELO CXF120L, SIN SERIE, INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR Y CARGA DE GAS 410 A O 22, (10 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	10
11	AA11-005-315	UMR DE NUEVO MALZAGA, OAX. ZONA 26. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-320	UMR DE LA RAYA (EL YALE), OAX. ZONA 26. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-325	UMR DE SAN ANDRES CERRO QUEMADO, OAX. ZONA 26. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-330	UMR DE SAN JOSE INDEPENDENCIA, OAX. ZONA 26. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3



PARTIDA No. 11				
11	AA11-005-335	UMR DE LA SORPRESA, OAX. ZONA 26. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-340	UMR DE SAN BENITO ENCINAL, OAX. ZONA 26. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-345	UMR DE PIEDRA ANCHA, OAX. ZONA 26. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-350	UMR DE EL CEDRAL, OAX. ZONA 26. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-355	UMR DE EL PROGRESO, OAX. ZONA 26. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-360	UMR DE SAN JOSE LAGUNAS, OAX. ZONA 26. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	4
11	AA11-005-365	UMR DE SAN MIGUEL SOYALTEPECA, OAX. ZONA 26. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-370	UMR DE TEMBLADERA DE LA SELVA, OAX. ZONA 26. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA E (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	4
11	AA11-005-375	UMR DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU. DE CAPACIDAD. EXPANSION DIRECTA MARCA YORK (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-380	UMR DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU. DE CAPACIDAD. EXPANSION DIRECTA (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-385	UMR DE SAN JOSE CHILTEPEC, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU. DE CAPACIDAD. EXPANSION DIRECTA (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-390	UMR DE SAN FELIPE DE LA PEÑA, OAX. ZONA 27 TIPO MINI SPLIT DE 1200 BTU DE EXPANSION DIRECTA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-395	UMR DE SAN CRISTOBAL DE LA VEGA, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-400	UMR DE LA ALICIA, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-405	UMR DE LA ALICIA, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-410	UMR DE ARROYO BLANCO, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-415	UMR DE ARROYO BLANCO, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTUP DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA E (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1



PARTIDA No. 11				
11	AA11-005-420	UMR DE CERRO ARMADILLO GRANDE, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-425	UMR DE LOMA DE CEDRO, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-430	UMR DE NUEVO MALZAGA, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
11	AA11-005-435	UMR DE NUEVO MALZAGA, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
11	AA11-005-440	UMR DE SAN PEDRO TEPINAPA, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-445	UMR DE SAN PEDRO TEPINAPA, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-450	UMR DE PUEBLO VIEJO, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-455	UMR DE PUEBLO VIEJO, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	4
11	AA11-005-460	UMR DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-465	UMR DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-470	UMR DE PASO ESCALERA, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (6 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	6
11	AA11-005-475	UMR DE PASO ESCALERA, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
11	AA11-005-480	UMR DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	4
11	AA11-005-485	UMR DE AYOTZINTEPEC, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-490	UMR DE LA JOYA, OAX. ZONA 27. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTUP DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA E (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-495	UNIDAD MEDICA ARROYO PEÑA AMARILLA, OAX. ZONA 28 MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DE LAS AREAS DE 1 CONSULTORIO MEDICO Y SALA DE ESPERA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-500	UNIDAD MEDICA ARROYO PEÑA AMARILLA, OAX. ZONA 28 MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DE LAS AREAS DE 1 CONSULTORIO DE ENFERMERIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1



PARTIDA No. 11				
11	AA11-005-505	UNIDAD MEDICA SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, OAX. ZONA 28 MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DE LAS AREAS DE 1 CONSULTORIO MEDICO Y FARMACIA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-510	UNIDAD MEDICA SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, OAX. ZONA 28 MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DE LAS AREAS DE 1 CONSULTORIO DE ENFERMERIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-515	UNIDAD MEDICA SANTA MARIA PUXMETACAN, OAX. ZONA 28 , MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DE LAS AREAS CONSULTORIO MEDICO, CONSULTRIO DE ENFERMERIA Y SALA DE ESPERA (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	3
11	AA11-005-520	UNIDAD MEDICA MARIA LOMBARDO DE CASO, OAX. ZONA 28 MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, EN EL AREA DE SALA DE ESPERA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-525	UNIDAD MEDICA MARIA LOMBARDO DE CASO, OAX. ZONA 28 MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DE LAS AREAS CONSULTORIO MEDICO, CONSULTRIO DE ENFERMERIA, RESIDENCIA MEDICA, AREA DEL CASA, AREA DEL DIT, AREA DE FARMACIA SALA DE EXPLORACION (6 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	6
11	AA11-005-530	UNIDAD MEDICA MONTENEGRO, OAX. ZONA 28 MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DE LAS AREAS DE CONSULTORIO MEDICO Y CONSULTORIO DE ENFERMERIA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-535	UNIDAD MEDICA MONTENEGRO, OAX. ZONA 28 , MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DEL AREA DE OBSERVACIONES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-540	UNIDAD MEDICA MONTENEGRO, OAX. ZONA 28 MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DE LAS AREAS DE CONSULTORIO MEDICO Y CONSULTORIO DE ENFERMERIA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-545	UNIDAD MEDICA SAN JUAN OTZOLOTEPEC, OAX. ZONA 28, MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DEL AREA DE CONSULTORIO MEDICO, CONSULTORIO DE ENFERMERIA Y SALA DE ESPERA (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	3
11	AA11-005-550	UNIDAD MEDICA SANTIAGO JOCOTEPEC, OAX. ZONA 28, MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DEL AREA DE CONSULTORIO MEDICO, CONSULTORIO DE ENFERMERIA Y RESIDENCIA MEDICA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-555	UNIDAD MEDICA SAN JOSE RIO MANSO, OAX. ZONA 28 , MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DEL CONSULTORIO DE ENFERMERIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
11	AA11-005-560	UNIDAD MEDICA SANTIAGO JALAHUI, OAX. ZONA 28, MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DEL CONSULTORIO DE ENFERMERIA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-565	UNIDAD MEDICA SANTIAGO YAVEO, OAX. ZONA 28 MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DE LAS AREAS DE CONSULTORIO MEDICO Y CONSULTORIO DE ENFERMERIA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2



PARTIDA No. 11				
11	AA11-005-570	UMR LOS ANGELES, OAX., ZONA 29 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-575	UMR LOS ANGELES, OAX., ZONA 29 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 24000 BTU, . (2 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-580	UMR SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. ZONA 29. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-585	UMR SAN JUAN GUICHICOVI, OAX. ZONA 29. TIPO MINI SPLIT DE 24000 DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
11	AA11-005-590	UMR DE ESTACION MOGOÑE, OAX. ZONA 29. TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU. EXPANSION DIRECTA (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-595	UMR DE PASO REAL SARABIA, OAX. ZONA 29. DOS TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU. DE CAPACIDAD. EXPANSION DIRECTA (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-600	UMR DE EL ZACATAL, OAX. ZONA 29. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE EXPANSION DIRECTA MARCA (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-605	UMR SAN JUAN MAZATLAN, OAX. ZONA 29. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA YORK (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-610	UMR DE LA MIXTEQUITA, OAX. ZONA 29. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-615	UMR DE LA ESMERALDA, OAX. ZONA 29. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-620	UMR ESTACION DONAJI OAX., TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	4
11	AA11-005-625	UMR SAN ISIDRO PLATANILLO OAX., TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-630	UMR ESTACION UBERO OAX., TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-635	UMR ESTACION UBERO OAX., TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-640	UMR EL PARAISO OAX., TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-645	UMR CHOCOLATE, OAX., TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-650	UMR SANTIAGO TUTLA OAX., TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-655	UMR BOCA DEL MONTE, OAX., TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	4



PARTIDA No. 11				
11	AA11-005-660	UMR GUIVICIA, OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 1 2000 BTU P DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA JAPANDO (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-665	UMR SANTA MARIA PETAPA, OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA JUVENTUS (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-670	UMR ALMOLOYA, OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-675	UMR LA MATA, OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-680	UMR SAN MIGUEL CHIMALAPA, OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-685	UMR SANTA MARIA CHIMALAPA, OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA JUVENTUS (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-690	UMR COFRADIA, OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 1 2000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA JUVENTUS (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-695	UMR LAZARO CARDEENAS , OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA JUVENTUS (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-700	UMR LAS CONCHAS, OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA JUVENTUS (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-705	UMR LA BLANCA, OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU P DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA JUVENTUS (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-710	UMR SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA JUVENTUS (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-715	UMR SANTO DOMINGO PETAPA, OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA JUVENTUS (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-720	UMR EL PORVENIR, OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA JUVENTUS (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-725	UMR CHIVELA , OAX. ZONA 30. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA MABE (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-730	UMR GUEVEA DE HUMBOLDT, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-735	UMR SAN MATIAS PETACALTEPEC, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-740	UMR SAN MIGUEL TENANGO, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-745	UMR SANTA MARIA TOTOLAPILLA, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	4



PARTIDA No. 11				
11	AA11-005-750	UMR SANTIAGO IXCUINTEPEC, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-755	UMR SANTIAGO LACHIGUIRI, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-760	UMR OCOTAL BUENAVISTA, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-765	UMR SANTIAGO LAOLLAGA, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	5
11	AA11-005-770	UMR SAN LUCAS IXCOTEPEC, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-775	UMR LA REFORMA ECATEPEC, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	4
11	AA11-005-780	UMR SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN, OAX., ZONA EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-785	UMR SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-790	UMR SAN MIGUEL LACHIGUIRI, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-795	UMR MAGDALENA TLACOTEPEC, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	4
11	AA11-005-800	UMR SAN MIGUEL ECATEPEC, OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-805	UMR SAN JUAN LACHIXILA OAX., ZONA 31 EQUIPOS TIPO MINI-SPLIT, DE 12000 BTU, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-810	UMR CHAHUITES, OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-815	UMR REFORMA DE PINEDA, OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-820	UMR SAN BLAS ATEMPA, OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-825	UMR HUAMUCHIL, OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-830	UMR COL 20 DE NOVIEMBRE OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-835	UMR EL COYUL, OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA MARCA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-840	UMR MORRO MAZATAN, OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-845	UMR SAN DIONISIO DEL MAR, OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2



PARTIDA No. 11

11	AA11-005-850	UMR SANTA MARIA XADANI, OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-855	UMR SANTA MARIA XADANI PUERTO, OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	4
11	AA11-005-860	UMR SANTA ROSA DE LIMA, OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	3
11	AA11-005-865	UMR HUAZANTLAN DEL RIO, OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-870	UMR EL GAVILAN, OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	2
11	AA11-005-875	UMR SAN FRANCISCO DEL MAR, OAX. ZONA 32. TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU DE CAPACIDAD, EXPANSION DIRECTA (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	4

PARTIDA 12

12	AA12-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS TIPO PAQUETE Y/O DIVIDIDO. INCLUYE: DESMONTE DE COMPRESOR EXISTENTE, DESCONEXIÓN DE PUNTAS ELÉCTRICAS E INTERCONEXIÓN MECÁNICA, COLOCACIÓN DE EXTRACTOR NUEVO, SOLDADURA, CONEXIÓN, CARGA DE GAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO. INCLUYE: LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON AGUA A PRESIÓN Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE, CAMBIO DE BANDA, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE TERMINALES ELÉCTRICAS, LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, DEBIENDO HACER LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE LA PLACA DE DATOS DEL FABRICANTE, REVISIÓN DE PRESIONES DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, LIMPIEZA AL SISTEMA CON BARRIDO DE NITRÓGENO Y LIMPIADOR 141 -B, PARA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS E INCRUSTACIONES EN EL INTERIOR DE LA TUBERÍA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA SISTEMA ELÉCTRICO 1. REVISIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL TABLERO A LA UNIDAD, APRETANDO BORNES DE LLEGADA DEL CONDUCTOR Y SALIDA DE PASTILLA TÉRMICA, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD. 2. REVISIÓN DE LLEGADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS BORNES DEL EQUIPO, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD. 3. VERIFICAR VOLTAJE DE LLEGADA AL TABLERO DE CONTROL, QUE SEA DE DISEÑO DE LA UNIDAD, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD. 4. VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD, (ENTREGAR REPORTE POR ESCRITO, (PUNTOS 3 Y 4)) 5. LIMPIEZA DE CONTACTORES Y RELEVADORES DE TABLERO DE CONTROL, CON LÍQUIDO DIELECTRICO. 6. LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DEL MOTOR.		
----	----------	---	--	--



PARTIDA 12

		SISTEMA MECANICO 7. LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADORES Y SERPENTINES CONDENSADORES, CON LÍQUIDO A PRESIÓN. 8. LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS, PARA EVITAR SE TAPONE LA DESCARGA DE AGUA DE CONDENSACIÓN. 9. LIMPIEZA DE ASPAS DE MOTORES, CONDENSADORES Y TURBINAS. 10. AJUSTE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410A, R22, O EL QUE SE REQUIERA, DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO. 11. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE EN UNIDADES DONDE NO REQUIERAN SUSTITUCIÓN, . 12. VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE LAS ÁREAS ACONDICIONADAS, QUE SEA CON UN MÍNIMO DE 22° C. 13. VERIFICACIÓN Y EN SU CASO CORRECCIÓN AL CICLO DE TRABAJO DEL COMPRESOR. 14. VERIFICACIÓN Y EN SU CASO CORRECCIÓN DE FUGAS. 15. LIMPIEZA DE TERMOSTATO, VERIFICANDO QUE OPERE CORRECTAMENTE, EN SU PARO, ARRANQUE Y CORTE AUTOMÁTICO POR TEMPERATURA. 16. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES Y TRAYECTORIA DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. 17. REPARACIÓN DE FUGAS EN DUCTOS EXTERNOS (LÁMINA). 18. VERIFICACIÓN DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS; AJUSTE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y NIVELACIÓN.		
12	AA12-005-005	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX., MANEJADORA DE AIRE 10 T.R. MARCA CARRIER, MODELO: 40RM-014M-B611HC; NUM SERIE 3805N13211, DE LABORATORIO, RAYOS X Y SALA DE ESPERA DE AMBOS, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONDENSADORA MARCA: CARRIER, MODELO: 38AKS016, SERIE: 1705G20021. RENOVACION TECNOLÓGICA. INCLUYE 6 FILTROS METÁLICOS DE 16 X 16" X 1", 6 FILTROS DE BOLSA, PARA TODO EL AÑO, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-010	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX., SALA DE ESPERA GENERAL, CONSULTORIOS MÉDICOS, ESTOMATOLOGÍA, ARCHIVO CLÍNICO Y FARMACIA, MANEJADORA DE AIRE DE 10 T.R. MARCA MASTER COOL, NUM. SERIE J 05281779 INCLUYE SERIE: 050414009. RENOVACION TECNOLÓGICA. SUMINSITRO DE LOS 6 FILTROS DE CARTÓN, DE 16" X 16" X 1" PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-015	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX., EQUIPOS DE PAQUETE 5 T.R. PARA EL SERVICIO EN : AULA DE CAPACITACION Y OFICINAS DE CUERPO DE GOBIERNO, CORDINACION MEDICA MCA. CARRIER , MODELO Y NUM SERIE. NO VISIBLE; MCA. CARRIER, NUM SERIE 0408158133; MCA. CARRIER, MODELO PCK036, NUM SERIE 0112404290; INCLUYE MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PREVENTIVO TIPO POLIZA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-020	H.R. MIAHUATLÁN DE PORFÍRIO DÍAZ, OAX., UNIDAD TIPO DIVIDIDO DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE QUIROFANO MARCA YORK. DE 20 TONELADAS MODELO.- YC240C00A2AAA2A. SERIE.- N1M0469556. CON 2 COMPRESORES HERMETICOS. MARCA COPELAN SCROLL ; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS COMPRESORES DE 10 TR. , EL SERVICIO INCLUYE DESMONTAJE DE COMPRESORES EN USO, BARRIDO CON NITROGENO Y AGENTE LIMPIADOR AL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, CAMBIO DE FILTROS DESHIDRATADORES Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410 A; INCLUYE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE EXPANSION DIRECTA, DE 20 TON MCA. YORK, MODELO: NC240C00E6AAA2A. SERIE.- N1N0537028 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES FILTROS MECANICOS, TRES FILTROS DE BOLSA Y TRES FILTROS ABSOLUTOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1



PARTIDA 12				
12	AA12-005-025	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. UNIDADES CONDENSADORAS TIPO DIVIDIDO QUE CONFORMAN EL CIRCUITO DE REFRIGERACION DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DEL AREA DE QUIROFANO, MARCA: CARRIER, MODELO 38 AE-012-508 CON 2 COMPRESORES CARLYLE CON NUMERO DE SERIE:0492J00957 9/0 DE 3 H.P, 208/230 VOLTS. INCLUYE: REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y CONTACTOR DE ARRANQUE, SUSTITUCION DE CABLEADO DE ELECTRICO DE CONTROL Y DE FUERZA, VERIFICACION DE VOLTAJES Y AMPERAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, REVISION Y SUSTITUCION DE 4 VENTILADORES MODELO: F48SQ6V22 DE 1/2 H.P, 1075 RPM, 208/230 V. (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	2
12	AA12-005-030	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO: 38 AE-012-500 SEIRE 0792F-86139 CON 1 COMPRESORES CARLYLE, MODELO: M/N06DD8240AC1200MTR C225524 Y SERIE: 0692J01111 S/0 , 208/230 VOLTS. INCLUYE: REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL Y CONTACTOR DE ARRANQUE, SUSTITUCION DE BANDAS, CABLEADO DE ELECTRICO DE CONTROL Y DE FUERZA, VERIFICACION DE VOLTAJES Y AMPERAJE DE LINEAS DE ALIMENTACION, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, REVISION Y SUSTITUCION DE VENTILADORES MODELO: F50SQ6V22 DE 1/2 H.P, 1075 RPM, 208/230 V. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-035	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER DE 15 T.R. MODELO 39 EB08 BHF. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 FILTROS METÁLICOS, 4 FILTROS DE BOLSA Y 4 FILTROS ABSOLUTOS TIPO HEPA, REVISION, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS DE MOTOR MARCA: ABB, DE 7.5 H.P, 220/440 V, DE 20/10AMP (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-040	H.R. SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER DE 15 TR, MODELO 39 EB08 BHF. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 FILTROS METÁLICOS, 4 FILTROS DE BOLSA, REVISION, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS DE MOTOR MARCA: ABB, DE 5.0 H.P, 220/440 V, DE 16.2/8.1 AMP DE 15 T.R (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-045	H.R. MATIAS ROMERO, OAX. EQUIPO DIVIDIDO DE AIRE ACONDICIONADO, MCA. YORK, CAPACIDAD 8 TONELADAS DE REFRIGERACION, CON DOS COMPRESORES HERMETICOS DE 4 T.R. CADA UNO, DEL SERVICIO DE PEDIATRIA INCLUYE: CAMBIO DE CONTACTOR DE 3X40 AMP, CAMBIO DE 2 COMPRESORES HERMETICOS DE 4 T.R. SUMINISTRO DE GAS R-22. Y FORRADO DE TUBERIA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-050	H.R. MATIAS ROMERO, OAX. EQUIPO TIPO PAQUETE, MCA. YORK, MODELO HSCE060A25A CAPACIDAD DE 3 T. R. CON COMPRESOR HERMETICO DEL SERVICIO DE UCEN; INCLUYE , CAMBIO DE UN MOTOR VENTILADOR MARCA EMERSON DE 1/4 HP A 220/1/60, CAMBIO DE CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 24 V, CAMBIO DE CAPACITOR, . (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
12	AA12-005-055	H.R. MATIAS ROMERO, OAX. EQUIPO TIPO PAQUETE MCA. YORK, MODELO 2F150C00A2AAA6, SERIE N1E4745340 CON UNA CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION CON DOS COMPRESORES DE SEMIHERMETICOS DE 7.5 T.R. CADA UNO T.R. DEL SERVICIO DE SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA; INCLUYE: SUMINISTRO DE FILTROS MECANICOS DE 16 X 16 X 2 Y INTERRUPTOR DE BOTON DE CAMBIO DE CONTACTOR 3X40 AMOP. CAMBIO DE PROTECTOR DE ALTA Y BAJA PRESION, CAMBIO DE TIMER, CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220-24 V., CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE MANGUERAS DE PRESION DE ALTA, SUMINISTRO DE 3 FILTROS METALICOS, CAMBIO DE BOTONERA PARO Y ARRANQUE TRIFASICA, 70 AMP. MARCA SQUARDI (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1



PARTIDA 12				
12	AA12-005-060	H.R. MATIAS ROMERO, OAX. EQUIPO TIPO PAQUETE, MCA. YORK, MODELO 2F180C00A2AAA3A, SERIE N1M4325631 CON UNA CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION CON DOS COMPRESORES SEMIHERMETICOS DE 7.5 T.R. CADA UNODEL SERVICIO DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA; INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR MARCA S QUARE D, CODIGO 8536sdg 1 NEMA 2 , 45 A 600 V 3 POLOS 0V. 2 FILTROS METALICOS DE 60 X 45 X 5 CM Y 2 DE 65 X 60 X 5 CM , CONTACTOR 3X40 AMOP. CAMBIO DE PROTECTOR DE ALTA Y BAJA PRESION, CAMBIO DE TIMER, CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220-24 V., CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE MANGUERAS DE PRESION DE ALTA Y FORRADO DE TUBERIAS DE ENFRIAMIENTO, CAMBIO DE PIEDRAS DESECCANTES. SUMINISTRO DE FILTROS METALICOS,CAMBIO DE BOTONERA PARO Y ARRANQUE TRIFASICA, 70 AMP. MARCA SQUARDI (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
12	AA12-005-065	HR TLAXIACO, OAX. UNIDAD MANEJADORA UNIZONA MARCA TRANE, MODELO CSA017 PARA 9987 CFM CON CAPACIDAD DE 18.6 TR, 223 MBTU/H TOTAL Y CAP.SENSIBLE DE 184.30 MBTU/H VOLTAJE DE OPERACIÓN 230/3/60HZ CON VARIADOR DE FRECUENCIA, . INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS MERV 8,11, 14 Y FILTROS HEPA 99.997 %, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES FILTROS: FILTROS MERV8, FILTROS MERV11, FILTROS MERV14 (FILTROS DE BOLSA) Y FILTROS HEPA 99.997 % (500 FPM). MANTENIMIENTO A MOTOR 15 HP, 230/3/60 A 1800 RPM.EN URGENCIASPRESURIZACION DEL SISTEMA PARA LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS, REVISION DE NVEL DE ACEITE Y QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARAMETROS PERMISIBLES, DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, DESMONTAJE DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS PARA SU REVISION, DESMONTAJE DESERPENTIN CONDENSADOR, MOTORES VENTILADORES, COMPRESORES HERMETICOS TIPO TANDEM, LIMPIEZA DE LAS LINEAS ALTA Y BAJA PRESION CON LIMPIADOR FLUSING.REALIZACION DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD DEL SISTEMA DE CONDENSADOS, AJUSTES MECANICOS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON 410 A, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCCHA DEL EQUIPO A SATISFACCION DEL INSTITUTO , (1 EQUIPO CON SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-070	H.R. HUAJUAPAN DE LEON, OAX.- UNIDAD TIPO PAQUETE DIVIDIDO DE URGENCIAS, INCLUYE U.C.A. Y UMA, DE 20 T.R. MCA. IEM, : MODELO: AHZ-108-LF, SERIE. 67050001; UNIDAD , VOLTAJE: 220, RLA: 25.0 LRA: 164 INCLUYE: SUMISTRO E INSTALACIÓN DE 4 FILTROS DE AIRE TIPO HEPA MODELO: 99.97% MCO. GALVANIZADO MEDIDA 24 X 30 X 11 1/2" (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).	SERVICIO	1
12	AA12-005-075	H.R. HUAJUAPAN DE LEON, OAX.; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA CON CONDENSADORA Y MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 T.R. HOSPITALIZACION; MARCA DAIKIN, MODELO YC240C00A2AAA4A, SERIE N1H5910183, R-22, 2 COMPRESORES 208/230-3-60, 11.5 RLA, 84 LRA, MARCA BENCHMARK, PARTE No. 750142-1000-00, MODELO XT142X81HFXAD1FS 3 HP, 230/208-60, LRA=88; 2 VENTILADORES ¾ HP, 230-60-3, 3.5 FLA; MOTOR ABANICO 2 HP, 8.2 FLA. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE. SUSTITUCION DE 9 FILTROS TIPO HEPA, RECARGA DE GAS (14 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) EN LA AREAS DE COOR. MEDICA DE CALIDAD,	SERVICIO	1



PARTIDA 12

12	AA12-005-080	HR TLAXIACO, OAX. UNIDAD MANEJADORA MULTIZONA MARCA TRANE, MODELO CSA008 PARA 3020 PCM CON CAPACIDAD DE 12.1 TR, 144.60 MBTU/H TOTAL Y CAP.SENSIBLE DE 96.10 MBTU/H CON 4 DAMPERS ZONA 1= 300 CFM, ZONA 2=301 CFM, ZONA 3= 369 CFM Y ZONA 4= 2049 CFM VOLTAJE DE OPERACIÓN 230/3/60HZ CON VARIADOR DE FRECUENCIA FILTROS MERV 8,11, 14 Y FILTROS HEPA 99.997 % MOTOR 5 HP, 230/3/60 A 1800 RPM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS MERV8, FILTROS MERV11, FILTROS MERV14 (FILTROS DE BOLSA) Y FILTROS HEPA 99.997 % (500 FPM). EN UCEN. PRESURIZACION DEL SISTEMA PARA LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS, REVISION DE NVEL DE ACEITE Y QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS PARAMETROS PERMISIBLES, DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, DESMONTAJE DE PARTES MECANICAS Y ELECTRICAS PARA SU REVISION, DESMONTAJE DESERPENTIN CONDENSADOR, MOTORES VENTILADORES, COMPRESORES HERMETICOS TIPO TANDEM, LIMPIEZA DE LAS LINEAS ALTA Y BAJA PRESION CON LIMPIADOR FLUSING.REALIZACON DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD DEL SISTEMA DE CONDENSADOS, AJUSTES MECANICOS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE FREON 410 A, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCGHA DEL EQUIPO A SATISFACCION DEL INSTITUTO (1 EQUIPO CON SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-085	HR. TLAXIACO, OAX. UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE, MODELO TWA24043CAA DE 20 TR FRIO Y CALEFACCION 230/3/60 100 A. EN QUIROFANO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-090	HR. TLAXIACO, OAX. UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE MODELO RAUJ-C30 DE 30 TR SOLO FRIO 230/3/60 150 A. EN QUIROFANO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-095	HR. TLAXIACO, OAX. UNIDAD CONDENSADORA DE 20 TR SOLO FRIO MARCA TRANE, MODELO TTA240,A 230/3/60 110 A. EN URGENCIAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-100	HR. TLAXIACO, OAX. UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE, MODELO TWA18043DAA DE 15 TR FRIO Y CALEFACCION 230/3/60 80 A. EN UCEN (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-105	H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA TRANE, MODELO.- EAC118A3E0A, EAC18A3E0A, SERIE: 140910033A, 140910031A, DE 15 TR EN CONSULTA EXTERNA, MARCA TRAN MODELO EAC118A3E0A, EAC18A3E0A, SERIE: 14401001JA, 140910036A EN HOSPITALIZACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTROS ABSOLUTOS, DE BOLSA Y MECANICOS, GALVANIZADOS CON MARCO METALICO (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN MAYO)	SERVICIO	4
12	AA12-005-110	H.R. VILLA ALTA, OAX. UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE (UC-1) MARCA YORK MODELO H2CA180-25C, A470, A 220/3/60 REFRIGERANTE R-410A,CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA ELECTRICO, MANTENIMIENTO A MOTOR, VENTILADOR. (1EQUIPO CON SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1
12	AA12-005-115	H.R. VILLA ALTA, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA1) MARCA YORK MODELO MHB-140AF, SERIE: M94073743, A470, A 220/3/60 REFRIGERANTE R-410A,CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION , R410 A, MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA ELECTRICO, MANTENIMIENTO A MOTOR, VENTILADOR. (1 EQUIPO CON SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)	SERVICIO	1

PARTIDA 13



PARTIDA 13

MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A SISTEMAS DE CAMARAS FRIGORÍFICAS, CONSISTENTE EN EL DESMONTAJE DE UNIDADES CONDENSADORAS PARA HACERLES SERVICIO PREVENTIVO EN FORMA MENSUAL Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DE EQUIPOS COMPLETOS, LAVADO DE SERPENTINES, EVAPORADORES, Y MOTORES DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE QUÍMICO BIODEGRADABLE Y AGUA PRESURIZADA, LUBRICACION Y MONTAJE DE LOS MISMOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, ARRANQUE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS HASTA DEJARLOS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD, REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE LA RED DE FRIO. DURANTE EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO SE DEBERAN ANOTAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS HOJA DE REVISION CORRESPONDIENTE "REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DE REFRIGERACION" LLEVANDO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- 1.- VERIFICAR QUE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE LA CAMARA DE REFRIGERACION SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS INTERVALOS DE **+2° C A + 8° C**. Y EL INTERVALO DE LA CÁMARA DE CONGELACIÓN DE **-25°C A -10°C**, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA **"NORMA PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS PARA LA SALUD EN LA RED DE FRIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL"**, 1000-B01-028
- 2.- REVISAR LAS TUBERIAS DE REFRIGERACION LOCALIZANDO Y REPARANDO FUGAS EN EL SISTEMA, EFECTUANDO RECARGAS DE GAS REFRIGERANTE EN CASO NECESARIO.
- 3.- VERIFICAR LAS PRESIONES DE SUCCION Y DESCARGA, EFECTUANDO LOS AJUSTES Y REPARACIONES QUE SE REQUIERAN.
- 4.- VERIFICAR QUE EL VOLTAJE, AMPERAJE Y OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y COMPRESORES SE ENCUENTREN DENTRO DEL INTERVALO DE OPERACIÓN NORMAL, CORRIGIENDO LA FALLA EN CASO NECESARIO.
- 5.- REVISAR Y CALIBRAR DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIAR LOS CONTROLES DE PRESION.
- 6.- REVISAR Y CALIBRAR EL TERMOSTATO DIGITAL DE AMBIENTE DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO NECESARIO CAMBIAR.
- 7.- LIMPIAR Y REVISAR, AJUSTANDO DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIAR LAS VALVULAS SOLENOIDES Y DE TERMOEXPANSION.
- 8.-LAVAR LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES DE LOS DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE, EN CASO DE SER NECESARIO SU SUSTITUCION, SE INFORMARÁ AL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD, PRESENTANDO EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE PARA SU AUTORIZACION.
- 9.- REVISIÓN Y AJUSTE DE TENSIÓN DE BANDAS, SUSTITUYENDO LAS QUE SE ENCUENTREN FLOJAS Y AGRIETADAS.
- 10.- MANTENIMIENTO A COMPRESORES, VERIFICANDO Y EN SU CASO CORRIGIENDO ALINEACIÓN DE POLEAS Y ALINEACIÓN DE VOLANTE.
- 11.- SOPLETEAR Y LIMPIAR EL EQUIPO E INSTALACIONES DE REFRIGERACION, ELECTRICAS Y DE CONTROL, MANTENIENDOLOS LIBRE DE MUGRE Y POLVO, INCLUYENDO EL ACOMODO DEL CABLEADO Y APRIETE DE CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS DE TODO EL SISTEMA,



PARTIDA 13

13	AA13-005	12.- SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR: EL SISTEMA ELECTRICO A PARTIR DEL INTERRUPTOR GENERAL DE LA CAMARA, INCLUYENDO INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y CONTROLES PARA LOS COMPRESORES ,LIMPIEZA Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARANDO Y CORRIGIENDO FALLAS OPORTUNAMENTE. 13.- MANTENIMIENTO A ARRANCADORES SUSTITUYENDO LOS PLATINOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR DE LOS GABINETES DE LOS ARRANCADORES. 14.- VERIFICAR QUE LAS ALARMAS, QUE SE UTILIZAN CUANDO ALGUIEN SE QUEDA ATRAPADO EN EL INTERIOR DE LA CAMARA, OPEREN CORRECTAMENTE REPARANDO O SUSTITUYENDO LAS QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS. 15.- VERIFICACION DE INTERVALOS DE TEMPERATURA EN QUE DEBERÁ ACCIONARSE EL COMPRESOR. <table><tr><td>CÁMARA</td><td>DE</td><td>REFRIGERACIÓN:</td></tr><tr><td>BAJA</td><td></td><td>(+2°C)</td></tr><tr><td>ALTA</td><td></td><td>(+8°C)</td></tr></table> <table><tr><td>CÁMARA</td><td>DE</td><td>CONGELACIÓN:</td></tr><tr><td>BAJA</td><td></td><td>(-30°C)</td></tr><tr><td>ALTA (-20°C)</td><td></td><td></td></tr></table> 16.- REVISAR , REPARAR Y CALIBRAR CON ACREDITACION EMA EN CASO NECESARIO LOS TERMOGRAFICADORES, SISTEMA COMPUTARIZADO PARA QUE ESTE REGISTRE LAS TEMPERATURAS REALES DEL INTERIOR DE LA CAMARA. 17.- REVISAR, CALIBRAR O REPARAR EN CASO NECESARIO, LA CENTRAL DE ALARMAS, VERIFICANDO QUE SE ACTIVE OPORTUNAMENTE. 18.- SE REVISARA Y REPARARA EN CASO NECESARIO LA TERMOALARMA EN LA CAMARA DE REFRIGERACION QUE DEBERAN ACCIONARSE CUANDO LA TEMPERATURA ESTE FUERA DE LOS INTERVALOS DE +2° C LA BAJA Y +8° C LA ALTA. SEREALIZARA PRUEBA AUDITIVA Y VISUAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN CADA SERVICIO 19.- REVISION DE MOTORES, VERIFICANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y QUE TENGA TODOS SUS TORNILLOS TUERCAS Y TAPAS. 20.- SE REVISARA EL ESTADO QUE GUARDA EL SELLO DE HULE PERIMETRAL DE LA PUERTA DE ACCESO A LA CAMARA, VERIFICANDO SU CIERRE HERMETICO Y SUSTITUYENDO EL QUE SE ENCUENTRE DAÑADO,VERIFICAR SELLO MAGNETICO DE SEGURIDAD Y VERIFICAR EL CORRECTO SELLADO GENERAL DE LOS PANELES QUE CONFORMAN LA CAMARA Y SE APLICARA SELLADOR EN LAS UNIONES QUE LO REQUIERAN PARA EVITAR FUGAS DE AIRE FRIO. SISTITUIR EL SELLO CADA SEIS MESES 21.- REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PICAPORTES DE LAS PUERTAS. Y EN CASO DE REPARACION SE HARA LA SUSTITUCION 22.- PARA EL CASO DE QUE EXISTIERAN VARIACIONES IMPORTANTES DE TEMPERATURA, QUE REBASAN LOS RANGOS PERMISIBLES, LA EMPRESA DEBERA ATENDER DE INMEDIATO LA NECESIDAD, REESTABLECIENDO LAS TEMPERATURAS MARCADAS EN LA PRESENTE NORMA, EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER AFECTACION AL CONTENIDO DE LAS CAMARAS FRIAS SERA DE SU ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO. 23.- LA ORDEN DE SERVICIO , "REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DE REFRIGERACION" DEBERA SER FIRMADA POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO, RECABANDO LA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD Y SE ENTREGARA JUNTO A LA FACTURA DEL SERVICIO DE CADA MES. 24.- SE EMPLEARA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS TANTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO CORRECTIVO, UTILIZANDO REFACCIONES NUEVAS Y ORIGINALES.	CÁMARA	DE	REFRIGERACIÓN:	BAJA		(+2°C)	ALTA		(+8°C)	CÁMARA	DE	CONGELACIÓN:	BAJA		(-30°C)	ALTA (-20°C)				
CÁMARA	DE	REFRIGERACIÓN:																				
BAJA		(+2°C)																				
ALTA		(+8°C)																				
CÁMARA	DE	CONGELACIÓN:																				
BAJA		(-30°C)																				
ALTA (-20°C)																						



PARTIDA 13

		25.- DEBERA LLEVAR A CABO LA SANITIZACION DE LA CAMARAS FRIA UTILIZANDO ZANITIZANTES , DESINFECTANTES O AGENTE ESPECIALIZADO APROBADOS EN LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL A EFECTO DE QUE ESTEN LIBRES DE CONTAMINACION, DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE (CADA SEIS MESES). 26.- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSIDERA LA ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO. DESARROLLANDO LO NECESARIO PARA RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, DEBIENDO DE ACUDIR AL LLAMADO EN UN PLAZO MAXIMO DE 2 HORAS, EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON TELEFONO DE EMERGENCIA O RADIOLOCALIZADOR, CON EL OBJETO DE QUE EL REPORTE LO RECIBA DE INMEDIATO, COMPROMETIENDOSE A TENER EXISTENCIA DE REFACCIONES PARA CAMBIAR LA PIEZA NO IMPORTANDO LA HORA NI EL DIA Y LA REPARACION POR CORRECTIVO NO EXCEDA DE SEIS HORAS, TIEMPO MAXIMO QUE UNA CAMARA PUEDE QUEDAR FUERA DE OPERACION, LAS CAMARAS FUNCIONARAN LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO.		
13	AA13-005-005	H.R. TLAXIACO, OAX. CON 2 COMPRESORES MARCA: BOHN, MODELO: MBHX0201M2, MBHX0101M2B (I CAMARA FRIA CON DOS COMPRESORES (1 EQUIPO CON DOCE SERVICIOS A REALIZAR DE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO A DICIEMBRE) REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS (CONTACTORES, REAPRITE DE TERMINALES, REVISIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE Y EN CASO DE EXISTIR FUGAS REALIZARA LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE PUEDE CONSISTIR EN DAÑO EN SOLDADURA O CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE Y RECARGAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE, ASI COMO REALIZAR LA LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON PRODUCTO QUMICO MASTER FOARM, (SANITIZACIÓN DEL EVAPORADOR) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OPORTUNAMENTE DE TERMO ALARMA, VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AIRE EN LAS UNIONES DE LA CÁMARA CON EL PISO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DE LA CÁMARA FRIA EN COLOR NORMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO MENSUAL)	SERVICIO	9
13	AA13-005-010	H.R. TLAXIACO, CON 1 COMPRESOR MARCA: DANFOSS, MODELO: MTZ18JA3BVE (I CAMARA FRIA CON UN COMPRESOR CON DOCE SERVICIOS A REALIZAR DE ENERO A DICIEMBRE REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS(CONTACTORES, REAPRIETE DE TERMINALES, REVISIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE Y EN CASO DE EXISTIR FUGAS REALIZARA LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE PUEDE CONSISTIR EN DAÑO EN SOLDADURA O CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE Y RECARGAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE, ASI COMO REALIZAR LA LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON PRODUCTO QUMICO MASTER FOARM, (SANITIZACIÓN DEL EVAPORADOR) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OPORTUNAMENTE DE TERMO ALARMA, VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AIRE EN LAS UNIONES DE LA CÁMARA CON EL PISO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DE LA CÁMARA FRIA EN COLOR NORMADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO MENSUAL)		9



PARTIDA 13

13	AA13-005-015	H.R. MATIAS ROMERO, OAX. CÁMARA FRIGORÍFICA CON 2 COMPRESORES HERMÉTICOS MARCA: COPELAND, MODELO CR37KQTF5280AB, DE 3 HP No. DE SERIE 09D67662H Y 09D67682H (1 EQUIPO CON DOCE SERVICIOS A REALIZAR DE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO A DICIEMBRE) , INCLUYE: REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS(CONTACTORES, REAPRITE DE TERMINALES, REVISIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE Y EN CASO DE EXISTIR FUGAS REALIZARA LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE PUEDE CONSISTIR EN DAÑO EN SOLDADURA O CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE Y RECARGAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE, ASI COMO REALIZAR LA LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON PODUCTO QUMICO MASTER FOARM, (SANITIZACIÓN DEL EVAPORADOR) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OPORTUNAMENTE DE TERMO ALARMA, VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AIRE EN LAS UNIONES DE LA CÁMARA CON EL PISO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DE LA CÁMARA FRIA EN COLOR NORMADO,PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN, (UN EQUIPO CON UN SERVICIO MENSUAL)	SERVICIO	9
----	--------------	---	----------	---



ANEXO No. 1-A

RELACIÓN DE REFACCIONES A SUMINISTRAR PARA EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO YTGOA1B1-CFJ DE LA PARTIDA No. 6 DEL HGZ No. 2 SALINA CRUZ Y QUE DEBE DE ESTAR CONSIDERADA EN LA PROPUESTA TOTAL.

No.	NÚMERO DE PARTE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	P.U.	IMPORTE TOTAL
1	028-09951-025	JUNTAS PARA CAJA DE AGUA HELADA Y CONDENSADO	PZA.	2		\$0.00
2	026-14777-007	FILTRO DESHIDRATADOR PARA PURGA	PZA.	4		0.00
3	026-32356-000	ELEMENTO FILTRO ACEITE	PZA.	4		0.00
4	026-32386-000	FILTROS DESHIDRATADOR DE RETORNO DE ACEITE	PZA.	4		0.00
5	6313C3	BALEROS 6313-2RS1/C3 SKF, PARA MOTOR	PZA.	2		0.00
6	365-617	REFRIGERANTE FREON R-123,KILOGRAMO	KG	30		0.00
7	464-47821-000	SELLO MECANICO	PZA.	1		0.00
8	025-29148-008	TRANSDUCER PP	PZA.	1		0.00
9	011-00312-000	ACEITE YORK "C"	CUB	4		0.00
15	022-09195-000	VALVULA DE ANGULO DE LA PURGA 1/2"NPT X 1/2" FLER	PZA.	1		0.00
16	022-09708-000	VALVULA DE ANGULO DE 1/4"NPT X 1/4FLER	PZA.	1		0.00
17	024-27248-000	SWITH DE FLUJO DE PURGA	PZA.	1		0.00
18	024-15793-000	SENSOR DE FLUJO DE AGUA	PZA.	1		0.00
19	026-32841-000	FILTRO DESIDRATADOR DE RETORNO DE ACEITE 3/8"	PZA.	2		0.00
20	029-21710-000	FILTRO DESIDRATADOR STRAINER 3/8" MALE	PZA.	2		0.00

ANEXO 2

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PROCEDIMIENTO No. N°. _____ FECHA: _____
 No. DE PREI IMSS: _____ FABRICANTE () DISTRIBUIDOR ()
 NOMBRE DEL PARTICIPANTE: _____
 DOMICILIO: _____ TEL.: _____
 FAX: _____ R. F. C.: _____
 CORREO ELECTRÓNICO: (de la empresa participante): _____
 ESTRATIFICACIÓN: MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA () GRANDE ()
 SECTOR: INDUSTRIA () COMERCIO () SERVICIOS ()

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOTAL
					SUBTOTAL	
					I.V.A.	
					TOTAL PARTIDA	
					N° 1	

ANEXO No. 1-A

RELACIÓN DE REFACCIONES A SUMINISTRAR PARA EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO YTOA1B1-CFJ DE LA PARTIDA No. 6 DEL HGZ No. 2 SALINA CRUZ Y QUE DEBE DE ESTAR CONSIDERADA EN LA PROPUESTA TOTAL.

No.	NÚMERO DE PARTE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	P.U.	IMPORTE TOTAL
1	028-09951-025	JUNTAS PARA CAJA DE AGUA HELADA Y CONDENSADO	PZA.	2		\$0.00
2	026-14777-007	FILTRO DESHIDRATADOR PARA PURGA	PZA.	4		0.00
3	026-32356-000	ELEMENTO FILTRO ACEITE	PZA.	4		0.00
4	026-32386-000	FILTROS DESHIDRATADOR DE RETORNO DE ACEITE	PZA.	4		0.00
5	6313C3	BALEROS 6313-2RS1/C3 SKF, PARA MOTOR	PZA.	2		0.00
6	365-617	REFRIGERANTE FREON R-123,KILOGRAMO	KG	30		0.00
7	464-47821-000	SELLO MECANICO	PZA.	1		0.00
8	025-29148-008	TRANSDUCER PP	PZA.	1		0.00
9	011-00312-000	ACEITE YORK "C"	CUB	4		0.00
15	022-09195-000	VALVULA DE ANGULO DE LA PURGA 1/2"NPT X 1/2" FLER	PZA.	1		0.00
16	022-09708-000	VALVULA DE ANGULO DE 1/4"NPT X 1/4FLER	PZA.	1		0.00
17	024-27248-000	SWITH DE FLUJO DE PURGA	PZA.	1		0.00
18	024-15793-000	SENSOR DE FLUJO DE AGUA	PZA.	1		0.00
19	026-32841-000	FILTRO DESIDRATADOR DE RETORNO DE ACEITE 3/8"	PZA.	2		0.00
20	029-21710-000	FILTRO DESIDRATADOR STRAINER 3/8" MALE	PZA.	2		0.00



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA OAXACA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 3 "CONDICIONES GENERALES DE PARA COTIZAR"

INFORMACION DEL SERVICIO A CONTRATAR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA DE LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026.

- a) No aplica al presente requerimiento. La contratación es por una cantidad total, tanto en lo indicado en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento" así como en el Anexo No. 1-A "Relación de refacciones a suministrar para el mantenimiento a equipos turbocentrífugos marca York modelo YTGOA1B1-CFJ de la partida No. 6, del HGZ No. 2 Salina Cruz y que debe de estar considerada en la propuesta total".
- b) Se requiere el servicio para trece partidas.
- c) Se requiere incluir en el contrato la adquisición de refacciones afectando la p.p. 51291009, la cual deberá plasmarse con la siguiente leyenda: "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto como compromiso de pago por las refacciones, objeto del presente instrumento jurídico por un importe de \$ ____ (____00/100 M.N.) más el impuesto agregado (I.V.A.), en función de las necesidades de las refacciones señaladas en el Anexo No. 1-A "Relación de refacciones a suministrar para el mantenimiento a equipos turbocentrífugos marca York modelo YTGOA1B1-CFJ de la partida No. 6, del HGZ No. 2 Salina Cruz y que debe de estar considerada en la propuesta total".

CALIDAD

A falta de normas se establece la metodología de evaluación a emplear para cubrir el requisito que exigen las bases normativas y por la cual el licitante, para garantizar la calidad de los servicios, deberá presentar lo siguiente:

Nota: cada documento correspondiente a la propuesta técnica que presente el licitante, deberá ser identificado en la parte superior con el inciso y numeral que le corresponda conforme a las presentes bases de licitación, para evitar posible confusión en la identificación del documento presentado, ejemplo: 2.1 "calidad", inciso 1), que corresponde a la presentación de la constancia de que cuenta con taller de servicios, 2.1 "calidad", inciso 2), que corresponde a la presentación de las constancias de capacitación, y así sucesivamente.



- 1) Presentar constancia de que cuenta con taller de servicios. (Escrito y reporte fotográfico).
- 2) Presentar constancias de capacitación que acrediten que el personal propuesto cuenta con la especialidad para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, objeto de la presente licitación.
- 3) Presentar certificados vigentes de calibración de equipos de medición los cuales deben de estar expedidos a nombre del licitante, expedidos por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). Estos certificados deben presentarse en forma completa entre los que debe destacar el informe de calibración, fecha de calibración, vigencia de calibración, además deberán presentar datos nítidos de la unidad verificadora, como son, números de teléfonos, dirección física de ubicación y dirección electrónica. Invariablemente deberán anexar sus certificados debidamente cotejados por notario público, certificando su autenticidad. La Manifestación de Certificación Notarial, deberá presentar número de manifestación y fecha de expedición.
- 4) Presentar relación de equipos de medición a emplear en la prestación del servicio solicitado, relacionados de acuerdo al formato del Anexo "Relación de equipo de calibración, medición y herramienta que se empleará en el servicio y que se encuentran debidamente verificados y calibrados por una entidad debidamente acreditada ante la EMA".
- 5) Para las partidas 1, 4, 5, 6 y 12, Presentar debidamente requisitado el Anexo "Formato para garantizar la capacitación del personal técnico", otorgado por empresa fabricante, distribuidor internacional, nacional, subdistribuidor o proveedor en México de equipos que integran la partida en que participa, en el que garantice o especifique que su representada cuenta con personal técnico suficiente, especialista y capacitado, el cual propone por especialidad, y de acuerdo a los equipos que integran cada una de las partidas en que participe para dar mantenimiento preventivo/correctivo, objeto de las partidas antes mencionadas objeto de la presente licitación.
- 6) Presentar guías o protocolos en las que manifieste el procedimiento de ejecución del mantenimiento de los equipos a los que se les brindará el servicio objeto de la presente licitación los cuales deben ser congruentes y acorde a la descripción de los conceptos solicitados en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento".
- 7) Presentar currículum de los técnicos a emplear en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto de la presente licitación. Los técnicos propuestos deberán contar con su constancia de capacitación, presentada conforme al inciso b) del presente numeral.
- 8) Presentar relación de cuadrillas y vehículos a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades en el cual determine el número de personal técnico y vehículo que la conforma, cada una de las cuadrillas que proponga deberá de contar con un jefe de cuadrilla especialista en mantenimiento de equipos objeto de la partida en que participe, personal debidamente acreditado con sus constancias de capacitación en el mantenimiento de la especialidad de equipos objeto de la partida en que participe, así también deberá contar como mínimo con los equipos de medición debidamente calibrados y certificados que se relacionan conforme al formato del Anexo No. () "Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio determinando el personal, vehículo, herramienta y equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA". Estas cuadrillas deberán presentarse por



cada una de las partidas en las que participe, las cuales deberán impactar en el programa calendarizado de realización de los servicios. El licitante podrá proponer la cantidad de cuadrillas que considere necesarias para cada una de las partidas en las que participe, en el entendido que cada una de estas cuadrillas deberá contar con su equipo y herramienta para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma.

9) Presentar descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento", el cual forma parte de estas bases de licitación.

10) Presentar carta en formato libre en la que se especifique la infraestructura con la que cuenta para la prestación del servicio, metodología a emplear por el licitante en la ejecución o realización del servicio específico de la presente licitación y la experiencia comprobable de la implantación de estas, acreditándolo con la presentación como mínimo de 1 copia del contrato celebrado con anterioridad respecto al servicio objeto de la presente licitación.

11) Presentar "constancia de visita al lugar donde se realizará el servicio de mantenimiento a equipos de aire acondicionado" debidamente requisitada, por cada uno de los 3 (tres) hospitales generales de zona, el hospital general de sub-zona y los 9 (nueve) hospitales rurales, conforme al formato del Anexo "Constancia de visita al lugar donde se realizará el servicio de mantenimiento a equipos de aire acondicionado".

12) Presentar carta en papel membretado conforme al formato del Anexo "Formato para señalar el domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico" especificando dirección física, electrónica, números de teléfono fijo y celular en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la o las persona(s) autorizada(s) para la recepción y confirmación de los requerimientos de servicios y quejas que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana así como para proporcionar el número de Orden de Servicio que le asignará a la unidad requirente. "EL PROVEEDOR" estará obligado a enviar acuses de recibo y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el servicio será tomado como constancia de que el servicio ha sido solicitado, o que se ha reportado alguna deficiencia en el servicio y a partir del día y hora señalada en dicho reporte empezará a contar el plazo para la ejecución del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones y/o deducciones correspondientes. Asimismo el representante legal se compromete a dar respuesta inmediata las 24 hrs. todos los días de la semana incluyendo sábados y domingos así como días festivos, durante toda la vigencia del contrato. De igual manera en caso de extravío del teléfono o cambio de número, "EL PROVEEDOR" se compromete a notificarlo en forma inmediata a los jefes o residentes de conservación y al administrador del contrato.

13) Presentar relación de manuales de servicio presentados conforme al formato del Anexo No. () "Relación de manuales y/o instructivos para prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo".

14) Presentar todos los manuales de los equipos para las partidas en las que participe, debidamente identificados conforme a la clave que le corresponde de acuerdo al Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento",

15) Presentar relación de refacciones a suministrar para el mantenimiento a equipos turbocentrífugos marca York modelo YTGOA1B1-CFJ de la partida número 6, clave AA06-005-005 del H.G.Z No. 2 Salina Cruz, conforme al Anexo No. 1-A "Relación de refacciones a suministrar para el mantenimiento a equipos turbocentrífugos marca York modelo YTGOA1B1-CFJ de la partida No. 6, del HGZ No. 2 Salina Cruz y que debe de estar considerada en la propuesta total". En este formato se deberá de plasmar la partida, número de



parte, las refacciones, unidad de medida, precio unitario, cantidad mínima, cantidad máxima, importe mínimo e importe máximo.

16) Presentar en formato libre, relación del kit de refacciones y materiales a utilizar para realizar el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a cada equipo relacionado en todas y cada una de las partidas y claves del Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento" el cual forma parte de estas bases, mismo que deberá estar considerado dentro del mismo precio unitario propuesto por el licitante. Las refacciones a incluir o relacionar en este formato deberán ser las correspondientes al mantenimiento preventivo y en su caso las del correctivo, deben ser específicamente las recomendadas por el fabricante con base a los manuales de servicio de cada uno de los equipos y también se deberán considerar cada una de las refacciones, materiales e insumos relacionadas y plasmadas en cada una de la descripciones de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento". Esta relación se presentará en formato libre debiendo realizarse por cada uno de los conceptos que conforman cada una de las partidas, describiendo todas las refacciones a utilizar conforme al mantenimiento preventivo y/o correctivo y todas las relacionadas en la descripción de cada uno de los conceptos de los conceptos que conforman cada una de las partidas en las que participe. en caso de omitir considerar alguna refacción, material o insumo, será causal de desechamiento de la propuesta.

17) Presentar carta en hoja membretada en la que autoriza a "EL INSTITUTO" realizar deducciones sobre incumplimiento en tiempo y forma de la realización del servicio, conforme al formato del Anexo "Autorización de deducción".

18) Presentar programa calendarizado de realización del servicio en archivo electrónico PDF y Excel, programando y plasmando los días específicos en que realizará el servicio, (no deberá programarse por periodos semanales, quincenales ni mensuales) este día o días deberán quedar programados dentro de los meses estipulados por la convocante en cada uno de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento" este programa deberá realizarse respetando exactamente el formato del Anexo "Programa calendarizado para la realización del servicio". El cual debe de cumplir cabalmente con las fechas de realización de los servicios estipulados por la convocante en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento", programando todas y cada una de las unidades, plasmando las fechas de realización de los servicios, (día(s), mes y año) cantidad de servicios conforme a lo solicitado por esta convocante en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento" y reflejarlos en las barras de los meses que les correspondan, conforme a las fechas de los servicios.

19) Se verificará que el programa de ejecución sea requisitado adecuadamente, que los tiempos de ejecución de los servicios propuestos, sean factibles de ejecutarse en tiempo y forma en relación al tipo de equipo y a la o las cuadrillas propuestas, y/o volúmenes a ejecutar y que los datos que se plasmen, sean los correctos de acuerdo a lo establecido en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento". En caso de que no haya congruencia entre el número de días, número de equipos, cantidad de cuadrillas a emplear, y lugar de ejecución en la realización de este programa, será causal de desechamiento de la partida.

20) Se verificará que exista congruencia entre los documentos que tengan una interrelación..

LICENCIAS AUTORIZACIONES O PERMISOS

El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica la documentación que a continuación se señala:



- a) En el caso de Normas Internacionales y Normas de Referencia, los licitantes deberán de presentar certificado emitido por un organismo de certificación, acreditado en la rama o sector que corresponda por una Entidad de Acreditación. En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad, de que el servicio ofertado cumple con lo solicitado.
- b) Presentar carta firmada por el fabricante, distribuidor nacional o internacional, subdistribuidor o proveedor en México de los equipos objeto de la presente licitación mediante el cual se garantice que el licitante está debidamente capacitado para proporcionar el servicio preventivo y/o correctivo de los equipos que conforman cada una de las partidas en las que participe y de los cuales son fabricantes, distribuidores nacionales o internacionales, subdistribuidores o proveedores en México conforme al Anexo "Formato para garantizar la capacitación del personal técnico". Esta carta tendrá que presentarla debidamente certificada por Notario Público.
- c) Presentar carta firmada por el fabricante, distribuidor nacional o internacional, subdistribuidor o proveedor en México de los equipos objeto de la presente licitación, y el licitante, mediante el cual se garantice el suministro de refacciones nuevas y originales a instalar durante el mantenimiento preventivo o correctivo conforme al Anexo "Formato para garantizar el suministro de refacciones". Esta carta tendrá que presentarla debidamente certificada por Notario Público.
- d) En el caso de que algún licitante cuente con exclusividad del fabricante de la marca del equipo para la prestación del servicio, este deberá presentar el contrato o convenio vigentes originales y carta original expedida por el fabricante en la que confirme la exclusividad durante la vigencia del contrato a suscribirse como resultado de la presente licitación, de existir licitantes que acrediten la exclusividad referida, deberán manifestarlo y enviar su solicitud de aclaración a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET) o entregarlas personalmente en la oficina de Adquisiciones y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Boulevard Nuunita Nuú Yoo No 1227, cabecera municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, C.P. 71230, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones, y se les dará preferencia en la adjudicación de la partida siempre y cuando lo haya manifestado, previo a la junta de aclaraciones y presente propuestas conforme a las presentes bases, que el precio propuesto esté dentro del presupuesto con que cuenta esta convocante y además sea conveniente para "EL INSTITUTO" en función de su presupuesto autorizado para la partida correspondiente.
- e) Relación del kit de refacciones y materiales a utilizar para realizar el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a cada equipo relacionado en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento" el cual forma parte de esta convocatoria, mismo que deberá estar considerado dentro del mismo precio unitario propuesto por el licitante. Las refacciones a incluir en el mantenimiento preventivo deben ser específicamente las recomendadas por el fabricante con base a los manuales de servicio de cada uno de los equipos y a las relacionadas o solicitadas en cada uno de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento" de las presentes bases, esta relación se presentará en formato libre, las cuales impactaran en la propuesta económica.



- f) Aviso de funcionamiento emitido por la Secretaria de Salud y debidamente certificado por Notario Público.

FOLLETOS O CATALOGOS

Anexar los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio. Esta referencia documental corresponderá al servicio objeto de la presente adjudicación en el cual se muestre a su personal ejecutando el servicio y áreas terminadas después de realizar el servicio de mantenimiento a equipos similares, así como del equipo y herramienta para la realización del servicio en sus diferentes etapas solicitado en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento".

VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN:

La vigencia será a partir de la fecha de **firma del contrato al 31 de diciembre de 2026.**

PLAZO LUGAR Y CONDICIONES

- 1) El plazo de ejecución será, conforme al artículo 49, al día siguiente del fallo al 31 de diciembre de 2026, de acuerdo al programa calendarizado conforme al Anexo "Programa calendarizado para la realización del servicio".
- 2) Se anexa domicilio de las unidades donde se realizará cada uno de los servicios. Anexo "Relación de los lugares donde se realizará cada uno de los servicios".
- 3) Se anexa dirección de las jefaturas de conservación donde se realizará el servicio. Anexo "Relación de cada uno de los responsables donde se realizará el servicio".
- 4) La cantidad total de servicios a otorgar para cada equipo será definida por el Jefe o Residente de Conservación de Unidad en función a su presupuesto autorizado. Anexo "FO-CON-01 Orden de suministro y/o servicio".
- 5) La cantidad de refacciones a suministrar para cada unidad, será definida por el jefe o residente de conservación de unidad en función de su presupuesto autorizado.
- 6) Se requiere que el prestador de servicios adjudicado presente su facturación tres días hábiles al mes vencido.
- 7) "EL PROVEEDOR" deberá entregar un archivo fotográfico por cada mantenimiento preventivo y/o correctivo que se realice del "antes, durante y después" al término de cada uno de los servicios establecidos en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento" y anexarla a la orden de servicio.



- 8) “EL PROVEEDOR” deberá requisitar su orden de servicio en hoja membretada al momento de realizar los servicios establecidos en Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, y entregarlo al jefe o residente de conservación de unidad.
- 9) Para demostrar la realización del servicio deberán anexar a la factura copia del formato FO-CON-01 “Orden de suministro y/o servicio” y copia de la orden de servicio debidamente foliada, firmada y sellada que emita “EL PROVEEDOR” debidamente requisitada.
- 10) Para demostrar el suministro e instalación de refacciones, deberá anexar a la factura la relación de refacciones suministradas debidamente requisitada y firmada por el jefe o residente de conservación de unidad
- 11) “EL PROVEEDOR” deberá requisitar una bitácora de servicios en la unidad a la cual llegue a dar el servicio correspondiente, en la cual plasmará la fecha de realización del servicio, todas las actividades realizadas y en su caso las refacciones utilizadas, debiendo ser firmada por el licitante y el jefe o residente de conservación de unidad, de acuerdo al Anexo No. () “Bitácora de servicios”.
- 12) “EL PROVEEDOR” para la realización del servicio deberá ponerse en contacto con el jefe o residente de conservación de unidad con cinco días previos al inicio de la realización de cada servicio con la finalidad de que el jefe o residente de conservación de unidad le tenga listo el equipo al cual se le realizará el servicio.
- 13) Previo al inicio de la prestación del servicio “EL PROVEEDOR” deberá presentarse ante el jefe o residente de conservación de unidad o responsable de esta y obtener su autorización para iniciar con el servicio correspondiente, para esto deberá presentarse con todo su personal y portar un gafete con nombre y fotografía que lo acredite como trabajador del proveedor responsable. El personal que se presente para realizar el servicio deberá ser el mismo que integre la plantilla que “EL PROVEEDOR” designó en cada una de sus cuadrillas, equipo, herramienta y vehículos a utilizar en el servicio y deben de corresponder a los relacionados en el formato del Anexo “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades determinando el personal, vehículo, herramienta y equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”. En caso de que el personal que se presente no corresponda al relacionado en el anexo antes descrito no le será autorizado la ejecución del servicio, siendo de su única responsabilidad los atrasos que esto conlleve.
- 14) “EL PROVEEDOR” designará cada una de sus cuadrillas a emplear para la realización del servicio en la unidad por cada una de las partidas así como la herramienta y los equipos de medición



debidamente calibrados y certificados que se emplearán en la realización del servicio conforme al Anexo "Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades determinando el personal, vehículo, herramienta y equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA", por lo que previo a la realización de este servicio el personal deberá presentarse ante el jefe o residente de conservación y/o responsable de la unidad e identificarse con una credencial oficial, manifestar a que cuadrilla pertenece y el equipo al que le dará el servicio, y este personal, equipo y herramienta deben de corresponder y coincidir conforme a lo propuesto por "EL PROVEEDOR", y en caso de que estos no correspondieran, no le será autorizado la realización del servicio ni se le permitirá el acceso, quedando bajo la más estricta responsabilidad de "EL PROVEEDOR" los atrasos que esto conlleve. Asimismo, este personal deberá presentar al jefe o residente de conservación de unidad y/o responsable de la unidad, la herramienta y los equipos de medición a emplear conforme a lo establecido en el formato antes mencionado, así como las etiquetas que colocará al equipo al cual le dará el servicio correspondiente.

15) El servicio de mantenimiento correctivo únicamente se realizará en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 hrs.

16) Para realizar algún servicio fuera del horario establecido en el párrafo anterior, será únicamente con la autorización por escrito del jefe o residente de conservación de unidad, ya que, en caso de no contar con esta autorización, el servicio no le será recibido y quedará como no realizado, quedando esto bajo la única responsabilidad de "EL PROVEEDOR".

17) "EL PROVEEDOR" presentará relación de refacciones a suministrar para el mantenimiento a equipos turbocentrífugos marca York modelo YTGOA1B1-CFJ de la partida número 6, clave AA04-000-005 del H.G.Z No. 2 Salina Cruz, conforme al Anexo No. 1-A "Relación de refacciones a suministrar para el mantenimiento a equipos turbocentrífugos marca York modelo YTGOA1B1-CFJ de la partida No. 6, del HGZ No. 2 Salina Cruz y que debe de estar considerada en la propuesta total". Por lo que previo a su utilización deberá de obtener la autorización del jefe o residente de conservación de unidad. Cabe mencionar que estas refacciones deberán ser nuevas y originales.

18) "EL PROVEEDOR" presentará kit de refacciones y materiales a utilizar para el servicio de mantenimiento preventivo - correctivo correspondiente al equipo, el cual deberá de presentarlo al jefe o residente de conservación de unidad y, en caso de no presentar alguna refacción no le será



permitido la realización del servicio, quedando bajo su más estricta responsabilidad los atrasos que esto genere.

19) En caso de que "EL PROVEEDOR" haya omitido relacionar alguna refacción susceptible de utilizar para la prestación de los servicios y esta sea necesaria para dejar en óptimas condiciones de operación el equipo, "EL PROVEEDOR" cuenta con 2 días naturales para presentar al jefe o residente de conservación de unidad la cotización del costo de la refacción y en caso de obtener la autorización cuenta con 3 días naturales a partir de la autorización para que se presente en la unidad y deje el equipo en condiciones óptimas de operación, para lo cual "EL INSTITUTO" únicamente cubrirá a "EL PROVEEDOR" el costo de la refacción.

20) En caso de no obtener la autorización porque el costo de la refacción no convenga a los intereses de "EL INSTITUTO", este podrá conseguir por su cuenta la refacción y proporcionársela a "EL PROVEEDOR" para lo cual este deberá presentarse en la unidad cuando el jefe o residente de conservación de unidad se solicite, y dejar en óptimas condiciones de operación el equipo y será hasta este momento cuando se le reciba de conformidad el servicio correspondiente.

21) Al término de cada servicio "EL PROVEEDOR" deberá colocar en el equipo, una etiqueta de material no elástico de tal manera que no se pueda retirar sin abrir el equipo y debe contener al menos la siguiente información:

- a) Número de contrato.
- b) Nombre, Razón Social o marca comercial del proveedor, incluyendo RFC, Teléfono y domicilio completo.
- c) Año y mes en que realizó el servicio.

22) En caso de que "EL INSTITUTO" requiera la realización de algún servicio fuera de programación establecida, "EL PROVEEDOR" se obliga a acudir en un término de 2 días naturales después de recibir la solicitud vía correo electrónico o por escrito y realizar el servicio requerido correspondiente, y en caso de que "EL PROVEEDOR" no acuda en el tiempo estipulado "EL INSTITUTO" podrá optar por notificar el requerimiento una segunda vez o contratar el servicio requerido con un tercero por lo cual "EL PROVEEDOR" se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a "EL INSTITUTO" deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que el "EL INSTITUTO" deba cubrir a "EL PROVEEDOR" conforme a la autorización establecida por el propio



proveedor en el formato del Anexo "Autorización de deducción", esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

23) Cuando exista un servicio correctivo "EL INSTITUTO" notificará a "EL PROVEEDOR" vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado de "EL PROVEEDOR" hasta la unidad y reparar el equipo, en un plazo máximo de 48 hrs. contados a partir de la fecha de notificación de la falla del equipo para las partidas número 3, 5, 7 y 11; de 24 hrs. contados a partir de la fecha de notificación de la falla del equipo para las partidas número 1, 2, 4, 6, 8 y 12; de 4 hrs. contados a partir de la hora de notificación de la falla del equipo para las partidas número 9, 10 y 13.

24) Cuando exista un servicio mal ejecutado "EL INSTITUTO" notificará a "EL PROVEEDOR" vía correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal de "EL PROVEEDOR" hasta la unidad y reparar el equipo por servicio mal ejecutado en un plazo máximo de 24 hrs. contados a partir de la fecha de notificación de la falla del equipo para las partidas número 3, 5, 7 y 11; de 12 hrs. contados a partir de la hora de notificación de la falla del equipo para la partida número 1, 2, 4, 6, 8 y 12; de 2 hrs. contados a partir de la hora de notificación de la falla del equipo para las partidas número 9, 10 y 13.

25) Es responsabilidad de "EL PROVEEDOR" acusar recibo inmediatamente después de recibir la solicitud de atención, debiendo proporcionar un número de control el cual deberá ser progresivo y el folio será exclusivamente para "EL INSTITUTO", esto para efectos de contabilidad del tiempo de respuesta.

26) Cuando "EL INSTITUTO" no obtenga respuesta por parte de "EL PROVEEDOR" o "EL PROVEEDOR" sea omiso respecto de un servicio calendarizado, fuera de la programación establecida o reparación de un servicio mal ejecutado, "EL INSTITUTO" podrá realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual "EL PROVEEDOR" se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a "EL INSTITUTO" deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que "EL INSTITUTO" deba cubrir a "EL PROVEEDOR" conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo "Autorización de deducción", esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

27) En caso de que "EL INSTITUTO" no obtenga respuesta por parte de "EL PROVEEDOR", y el equipo se encuentre fuera de servicio y por esta causa "EL INSTITUTO" tenga que subrogar el



servicio que presta dicho equipo, los pagos que efectúe "EL INSTITUTO" por dicha subrogación una vez cumplido el plazo otorgado a "EL PROVEEDOR" deberán ser cubiertos por "EL PROVEEDOR" al tercero contratado por "EL INSTITUTO" y en caso de negativa, "EL PROVEEDOR" autoriza a "EL INSTITUTO" a descontar las cantidades erogadas por este concepto sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor, conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo "Autorización de deducción", esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

28) En caso de que "EL PROVEEDOR" no dé cumplimiento en tiempo y forma al programa calendarizado conforme al Anexo "Programa calendarizado para la realización del servicio" y/o al requerimiento realizado por el Jefe o Residente de Conservación de unidad a través de vía telefónica, correo electrónico o por escrito, y una vez transcurrido los 4 días con atraso en que "EL PROVEEDOR" deba de prestar el servicio y no lo haya realizado, y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato "EL INSTITUTO" podrá realizar el servicio requerido con un tercero, por lo cual "EL PROVEEDOR" se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a "EL INSTITUTO" deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que "EL INSTITUTO" deba cubrir a "EL PROVEEDOR" conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. () "Autorización de deducción". Esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

29) "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar en caso de que así se lo requiriera "EL INSTITUTO", Nota de Crédito que reúna los requisitos fiscales. y en caso de no entregarla, autoriza a "EL INSTITUTO" deducir el importe de alguna penalización o deducción, de las facturas que presente "EL PROVEEDOR".

30) Cuando sea necesario retirar el equipo de la unidad por motivo de su reparación en el mantenimiento correctivo, "EL PROVEEDOR" cuenta con un periodo máximo de cinco días naturales contados a partir de la fecha de retiro del equipo de la unidad hasta su devolución debidamente reparado.

31) La devolución del equipo a "EL INSTITUTO" deberá ser en forma personal, para evitar daños o descalibración por motivo de traslado.

32) "EL PROVEEDOR" deberá respetar y acatarse a las características del equipo a intervenir y en caso de modificar las características originales del equipo sin la autorización por escrito del jefe o



residente de conservación de unidad, deberá reponerlo con un equipo nuevo de la misma marca y de iguales características sin costo para "EL INSTITUTO".

33) Las refacciones a instalar deben ser originales y nuevas, y previo a su instalación deberá obtener la autorización del jefe o residente de conservación de unidad.

34) Las refacciones que sean retiradas del equipo por sustitución deberán ser entregadas a la jefatura de conservación de unidad.

35) En caso de que "EL INSTITUTO" requiera la presencia de "EL PROVEEDOR" para tratar asuntos relacionados con el presente instrumento jurídico, "EL PROVEEDOR" se compromete a asistir a las instalaciones que ocupa el Departamento de Conservación y Servicios Generales, sita en Prolongación de Avenida Universidad No. 801, Ex-hacienda Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca o en el lugar donde se haya realizado o se requiera el servicio en la fecha y hora en que le haya sido señalada, vía telefónica, oficio o correo electrónico.

36) "EL PROVEEDOR" presentará carta en donde especificará dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana. así como para proporcionar el número de formato FO-CON-01. "EL PROVEEDOR" está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de la unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el pedido o el reporte será tomado como constancia de que el pedido ha sido solicitado, y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la realización del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo designará el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) de la solicitud y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara.

PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, la pena convencional será del 2.5% y no del 1% estipulado en el inciso e) del numeral 5.5.8, con la finalidad de garantizar que "EL PROVEEDOR" asuma la responsabilidad por daños financieros o de otra índole a "EL INSTITUTO" acortando el tiempo de respuesta, además de incentivar a "EL PROVEEDOR" a que cumpla con los plazos acordados los cuales pueden ser críticos, por lo que la pena convencional será aplicable a "EL PROVEEDOR" por cada día de atraso y calculada sobre el valor del



servicio no prestado en el plazo establecido, sin considerar el impuesto al valor agregado; en los supuestos siguientes:

a. En caso de que "EL PROVEEDOR" no dé cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento realizado por "EL INSTITUTO" a través de los Residentes de conservación o los que este designe, requerimiento realizado vía telefónica, correo electrónico o por escrito y una vez transcurrido 72 horas como plazo máximo para la realización de los servicios en que "EL PROVEEDOR" deba de cumplir y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato, "EL INSTITUTO" podrá realizar los servicios con un tercero por lo cual "EL PROVEEDOR" se compromete a pagar el importe de los bienes adquiridos, en el plazo otorgado por el tercero y a los precios que este los tenga en el mercado y en caso de no cubrir dicho pago también autoriza a "EL INSTITUTO", deducir el importe pagado por dichos bienes sobre los pagos que "EL INSTITUTO" deba cubrir a "EL PROVEEDOR", conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo "Autorización de deducción" esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

La pena convencional por atraso, se calculara por cada día de incumplimiento hasta un máximo de 4 días naturales, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios suministrados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para la prestación de los servicios, y hasta el día en que inició la prestación del servicio de forma extemporánea, siendo el monto máximo la garantía de incumplimiento del contrato.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

$Pca = \%d (2.5) \times nda \times vspa.$

Dónde:

$\%d$ =porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la entrega del bien.

Pca = pena convencional aplicable.

nda = número de días de atraso.

vspsa = valor de los bienes con atraso, sin IVA.

El administrador del contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a el participante las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5



días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

DEDUCTIVAS

De conformidad con el artículo 76 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y 97 de su reglamento, "EL INSTITUTO" podrá aplicar deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir "EL PROVEEDOR" respecto de las partidas o conceptos que integran el presente requerimiento, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida para el mismo y conforme a lo siguiente:

Concepto u

obligación	Nivel de servicio	Unidad de medida	Deducción	Límites de incumplimiento
------------	-------------------	------------------	-----------	---------------------------

Cuando "EL INSTITUTO" no obtenga respuesta por parte de "EL PROVEEDOR" o "EL PROVEEDOR" sea omiso en efectuar un servicio calendarizado conforme al Anexo. "Programa calendarizado para la realización del servicio". Realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo "Programa calendarizado para la realización del servicio". No realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo. "Programa calendarizado para la realización del servicio". 1 % sobre del valor del servicio no ejecutado. Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.

Cuando "EL INSTITUTO" no obtenga respuesta por parte de "EL PROVEEDOR" o "EL PROVEEDOR" sea omiso en efectuar un servicio requerido por "EL INSTITUTO" fuera de la programación establecida en el Anexo "Programa calendarizado para la realización del servicio". Realizar un servicio requerido por "EL INSTITUTO" fuera de la programación establecida en el Anexo No. "Programa calendarizado para la realización del servicio". No realizar un servicio requerido por "EL INSTITUTO" fuera de la programación establecida en el Anexo "Programa calendarizado para la realización del servicio". 1 % sobre del valor del servicio no ejecutado. Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.

Cuando "EL INSTITUTO" no obtenga respuesta por parte de "EL PROVEEDOR" o "EL PROVEEDOR" sea omiso respecto de un servicio requerido por "EL INSTITUTO" en cuanto a la reparación de un servicio mal ejecutado.

Realizar un servicio requerido por "EL INSTITUTO" derivado de un servicio mal ejecutado. No realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo. "Programa calendarizado para la realización del servicio". 1 % sobre del valor del servicio no ejecutado. Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.

En estos casos, además "EL INSTITUTO" podrá realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual "EL PROVEEDOR" se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a "EL INSTITUTO" deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que "EL INSTITUTO" deba cubrir a "EL PROVEEDOR".



“EL INSTITUTO” podrá realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y “EL PROVEEDOR” se hará cargo del pago directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir el pago en el tiempo otorgado por el tercero también “EL INSTITUTO” deducirá dicho importe de las facturas que “EL PROVEEDOR” presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.

Para tal efecto “EL PROVEEDOR” autoriza a “EL INSTITUTO” realizar deducciones sobre incumplimiento en la realización del servicio.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará en moneda nacional, en pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo por los servicios prestados, y de conformidad con lo estipulado en el Anexo 2 del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de los documentos presentados para trámite de pago, constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”.

El CFDI deberá ser entregado por el propio proveedor en el Departamento de Presupuestos Contabilidad y Erogaciones sita en Violetas No 1007, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; dentro de los horarios de 8:00 a 13:00 hrs. en días hábiles.

MECANISMOS REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Cuando habiendo transcurrido 5 días naturales después de la fecha programada para la prestación de los servicios, el proveedor no haya llevado a cabo la ejecución de los servicios requeridos, si así lo determina el administrador del contrato.

Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas en el requerimiento.



La suspensión injustificada de los servicios, o la negativa de reponer los materiales o refacciones de mala calidad o servicios mal ejecutados.

MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES

- a. EL INSTITUTO podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio al licitante que resulte adjudicado.
- b. Los Residentes de Conservación de Unidad, así como personal del Departamento de Conservación y S.G podrán realizar verificaciones aleatorias a cada una de las Unidades a las cuales se les proporciona el servicio con el objeto de verificar que el servicio este ejecutado conforme a las condiciones de contratación y en su caso hacer las reclamaciones correspondientes. "EL PROVEEDOR" presentará el último día hábil de cada mes el formato del Anexo "Control de servicios" en el cual llevará un control de todos los servicios que cada residente de conservación le haya solicitado. Dicho anexo deberá enviarlo vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: rodrigo.ortiz@imss.gob.mx y/o teodoro.luis@imss.gob.mx.

GARANTÍAS:

- Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.

"EL PROVEEDOR" presentará carta en donde especificará dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana. "EL PROVEEDOR" está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el pedido será tomado como constancia de que el pedido ha sido solicitado, y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la realización del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo deberá plasmar el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) del pedido y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara.

- Periodo de garantía.

"EL PROVEEDOR" deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para "EL INSTITUTO".

- Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.



Cuando exista un servicio mal ejecutado, "EL INSTITUTO" notificará a "EL PROVEEDOR" vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de realizar nuevamente el servicio, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado del proveedor hasta la unidad, en un plazo máximo de 24 hrs. contadas a partir de la fecha de notificación por parte del Residente de Conservación.

Todos los gastos que se generen por realizar nuevamente el servicio, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación de "EL INSTITUTO".

- Garantía de mano de obra y/o partes.

"EL PROVEEDOR" deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para "EL INSTITUTO".

- Mantenimientos correctivos y/o preventivos.

Se encuentra establecido en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento"

- En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

El participante adjudicado deberá capacitar a los trabajadores del IMSS para la operación segura de la maquinaria y equipo.

VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO.

Se requiere que los licitantes realicen visita en las Unidades donde se encuentran cada uno de los equipos de aire acondicionado, para verificar el estado físico y las condiciones de operación en que se encuentren y consideren en sus propuestas todo lo necesario para que estos equipos operen correctamente dentro de los parámetros establecidos por el fabricante y normas establecidas para el acondicionamiento de aire para áreas estériles como son: QUIRÓFANOS, CEYE, UCI, UCÍN, UCEN, LABORATORIO, HEMODINAMIA, ETC. Las unidades a visitar serán los 3 (tres) hospitales generales de zona, el hospital general de sub-zona y los 9 (nueve) hospitales rurales que forman parte integral de las presentes bases de licitación.

SERÁN CAUSAS DE DESECHAMIENTO TÉCNICO DE LA PROPUESTA:

Se desecharán técnicamente las proposiciones de los participantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:



- I. Si omite requisitar o no requisiere adecuadamente cualquiera de los formatos solicitados en las presentes bases.
- II. Si omite presentar la documentación de cualquiera de los incisos.
- III. Si los informes de calibración de los equipos de medición no se encuentran completos con todos los datos de la unidad de verificación que sirvan para verificar la autenticidad de estos, como son: nombre completo de la unidad verificadora, domicilio de esta, y número telefónico, así también si estos datos no se encuentran totalmente legibles y por lo cual no se pueda constatar su autenticidad.
- IV. Si los informes de calibración de los equipos de medición no presentan fecha de calibración y vigencia de estos.
- V. Si los certificados de calibración de los equipos de medición, no presentan la certificación notarial correspondiente y si tampoco presentan la fecha y sello de certificación notarial.
- VI. Si omite foliar cada una de las hojas y de los documentos que integren la proposición técnica y económica y aquellos distintos a esta.
- VII. Si omite cotizar la totalidad de los servicios requeridos en cada una de la(s) partida(s) en que participe.
- VIII. Si omite considerar o relacionar alguna de las refacciones, así como la cantidad total estipuladas o descritas en la descripción de cada uno de los conceptos del Anexo No. 1-A "Relación de refacciones a suministrar para el mantenimiento a equipos turbocentrífugos marca York modelo YTGOA1B1-CFJ de la partida No. 6, del HGZ No. 2 Salina Cruz y que debe de estar considerada en la propuesta total".
- IX. Si no existe congruencia entre los documentos presentados.
- X. Si en su formato libre de relación de refacciones, omite considerar o relacionar alguna refacción considerada dentro del kit de refacciones y materiales para realizar un servicio de mantenimiento preventivo, así también, si omite considerar o relacionar alguna refacción o insumo requerido, plasmado y relacionado en las descripciones de todos y cada una de los conceptos descritos en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento".
- XI. Si presenta algún manual de servicio cuya identificación no corresponda al equipo al que se le dará mantenimiento conforme a la descripción del Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento", y/o si los manuales presentados no son identificados, o son identificados incorrectamente con la partida y clave que les corresponda conforme a la partida y clave estipulada en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento", de la presente convocatoria.
- XII. Si omite presentar algún manual o presenta alguno que no corresponda a los equipos al que se les dará mantenimiento, conforme a la descripción del Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento".
- XIII. Si el formato el Anexo No. () "Formato para garantizar la capacitación del personal técnico", no es otorgado por empresa fabricante, distribuidor internacional, subdistribuidor nacional o proveedor en México, de los equipos que integran la partida o partidas en que participe, o si este formato no presenta todos los datos solicitados.
- XIV. Si no cumple con las fechas de realización de los servicios estipulados por la convocante en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento", omita programar alguna unidad y/o no realice o requisiere adecuadamente el programa calendarizado conforme al formato del Anexo "Programa calendarizado para la realización del servicio" y/o si este programa no es congruente entre las fechas de realización de los servicios y la cuadrilla o cuadrillas propuestas para la realización de estas, si omite requisitar o



requisita mal alguna columna o fila del programa, o si la unidad o cantidad plasmadas en este programa, no coinciden o corresponden con las estipuladas en el Anexo "Programa calendarizado para la realización del servicio" así también si no son congruentes las fechas propuestas de realización del servicio y lo señalado en las barras de los meses de este mismo programa.

- XV. Si el Anexo "Programa calendarizado para la realización del servicio", no es congruente con el Anexo No. 1 (Anexo técnico) "Requerimiento" en cualquiera de sus datos.
- XVI. Si el Anexo "Programa calendarizado para la realización del servicio", no es congruente en la programación y que la ejecución programada no sea factible de ejecutarse en tiempo y forma en relación al tipo de equipo y a la o las cuadrillas propuestas y/o volúmenes a ejecutar.
- XVII. Si en la columna "fecha de realización del (os) servicio (s)" del Anexo "Programa calendarizado para la realización del servicio", se programa por periodos semanales, quincenales o mensuales y no por el día o días considerados para la ejecución del servicio del equipo.
- XVIII. Si el protocolo propuesto por el licitante, no describe el procedimiento de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo/correctivo, propio del licitante para otorgar el servicio objeto de la presente licitación y en su lugar proponga o describa un manual de operación propio del equipo o equipos.



ANEXO 4 (CUATRO) (ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE)

_____(Nombre)_____, manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en el presente procedimiento, a nombre y representación de: _____(persona física o moral)

Registro Federal de Contribuyentes:		No Proveedor IMSS:	Núm. de Reg. patronal:
Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)			
Calle y número:			
Colonia:	Delegación o Municipio:		
Código Postal:	Entidad federativa:		
Teléfonos:	Fax:		
Correo electrónico:			
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:		Fecha	Duración
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:			
Relación de socios o asociados.-			
Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre(s):	
Descripción del objeto social:			
Reformas al acta constitutiva:			
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente:			
Nombre del apoderado o representante:			
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-			
Escritura pública número:		Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:			
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente:			

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)



ANEXO 5 (CINCO) CUESTIONARIO

Procedimiento de investigación de mercado número: INVMER-040-2026.

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL CUESTIONARIO

Consideraciones para el llenado

Se requiere que los bienes que oferte cumpla a cabalidad con las especificaciones solicitadas en los "Términos y Condiciones".

Solo se deberá proporcionar precio para los bienes que este en posibilidades de atender al 100% a delegacional.

Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.

Cuando sea el caso si la pregunta solo requiere una respuesta de tipo SI/NO, no ingrese mayor información.

Todas las respuestas deben estar contenidas en los respectivos archivos, NO se aceptaran respuestas en otros formatos.

Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea válida:

No cambie Ninguna otra celda aparte de las celdas destinadas a recibir su respuesta.

Los archivos enviados con alteraciones serán descartados, en caso de archivos duplicados solo se considerara la información del último archivo recibido.

No cambie o afecte la estructura de los archivos de ninguna manera (no ordene, no inserte, no cambie los nombres de los campos, etc.)

Considere que las cantidades requeridas pueden modificarse al momento de efectuar el proceso de contratación.

Por favor, responda las preguntas de la manera más completa posible.

Envíe su respuesta del presente cuestionario y los servicios cotizados a más tardar el día SEÑALADO EN LA HOJA 2 DE LA PRESENTE

Preguntas generales

Información de contacto y perfil del proveedor



CUESTIONARIO A 8.xlsx

La información solicitada formara parte de la Investigación de Mercado que el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza en cumplimiento al sexto párrafo del artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que las respuestas al presente cuestionario, son ciertas y aplican para la empresa que represento.

Atentamente

Nombre y Firma autógrafa del Representante Legal



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA OAXACA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



2026
año de
Margarita
Maza

ANEXO 6

pFORMATO	
FO-CON-01	Orden de suministro
Descripción Documento externo que se utiliza para solicitar a un proveedor que surta la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, tratándose de contratos abiertos.	
Instructivo de llenado Llenarlos campos conforme aplique a la contratación respectiva.	
1. Proveedor 2. Domicilio 3. Teléfono 4. Fax 5. Correo electrónico 6. No. de contrato 7. No. de orden de suministro 8. Fecha 9. No. de procedimiento 10. Domicilio de entrega 11. Fecha de entrega 12. Partida 13. CUCOP 14. Descripción 15. Unidad de medida 16. Cantidad solicitada 17. Precio unitario 18. Importe 19. Subtotal 20. IVA 21. Total 22. Nombre y firma del proveedor 23. Fecha en que recibe y acepta el proveedor 24. Nombre del servidor público	1. Nombre y Registro Federal de Contribuyentes del proveedor. 2. Calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad federativa del domicilio del proveedor. 3. Número(s) de teléfono del proveedor. 4. En su caso, número(s) de fax del proveedor. 5. En su caso, correo electrónico del proveedor. 6. Número de contrato formalizado con el proveedor y que origina la Orden de Suministro. 7. Número consecutivo generado para poder crear y dar seguimiento a la Orden de Suministro. 8. Fecha en que se crea o emite la Orden de Suministro. 9. En su caso, número de procedimiento correspondiente asignado por el sistema CompraNet. 10. Domicilio o lugar de entrega de los bienes o prestación del servicio. 11. Fecha o plazo de entrega de los bienes o prestación del servicio. 12. Número de partida que corresponda al señalado en el contrato. 13. Número de Código en función del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP) asignado al bien o servicio requerido. 14. Descripción del bien requerido asociado al CUCOP. 15. Unidad de Medida (pieza, kilo, metro, litros, servicio, etc.). 16. Cantidad de bienes o servicios solicitados de cada partida. 17. Precio unitario de cada bien o servicio solicitado. 18. Monto total que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad solicitada. 19. Suma de los importes de las partidas solicitadas. 20. Valor que corresponda al Impuesto al Valor Agregado. 21. Total a pagar con IVA incluido. 22. Nombre completo y firma del proveedor o de su representante legal. 23. Fecha en que recibe el proveedor la Orden de Suministro para cumplir con la fecha o plazo de entrega. 24. Nombre, cargo y firma del servidor público o responsable de administrar el contrato, o facultado para expedir la Orden.

LOGO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

Orden de Suministro

[illegible]



ANEXO 7

CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA DE LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026.

CONSTANCIA A PRESENTAR POR HOSPITAL GENERAL DE ZONA, SUB ZONA Y HOSPITAL RURAL

Oaxaca de Juárez, Oax. A ____ de ____ de 2026.

Por la presente se hace constar que el C._____, representante de _____ estuvo presente y participó en la visita al sitio donde se ubican los equipos de aire acondicionado a los cuales se les dará mantenimiento preventivo/correctivo, objeto de la Licitación Pública Nacional No. _____; ubicada en _____, **correspondiente a la partida No.____**, para que en la elaboración de la propuesta se tomen en cuenta y consideren las condiciones físicas y de operación de cada uno de los equipos, así como el lugar donde se ejecutará el servicio y su problemática.

POR "EL INSTITUTO"

POR "EL LICITANTE"

JEFE DE CONSERVACIÓN No. ____

SELLO DE LA UNIDAD.

ANEXO 8

[illegible]



ANEXO 9

RELACIÓN DE CUADRILLAS A EMPLEAR PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DETERMINANDO EL PERSONAL, VEHÍCULO, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VERIFICADO Y CALIBRADO POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA.

PARTIDA No. (): _____

CUADRILLA No. ()

NOMBRE DEL JEFE DE CUADRILLA: _____

NOMBRE DEL TECNICO O TÉCNICOS QUE CONFORMAN LA CUADRILLA: _____

VEHÍCULO A UTILIZAR: _____

RELACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO CON QUE DEBE DE CONTAR LA CUADRILLA.

No.	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD	No. DE SERIE	No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN	FECHA DE CALIBRACIÓN

Observaciones: El número de cuadrillas a utilizar, así como del número de personal y equipos y herramientas no es limitativa, por lo que el licitante puede proponer más de una cuadrilla, personal y equipo y herramienta, pero el equipo y herramienta relacionada es la mínima con que debe de contar cada una de las cuadrillas para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma.



ANEXO 10

FORMATO PARA GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.

MEMBRETE O LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE GARANTIZA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.

FECHA _____

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO OAXACA.

Con relación a la Licitación Pública No. _____ relativa al **“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado y refrigeración, equipos turbo centrífugos, unidades enfriadoras de agua helada y unidad generadora de agua helada, Ejercicio 2026”**, Hago constar que (plasmar Nombre de la empresa) es (fabricante, distribuidor internacional, nacional, subdistribuidor o proveedor en México) de los equipos (mencionar que equipos y marca de acuerdo a la partida o partidas amparadas por esta empresa).

Por lo anterior no tenemos inconveniente en garantizar a “EL INSTITUTO” que el personal propuesto por el licitante (nombre del licitante) conoce el funcionamiento de los equipos relacionados en el párrafo anterior, por lo que garantizo que se encuentra debidamente capacitado para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos antes mencionados y que corresponden a la partida o partidas No. ____ .

Para cualquier aclaración relacionada con este escrito pongo a su disposición los siguientes datos para certificar la autenticidad de este:

Nombre de la persona responsable:
Cargo en la empresa:
Dirección (calle, número, código postal, ciudad, estado)
Tel.
Dirección electrónica:

Nombre, firma y cargo del
que otorga la carta.

Nombre y firma del
licitante.

ANEXO 11

RELACIÓN DE EQUIPO DE CALIBRACIÓN, MEDICIÓN Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARÁ EN LOS SERVICIOS Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y CALIBRADOS POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA

RELACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA N° ()

[illegible]

LICITANTE

REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 12

"FORMATO PARA SEÑALAR DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO".

MEMBRETE O LOGOTIPO DEL PROVEEDOR

FECHA_____

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA OAXACA.

PRESENTE:

Con relación a la Licitación Pública No. _____ inherente al **"Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado y refrigeración, equipos turbo centrífugos, unidades enfriadoras de agua helada y unidad generadora de agua helada de las unidades IMSS OOAD Oaxaca, ejercicio 2026"**, el C. _____ Representante legal de la empresa _____
Señalo como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en:

Calle: _____, Número: _____, Col. _____, Municipio o delegación: _____, Código Postal: _____, Estado: _____.

Teléfono fijo: _____.

Teléfono Celular: _____.

Fax: _____.

Correo electrónico: _____.

Relación del personal encargado de la recepción y confirmación de los requerimientos:

_____, _____.

_____, _____.

Asimismo, y como representante legal me comprometo a dar respuesta en forma inmediata las 24 hrs. todos los días de la semana incluyendo sábados y domingo, así como días festivos durante toda la vigencia del contrato, asimismo en caso de extravío o cambio de número del teléfono celular, me comprometo a notificarlo en forma inmediata a los jefes de conservación de unidad y al administrador del contrato.

Nombre y firma del representante legal.



ANEXO 13

MEMBRETE DE LA EMPRESA

AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN.

Fecha:_____.

Licitación No._____.

“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado y refrigeración, equipos turbo centrífugos, unidades enfriadoras de agua helada y unidad generadora de agua helada de las unidades IMSS OOAD Oaxaca, ejercicio 2026”.

C._____ Representante legal de la empresa_____ manifiesto lo siguiente:

Autorizo al Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en caso de que mi representada no diera cumplimiento por causas injustificadas y atribuibles a mi empresa con la realización del servicio en tiempo y forma conforme al programa calendarizado, atender un servicio mal realizado, atender un servicio fuera de programación que se me haya solicitado y/o no atender al requerimiento realizado por algún jefe de conservación de unidad a través de los medios autorizados como son vía correo electrónico o telefónico a tomar las siguientes acciones:

“EL INSTITUTO” puede realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y mi representada se hará cargo del pago directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir el pago en el tiempo otorgado por el tercero también autorizo a “EL INSTITUTO” a que dicho importe me sea deducido de las facturas que mi representada presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.

Atte.

Representante legal.

ANEXO 14

RELACIÓN DE MANUALES Y/O INSTRUCTIVOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA DE LAS UNIDADES IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026

[illegible]



ANEXO 15

DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
1	H.G.Z. No. 1.	CALZ. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO , OAXACA DE JUÁREZ OAXACA C.P.68000.
	UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN AMBULATORIA. (UMAA).	CALZ. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO , OAXACA DE JUÁREZ OAXACA C.P.68000.
2	H.G.Z. No. 2, SALINA CRUZ.	NICOLÁS BRAVO Y CUAUHTÉMOC No. 1 COL. HIDALGO ORIENTE, SALINA CRUZ OAX. C.P. 70610.
	SUBDELEGACIÓN SALINA CRUZ.	CALLE PUEBLA No. 2 ESQUINA CON CARRETERA TRANSÍSTMICA, COLONIA MIGUEL HIDALGO PONIENTE, SALINA CRUZ, OAX. C.P. 70610.
4	H.G.Z. No. 3.	BLVD. BENITO JUÁREZ NO. 141, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
	U.M.F. No. 64.	BLV. BENITO JUÁREZ NO. 195, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
	U.M.F. No. 59.	16 DE SEPTIEMBRE No. 43 COL. CENTRO. C.P. 68400 LOMA BONITA, OAX.
	TIENDA IMSS-SNTSS No. 110.	ARISTA No. 85-A COL. LA PIRÁGUA, C. P. 68380, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
	CEBIS TUXTEPEC.	AV. LOS CEDROS No. 500 COL. BELLA VISTA, C. P. 68340, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
	SUBDELEGACIÓN TUXTEPEC.	AV. 5 DE MAYO NO. 1290, COL. CENTRO, C. P. 68300, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
5	ALMACÉN DELEGACIONAL.	BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT No. 327, C.P. 71230, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX.
	BODEGA DE ARCHIVO DE CONCENTRACION Y BIENES DE BAJA	PROLONGACIÓN DE AVENIDA UNIVERSIDAD No. 801 AGENCIA CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
	SUBDELEGACIÓN OAXACA.	ARMENTA Y LÓPEZ No. 821, COL. CENTRO, OAXACA, OAX. C.P. 68000.
	GUARDERÍA No. 1.	HIDALGO No. 1404,Y 1408 ESQ. GONZÁLEZ ORTEGA, COL. CENTRO, OAXACA, OAX. C.P. 68000.
	TIENDA IMSS-SNTSS No. 33	MURGUÍA No. 509 ESQ. LIBRES, COL. CENTRO, OAXACA, OAX. C.P. 68000.
	CEBIS XOXOCOTLAN.	CAMINO LA HORQUETA, CRUZ TECACHE DE MINA, C. P. 71320, STA. CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX.



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
	CEBIS SAN MARTIN MEXICAPAN.	CALLE MEXICAS ESQ. CIRCUITO CHONTALES FRACC. COLINAS DE MONTE ALBÁN, SAN MARTÍN MEXICÁPAN, OAXACA, OAX. C.P. 68140.
	CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL.	HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No. 503, COL REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.C.P. 68050
	U.M..F. 13.	HIDALGO No. 6, SAN JUAN BAUTISTA, CUICATLÁN, OAX. C.P. 68600.
	U.M..F. 17.	PORFÍRIO DÍAZ No. 14 MAGDALENA APAZCO, OAX. C.P. 68226.
	U.M..F. 27.	CORREGIDORA No. 210 OCOTLÁN DE MORELOS, OAX. C.P. 71510
	U.M..F. 31.	16 DE SEPTIEMBRE S/N, 505, BARRIO SAN ANTONIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX. C.P. 71200.
	U.M..F. 38.	CALZ. MADERO No. 509, COL. CENTRO OAXACA, OAX. C.P. 68000.
	U.M..F. 40.	CARRETERA IXTLÁN-CALPULÁLPAN KM. 1. 5 S/N, BARRIO LA ASUNCIÓN, IXTLÁN DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68725.
	U.M..F. 56.	HUATZOLOTITLÁN No. 154 2A. SECC. SAN PABLO HUITZO, OAX. C.P. 68258.
	U.M..F. 57.	AV. MORELOS No. 73, S. PEDRO Y S. PABLO, ETLA, OAX. C.P. 68200.
	CASA OFICIAL.	TUXPANGO No. 110, FRAC. LA CASCADA, OAXACA, OAX.
12	U.M..F. 5 .	IGNACIO ZARAGOZA Y RAYÓN S/N, STO. DOMINGO, TEHUANTEPEC, OAX. C.P. 70760.
	U.M..F. 6 .	EFRAÍN R. GÓMEZ ESQ. 20 DE NOVIEMBRE. 4a SECCIÓN JUCHITÁN, OAX. C.P. 70000.
	U.M..F.12 .	SAN ANTONIO, ESQ. LA ESPERANZA, DR. ISMAEL TOLEDO S/N COL. DEPORTIVA STO. DOMINGO INGENIO OAX. C.P. 70120.
	U.M..F.23 .	VENUSTIANO CARRANZA Y RIVERA DEL RÍO S/N, COL. MODERNA CD. IXTEPEC, OAX. C.P. 70110.
	U.M..F.29.	PREDIO LLANO BÍBLICO, S/N KM-3 , EL BARRIO LA SOLEDAD LAGUNAS, OAX. C.P. 70110.
	U.M..F.30 .	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 47, BARRIO LAS FLORES, SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAX., C.P. 70180.
	TIENDA IMSS-SNTSS No. 161.	HOMBRES ILUSTRES No. 910, COL. CENTRO, C. P. 70300, MATÍAS ROMERO, OAX.



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
	CEBIS SALINA CRUZ	CARRETERA TRANSÍSTMICA S/N. UNIDAD DEPORTIVA. SALINA CRUZ, OAX.
15	H.G.S/CMF No. 41.	BLVD. CHAHUE LOTE 49, MANZANA 5 STA. CRUZ HUATULCO, OAX. C.P. 70989
	U.M..F. 26.	4a. ORIENTE No. 703 S/N, BARRIO EL PANTEÓN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX. C.P. 71602.
	U.M..F. 32.	PRIVADA 2a PONIENTE No. 711 S/N, COL. CENTRO, PTO. ESCONDIDO, OAX. C.P. 71980
	U.M..F. 33.	KM1, CARRETERA SAN PEDRO POCHUTLA-PUERTO ANGEL, BLVD. PROF. ALBERTO GALLARDO BLANCO No. 44 , COL. CHAPINGO SN. PEDRO POCHUTLA, OAX. C.P. 70900.
	SUBDELEGACIÓN HUATULCO.	BLVD. CHAHUÉ LOTE 50, MANZANA 5 STA. CRUZ HUATULCO, OAX. C.P. 70989.
	TIENDA IMSS-SNTSS No. 135	AV. HIDALGO NO. 307, COL. CENTRO, PTO. ESCONDIDO, OAX.
16	DELEGACION ESTATAL, OAXACA, OAX.	VIOLETAS No. 1007, COL. REFORMA, OAXACA, OAX.
	CEBIS LAS FLORES.	PROL. PINOS ESQ. ALHELÍES, COL. LAS FLORES, SANTA LUCÍA DEL CAMINO,, OAXACA, OAX.
	U.M..F. 01.	JACOBO DALEVUELTA ESQ. DÍAZ QUINTAS, S/N OAXACA, OAX. C.P. 68000.
	U.M..F. 65.	ÁLAMOS No. 1200,ESQ. CON ALHELÍES, COL. LAS FLORES, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX. C.P. 68050
	CENTRO DE CAPACITACIÓN.	CIRCUITO NORTE No. 412, ESQ. GERARDO VARELA, FRAC. LA CASCADA, OAXACA.
	JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.	REFORMA No. 905, COLONIA CENTRO, OAXACA. C.P. 68000.
	U.M..F. 58.	CARRET. TEOTITLÁN- TEHUACÁN KM 62.5; COL.EMILIANO ZAPATA; C. P. 68540; MUNICIPIO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX.
	TIENDA IMSS-SNTSS No. 52	MORELOS No. 21, COL. CENTRO, TLAXIACO, OAX.
	U.M.F. No. 21 .	CALLE HIDALGO NUMERO 48 BARRIO SAN FRANCISCO, TAMAZULAPAN DEL PROGRESO ,OAXACA.
	TIENDA IMSS No. 133.	AZÁLEA ESQ. AZUCENAS, FRACC. JARDINES DEL SUR, C. P. 69000, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX.
8	HOSPITAL RURAL IMSS HUAJUAPAM DE LEON	DIAGONAL 5 DE FEBRERO No. 8 COL. LA SOLEDAD HUAJUAPAN DE LEÓN. CP.69006



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
	UCE HUAJUAPAN DE LEON	VICENTE SUAREZ No. 8, COLONIA NIÑOS HEROES, HUAJUAPAN DE LEON, OAX.
6	HOSPITAL RURAL IMSS MIAHUATLAN	CALLE 3 DE OCTUBRE S/N BARRIO ABAJO C.P 70800. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA.
19	HOSPITAL RURAL IMSS TLAXIACO OAX. (AVIACION)	BOULEVARD DE LA SALUD NUM. 100, BARRIO SAN PEDRO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800
	HOSPITAL RURAL IMSS LAXIACO OAX. (SAN DIEGO)	CARRETERA A YUCUDAA KM. 56, BARRIO SAN DIEGO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800
18	HOSPITAL RURAL IMSS JAMILTEPEC	ANTIGUO CAMINO A MECOACÁN S/N COLONIA SECCIÓN QUINTA SANTIAGO JAMILTEPEC. C.P. 71700
9	HOSPITAL RURAL IMSS TLACOLULA DE MATAMOROS	CARRETERA A DÍAZ ORDAZ S/N SECCIÓN 7° C.P. . 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS. OAXACA.
	COORDINACION MEDICA, OAXACA	REFORMA No 205, COLONIA CENTRO, C.P 6800, OAXACA, OAX.
10	HOSPITAL RURAL IMSS MATIAS ROMERO	CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQ. ITURBIDE No. 202, COL. BARRIO JUAREZ NORTE, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. C.P. 70300,
13	HOSPITAL RURAL IMSS HUAUTLA DE JIMENEZ	CALLE CERRO DEL FORTIN SIN NUMERO; COLONIA EL FORTIN; MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.C.P. 68500,
14	HOSPITAL RURAL IMSS SANTIAGO JUXTLAHUACA	KM 1, CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA, COLONIA LAZARO CARDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX, C.P:69700
17	HOSPITAL RURAL SAN ILDEFONSO VILLALTA	CARRETERA A TEMAXCALAPA, S/N. KM 1.5, COLONIA CENTRO, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAX. C.P. 68800,
8	UNIDAD MEDICA RURAL ANDRES SINAXTLA	CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON OAXACA- HUAJUAPAN SALIDA A CHICAGUA ORILLA DE LA POBLACION NO. KM. 86 PUEBLO SAN ANDRÉS SINAXTLA C.P. 69665
8	UNIDAD MEDICA RURAL ANTONIO NDUAYACO	CALLE NIÑO PERDIDO ORILLA DE LA POBLACION SALIDA A CHICAHUA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69625 MUNICIPIO SANTIAGO APOALA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL FRANCISCO JALTEPETONGO	CAMINO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69935 MUNICIPIO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO BUENAVISTA	CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A LA IGLESIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69394 MUNICIPIO SANTA MARÍA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
		NATIVITAS OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA APASCO	CALLE MIGUEL HIDALGO A LADO DEL ALBERGUE OLAR NO. 20 PUEBLO SANTA MARÍA APAZCO C.P. 69620 MUNICIPIO SANTA MARÍA APAZCO OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL CRUZ TACACHE DE MINA	CALLE JOSE MARIA MORELOS NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69260 MUNICIPIO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL DOMINGO YANHUITLAN	CALLE MIGUEL HIDALGO A UNA CUADRA DE LA PREOLAR SEGUNDA SECCIÓN NO. S/N PUEBLO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN C.P. 69660 MUNICIPIO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL YETLA DE JUAREZ	CALLE PRESIDENTE JUAREZ YETLA DE JUAREZ NO. S/N BARRIO CENTRO C.P. 69293 MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	CALLE DE LA CLINICA NO. S/N BARRIO CENTRO C.P. 69030 MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL COSOLTEPEC	CALLE 5 DE FEBRERO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69020 MUNICIPIO COSOLTEPEC OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO AYUQUILILLA	CALLE HIDALGO ESQ. ANTONIO DE LEON S/N BARRIO CENTRO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69220 MUNICIPIO SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL JERONIMO SILACAYOAPILLA	CARRETERA A MARISCALA JUNTO AL PANTEON NO. S/N PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA C.P. 69055 MUNICIPIO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL MARCOS ARTEAGA	CALLE RICARDO FLORES MAGON S/N BARRIO DEL CARMEN NO. S/N RANCHERÍA SAN MARCOS ARTEAGA C.P. 69270 MUNICIPIO SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL JORGE NUCHITA	CALLE BENITO JUAREZ NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69280 MUNICIPIO SAN JORGE NUCHITA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL YUCUQUIMI DE OCAMPO	CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69207 MUNICIPIO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL ZAPOTITLAN LAGUNAS	CALLE GUERRERO ESQ. NEZAHUALCOYOTL NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69120 MUNICIPIO ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
8	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO	CALLE VICENTE GUERRERO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69190 MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN NOCHIXTLAN	CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE A LA IGLESIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69015 MUNICIPIO SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL ZAPOTITLAN PALMAS	CALLE MIGUEL DE LA MADRID NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69060 MUNICIPIO ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN IHUALTEPEC	CALLE MATAMOROS JUNTO A LA IGLESIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69130 MUNICIPIO SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN CIENEGUILLA	CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69110 MUNICIPIO SAN JUAN CIENEGUILLA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO HUAUCLILLA	CALLE JAIME TORRES BODET AL LADO DEL PALACIO MUNICIPAL NO. S/N RANCHERÍA SANTIAGO HUAUCLILLA C.P. 69659 MUNICIPIO SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL RIO BLANCO	CALLE CERRADA AL LADO DE LA . PREOLAR ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69300 MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL PLAN DEL VERGEL	AVENIDA 5 DE MAYO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69235 MUNICIPIO SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA CHACHOAPAN STA	CALLE HIDALGO A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69630 MUNICIPIO SANTA MARÍA CHACHOÁPAM OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL ANDRES TEPETLAPA	CALLE ITURBIDE NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69160 MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEPETLAPA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL FRANCISCO TLAPANCINGO	CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE 1 JUNTO A LA IGLESIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69480 MUNICIPIO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL TULANCINGO	AVENIDA HIDALGO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69370 MUNICIPIO SAN MIGUEL TULANCINGO OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO CACALOXTEPEC	CALLE NACIONAL ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE NO. S/N BARRIO GUADALUPE CENTRO C.P. 69065 MUNICIPIO SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	CAMINO A SANTIAGO HUAJOLOTITLAN POR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC ESQ. MATAMOROS BARRIO CENTRO NO. S/N PUEBLO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN C.P. 69090



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
		MUNICIPIO SANTIAGO HUAJOLOTLÁN OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL CHICAHUA	CAMINO A SAN MIGUEL CHICAHUA AVENIDA INDEPENDENCIA 16 C FRENTE A LA IGLESIA NO. S/N RANCHERÍA SAN MIGUEL CHICAHUA C.P. 69615 MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL ASUNCION CUYOTEPEJI	CALLE 5 DE FEBRERO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69070 MUNICIPIO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO IXTALTEPEC	CAMINO CAMINO A SANTIAGO IXTALTEPEC ENTRADA DEL PUEBLO FRENTE A LA . PRIMARIA SALIDA A HUAJUAPAN NO. S/N PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC C.P. 69602 MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA IXCATLAN	CALLE HIDALGO S/N A 3 CUADRAS DE LA . PRIMARIA NO. S/N PUEBLO SANTA MARÍA IXCATLÁN C.P. 68595 MUNICIPIO SANTA MARÍA IXCATLÁN OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO TILLO	CALLE NIÑOS HEROES A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA NO. S/N RANCHERÍA SANTIAGO TILLO C.P. 69680 MUNICIPIO SANTIAGO TILLO OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL FRESNILLO DE TRUJANO	CALLE ZODENON ESQ. LOPEZ MATEOS JUNTO A LA UELA NO. S/N RANCHERÍA FRESNILLO DE TRUJANO C.P. 69210 MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL CALIHUALA	CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE A LA IGLESIA NO. S/N BARRIO CENTRO C.P. 69015 MUNICIPIO CALIHUALÁ OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL ANDRES SABANILLO	CALLE BENITO JUAREZ 16 SECTOR NO. 16 PUEBLO SAN ANDRÉS SABANILLO C.P. 69290 MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL FRANCISCO HUAPANAPAN SAN	CARRETERA HUAJUAPAN TEHUACAN FRENTE A LA ESTETICA BARRIO EL CALVARIO NO. S/N PUEBLO SAN FRANCISCO HUAPANAPA C.P. 69032 MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN TRUJANO	CARRETERA HUAJUAPAN TAMAZOLA NO. S/N PUEBLO ORILLA C.P. 69411 MUNICIPIO SILACAYOÁPAM OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA TINDU	CARRETERA CUAUHEMOC NO. 4 PUEBLO SANTA MARÍA TINDÚ C.P. 69202 MUNICIPIO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
8	UNIDAD MEDICA RURAL DOMINGO TIANGUISTENGO	CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ CON REFORMA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69011 MUNICIPIO SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL GUADALUPE DE CISNEROS	CARRETERA HUAJUAPAN TEZOATLAN A UN LADO DEL KINDER NO. S/N PUEBLO GUADALUPE DE CISNEROS C.P. 69209 MUNICIPIO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA OAXACA
8	UNIDAD MEDICA RURAL SIMON ZAHUATLAN	CALLE LÁZARO CÁRDENAS JUNTO A LA PRESIDENCIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69265 MUNICIPIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL ANDRES PAXTLAN SAN	CALLE MIAHUATLAN NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70868 MUNICIPIO SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL VICENTE YOGONDOY	CAMINO AL PIE DEL CERRO ENFRENTA DE LA CASA DE LA ENFERMERA MARI NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70921 MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL FRANCISCO LOGUECHE SAN	CALLE HIDALGO NO. S/N RANCHERÍA SAN FRANCISCO LOGUECHE C.P. 70818 MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE DEL PE/AZCO	CALLE HIDALGO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70833 MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL CRISTOBAL AMATLAN	CALLE EL SABINO NO. S/N RANCHO LOS SABINOS C.P. 70835 MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL BALTAZAR LOXICHA	CALLE MIGUEL HIDALGO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70930 MUNICIPIO SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL BENITO JUAREZ	CALLE LAS PALMAS NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70905 MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE LACHIGUIRI	CALLE PORFIRIO DIAZ NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70813 MUNICIPIO SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL CANDELARIA LOXICHA	CALLE PRINCIPAL A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70950 MUNICIPIO CANDELARIA LOXICHA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL MARCIAL OZOLOTEPEC	CALLE ALDAMA NO. 15 PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC C.P. 70894 MUNICIPIO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO MIXTEPEC	CALLE BENITO JUAREZ NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70839 MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC -D.T.O. 22 - OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
6	UNIDAD MEDICA RURAL MATEO RIO HONDO	CAMINO A SAN MATEO RIO HONDO ENFRENTA DEL PALACIO MUNICIPAL COLONIA CENTRO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70870 MUNICIPIO SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA YOLOTEPEC	CAMINO SAN JUAN DEL RIO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70470 MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL LUCIA TEOTEPEC	CAMINO SANTA LUCIA TEOTEPEC PASANDO EL ARROYO NO. S/N BARRIO SAN JOSE C.P. 71967 MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN QUIAHUJE	CAMINO SANTA LUCIA TEOTEPEC PASANDO EL ARROYO NO. S/N BARRIO SAN JOSE C.P. 71967 MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN OZOLOTEPEC	CAMINO CAMINO A SAN JUAN OZOLOTEPEC JUNTO AL JARDIN DE NIÑOS COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70897 MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL CRUZ XITLA	CALLE PORFIRIO DIAZ NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70823 MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL BAJOS DE COYULA	CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO EL SALSAL NO. S/N CIUDAD BAJOS DE COYULA C.P. 70985 MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL COATECAS ALTAS	CALLE INDEPENDENCIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71570 MUNICIPIO COATECAS ALTAS OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL AGUSTIN AMATENGO	AVENIDA MORELOS NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 72580 MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL DOMINGO COATLAN	CALLE BENITO JUAREZ NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70844 MUNICIPIO SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN LACHIGALLA	CAMINO A SAN JUAN LACHIGALLA CERCA DE LA IGLESIA BARRIO SAN JUAN NO. S/N RANCHERÍA SAN JUAN LACHIGALLA C.P. 71575 MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL MARTIN DE LOS CANSECO	CARRETERA A PUERTO ANGEL NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71560 MUNICIPIO SAN MARTÍN DE LOS CANSECO OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL ESTEBAN AMATLAN	CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON 10 DE MAYO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70810 MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
6	UNIDAD MEDICA RURAL BERNARDINO TONAMECA	CAMINO CAMINO A SAN BERNARDINO CERCA DE LA PRIMARIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70944 MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL BARTOLOME LOXICHA	CALLE LINDA VISTA S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA SAN BARTOLOMÉ LOXICHA C.P. 70940 MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL PANIXTLAHUACA	CALLE EDMUNDO AVALOS S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA C.P. 71890 MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL ANA	CALLE UNION S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA SANTA ANA C.P. 70820 MUNICIPIO SANTA ANA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO EL ALTO	CALLE INDEPENDENCIA S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA SAN PEDRO EL ALTO C.P. 70966 MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL SIMON ALMOLONGAS	CALLE LIBERTAD NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70808 MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL MATEO PIÑAS	CAMINO CAMINO A SAN MATEO PIÑAS ENFRENTA DEL MOLINO AL LADO DEL PREOLAR COLONIA CENTRO NO. S/N PUEBLO SAN MATEO PIÑAS C.P. 70970 MUNICIPIO SAN MATEO PIÑAS OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL SEBASTIAN COATLAN	CALLE LIBERTAD NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70850 MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO XANICA	CALLE UNITARIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70890 MUNICIPIO SANTIAGO XANICA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL FRANCISCO OZOLOTEPEC	CAMINO CAMINO ENFRENTA DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70887 MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL BUENAVISTA LOXICHA	CALLE CONSTITUCIÓN NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70920 MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA LIMON	CALLE COPLAMAR NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70900 MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL DOMINGO DE MORELOS	CALLE GIRASOLES NO. S/N BARRIO CERRO HERMOSO C.P. 70906 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL MA MAGDALENA TILTEPEC STA	CALLE INDEPENDENCIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71963 MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
6	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE CUAJINICUIL	CALLE CERRO GUADALUPE S/N NO. S/N CIUDAD CENTRO C.P. 70890 MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE CIENEGUILLA	CAMINO CAMINO A SAN JOSE CIENEGUILLA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70854 MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL MAGDALENA LOXICHA	CALLE PRINCIPAL NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70920 MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL ZIPOLITE	CAMINO PLAYA ZIPOLITE JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO COLONIA DEPORTIVA NO. S/N COLONIA DEPORTIVA C.P. 70904 MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL NARANJOS LOS	CALLE MIRAMAR NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70952 MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL PABLO COATLAN	CALLE HIDALGO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70855 MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN OAXACA
6	UNIDAD MEDICA RURAL LUCIA MIAHUATLAN	CALLE BENITO JUAREZ NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70840 MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL MAGDALENA JALTEPEC	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69900 MUNICIPIO MAGDALENA JALTEPEC OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL UNION ZARAGOZA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69696 MUNICIPIO SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO TILANTONGO	CALLE MORELOS NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69940 MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO NUNDICHE	CALLE SAN LUCAS NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69824 MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL BUENAVISTA YOSOYUA	CALLE LAZARO CARDENAS NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69890 MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL MATEO PE/ASCO	CARRETERA CHALCATONGO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69875 MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL MATEO YUCUTINDOO	CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 100 COLONIA CENTRO C.P. 71330 MUNICIPIO ZAPOTITLÁN DEL RÍO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL ANTONIO MONTEVERDE	CALLE HIDALGO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69546 MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
19	UNIDAD MEDICA RURAL SEBASTIAN NICANANDUTA	CALLE CONSTITUCION NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69574 MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL CATARINA TAYATA	CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69834 MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL IMPERIO YOSANDUA	CALLE PRINCIPAL POR LA SECUNDARIA Y JUNTO A LA PRIMARIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71186 MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL BARTOLOME YUCUAÑE SAN	AVENIDA INDEPENDENCIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69850 MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL SAN FELIPE TINDACO	CALLE INDEPENDENCIA ENFRENTA DE LA PRIMARIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69805 MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL CATARINA YOSONOTU STA	AVENIDA MORELOS NO. S/N RANCHERÍA SANTA CATARINA YOSONOTÚ C.P. 71136 MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO AMOLTEPEC	CALLE SALVAVIDAS NO. 2 COLONIA CENTRO C.P. 71360 MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN TEPOSCOLULA	CALLE HIDALGO NO. 3 PUEBLO SAN JUAN TEPOSCOLULA C.P. 69560 MUNICIPIO SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL GUERRERO ITUNDUJIA	CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA SECUNDARIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71195 MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA YOLOTEPEC	CALLE ÑUÑUSAVI NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71176 MUNICIPIO SANTA MARÍA YOLOTEPEC OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL REYES LLANO GRANDE	CALLE INDEPENDENCIA NO. S/N PUEBLO REYES LLANO GRANDE C.P. 71114 MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL MAGDALENA PE/ASCO	CALLE BENITO JUAREZ NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69848 MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL TOMAS OCOTEPEC	CALLE GENARO V. VASQUEZ NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69865 MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL LUCIA MONTEVERDE	AVENIDA AV. INDEPENDENCIA NO. S/N RANCHERÍA SANTA LUCÍA MONTEVERDE C.P. 71160 MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
19	UNIDAD MEDICA RURAL AGUSTIN TLACOTEPEC	AVENIDA REFORMA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69860 MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO NUYOO	CALLE PRINCIPAL NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71130 MUNICIPIO SANTIAGO NUYOÓ OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN ACHIUTLA	CALLE FAY PEDRO DE GANTE NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69830 MUNICIPIO SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA CUQUILA	CAMINO PUEBLO ANTIGUO JUNTO AL ALBERGUE OLAR NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69802 MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO MOLINOS	CALLE BARRIO GUADALUPE NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69885 MUNICIPIO SAN PEDRO MOLINOS OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL ABASOLO CHALCATONGO	CAMINO A LA UNIVERSIDAD NO. S/N PUEBLO ORILLA C.P. 71104 MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL CRUZ TAYATA	CALLE COLUMBIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69820 MUNICIPIO SANTA CRUZ TAYATA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN DIUXI	CALLE BENITO JUAREZ NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69946 MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE XOCHITLAN	CAMINO CAMINO A SAN JOSE XOCHITLAN JUNTO A LA .TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ" NO. S/N RANCHERÍA SAN JOSÉ XOCHITLÁN C.P. 69846 MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO NEJAPILLA	CALLE JOSE MARIA MORELOS NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69595 MUNICIPIO SANTIAGO NEJAPILLA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL PABLO TIJALTEPEC	CALLE ICHIÑUN S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA SAN PABLO TIJALTEPEC C.P. 71150 MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL ANDRES LAGUNAS	CALLE BENITO JUAREZ NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69550 MUNICIPIO SAN ANDRÉS LAGUNAS OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL MATEO SINDIHUI SAN	CALLE CONSTITUCION NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69995 MUNICIPIO SAN MATEO SINDIHUI OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN TEITA SAN	CALLE LEONA VICARIO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69895 MUNICIPIO SAN JUAN TEITA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL SANTA CRUZ TACAHUA	CALLE INDEPENDENCIA S/N ENFRENTA DEL AUDITORIO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71156 MUNICIPIO SANTA CRUZ TACAHUA OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
19	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN TAMAZOLA	CALLE HIDALGO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69957 MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO TIDAA	AVENIDA LIBERTAD NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69930 MUNICIPIO SAN PEDRO TIDAÁ OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO MARTIR YUCUXACO	CALLE REFORMA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69810 MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL CRUZ NUNDACO	CALLE JUAN ALVAREZ S/N PUEBLO SANTA CRUZ NUNDACO NO. S/N RANCHERÍA SANTA CRUZ NUNDACO C.P. 69855 MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL CRISTOBAL AMOLTEPEC	CALLE SALVAVIDAS NO. 2 COLONIA CENTRO C.P. 71360 MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL ANTONIO SINICAHUA	CALLE PRINCIPAL S/N SALIDA A SAN JOSE CERCA DE LA PRIMARIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69870 MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL GUADALUPE HIDALGO	CALLE BENITO JUÁREZ NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69942 MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL FRANCISCO CABAYUA	CALLE HIDALGO NO. 20 PUEBLO CENTRO C.P. 69546 MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL INDEPENDENCIA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CERCA DE LA IGLESIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71196 MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL LUCAS YOSONICAJE	CARRETERA RUMBO A PUEBLO VIEJO NO. S/N PUEBLO VIEJO C.P. 71116 MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL CATARINA CUANANA	CAMINO SANTA CATARINA CUANANA A UNA CUADRA DE IGLESIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71182 MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL MIER Y TERAN	AVENIDA CAMPERO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71124 MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL YUCUNINO DE GUERRERO	CALLE REMIGIO SARABIA ESQUINIA BAUTISTA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71132 MUNICIPIO SANTIAGO NUYOÓ OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL SANTO DOMINGO YOSO/AMA	CALLE LA PAZ NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69808 MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
19	UNIDAD MEDICA RURAL CA/ADA MORELOS	CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA AGENCIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71107 MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL VILLA GUADALUPE VICTORIA	CALLE EVARISTO CRUZ MENDOZA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71144 MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL CA/ADA DE GALICIA	CALLE PRINCIPAL ENTRE LA TIENDA DE DICONSA Y LA CAPILLA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71183 MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL YUTECOSO DE CUAUHEMOC	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA POBLADO YUTECOSO C.P. 71166 MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL BENITO JUAREZ	AVENIDA AV INDEPENDENCIA NUM 1 CENTRO NO. S/N RANCHERÍA BENITO JUÁREZ C.P. 71143 MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL DEL PROGRESO	CALLE 29 DE MARZO ATRÁS DE LA AGENCIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69803 MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL LLANO DE ZARAGOZA - ZONA TRIQUI	CALLE JUAN MARCELINO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71016 MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO TEOZACOALCO	CALLE ALDAMA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69980 MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL ESTEBAN ATATLAHUCA	CALLE FRANCISCO MARQUEZ NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71120 MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA
19	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN NUMI	AVENIDA BENITO JUAREZ NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69807 MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL PINOTEPA DE DON LUIS	CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQ. VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO NO. S/N PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS C.P. 71750 MUNICIPIO PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO JICAYAN	AVENIDA LIBERTAD BARRIO GRANDE NO. 311 PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN C.P. 71740 MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO ATOYAC	CALLE MIGUEL HIDALGO NO. S/N BARRIO GRANDE C.P. 71710 MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL SEBASTIAN IXCAPA	CARRETERA PEREZ GAZGA A UN COSTADO DE LA FERRETERIA IRIS NO. S/N PUEBLO SAN SEBASTIÁN IXCAPA C.P. 71640 MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
18	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO TETEPEC	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71785 MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO AMUZGOS	CALLE PEREZ GAZGA S/N FRENTE A LA CEMENTERA COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA SAN PEDRO AMUZGOS C.P. 71070 MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL NORIA Y MININDACA	CAMINO A LA NORIA Y MININDACA A UN COSTADO DE LA IGLESIA COLONIA CENTRO NO. S/N CIUDAD LA NORIA Y MININDACA C.P. 71608 MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL CATARINA MECCHOACAN	CALLE BÉNITO JUÁREZ NO. S/N SECTOR 4 C.P. 71780 MUNICIPIO SANTA CATARINA MECCHOACÁN OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE DEL PROGRESO	CALLE ANTONIO DE VALDES NO. S/N SECTOR 1 C.P. 71803 MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO LLANO GRANDE	CALLE NICOLAS BRAVO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71660 MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE MARIA MORELOS (POZA VERDE	CAMINO AL POTRERO BARRIO EL TEPEYAC NO. S/N RANCHERÍA JOSÉ MARÍA MORELOS C.P. 71790 MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL LORENZO	CALLE INDEPENDENCIA BARRIO GRANDE NO. S/N RANCHERÍA SAN MIGUEL TETEPCLINGO C.P. 71760 MUNICIPIO SAN LORENZO OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL REFORMA	CALLE INSURGENTES COL. 3 REYES NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71080 MUNICIPIO LA REFORMA OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL COFRADIA LA	CALLE SOBRE LA QUE LLEVA AL INSTITUTO ESTATAL DE BACHILLERES DE OAXACA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70220 MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL TATALTEPEC DE VALDEZ	CAMINO OCOTILLO ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS NO. S/N BARRIO DEL NIÑO C.P. 71850 MUNICIPIO TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO TAPEXTLA	CALLE PRINCIPAL S/N A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA COLONIA CENTRO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71680 MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL ANTONIO TEPETLAPA	CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71650 MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
18	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA NUTIO	CALLE PRINCIPAL S/N A UN COSTADO DE LA CASETA TELEFONICA COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA SANTA MARÍA NUTÍO C.P. 71720 MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL ANTONIO OCOTLAN	CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA PANADERIA COLONIA CENTRO NO. S/N PUEBLO SAN ANTONIO OCOTLÁN C.P. 71613 MUNICIPIO SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL TLACAMAMA	CALLE 5 DE MAYO S/N RUMBO A LA SECUNDARIA FRENTE AL TEMPLO CRISTIANO COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA SAN MIGUEL TLACAMAMA (UNIDAD NUEVA) C.P. 71670 MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA IPALAPA	CAMINO CAMINO A SANTA MARIA IPALAPA A LA ENTRADA DEL PUEBLO DE SANTA MARIA COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA SANTA MARÍA IPALAPA C.P. 71091 MUNICIPIO SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE ESTANCIA GRANDE	CALLE INDEPENDENCIA S/N SECTOR 2 COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71686 MUNICIPIO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE RIO VERDE	CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71708 MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL MURALLA	CALLE FRANCISCO VILLA SALIDA AL CARASOL NO. S/N BARRIO EL PEDREGOSO C.P. 71736 MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN JICAYAN	CALLE CONSTITUCIÓN ESQ. PRINCIPAL SECTOR 2 NO. S/N SECTOR 2 C.P. 71740 MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL CAMOTINCHAN (SAN JOSE)	CALLE CONSTITUCIÓN ESQ. PRINCIPAL SECTOR 2 NO. S/N SECTOR 2 C.P. 71740 MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL OCOTLAN DE JUAREZ	CAMINO OCOTLAN DE JUAREZ ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71786 MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL CARRIZO	CALLE 5 DE MAYO COLONIA CENTRO NO. S/N CIUDAD EL CARRIZO C.P. 71608 MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL ANA TUTUTEPEC	CAMINO SANTA ANA TUTUTEPEC A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD NO. S/N PUEBLO SANTA ANA TUTEPEC C.P. 71820 MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
		OCAMPO OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL SANTA MARIA YOSOCANI	CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL NO. S/N RANCHERÍA SANTA MARÍA YOSOCANI C.P. 71760 MUNICIPIO SAN LORENZO OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL MARCOS ZACATEPEC	CAMINO SAN MARCOS ZACATEPEC A UN COSTADO DEL SITIO DE TAXIS NO. S/N BARRIO GRANDE C.P. 71910 MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL CRUZ TEPENIXTLAHUACA	CALLE REFORMA CERCA DEL ARROYO NO. S/N BARRIO SAN JOSE C.P. 71851 MUNICIPIO TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL PASO DE LA REYNA	CALLE HOSPITAL A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL BARRIO GRANDE NO. S/N PUEBLO PASO DE LA REYNA C.P. 71707 MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL CARASOL	CALLE LAS PALMITAS FRENTE A LA CANCHA MUNICIPAL NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71736 MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL MANCUERNAS	CARRETERA DEL PACIFICO A UN COSTADO DE LA CANCHA NO. S/N CIUDAD MANCUERNAS C.P. 71606 MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL ROSA DE LIMA	CALLE ALVARO CARRILLO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71803 MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL TETEPESINGO	CAMINO PLAYA ZIPOLITE JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO COLONIA DEPORTIVA NO. S/N COLONIA DEPORTIVA C.P. 70904 MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL SANTA LUCIA BUENAVISTA	AVENIDA AV INDEPENDENCIA NUM 1 CENTRO NO. S/N RANCHERÍA BENITO JUÁREZ C.P. 71143 MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO JOCOTEPEC	CALLE SECTOR NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68920 MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL PIEDRA MOVIL	CALLE MORELOS NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70212 MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL HUAMUCHE	CALLE PRICIPAL FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71736 MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO LLANO GRANDE	CALLE NICOLAS BRAVO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71660 MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
18	UNIDAD MEDICA RURAL LUCAS ATOYAQUILLO	CAMINO SAN LUCAS ATOYAQUILLO A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71734 MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO IXTAYUTLA	CAMINO SANTIAGO IXTAYUTLA ATRÁS DE LA UELA PRIMARIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71730 MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL AGUSTIN CHAYUCO	CALLE MIGUEL HIDALGO NO. S/N BARRIO CHICO C.P. 71764 MUNICIPIO SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA
18	UNIDAD MEDICA RURAL LAGUNILLAS	CALLE PRINCIPAL A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70298 MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL BENITO JUAREZ	AVENIDA ARQ. MARTÍN RUIZ CAMINO NO. 44 COLONIA BENITO JUÁREZ C.P. 68780 MUNICIPIO SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL PUNTO	AVENIDA OAXACA A UN COSTADO DEL MUNICIPIO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68776 MUNICIPIO SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN YAGILA	CAMINO TEOTLASCO NO. S/N PUEBLO SAN JUAN YAGILA C.P. 68727 MUNICIPIO IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL TANETZE DE ZARAGOZA	CAMINO TANETZE DE ZARAGOZA NO. S/N BARRIO JUNTO SECUNDARIA C.P. 68824 MUNICIPIO TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN QUIOTEPEC	CAMINO SAN JUAN QUIOTEPEC NO. S/N SECCIÓN PANTEON MUNICIPAL C.P. 68704 MUNICIPIO SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN CHILATECA	CALLE VICENTE GUERRERO NO. S/N PUEBLO SAN JUAN CHILATECA C.P. 71508 MUNICIPIO SAN JUAN CHILATECA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA DEL TULE	CARRETERA CRISTOBAL COLON NO. S/N PUEBLO SANTA MARIA DEL TULE C.P. 68297 MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL ANIMAS TRUJANO	CARRETERA PUERTO ANGEL NO. S/N COLONIA ANIMAS TRUJANO C.P. 71244 MUNICIPIO ÁNIMAS TRUJANO OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL LA TRINIDAD	CALLE BUENAVISTA NO. S/N PUEBLO TRINIDAD IXTLAN C.P. 68768 MUNICIPIO SANTIAGO XIACUÍ OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL ANA YARENI	CAMINO NORTE DEL MUNICIPIO Y LA IGLESIA NO. S/N PUEBLO SANTA ANA YARENI C.P. 68745 MUNICIPIO SANTA ANA YARENI OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
9	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO ATITLAN	CALLE BARRIO DE ARRIBA NO. S/N PUEBLO CERRO C.P. 70276 MUNICIPIO SANTIAGO ATITLÁN OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA TLAHUITOLTEPEC	CAMINO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC JUNTO AL CECAM NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70265 MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	CAMINO A SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC JUNTO A LA . SEC. FED. NO. S/N RANCHERÍA SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC C.P. 70206 MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL YAXE	CALLE GALEANA JUNTO A TIENDA LICONSA PUEBLO YAXE NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71554 MUNICIPIO YAXE OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL BERNARDO MIXTEPEC	AVENIDA JUAREZ ENTRADA AL PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC NO. S/N PUEBLO ENTRADA C.P. 71210 MUNICIPIO SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL UNION TEJALAPA	CAMINO LA UNION FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68260 MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL ANTONIO HUITEPEC	AVENIDA REVOLUCIÓN JUNTO A LA . SECUNDARIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71263 MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA PE/OLES	CALLE LIBERTAD NO. S/N PUEBLO SANTA MARIA PEÑOLES C.P. 68266 MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL PABLO GUILA	CALLE DOLORES PUEBLO SAN PABLO GUILA NO. S/N PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN C.P. 70440 MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA ALBARRADAS	CALLE PRINCIPAL JUNTO A LA PRIM. MARIANO MATAMOROS NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70430 MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN DEL RIO	CAMINO SAN JUAN DEL RIO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70470 MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL CRUZ ZENZONTEPEC	CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA TIENDA DE DON JESUS NO. S/N BARRIO CENTRO C.P. 71300 MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL AMATLAN	CALLE PROGRESO AL NORTE DEL MUNICIPIO NO. 1 COLONIA CENTRO C.P. 68786 MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
9	UNIDAD MEDICA RURAL CUILAPAN DE GUERRERO	CALLE FRANCISO I MADERO JUNTO AL MUNICIPIO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71240 MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL ANA TAVELA	CARRETERA TAVELA NO. S/N PUEBLO SANTA ANA TAVELA C.P. 70540 MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL MAGDALENA OCOTLAN	CALLE INDEPENDENCIA JUNTO AL JARDIN DE NIÑOS NO. S/N PUEBLO MAGDALENA OCOTLAN C.P. 71529 MUNICIPIO MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL ASUNCION CACALOTEPEC	CAMINO ABAJO DEL MUNICIPIO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70290 MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL ANDRES IXTLAHUACA	AVENIDA HIDALGO JUNTO AL MUNICIPIO NO. S/N PUEBLO SAN ANDRES IXTLAHUACA C.P. 71224 MUNICIPIO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL DIONISIO OCOTLAN	CALLE BENITO JUAREZ JUNTO A LA CANCHA DE FUTBOL PUEBLO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71526 MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	CAMINO TAMAZULAPAM MIXE NO. S/N PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA C.P. 70283 MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN JUQUILA MIXES	CAMINO SAN JUAN JUQUILA MIXES JUNTO AL ARROYO NO. S/N PUEBLO ARROYO C.P. 70520 MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN GUELAVIA	CALLE MATAMOROS NO. 8 COLONIA CENTRO C.P. 70464 MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL TILQUIAPAN	CALLE ABASOLOUNTO A LA . PRIMARIA NO. S/N PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM C.P. 71530 MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA SOLA	CALLE INDEPENDENCIA S/N JUNTO A LA IGLESIA BARRIO CENTRO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71460 MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO TENANGO	CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO TENANGO NO. S/N RANCHERÍA SANTIAGO TENANGO C.P. 68217 MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL QUETZALTEPEC	CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL QUETZALTEPEC JUNTO A LA IGLESIA DE LA POBLACIÓN NO. S/N RANCHERÍA SAN MIGUEL QUETZALTEPEC C.P. 70288 MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
9	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO MINAS	CALLE BENITO JUAREZ JUNTO A LA CONASUPO NO. S/N BARRIO CENTRO C.P. 71490 MUNICIPIO SANTIAGO MINAS OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA ZOQUITLAN	CALLE BENITO JUAREZ S/N JUNTO AL MUNICIPIO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70490 MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL LORENZO CACAOTEPEC	CALLE BENITO JUAREZ S/N JUNTO AL MUNICIPIO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70490 MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO TOTOLAPAN	CALLE 5 DE MAYO 47 BARRIO SAN PEDRO COLONIA CENTRO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70480 MUNICIPIO SAN PEDRO TOTOLAPA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL SEBASTIAN TEITIPAC	CALLE NIÑO ARTILLERO S/N JUNTO AL PALACIO MUNICIAPAL PUEBLO SAN SEBASTIAN TEITIPAC NO. S/N PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC C.P. 70426 MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA ALOTEPEC	CAMINO CAMINO A SANTA MARIA ALOTEPEC JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL NO. S/N RANCHERÍA SANTA MARÍA ALOTEPEC C.P. 70270 MUNICIPIO SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO APOSTOL	CALLE HIDALDO JUNTO A LA UELA SECUNDARIA ENTRADA AL PUEBLO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71518 MUNICIPIO SANTIAGO APÓSTOL OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL ANIMAS	CARRETERA PUERTO ANGEL NO. S/N COLONIA ANIMAS TRUJANO C.P. 71244 MUNICIPIO ÁNIMAS TRUJANO OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN TEPANZACOALCO	CAMINO CAMINO A SAN JUAN TEPANZACOALCO AL NORTE DE LA . PRIM. FLORES MAGON NO. S/N RANCHERÍA SAN JUAN TEPANZACOALCO C.P. 68735 MUNICIPIO SAN PEDRO YANERI OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL BARTOLOME QUIALANA	CARRETERA A TLACOLULA ESQ. CON MATAMOROS NO. S/N RANCHERÍA SAN BARTOLOMÉ QUIALANA C.P. 70474 MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL MIXISTLAN DE LA REFORMA	AVENIDA PRINCIPAL S/N DETRÁS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL NO. S/N RANCHERÍA SANTA MARÍA MIXISTLÁN C.P. 70261 MUNICIPIO MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL LINDAVISTA HERRADURA	CAMINO CAMINO A LINDA VISTA HERRADURA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA PUEBLO NO. S/N RANCHERÍA LINDA VISTA HERRADURA C.P. 69954 MUNICIPIO SAN ANDRÉS



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
		NUXIÑO OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL FERNANDO MATAMOROS	CALLE PORFIRIO DIAZ JUNTO AL PRESCOLAR SOBRE CARRETERA BARRIO SAN FERNANDO NO. S/N PUEBLO SAN FERNANDO DE MATAMOROS C.P. 71284 MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL BALTAZAR GUELAVIA	CALLE CORREGIDORA 1 FRENTE A LA IGLESIA C NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70495 MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL FRANCISCO CAHUACUA	AVENIDA AV. HIDALGO S/N JUNTO A LA IGLESIA BARRIO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71329 MUNICIPIO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN DEL ESTADO	CALLE ITURBIDE S/N BARRIO EL LLANO DE SAN JUAN NO. S/N PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO C.P. 68224 MUNICIPIO SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL JACINTO TLACOTEPEC	CAMINO CAMINO A SAN JACINTO TLACOTEPEC JUNTO A LA UELA SECUNDARIA BARRIO LAS FLORES NO. S/N RANCHERÍA SAN JACINTO TLACOTEPEC C.P. 71390 MUNICIPIO SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL SEBASTIAN SEDAS	CAMINO CAMINO A MUNICIPIO PUEBLO SAN SEBASTIAN SEDAS NO. S/N RANCHERÍA SAN SEBASTIÁN SEDAS C.P. 68214 MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL MARTIN LACHILA	CALLE INDEPENCA CERCA DEL TEMPLO CATOLICO PUEBLO SAN MARTIN LACHILA NO. S/N RANCHERÍA SAN MARTÍN LACHILÁ C.P. 71562 MUNICIPIO SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL PABLO ETLA	CALLE HIDALGO S/N PRIMERA SECCION PUEBLO SAN PABLO ETLA NO. S/N PUEBLO SAN PABLO ETLA C.P. 68258 MUNICIPIO SAN PABLO ETLA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL ANA TLAPACOYAN	CALLE BENITO JUAREZ S/N JUNTO AL MUNICIPIO PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN NO. S/N RANCHERÍA SANTA ANA TLAPACOYAN C.P. 71296 MUNICIPIO SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL ANA ZEGACHE	AVENIDA JUAREZ JUNTO A LA PRIMARIA NO. S/N RANCHERÍA SANTA ANA ZEGACHE C.P. 71516 MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
9	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO TEXTITLAN	CALLE PRINCIPAL FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD. BARRIO SANTIAGO TEXTITLAN NO. S/N RANCHERÍA SANTIAGO TEXTITLÁN C.P. 71340 MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO TLAZOYALTEPEC	CARRETERA A TLAZOYALTEPEC NO. S/N RANCHERÍA SANTIAGO TLAZOYALTEPEC C.P. 68268 MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL DOMINGO TEOJOMULCO	CALLE INDEPENDENCIA S/N BARRIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO NO. S/N RANCHERÍA SANTO DOMINGO TEOJOMULCO C.P. 71380 MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL VICENTE LACHIXIO	CALLE PRINCIPAL JUNTO AL ALBERGUE DEL CDI BARRIO SAN VICENTE LACHIXIO NO. S/N RANCHERÍA SAN VICENTE LACHIXÍO C.P. 71440 MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL AGUSTIN ETLA SAN	CALLE CRISTO REY S/N BARRIO SAN JOSE NO. S/N PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA C.P. 68247 MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL FCO YUCUCUNDO	CAMINO UNION Y PROGRESO JUNTO A LA IGLESIA MUNICIPAL NO. S/N BARRIO CENTRO C.P. 71264 MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL DOMINGO ALBARRADAS	CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS ABAJO DEL MUNICIPIO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70446 MUNICIPIO SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN BOSCO CHUXNABAN	CAMINO CAMINO A CHUXNABAN JUNTO A LA PRIMARIA NO. S/N RANCHERÍA CHUXNABÁN C.P. 70289 MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL ISIDRO HUAYAPAN	CAMINO CAMINO A SAN ISIDRO HUAYAPAM BARRIO CAFETALES NO. S/N RANCHERÍA SAN ISIDRO HUAYÁPAM C.P. 70270 MUNICIPIO SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL ANTONINO EL ALTO	CALLE 1ERA DE 5 DE MAYO S/N FRENTE AL MUNICIPIO BARRIO CENTRO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71283 MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL GACHUPIN	CAMINO CAMINO PARAJE CENTRO S/N JUNTO A LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO EL GACHUPIN NO. S/N RANCHERÍA EL GACHUPÍN C.P. 68269 MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL CARRIZAL	CARRETERA ZENZONTEPEC DESVIACIÓN A LA CLINICA NO. S/N BARRIO DE LOS SANTIAGO C.P. 71300 MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
9	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA TEPANTLALI	CAMINO SANTA MARIA TEPANTLALI JUNTO AL PALACIO MUNICIPAL NO. S/N RANCHERÍA SANTA MARÍA TEPANTLALI C.P. 70286 MUNICIPIO SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL LORENZO TEXMELUCAN	CALLE MORELOS JUNTO AL IEBO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 71450 MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO JUCHATENGO	CARRETERA A SAN PEDRO JUCHATENGO JUNTO AL MUNICIPIO NO. S/N RANCHERÍA SAN PEDRO JUCHATENGO C.P. 71920 MUNICIPIO SAN PEDRO JUCHATENGO OAXACA
9	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO QUIATONI	CALLE MONTENEGRO NO. S/N RANCHERÍA SAN PEDRO QUIATONI C.P. 70486 MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL NUEVO PASO NAZARENO	CALLE PRINCIPAL NO. S/N PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO C.P. 68433 MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MIXTEQUITA	CALLE VICENTE GUERRERO NO. S/N RANCHERÍA LA MIXTEQUITA C.P. 70235 MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL DOMINGO PETAPA	AVENIDA BENITO JUAREZ NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70350 MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL ANGELES	AVENIDA LOS ANGELES NO. S/N CIUDAD LOS ÁNGELES C.P. 70329 MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL ALICIA	CALLE EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA CENTRO NO. S/N PUEBLO LA ALICIA C.P. 68924 MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL RAYA	CAMINO CAMINO A LA RAYA DETRÁS DEL COMISARIADO EJIDAL NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68420 MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL CHIVELA	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70141 MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL HUAZANTLAN DEL RIO	CALLE UNION AGRICULTORES NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70780 MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL FRANCISCO DEL MAR	CALLE BENITO JUAREZ NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70146 MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL DIONISIO DEL MAR	CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70137 MUNICIPIO SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
10	UNIDAD MEDICA RURAL DOMINGO CHONTECOMATLAN STO	CALLE PRINCIPAL NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70565 MUNICIPIO SANTA MARÍA ECATEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL LUCAS IXCOTEPEC SAN	CALLE PRINCIPAL S/N A TRES S DE LA AGENCIA MUNICIPAL NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70515 MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL GAVILA EL	CALLE PRINCIPAL NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70770 MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN COTZOCON SAN	CALLE SOBRE LA QUE LLEVA AL INSTITUTO ESTATAL DE BACHILLERES DE OAXACA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70220 MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL BUENAVISTA OCOTAL	CALLE SOBRE LA QUE LLEVA AL INSTITUTO ESTATAL DE BACHILLERES DE OAXACA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70220 MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA COATLAN STA	CALLE IGNACIO VIRALDI A 500 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70760 MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA TOTOLAPILLA STA	CALLE RAMON PARDO A 800 MTS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70716 MUNICIPIO SANTA MARÍA TOTOLAPILLA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL FELIPE DE LA PE/A	CALLE NIÑO PERDIDO NO. S/N CIUDAD CENTRO C.P. 68449 MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL ANDRES CERRO QUEMADO	CARRETERA PROGRESO-SAN JOSE INDEPENDENCIA NO. S/N PUEBLO CERRO QUEMADO C.P. 68452 MUNICIPIO SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE INDEPENDENCIA	CAMINO FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68407 MUNICIPIO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL SORPRESA	CARRETERA TUXTEPEC JALAPA DE DÍAZ NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68461 MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL FLOR BATAVIA	CAMINO A FLOR BATAVIA POR LA ESCUELA PRIMARIA NO. S/N RANCHERÍA FLOR BATAVIA C.P. 68630 MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL ECATEPEC	CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA DE LA CARRETERA A SANTA MARIA ZAPOTITLAN COLONIA CENTRO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70740 MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
10	UNIDAD MEDICA RURAL MORRO DE MAZATAN	CALLE PRESIDENTE JUAREZ NO. S/N PUEBLO YETLA DE JUAREZ C.P. 70762 MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL ARROYO PE/A AMARILLA	AVENIDA AV. FCO. I. MADERO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70212 MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO YAVEO	CALLE INDEPENDENCIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68960 MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL AYOTZINTEPEC	CALLE 5 DE MAYO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68435 MUNICIPIO AYOTZINTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL CHIMALAPA	CARRETERA LA VENTOSA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70155 MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MAGDALENA TLACOTEPEC	AVENIDA 3 DE MAYO JUNTO A LA IGLESIA. NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70746 MUNICIPIO MAGDALENA TLACOTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL GUEVEA DE HUMBOLDT	CAMINO A 300 M DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70725 MUNICIPIO GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL NUEVO MALZAGA	CALLE LOPE DE VEGA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68465 MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL BLAS ATEMPA	AVENIDA CONSTITUCION NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70786 MUNICIPIO SAN BLAS ATEMPA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL BLANCA	CALLE HIDALGO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70121 MUNICIPIO SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL CONGREGACION ALMOLOYAS	CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70391 MUNICIPIO EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL PASO ESCALERA	CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71030 MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MOGO/E VIEJO - ESTACION-	CALLE HIDALGO S/N COLONIA CENTRO C.P. 70340 MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE RIO MANSO	AVENIDA NICOLAS BRAVO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68947 MUNICIPIO SAN JUAN LALANA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA XADANI	CALLE MATAMOROS S/N PRIMERA SECCION NO. S/N RANCHERÍA SANTA MA. X C.P. 70125 MUNICIPIO SANTA MARÍA XADANI OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
10	UNIDAD MEDICA RURAL ARROYO DE BANCO	CAMINO CAMINO A ARROYO DE BANCO POR LA AGENCIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68488 MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO LAOLLAGA	AVENIDA 5 DE MAYO S/N A 300 M DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70720 MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL CHAHUITES	AVENIDA PRINCIPAL NO. S/N PUEBLO GUADALUPE C.P. 70190 MUNICIPIO CHAHUITES OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL REFORMA DE PINEDA	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PRIMERA SECCION NO. S/N PUEBLO REFORMA DE PINEDA C.P. 70170 MUNICIPIO REFORMA DE PINEDA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL COL 20 DE NOVIEMBRE (EL MORO)	CALLE MELCHOR OCAMPO ESQ. AMADO NERVO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70175 MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC	CAMINO CAMINO A SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC POR EL MUNICIPIO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68650 MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL BENITO ENCINAL	CALLE 22 DE ABRIL NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68405 MUNICIPIO LOMA BONITA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL LOMA DE CEDRO	CAMINO CAMINO A LOMA DE CEDRO POR LA . PRIMARIA COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68470 MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA XADANI	CALLE VICENTE GUERRERO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70990 MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL PIEDRA ANCHA	CAMINO CAMINO DETRAS LA AGENCIA MUNICIPAL NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68621 MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL ESMERALDA	CALLE MIGUEL HIDALGO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70360 MUNICIPIO SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL GUIVICIA	CALLE PRINCIPAL NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70370 MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL FRANCISCO YOVEGO	CAMINO CAMINO A SAN FRANCISCO YOVEGO CERCA DE LA . PRIMARIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68807 MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL TENANGO	CALLE ISTMO S/N A 600 M DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NO. S/N RANCHERÍA SAN MIGUEL TENANGO C.P. 70795 MUNICIPIO SAN MIGUEL TENANGO OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
10	UNIDAD MEDICA RURAL RAYA LICONA	CALLE BENITO JUÁREZ NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69942 MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL PLATANILLO	CALLE CAMINO REAL NO. S/N COLONIA MATAMOROS C.P. 70350 MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL TOLOSA-DONAJI-	CALLE BENITO JUÁREZ NO. S/N CIUDAD SECTOR 1 C.P. 70330 MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MONTE NEGRO	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68920 MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL CEDRAL	CAMINO A EL CEDRAL DETRÁS DE . PREOLAR NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68426 MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL LAZARO CARDENAS	CARRETERA HUAJUAPAN TAMAZOLA NO. S/N PUEBLO ORILLA C.P. 69411 MUNICIPIO SILACAYOÁPAM OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL HUAMUCHIL	CALLE MIGUEL HIDALGO ESQ. FRANCISCO Y MADERO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70138 MUNICIPIO SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL PROGRESO	CAMINO SAN JOSE VISTA HERMOSA JUNTO A LA CANCHA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68561 MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL REFORMA ECATEPEC	CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA DE LA CARRETERA A SANTA MARIA ZAPOTITLAN COLONIA CENTRO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70740 MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL COYUL	CALLE JUAN JOSE ROBLES NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70771 MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MA LOMBARDO DE CASO	CALLE ALVARO OBREGON NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70215 MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL LAS CONCHAS	CALLE PRIMERO DE MAYO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70156 MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA JOCATEPEC	CALLE AVILA CAMACHO ESQ. EMILIANO ZAPATA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68466 MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL STA ROSA DE LIMA	CALLE ALVARO CARRILLO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71803 MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
10	UNIDAD MEDICA RURAL PASO REAL SARABIA	CALLE PRINCIPAL NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70340 MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL PUEBLO VIEJO	AVENIDA AV. REFORMA S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68457 MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO JALAHUY	CAMINO CAMINO A SANTIAGO JALAHUY A DOS CUADRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68957 MUNICIPIO SAN JUAN LALANA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL CRISTOBAL LA VEGA	CALLE LOPEZ VEGA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68483 MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN LACHIXILA	CALLE VICENTE GUERRERO S/N FRENTE A LA CANCHA MUNICIPAL NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70530 MUNICIPIO NEJAPA DE MADERO OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE LAGUNAS	CALLE EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68470 MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA CHIMALAPA	CALLE BENITO JUAREZ S/N COLONIA CENTRO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70360 MUNICIPIO SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL SAN MARIA PETAPA	CALLE BENITO JUAREZ S/N NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70370 MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL ISLA SAN MIGUEL SOYALTEPEC	CALLE EVARISTO CRUZ MENDOZA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71144 MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO TUTLA	CAMINO SANTIAGO TUTLA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70232 MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL SANTA CRUZ CHAHUITEPEC	CALLE HIDALGO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70353 MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL ESTACION UBERO	CALLE PRIMERO DE MAYO NO. S/N CIUDAD UBERO C.P. 70310 MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO JOCOTEPEC	CALLE SECTOR NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68920 MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL SELVA PRIMAVERA	CALLE SECTOR NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68920 MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
10	UNIDAD MEDICA RURAL AGUASCALIENTES LA MATA	CALLEJON SIN NOMBRE NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70142 MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL FRANCISCO JAVIER	CAMINO UNION DE HIDALGO JUNTO A LA AGENCIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68570 MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA PUXNMETACAN	CALLE PROLONGACIÓN COTZOCON NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70220 MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL EL PORVENIR	CALLEJON SIN NOMBRE NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70157 MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL JOYA	CALLE AVILA CAMACHO ESQ. EMILIANO ZAPATA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68466 MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL SAN JUAN GUICHICOVI	AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70330 MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL PASO DEL AGUILA	CALLE MANUEL PEREZ S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68940 MUNICIPIO SAN JUAN LALANA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL CERRO ARMADILLO GRANDE	CAMINO CAMINO A CERRO ARMADILLO GRANDE POR EL KINDER NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68486 MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL COFRADIA	CALLE PRINCIPAL S/N COLONIA CENTRO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70363 MUNICIPIO SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL FELIPE ZIHUALTEPEC	CALLE MORELOS NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70212 MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO LACHIGUIRI	AVENIDA PRINCIPAL A DOS CUADRAS DE LA TELESECUNDARIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70706 MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL EJIDO EL ZACATAL	CAMINO CAMINO A UN LADO DE LA CANCHA MUNICIPAL (50 METROS) COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70331 MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL ISIDRO ARENAL	CAMINO CAMINO A SAN ISIDRO ARENAL A UN COSTADO DEL KINDER "CONSTANCIA Y PROGRESO S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68942 MUNICIPIO SAN JUAN LALANA OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
10	UNIDAD MEDICA RURAL SAN MARTIN CABALLERO	CAMINO SAN MARTIN CABALLERO DETRÁS DE LA . PRIMARIA BENITO JUAREZ NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68570 MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL PARAISO	AVENIDA BENITO JUAREZ NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70216 MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL LACHIGUIRI	AVENIDA BENITO JUAREZ NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70216 MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL BOCA DEL MONTE	CARRETERA A LADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A BOCA DEL MONTE NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70338 MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN LALANA	CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68940 MUNICIPIO SAN JUAN LALANA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL CHOCOLATE	CARRETERA A SAN JUAN GUICHICOVI NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70330 MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL ARROYO BLANCO	CAMINO CAMINO A ARROYO BLANCO CERCA DE LA IGLESIA "SAN FELIPE DE JESUS" NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68944 MUNICIPIO SAN JUAN LALANA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN OZOLOTEPEC	CAMINO CAMINO A SAN JUAN OZOLOTEPEC JUNTO AL JARDIN DE NIÑOS COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70897 MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE CHILTEPEC	CALLE ZARAGOZA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68456 MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL RIO SAPO	CAMINO RIO SAPO DETRÁS DE SUPERVISION OLAR NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68511 MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN MAZATLÁN SAN	CAMINO SAN JUAN MAZATLAN CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL RUMBO AL COBAO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 70230 MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL MATÍAS PETACALTEPEC SAN	AVENIDA GUERRERO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 70516 MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA
10	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO IXCUINTEPEC	CALLE PRINCIPAL A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70298 MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTEPEC OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
10	UNIDAD MEDICA RURAL SAN PEDRO TEPINAPA EJIDAL	CALLE PRINCIPAL A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70298 MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTEPEC OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL SANTA ANA CUAUHEMOC	CARRETERA CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ NO. S/N BARRIO SANTA ANA CUAUHEMOC C.P. 68614 MUNICIPIO SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA TEOPOXCO	CALLE INDEPENDENCIA NO. 13 COLONIA CENTRO C.P. 68544 MUNICIPIO SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN DE LOS CUES	CALLE MACEDONIO ALCALA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68585 MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	CALLE FRANCISCO Y MADERO FRENTE A LA BODEGA DEL COMISARIADO EJIDAL NO. S/N SECCIÓN 4A C.P. 68617 MUNICIPIO CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE TENANGO	CAMINO SAN JOSE TENANGO A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL C NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68570 MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL SAN BARTOLOME AYAUTLA	CAMINO SAN BARTOLOME AYAUTLA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68577 MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL LUCAS ZOQUIAPAN	CAMINO SAN LUCAS ZOQUIAPAM POR LA SECUNDARIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68560 MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL CAÑADA MAMEY	CAMINO CAÑADA DE MAMEY ENFRENTE DE LA CANCHA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68570 MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL TEOCUATLAN TENANGO	CAMINO CAÑADA DE MAMEY ENFRENTE DE LA CANCHA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68570 MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL SANTA ROSA	CAMINO SANTA ROSA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68510 MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA TLALIXTAC STA	CALLE INDEPENDENCIA NO. S/N CIUDAD CENTRO C.P. 68627 MUNICIPIO SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL BARRIO PROGRESO	CAMINO EL PROGRESO FRENTE A LA CANCHA MUNICIPAL NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68582 MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO SOCHIAPAN	CALLE BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL IEBO NO. S/N BARRIO SAN PEDRO C.P. 68665 MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
13	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO CUYALTEPEC	CALLE INSURGENTES CARRETERA AL PANTEON NO. S/N PUEBLO ORILLA C.P. 68660 MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE DEL CHILAR	CALLE INDEPENDENCIA S/N COLONIA CENTRO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68604 MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO NACALTEPEC	CALLE UNION Y PROGRESO S/N NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68692 MUNICIPIO SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL ANA ATEIXTLAHUACA	CARRETERA ATEIXTLAHUACA-ELOXOCHITLAN NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68515 MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL SANTA FLOR	CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL SANTA FLOR FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68624 MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN BAUTISTA ATLATAHUACA	CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUMERO 2 NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68204 MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA TEXCATITLAN	CALLE PORFIRIO DIAZ S/N A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68680 MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL LORENZO PAPALO SAN	CALLE INDEPENDENCIA S/N ENFRENTE DE LA IGLESIA MUNICIPAL NO. S/N RANCHERÍA SAN LORENZO PÁPALO C.P. 68640 MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO JOCOTIPAC SAN	CALLE FRANCISCO Y MADERO S/N FRENTE A LA BODEGA DEL COMISARIADO EJIDAL NO. S/N RANCHERÍA SAN PEDRO JOCOTIPAC C.P. 68675 MUNICIPIO SAN PEDRO JOCOTIPAC OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL CAMARON EL	CAMINO CAMINO A EL CAMARON ATRÁS DE LA IGLESIA NO. S/N RANCHERÍA EL CAMARÓN C.P. 68555 MUNICIPIO HUAUTEPEC OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA PAPALO	CALLE HIDALGO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68655 MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO TEXCALCINGO	CARRETERA TEXCALCINGO – TEOPOXCO A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NO. S/N RANCHERÍA SANTIAGO TEXCALCINGO C.P. 68535 MUNICIPIO SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
13	UNIDAD MEDICA RURAL REYES PAPALO	CALLE DIAZ ORDAZ NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68645 MUNICIPIO SANTOS REYES PÁPALO OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL XOCHITONALCO	CAMINO XOCHITONALCO ENFRENTA DE LA AGENCIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68508 MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL JOSE VISTAHERMOSA	CAMINO SAN JOSE VISTA HERMOSA JUNTO A LA CANCHA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68561 MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL ANDRES TEOTILALPAN	CALLE PANTEON CENTRO CERCA DEL MUNICIPIO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68631 MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN TEPEUXILA	CALLE INDEPENDENCIA S/N ESQUINA CON CUAUHEMOC NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68660 MUNICIPIO SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN TONALTEPEC	CAMINO CAMINO A SAN JUAN TONALTEPEC POR LA TELESENDARIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68695 MUNICIPIO SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL UNION HIDALGO	CAMINO UNION DE HIDALGO JUNTO A LA AGENCIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68570 MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL LOMA CHAPULTEPEC	CAMINO LOMA CHAPULTEPEC POR LA IGLESIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68504 MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL AGUA DE NINO	CAMINO AGUA DE NIÑO JUNTO A LA CANCHA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68560 MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL POCHOTEPEC	CALLE PRINCIPAL S/N JUNTO A LA AGENCIA MUNICIPAL NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68582 MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL NUEVO	CAMINO SAN MIGUEL NUEVO JUNTO A LA AGENCIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68513 MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL AGUACATITLA	CARRETERA MAZATLAN-SAN SIMON JUNTO A LA UELA PRIMARIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68582 MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL CRUZ DE JUAREZ	CENTRO DE LA POBLACION, 68501 A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
13	UNIDAD MEDICA RURAL LA TOMA	CARRETERA TECOMAVACA-POCHOTEPEC JUNTO A LA TELESECUNDARIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68582 MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL RIO SANTIAGO	CAMINO RIO SANTIAGO JUNTO A LA PRIMARIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68502 MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN COATZOSPAN	CAMINO SAN JUAN COATZOSPAN ARRIBA DE LA PRESIDENCIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 68557 MUNICIPIO SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	CALLE A LA MONTRAÑA JUNTO AL ALBERGUE OLAR NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68610 MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	CARRETERA PUENTE DE FIERRO A ELOXOCHITLAN JUNTO AL BACHILLERATO NO. S/N RANCHERÍA ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN C.P. 68530 MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL STA MARIA CHILCHOTLA	CAMINO SANTA MARIA CHILCHOTLA JUNTO AL BACHILLERATO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68510 MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA
13	UNIDAD MEDICA RURAL SAN JUAN ZAUTLA	CALLE INDEPENDENCIA S/N, SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIAPAM C.P. 68665
14	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA YUCUNICOCO	CALLE TIERRA Y LIBERTAD NO. S/N COLONIA SECC. 1A. C.P. 69724 MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL PEDRO SINIYUVI	AVENIDA HIDALGO NO. S/N CIUDAD SAN PEDRO SINIYUVI C.P. 71012 MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN CABEZA DEL RIO	CALLE VICENTE GUERRERO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71060 MUNICIPIO SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO PATLANALA	CALLE DOMICILIO CONOCIDO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69403 MUNICIPIO SILACAYOÁPAM OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL FRANCISCO PAXTLAHUACA	CALLE LIBERTAD ESQ. BENITO JUAREZ NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69449 MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL NIEVES IXPANTEPEC	CALLE INDEPENDENCIA NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69470 MUNICIPIO IXPANTEPEC NIEVES OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO DEL RIO	CALLE PORFIRIO DIAZ NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69490 MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
14	UNIDAD MEDICA RURAL JOSÉ YOSCAÑO SAN	CAMINO CAMINO A LA SECUNDARIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71037 MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL TEJOCOTES	CAMINO YUCUMAY NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69776 MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 - OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL CONSTANCIA DEL ROSARIO	CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71030 MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL MARTIN PERAS	CALLE REFORMA ESQ. IGNACIO ZARAGOZA S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69780 MUNICIPIO SAN MARTÍN PERAS OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL COICOYAN DE LAS FLORES	CALLE EMILIO PUERTO GIL NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69790 MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL MARTIN DURAZNOS	AVENIDA NACIONAL NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69743 MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL MESONES HIDALGO	CALLE NIÑOS HEROES NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71040 MUNICIPIO MESONES HIDALGO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL REYES TEPEJILLO	CALLE CRISTOBAL COLON NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69760 MUNICIPIO SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO NARANJAS	CARRETERA JUXTLAHUACA PUTLA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69707 MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL LLANO DE SAN VICENTE	CAMINO A MEXICALCINGO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71016 MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL AGUILES SERDAN	AVENIDA JUAREZ ESQUINA 5 DE MAYO NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71058 MUNICIPIO SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL SEBASTIAN NOPALERA	AVENIDA LAUREANO BAUTISTA 290 COLONIA CENTRO NO. 290 PUEBLO CENTRO C.P. 71162 MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN CAHUAYAXI	CALLE EMILIANO ZAPATA ESQ. NIÑOS HEROES NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69777 MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 - OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL MATEO TUNICHI	CALLE REFORMA ESQ. BENITO JUAREZ S/N COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 69742 MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
14	UNIDAD MEDICA RURAL SAN JOSE DE LAS FLORES	CAMINO CAMINO AL PANTEON NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71040 MUNICIPIO MESONES HIDALGO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL CUEVAS	CALLE PROGRESO SN COLONIA CENTRO NO. S/N CIUDAD SAN MIGUEL CUEVAS C.P. 69706 MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL MALPICA	CARRETERA PÉREZ GASGA NO. S/N CIUDAD CENTRO C.P. 71000 MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL VICENTE PI/AS	CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71057 MUNICIPIO SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL MARTIN DEL ESTADO	CALLE 5 DE MAYO NO. S/N PUEBLO CENTRO C.P. 69401 MUNICIPIO SILACAYOÁPAM OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL CRUZ RIO VENADO	CAMINO CAMINO PUTLA-YOSOCAÑU S/N ATRÁS DE LA AGENCIA COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 71030 MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA	CARRETERA HUAJUAPAN TECO KM 1 NO. KM. 1 PUEBLO KM 1 C.P. 69740 MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN PI/AS	AVENIDA NACIONAL NO. S/N CIUDAD SAN JUAN PIÑAS C.P. 69710 MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL ASUNCION ATOYAQUILLO	CALLE REFORMA NO. 247 CIUDAD CENTRO C.P. 71020 MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL GUADALUPE ZACATEPEC	CALLE REFORMA NO. 247 CIUDAD CENTRO C.P. 71020 MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL GUADALUPE TILAPA	AVENIDA PRINCIPAL RUMBO A LA SECUNDARIA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 69702 MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL REYES	CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA REVOLUCION NO. 28 COLONIA SAN M. REYES C.P. 71005 MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL ZIMATLAN DE LAZARO CARDENAS	CAMINO CAMINO A ARROYO BLANCO CERCA DE LA IGLESIA "SAN FELIPE DE JESUS" NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68944 MUNICIPIO SAN JUAN LALANA OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN LAGUNAS SAN	CARRETERA PUTLA NO. S/N CIUDAD SAN JUAN LAGUNAS C.P. 71000 MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
14	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN TEPEONAXTLA	CALLE PLAN DE AYALA NO. S/N CIUDAD CENTRO C.P. 71000 MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL MIGUEL COPALA	CARRETERA CONSTANCIA COPALA NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 71011 MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA
14	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO PETLACALA	CALLE PRINCIPAL A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 70298 MUNICIPIO SANTIAGO XCUINTEPEC OAXACA
17	UNIDAD MEDICA RURAL BARTOLOME ZOOGOCHO	CALLE CUAUHEMOC NO. 4 COLONIA CENTRO C.P. 68857 MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA
17	UNIDAD MEDICA RURAL CRISTOBAL LACHIRIOAG	CALLE MATIAS ROMERO NO. 6 COLONIA CENTRO C.P. 68830 MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA
17	UNIDAD MEDICA RURAL VILLA HIDALGO YALALAG	CALLE CUAUHEMOC NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68870 MUNICIPIO VILLA HIDALGO OAXACA
17	UNIDAD MEDICA RURAL ANDRES SOLAGA	CALLE HIDALGO NO. S/N COLONIA 1A SECCION C.P. 68844 MUNICIPIO SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA
17	UNIDAD MEDICA RURAL FRANCISCO CAJONOS	CALLE BENITO JUÁREZ NO. 31 COLONIA CENTRO C.P. 68875 MUNICIPIO SAN FRANCISCO CAJONOS OAXACA
17	UNIDAD MEDICA RURAL MARIA TEMAXCALAPA	CAMINO SANTA MARIA TEMAXCALAPA FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL NO. S/N COLONIA CENTRO C.P. 68834 MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA OAXACA
17	UNIDAD MEDICA RURAL TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	CAMINO A TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRONQUE A LA GLORIETA MONUMENTO A LA MADRE BARRIO AUXILIADORAS NO. S/N RANCHERÍA TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS C.P. 70250 MUNICIPIO TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA
17	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO ZOOCHILA	CALLE DIAZ ORDAZ 1 COLONIA CENTRO NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68866 MUNICIPIO SANTIAGO ZOOCHILA OAXACA
17	UNIDAD MEDICA RURAL ANDRES YAA	AVENIDA AV. CRUZ VERDE S/N BARRIO SAN ANDRES YAA NO. S/N PUEBLO SAN ANDRÉS YAÁ C.P. 68854 MUNICIPIO SAN ANDRÉS YAÁ OAXACA
17	UNIDAD MEDICA RURAL BARTOLO LACHIXOVA	CAMINO CAMINO A LACHIXOVA JUNTO A LA . PRIMARIA NO. S/N RANCHERÍA LACHIXOVA C.P. 68997 MUNICIPIO SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA



DOMICILIO DE LAS UNIDADES

JCU No.	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA.	DOMICILIO.
17	UNIDAD MEDICA RURAL JUAN PETLAPA	CAMINO CAMINO A SAN JUAN PETLAPA JUNTO A LA UELA PRIMARIA NO. S/N PUEBLO SAN JUAN PETLAPA C.P. 68980 MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA OAXACA
17	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO CHOAPAN	CAMINO CAMINO A SAN FRANCISCO YOVEGO CERCA DE LA . PRIMARIA NO. S/N RANCHERÍA CENTRO C.P. 68807 MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA
17	UNIDAD MEDICA RURAL SANTIAGO CAMOTLAN	CALLE BARRIO SAN MARTIN S/N NO. S/N RANCHERÍA SANTIAGO CAMOTLÁN C.P. 68805 MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA



ANEXO 16

DIRECCIONES DE LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN

JCU No	NOMBRE	UNIDAD	DOMICILIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	ING. LEONARDO MARTÍNEZ MARTINEZ	H.G.Z. No. 1,	CALZ. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO, OAXAC DE JUÁREZ OAXACA C.P.68000	951 51 52033 EXT 1339	leonardo.martinez@imss.gob.mx
2	ING.VICTOR HUGO DIAZ GARCIA	H.G.Z. No. 2,	NICOLÁS BRAVO Y CUAUHTEMOC No. 1 COL. HIDALGO ORIENTE, SALINA CRUZ OAX. C.P. 70610	971 714 20 53	victor.diaz@imss.gob.mx
4	ING. ROBERTO MARTINEZ VILLALOBOS	H.G.Z. No. 3,	BLV. BENITO JUAREZ NO. 141, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340 TUXTEPEC, OAX.	287 875 13 25 EXT 61320, 61368	roberto.martinezvi@imss.gob.mx
5	ING. ALBERTO PAZOS SANTIAGO	ALMACÉN DELEGACIONAL,	Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No. 327, C.P. 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.	951 533 68 55	alberto.pazos@imss.gob.mx
12	ING.JOB DANIEL MARTÍNEZ TOLEDO	U.M.F. No. 6,	EFRAÍN R. GÓMEZ ESQ. 20 DE NOVIEMBRE. 4a SECCIÓN JUCHITÁN, OAX. C.P. 70000	971 714 20 53	job.martinez@imss.gob.mx
15	ING.IRÁN RÍOS LÓPEZ	H.G. S..Z. No. 41	BLV. CHAHUE MANZANA 5 LOTE 49, C.P. 70989 BAHÍAS DE HUATULCO	968 120 2781	iran.rios@imss.gob.mx
16	ING. HUGO JESÚS RAMÍREZ MILLÁN.	U.M.F. No. 65.	ÁLAMOS No. 1200, ESQ. ALHELIES, COL. LAS FLORES, STA. LUCÍA DEL CAMINO.	971 702 6711	hugo.ramirez@imss.gob.mx
8	ING. LUIS MANUEL FLORES VAZQUEZ	HOSPITAL RURAL IMSS HUAJUAPAN DE LEON	DIAGONAL 5 DE FEBRERO No. 8 COL. LA SOLEDAD HUAJUAPAN DE LEÓN. CP.69006	953 5320564	luis.floresv@imss.gob.mx
		UCE HUAJUAPAN	VICENTE SUAREZ No. 8, COLONIA NIÑOS HEROES, HUAJUAPAN DE LEON, OAX.	953 5552048	
6	ING. ENRIQUE JAVIER CONTRERAS	HOSPITAL RURAL IMSS MIAHUATLAN	CALLE 3 DE OCTUBRE S/N BARRIO ABAJO C.P 70800. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA.	951 5720236	enrique.javier@imss.gob.mx
19	ING. FELIPE RODRÍGUEZ MENDOZA.	HOSPITAL RURAL IMSS TLAXIACO OAX. (SAN DIEGO)	CARRETERA A YUCUDAA KM. 56, BARRIO SAN DIEGO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800	953 5520058	felipe.rodriguez@imss.gob.mx
		HOSPITAL RURAL IMSS TLAXIACO OAX. (AVIACION)	BOULEVARD DE LA SALUD NUM. 100, BARRIO SAN PEDRO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800		
18	ING. ENRIQUE JAVIER CONTRERAS	HOSPITAL RURAL IMSS JAMILTEPEC	ANTIGUO CAMINO A MECHOACÁN S/N COLONIA SECCIÓN QUINTA SANTIAGO JAMILTEPEC. C.P. 71700	958 5828046	enrique.javier@imss.gob.mx



DIRECCIONES DE LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN

JCU No	NOMBRE	UNIDAD	DOMICILIO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
9	ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA ZUÑIGA	HOSPITAL RURAL IMSS TLACOLULA DE M.	CARRETERA A DÍAZ ORDAZ S/N SECCIÓN 7° C.P. . 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS. OAXACA.	951 5620310	francisco.garciaz@imss.gob.mx
		COORDINACION MEDICA, OAXACA	REFORMA No 205, COLONIA CENTRO, C.P 6800, OAXACA, OAX.	951 5620310	
10	ARQ. JOSÉ GENARO ALFREDO ÁVILA LOZANO	HOSPITAL RURAL IMSS MATIAS ROMERO	CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQ. ITURBIDE No. 202, COL. BARRIO JUAREZ NORTE, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. C.P. 70300,	972 72403 8	jose.avilalo@imss.gob.mx
13	ING. ÁLVARO CARAZO POSADA	HOSPITAL RURAL IMSS HUAUTLA DE JMZ	CALLE CERRO DEL FORTIN SIN NUMERO; COLONIA EL FORTIN; MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.C.P. 68500,	236 3780039	alvaro.carazo@imss.gob.mx
14	ING. FELIPE RODRÍGUEZ MENDOZA	HOSPITAL RURAL IMSS JUXTLAHUACA	KM 1, CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA, COLONIA LAZARO CARDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX, C.P:69700	953 5540308	felipe.rodriquezm@imss.gob.mx
17	ING JESSICA PINTO DE LEON	HOSPITAL RURAL IMSS VILLALTA	CARRETERA A TEMAXCALAPA, S/N. KM 1.5, COLONIA CENTRO, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAX. C.P. 68800,	951 5013431	jessica.pinto@imss.gob.mx



ANEXO 18

CONTROL DE SERVICIOS						
		HOJA No. _____				
		FECHA _____				
		REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____				
		No. DE CONTRATO _____				
		PROVEEDOR _____				
TEL. _____						
No. CONSECUTIVO	No. DE FACTURA	UNIDAD MEDICA O ADMINISTRATIVA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DEL SERVICIO CON IVA	FECHA PROGRAMADA DEL SERVICIO	FECHA REAL DE SERVICIO
OBSERVACIONES:						

REPRESENTANTE LEGAL: