

UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS MONITORES DE SIGNOS VITALES

COAB	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACION SI/NO	MONITOR BASICO	MONITOR INTERMEDIO	AVANZADO/ DE TRIAGE	ANTIGUEDAD AÑOS	ESTADO BUENO REGULAR CRITICO B/R/S/OP	IRREGACION/CONSERVA G/ONES/COMENTARIOS
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	DRAGER	VISTA 120	V1SEB0030	201430000015	SI			X	11	R	SALA DE CHOQUE (falta consumibles) MANT EN 2024

UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDADES DE TOCOCARDIOGRAFIA 02 0203

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACION SI - NO	TRANSDUCTOR US	TRANSDUCTOR TOCO	ANTIGUEDAD AÑOS	ESTADO BUENO REGULAR GRIBGO B/R/C/H/P	UBICACION/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SIMALOA	HR # 16 VILLA UNION	BISTOS	BT-350	ADBA0062	201230000249	SI		X	14	C	TOCOCIRUGIA DESABASTO DE PAPEL PARA IMPRESORA

UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDADES RADIOLOGICAS

COORD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACION SI NO	TIPO DE EQUIPO DE RAYOS X	ANTIGUEDAD ANOS	ESTADO BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FP	UBICACION/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	CMR	GMX 325 AF II	402181	2004901789C	SI	MESA FIJA BASCULABLE	21	R	RX FALLAS MUY FRECUENTES
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	CORIX	CORIX70-USV	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	RX DENTAL	18	B	RX



UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS NEGATOSCOPIOS

MOAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACION SI NO	TIPO DE NEGATOSCOPIO	ANTIGUEDAD AÑOS	ESTADO BUENO REGULAR CRITICO R/R/C/POP	UBICACION/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	200830001235	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	200830001236	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	CONSULTORIO DE PEDIATRIA
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	200830003996	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	CONSULTORIO FAMILIAR # 1
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	200830003998	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	CONSULTORIO FAMILIAR # 2
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	200830003999	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	18	R	CONSULTORIO FAMILIAR # 3
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	200830003997	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	CONSULTORIO FAMILIAR # 4
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	200830003994	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	CONSULTORIO FAMILIAR # 5
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	200830000967	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	TOCOCIRUGIA
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	200830000968	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	QUIROPANO
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	CONSULTORIO DE EPIDEMIOLOGIA
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	RX
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	RX
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	RX
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	CONSULTORIO DE URGENCIAS
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	URGENCIAS TOCO
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	URGENCIAS CURACIONES
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	207220000407	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	3	B	URGENCIAS CUARTO DE CHOQUE
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	200830003338	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	17	R	CONSULTORIO DE GINECOLOGIA
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	DE LUZ FLOURESCENTE	15	R	CONSULTORIO DENTAL

UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS ESTERILIZADORES

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACION SI/NO	TIPO DE ESTERILIZADOR	MEDIDAS	ESTADO BIENO REGULAR CRITICO B/R/C/H/S	ANTIGUEDAD AÑOS	LIBRACION/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNION	OTSA	AGE5196-6MP	E-731108	200820000357	SI	AUTOGENERADO	2 MTS ALTO X 76.5 CMS ANCHO X 1.22 MTS FONDO	R	17	CEYE
SINALOA	VILLA UNION	STEEICO	VS 3/1 ES	15394	202320005598	SI	AUTOGENERADO	1 MT ANCHO X 1.90 MT ALTURA X 1.29 MT PROFUNDIDAD	B	2	EQUIPO NUEVO EN CEYE

UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDADES DE LAMPARAS QUIRURGICAS

OGAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACION SI - NO	TIPO DE LAMPARA	TIPO DE FOCO	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FP	ANTIGUEDAD AÑOS	UBICACION/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	FEHLMEX	CENHAT-226RB	MB5797	1996002993C	SI	2 SATELITES	HALOGENO	R	29	QUIROFANTO
SINALOA	VILLA UNIÓN	COBRAMEX	ULTRATEC 6000	6370507	200830000967	SI	2 SATELITES	HALOGENO	G	17	QUIROFANO
SINALOA	VILLA UNIÓN	COBRAMEX	ULTRATEC 6000	7351108	200820006915	SI	2 SATELITES	HALOGENO	C	17	TOCOCIRUGIA

**UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS SILLON DENTAL**

OGAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	ANTIGUEDAD ANOS	EN OPERACION SI - NO	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP	LIBIGACION/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	RITTER	RITTER EXCELLENCE	RE08020071	2001900133C	24	SI	C	FALLAS MUY FRECUENTES

UNIVERSO DE EQUIPOS CAMPAÑA DE FLUJO LAMINAR

CCAAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	ANTIGÜEDAD AÑOS	EN OPERACIÓN SI NO	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO R/R/C/FOF	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	15	SI	R	LABORATORIO DE CITOLOGIA
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	2001901085C	24	SI	R	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

UNIVERSO DE EQUIPOS REGADERA DE EMERGENCIA

CCAAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	ANTIGÜEDAD AÑOS	EN OPERACIÓN SI NO	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO R/R/C/FOF	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	HR # 16 VILLA UNION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	15	SI	R	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

**UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS PLANTAS DE EMERGENCIA**

COAD	HR.	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN SI - NO	CAPACIDAD KW	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/OP	ANTIGUEDAD AÑOS	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	IGSA	GS-150	770233	2010	SI	150	R	15	CUARTO ELECTRICO, PLANTA DE EMERGENCIA PRINCIPAL SE LE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL 2024

**UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS SUBESTACION**

COAD	HR	MARCA TRANSFORMADOR	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN SI - NO	CAPACIDAD KVA	ESTADO BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP	ANTIGÜEDAD AÑOS	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	IMEM	N/A	7K0603	N/A	SI	300 KVA/13200 VOLTS	R	15	CUARTO ELECTRICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO 2024

**UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO DE 2 CABEZAS**

OOAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACION SI - NO	CAPACIDAD HP	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOF	ANTIGUEDAD ANOS	UBICACION/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNION	CIC	T-500 VER	2728	1998	SI	5	R	18	CUARTO DE MAQUINAS DE COMPRESOR DE GRADO MEDICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO 2024
SINALOA	VILLA UNION	CE	COM-5525	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	3/4	B	2	CONSULTORIO DENTAL

**UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS GENERADORES DE AGUA CALIENTE**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN SI - NO	CAPACIDAD K CAL/HR	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP	ANTIGÜEDAD AÑOS	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	TELEDYNE	LLC-325	119914601	2000	SI	81900	R	16	LAVANDERIA SE LES DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR CONTRATO EL 2024
SINALOA	VILLA UNIÓN	TELEDYNE	LCII	118914691	2000	SI	403200	R	16	CUARTO DE MAQUINAS SE LES DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR CONTRATO EL 2025
SINALOA	VILLA UNIÓN	LEFLAM	022	23APD10035	SIN DATOS	NO	34.8 KW	FOP	1	BOYLER DE GAS DEL ALBERGUE CAP-. 60 LITROS CON FUGAS

**UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS BOMBAS RECIRCULADORAS DE AGUA CALIENTE**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN SI - NO	CAPACIDAD HP	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP	ANTIGÜEDAD AÑOS	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	BELL AND GOSSETT	SVA 56T17D5597D	903574	SIN DATOS	SI	1.5	B	7	CUARTO DE MAQUINAS DEL HOSPITAL
SINALOA	VILLA UNIÓN	BELL AND GOSSETT	1E22	M10711	SIN DATOS	SI	1/6	B	3	CUARTO DE MAQUINAS DEL HOSPITAL
SINALOA	VILLA UNIÓN	GRUNDFOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	B	1	CUARTO DE MAQUINAS DEL ALBERGUE

**UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS FILTROS SUAVIZADORES DE AGUA**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN SI - NO	CAPACIDAD EN GALONES	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/ROP	ANTIGÜEDAD AÑOS	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	120	C	16	CUARTO DE MAQUINAS REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	120	C	16	CUARTO DE MAQUINAS REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	90	R	16	CUARTO DE MAQUINAS DE CEYE
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	15	B	2	CUARTO DE MAQUINAS DE CEYE
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	15	B	2	CUARTO DE MAQUINAS DE CEYE

**UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS FILTROS DE ARENA**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN SI - NO	CAPACIDAD EN GALONES	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/ROP	ANTIGÜEDAD AÑOS	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	60	C	16	CUARTO DE MAQUINAS REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	60	C	16	CUARTO DE MAQUINAS REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE OSMOSIS INVERSA**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN SI - NO	CAPACIDAD EN GALONES	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/ROP	ANTIGÜEDAD AÑOS	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	EVANS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	5	B	2	CUARTO DE MAQUINAS DE CEYE

**UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS HIDRONEUMATICOS**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN SI - NO	CAPACIDAD EN GALONES	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/ROP	ANTIGÜEDAD AÑOS	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	EVANS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	127	B	4	CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA	VILLA UNIÓN	ALTAMIRA	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	127	B	4	CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA	VILLA UNIÓN	MEYER	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	19	B	7	CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA	VILLA UNIÓN	AQUAPAK	AP-10XB-11Z7	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	10	B	1	CUARTO DE MAQUINAS DE CEYE
SINALOA	VILLA UNIÓN	ALTAMIRA	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	10	B	1	CUARTO DE MAQUINAS DEL ALBERGUE

**UNIVERSO DE EQUIPOS CONTENEDORES DE AGUA**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN SI - NO	CAPACIDAD EN LITROS	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/ROP	ANTIGÜEDAD AÑOS	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	2500	R	17	TANQUE DE AGUA CALIENTE CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	2500	R	17	TANQUE DE AGUA CRUDA CUARTO DE MAQUINAS

**UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACION SI NO	CAPACIDAD EN HP	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP	ANTIGUEDAD AÑOS	UBICACION/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNION	SIEMENS	IA11/2-5-2	D85035	SIN DATOS	SI	5	R	16	CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA	VILLA UNION	SIEMENS	PA 11/2-5-2	A8189	SIN DATOS	SI	5	R	16	CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA	VILLA UNION	EVANS	4HME150	0819-86045	SIN DATOS	SI	1.5	B	7	CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA	VILLA UNION	BARMESA	S55CRCT-7916	00F50	SIN DATOS	SI	0.5	R	15	ALGIBE PRINCIPAL DE AGUA CRUDA
SINALOA	VILLA UNION	USA LEO	ACW75	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1	R	15	ALGIBE PRINCIPAL DE AGUA CRUDA
SINALOA	VILLA UNION	ALTAMIRA	JOB2 R30-6/3234	12G15000549	SIN DATOS	SI	3	B	1	CUARTO DE MAQUINAS DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNION	ALTAMIRA	JOB2 R30-6/3234	12G15000557	SIN DATOS	SI	3	B	1	CUARTO DE MAQUINAS DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNION	ALTAMIRA	JOB2 R30-6/3234	12G15000559	SIN DATOS	SI	3	B	1	CUARTO DE MAQUINAS DEL ALBERGUE COMUNITARIO



UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS TOMBOLAS SECADORAS

CODIGO	HR	MARCA	MODELO	SERIE	ANTIGUEZ AÑOS	INVENTARIO	EN OPERACION SI/NO	TIENE MODIFICACIONES SI/NO	ESTADO DE MANTENIMIENTO SI/NO	CAPACIDAD KG	ESTADO BIENO RESOLUCION B/R/C/P/O	REQUIERE MANTENIMIENTO SI/NO	UBICACION/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNION	UNIMAC	UT05QLM7F6GIW05	0511007888	19	200600015973	SI	NO	N/A	30	R	SI	LAVANDERIA, SE LES DIO MANTENIMIENTO GENERAL POR CONTACTO EN 2024 CAMBIO DE BALENOS, CAÑONES DE GAS, BANDAS, AJUSTE DE TABLEROS ELECTRICOS, BARRINDADO DE BOBINAS Y AJUSTES GENERALES
SINALOA	VILLA UNION	UNIMAC	UT05QLM7F6GIW05	0511007889	19	200600015975	SI	NO	N/A	30	R	SI	LAVANDERIA, SE LES DIO MANTENIMIENTO GENERAL POR CONTACTO EN 2024 CAMBIO DE BALENOS, CAÑONES DE GAS, BANDAS, AJUSTE DE TABLEROS ELECTRICOS, BARRINDADO DE BOBINAS Y AJUSTES GENERALES
SINALOA	VILLA UNION	IPSO	B61Z0LMMNCRQ3W0000	1800086446	5	SIN DATOS	SI	NO	N/A	35	B	NO	LAVANDERIA, SE LES DIO MANTENIMIENTO GENERAL POR CONTACTO EN 2024 CAMBIO DE BALENOS, CAÑONES DE GAS, BANDAS, AJUSTE DE TABLEROS ELECTRICOS, BARRINDADO DE BOBINAS Y AJUSTES GENERALES

UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS AIRES ACONDICIONADOS

COND	HOSPITAL	TIPO DE AIRE ACONDICIONADO	VENUELA 2, MINERIT 3, PAN AMERICOA 4, OTRO PAQUETE 5, CHILLER 6, PAQUETE 7, EMPAQUE	MARCA	MODELO	ANTICUADO EN AÑOS	SEÑAL	INVENTARIO	CANTIDAD EN VA	ESTADO DE SERVICIO	PROBLEMA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR1B1	7	EXR1B1D0170014	SN DATOS	15	BUENO	SI	NO	COMBOOR				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR2B1	7	EXR2B1D0170017	SN DATOS	15	BUENO	SI	NO	COMBOOR				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR3B1	7	EXR3B1D0170018	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	TALER DE CONSERVACION				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR4B1	7	EXR4B1D0170019	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	ALMACEN DE VIVERES				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR5B1	7	EXR5B1D0170020	SN DATOS	15	BUENO	SI	NO	POBLADO DE ROJA DE LAVANUBRA				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR6B1	7	EXR6B1D0170021	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	ALMACEN GENERAL				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR7B1	7	EXR7B1D0170022	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	ALMACEN GENERAL				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR8B1	7	EXR8B1D0170023	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	ALMACEN DE CONSERVACION				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR9B1	7	EXR9B1D0170024	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	OFICINA DE SISTEMAS				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR10B1	7	EXR10B1D0170025	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	OFICINA DE CONSERVACION				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR11B1	7	EXR11B1D0170026	SN DATOS	15	BUENO	SI	NO	OFICINA DE CONSERVACION				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR12B1	7	EXR12B1D0170027	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	RESIDENTES PASAJEROS				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR13B1	7	EXR13B1D0170028	SN DATOS	15	BUENO	SI	NO	RESIDENTES MUJERES				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR14B1	7	EXR14B1D0170029	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	RESIDENTES MUJERES				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR15B1	7	EXR15B1D0170030	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	OFICINA DE TRABAJO SOCIAL				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR16B1	7	EXR16B1D0170031	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	JEFATURA DE ENFERMERIA				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR17B1	7	EXR17B1D0170032	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	DIRECCION				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR18B1	7	EXR18B1D0170033	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	OFICINA ADMINISTRATIVA				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR19B1	7	EXR19B1D0170034	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	OFICINA DE ADMINISTRACION				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR20B1	7	EXR20B1D0170035	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	ARCHIVO CLINICO				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR21B1	7	EXR21B1D0170036	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	FARMACIA VENTANILLA				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR22B1	7	EXR22B1D0170037	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO ALMACEN DE MEDICAMENTOS				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR23B1	7	EXR23B1D0170038	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO PEDIATRIAS				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR24B1	7	EXR24B1D0170039	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO DE GINECO OBSTETRIA				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR25B1	7	EXR25B1D0170040	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	CENRO ATENCION DE SALUD DEL ADOLESCENTE				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR26B1	7	EXR26B1D0170041	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	OSERARIO LOUVRENT, TERAPIAS				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR27B1	7	EXR27B1D0170042	SN DATOS	2	BUENO	SI	NO	OFICINA ZONALES				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR28B1	7	EXR28B1D0170043	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	OFICINA DE ENFERMERIA				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR29B1	7	EXR29B1D0170044	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 1				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR30B1	7	EXR30B1D0170045	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 2				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR31B1	7	EXR31B1D0170046	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 3				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR32B1	7	EXR32B1D0170047	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 4				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR33B1	7	EXR33B1D0170048	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 5				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR34B1	7	EXR34B1D0170049	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 6				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR35B1	7	EXR35B1D0170050	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 7				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR36B1	7	EXR36B1D0170051	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 8				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR37B1	7	EXR37B1D0170052	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 9				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR38B1	7	EXR38B1D0170053	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 10				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR39B1	7	EXR39B1D0170054	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 11				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR40B1	7	EXR40B1D0170055	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 12				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR41B1	7	EXR41B1D0170056	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 13				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR42B1	7	EXR42B1D0170057	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 14				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR43B1	7	EXR43B1D0170058	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 15				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR44B1	7	EXR44B1D0170059	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 16				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR45B1	7	EXR45B1D0170060	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 17				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR46B1	7	EXR46B1D0170061	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 18				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR47B1	7	EXR47B1D0170062	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 19				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR48B1	7	EXR48B1D0170063	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 20				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR49B1	7	EXR49B1D0170064	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 21				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR50B1	7	EXR50B1D0170065	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 22				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR51B1	7	EXR51B1D0170066	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 23				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR52B1	7	EXR52B1D0170067	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 24				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR53B1	7	EXR53B1D0170068	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 25				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR54B1	7	EXR54B1D0170069	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 26				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR55B1	7	EXR55B1D0170070	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 27				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR56B1	7	EXR56B1D0170071	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 28				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR57B1	7	EXR57B1D0170072	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 29				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR58B1	7	EXR58B1D0170073	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 30				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR59B1	7	EXR59B1D0170074	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 31				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR60B1	7	EXR60B1D0170075	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 32				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR61B1	7	EXR61B1D0170076	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 33				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR62B1	7	EXR62B1D0170077	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 34				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR63B1	7	EXR63B1D0170078	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 35				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR64B1	7	EXR64B1D0170079	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 36				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR65B1	7	EXR65B1D0170080	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 37				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR66B1	7	EXR66B1D0170081	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 38				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR67B1	7	EXR67B1D0170082	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 39				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR68B1	7	EXR68B1D0170083	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 40				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR69B1	7	EXR69B1D0170084	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 41				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR70B1	7	EXR70B1D0170085	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 42				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR71B1	7	EXR71B1D0170086	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 43				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR72B1	7	EXR72B1D0170087	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 44				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR73B1	7	EXR73B1D0170088	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 45				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR74B1	7	EXR74B1D0170089	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 46				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR75B1	7	EXR75B1D0170090	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 47				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR76B1	7	EXR76B1D0170091	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 48				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR77B1	7	EXR77B1D0170092	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 49				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR78B1	7	EXR78B1D0170093	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 50				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR79B1	7	EXR79B1D0170094	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 51				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR80B1	7	EXR80B1D0170095	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 52				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR81B1	7	EXR81B1D0170096	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 53				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR82B1	7	EXR82B1D0170097	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 54				
SI	HR 2 B VILLA UNION	MINISPLIT	MIKAGE X3	EXR83B1	7	EXR83B1D0170098	SN DATOS	1	BUENO	SI	NO	CONSULTORIO FAMILIAR # 55				
SI	HR 2 B VILLA UNION															

**UNIVERSO DE EQUIPOS TANQUES DE GAS LP**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACION SI - NO	CAPACIDAD LTS	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP	ANTIGUEDAD ANOS	UBICACION/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNION	CY TSA	5000	A-340	SIN DATOS	SI	5000	B	8	AZOTEA DEL HR # 16 VILLA UNION
SINALOA	VILLA UNION	TATSA	1600	HE058345	SIN DATOS	SI	1619	B	3	AZOTEA DEL ALBERGUE COMUNITARIO

**UNIVERSO DE EQUIPO ANTENAS PARA RAYOS**

GOAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACION SI - NO	ALTURA MTS	ESTADO: BIENO REGULAR CRITICO B/R/C/EOP	ANTIGÜEDAD AÑOS	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	25	C	46	AZOTEA DEL HR # 16 VILLA UNION
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	10	B	1	AZOTEA DEL ALBERGUE COMUNITARIO

**UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EXTRACTORES E INYECTORES**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN SI - NO	CAPACIDAD EN HP	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/OP	ANTIGUEDAD AÑOS	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	17	EXTRACTOR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	17	EXTRACTOR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	17	EXTRACTOR QUIROFANO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	17	EXTRACTOR RECUPERACION
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	17	EXTRACTOR TOCO CIRUGIA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	17	EXTRACTOR CEVE
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	20	EXTRACTOR PEDIATRIA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	20	EXTRACTOR NEONATOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	2	R	20	EXTRACTOR COCINA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	3/4	R	20	EXTRACTOR COCINA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	20	INVECTOR COCINA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	20	EXTRACTOR LABORATORIO DE CITOLOGIA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	20	EXTRACTOR CONSULTORIO DE GINECOLOGIA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	20	EXTRACTOR CONSULTORIO DE GINECO OBSTETRICIA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	20	EXTRACTOR CONSULTORIO DE GINECO OBSTETRICIA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/8	R	20	EXTRACTOR LAVANDERIA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/8	R	20	EXTRACTOR LAVANDERIA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	3	EXTRACTOR LAVANDERIA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	20	EXTRACTOR DE AREA DE REVELADO DE RX
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/2	B	1	EXTRACTOR DE COCINA DEL ALBERGUE
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/2	B	1	INVECTOR DE COCINA DEL ALBERGUE

**UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EXTRACTORES TIPO HONGO**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN SI - NO	CAPACIDAD EN HP	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/OP	ANTIGUEDAD AÑOS	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	17	EXTRACTOR TIPO HONGO URGENCIAS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	17	EXTRACTOR TIPO HONGO URGENCIAS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	17	EXTRACTOR TIPO HONGO URGENCIAS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/4	R	17	EXTRACTOR TIPO HONGO URGENCIAS

**UNIVERSO DE EQUIPOS CAMARAS TIPO BURBUJA DE CIRCUITO CERRADO**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN SI - NO	CAPACIDAD	ESTADO: BUENO REGULAR B/R/C/FOP	ANTIGÜEDAD AÑOS	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	PORTICO CUBIERTO DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	PORTICO CUBIERTO DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	SALA DE ESPERA DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	SALA DE ESPERA DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	SALA DE ESPERA DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	SALA DE ESPERA DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	LUDOTECA DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	REGISTRO DE RECEPCION DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	PATIO CENTRAL DE ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	PATIO CENTRAL DE ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	PATIO CENTRAL DE ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	PATIO CENTRAL DE ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	PATIO DE LAVADEROS DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	SIN DATOS	B	1	COCINA RUSTICA DEL ALBERGUE COMUNITARIO

**UNIVERSO DE EQUIPOS PANTALLAS DE PLASMA**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACION SI - NO	TAMANO EN PULGADAS	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/POP	ANTIGUEDAD ANOS	UBICACION/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNION	ROKU	ATVIO	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	24 "	B	1	SALA DE ESPERA DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA	VILLA UNION	LG	SIN DATOS	SIN DATOS	201030000155	SI	12"	B	7	SALA DE ESPERA DE URGENCIAS
SINALOA	VILLA UNION	VIOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	12"	B	7	PEDIATRIA
SINALOA	VILLA UNION	HIKVISION	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	14 "	B	1	ADMINISTRACION DEL ALBERGUE COMUNITARIO

**UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS ABANICOS DE TECHO**

COAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN SI - NO	CAPACIDAD HP	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FCP	ANTIGÜEDAD AÑOS	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/8	R	49	TALLER DE CONSERVACION
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/8	R	49	TALLER DE CONSERVACION
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/8	R	49	TALLER DE CONSERVACION
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/8	R	49	TALLER DE CONSERVACION
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/8	R	49	ARCHIVO CLINICO
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/8	R	49	ALMACEN DE VIVERES
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/8	R	49	OFICINA DE SISTEMAS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/8	R	49	FARMACIA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/8	R	49	ALMACEN GENERAL
SINALOA	VILLA UNIÓN	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	1/8	R	49	RX

**UNIVERSO DE EQUIPO CORTINAS DE AIRE**

OGAD	HR	MARCA	MODELO	SERIE	INVENTARIO	EN OPERACIÓN	POTENCIA WATTS	ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP	ANTIGÜEDAD AÑOS	UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA	VILLA UNIÓN	SOLER AND PALAU	CAS 60	SIN DATOS	SIN DATOS	NO	350	C	15	ENTRADA PRINCIPAL TIENE DAÑADA LA TURBINA
SINALOA	VILLA UNIÓN	SOLER AND PALAU	CAS 60	SIN DATOS	SIN DATOS	SI	350	R	15	ENTRADA PRINCIPAL