



Inventario de Equipos, Maquinaria e Instalaciones - Hospital San Carlos

1. Datos Generales del Inmueble

Nombre del inmueble: Hospital San Carlos
Clave catastral:
Ubicación: Carr. De Acceso la Soledad San Carlos km 72
Coordenadas geográficas: 24°30'N 98°57'O / 24.5, - 98.95
Superficie del terreno: 10,300m²
Superficie construida: 3,450m²
Régimen de propiedad: Federal
Uso actual: Hospitalario

2. Equipos Médicos y Maquinaria

No.	Descripción del bien	Marca/Modelo	No. de Serie	Estado Físico	Ubicación	Valor Estimado
1	Ultrasonido	GE	40626W54	Regular	Ginecología	\$200,000
2	Máquina de anestesia	Dräger Fabius	SNAMXKD1408	Regular	Quirófano	\$390,000
3	Electrocardiógrafo	Philips	EK-15-LITE	Bueno	Urgencias	\$100,000
4	Monitor de signos vitales	Mindray	Series V3	Bueno	Quirófano	\$80,000
5	Monitor de signos vitales	-	-	Bueno	Urgencias	\$80,000
6	Rayos X digital	CMR	RX345678	Regular	RX	\$750,000
7	Esterilizador Autoclave	Eprolab	1141A	Bueno	CEYE	\$120,000
8	Esterilizador Autoclave	Otsa	-	Regular	CEYE	\$90,000
9	Incubadora cuidados Grales	Intelec	IEC-365-R	Regular	Pediatría	\$90,000
10	Ventilador Volumetrico	Viasys	Aft03716	Regular	Urgencias	\$90,000
11	Lampara de Emergencia	Fehlmex	MB-8048	Malo	Tococirugia	\$50,000
12	Lampara de dos para Cirugia	Fehlmex	MB-8023	Regular	Quirifano	\$85,000
13	Mesa Quirugica	-	-	Regular	Quirofano	\$80,000
14	Lampara de dos para Cirugia	Fehlmex	MB-8023	Regular	Tococirugia	\$85,000
15	Unidad Estomatologica	-	0511-0020	Bueno	Estomatologia	\$90,000
16	Incubadora para niños	Intelec	IT-617-S	Bueno	Pediatría	\$85,000
17	Cuna de Calor Radiante	Medica D	-	Regular	Tococirugia	\$70,000
18	Aspirador	-	-	Bueno	Quirofano	\$10,000
19	Electro cauterio	-	-	Bueno	Quirofano	\$19,000





3. Instalaciones Especializadas

No	Area / Instalacion	Descripcion Tecnica	Año de Construccion	Estado	Observaciones
1	Planta eléctrica	Generador diésel 375 kVA	2007	Bueno	Operando Adecuadamente
2	Subestacion Electrica	400 Amp	2024	Bueno	Operando Adecuadamente
3	Transformador	500KVA	2007	Bueno	Operando Adecuadamente
4	Tableros de Transferencia		2007	Mal	Operando Parcial
5	Tableros de Aislamiento Regulados		2007	Mal	Transformadores Dañados
6	Subestacion Electrica	400 Amp	2024	Bueno	Mantenimiento anual
7	Aire Acondicionado Consulta Externa	20TR	2007	Regular	Mantenimiento anual
8	Aire Acondicionado Gobierno	10TR	2007	Mal	Fuera de Servicio
9	Aire Acondicionado Urgencias	20TR	2007	Regular	Operando Parcial
10	Aire Acondicionado Quirofano	20TR	2007	Regular	Operando Parcial
11	Aire Acondicionado Hospitalizacion	30TR	2007	Regular	Operando Parcial
12	Aire Acondicionado RX, Lab, Sala Espera	15TR	2007	Mal	Fuera de Servicio
13	Generador de Agua Caliente	Caldereta	2007	Mal	Líneas de gas Dañadas
14	Sistema de gases medicinales	Red de oxígeno, aire y vacío	2007	Regular	Operando Parcial
15	Sistema contra incendios	Motor Combustion Interna	2007	Mal	Fuera de Servicio
16	Red de datos y telecomunicaciones	Cableado estructurado cat 6	2010	Bueno	Cobertura en todas las áreas
17	Compresor Grado Medico	Purificador de aire	2010	Regular	Operando Parcial
18	Tanque almacen agua caliente	1000lts	2008	Bueno	Operando Adecuadamente
19	Lavadora Ipson	23Kg	2008	Bueno	Operando Adecuadamente
20	Lavadora Ipson	23Kg	2008	Bueno	Operando Adecuadamente
21	Secadora Cisell	23Kg	2008	Bueno	Operando Adecuadamente
22	Secadora Cisell	23Kg	2008	Bueno	Operando Adecuadamente





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Atentamente

Ing. Hector Luis Morales Acevedo.
N41 Residente Conservación HR 03

Datos de contacto: hector.morales@imss.gob.mx, teléfono 835 8 1510



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**
