

**Orden de Servicio  
Philips Healthcare**



**CONTRATO No. 019GYR019N1824-010-00**

Modalidad: MONITOR DE SIGNOS VITALES	Orden de Servicio: WO-10726619
Equipo: CM100	Tipo de Servicio: 1er Mantenimiento Preventivo
Numero de Serie: CN92371423	Equipo operando: Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Cliente: HGZ No. 1
Dirección: Blvd. Jose María Chavez 1202, Col. Lindavista, CP: 20270, Aguascalientes, Ags.

**Descripción de la falla:**

PMAI JUNIO 2024

**Resultados de Inspección y Pruebas:**

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a checklist anexo

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Equipo operando correctamente al 100%

**Observaciones:**

No se requirió capacitación por parte del personal usuario

**Actividades**

Tipo de Actividad:	Descripción:	Fecha de Inicio:			Fecha de Término:			Duración:
		DD	MMM	AAAA	DD	MMM	AAAA	
PMAI	Planned Maintenance	04	JUN	2024	04	JUN	2024	1.0 Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.

**Refacciones:**

Código:	Descripción:	Cantidad:
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---

**Herramienta de Medición Utilizada:**

Descripción:	Marca:	Modelo:	Número de Serie:
Simulador de SV	Pronk Tech	Simcube	11107
Analizador SE	FLUKE	ESA620	5626893

**Personal Autorizado para recepción de servicios:**

Nombre:  
Cargo:  
Matrícula:  
Firma:  
Fecha:

Ingeniero José Ramón Castañeda Ponce  
Subjefe Conservación  
HGZ No. 1  
Matrícula 017601

PRESUPUESTAL  
HGZ1 CONSERVACIÓN  
010101 142 902

**Sello de la Unidad / Fechador:**

HGZ 1  
CONSERVACIÓN  
4 - JUN. 2024

RECIBIDO

FSE Ernesto Villanueva

**Nombre y Firma del Ingeniero de Philips**

**Clave Presupuestal**

Centro de Servicio al Cliente:  
Tel: 5269 9000  
800 2 53 04 48

Philips México Commercial, SA de CV  
Av. La Palma No. 6, Col. La Herradura  
Huixquilcan, Edo. Mex., C.P. 52784

[www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx)



innovation + you

**Orden de Servicio  
Philips Healthcare**

**CONTRATO No. 019GYR019N1824-010-00**



Modalidad:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Orden de Servicio:	WO-10726636
Equipo:	CM100	Tipo de Servicio:	1er Mantenimiento Preventivo
Numero de Serie:	CN92371424	Equipo operando:	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Cliente	HGZ No. 1
Dirección	Blvd. Jose Maria Chavez 1202, Col. Lindavista, CP: 20270, Aguascalientes, Ags.

**Descripción de la falla:**  
PMAI JUNIO 2024

**Resultados de Inspección y Pruebas:**  
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a checklist anexo  
  
El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Equipo operando correctamente al 100%

**Observaciones:**  
No se requirió capacitación por parte del personal usuario

Actividades		Fecha de Inicio:			Fecha de Término:			Duración:
Tipo de Actividad:	Descripción:	DD	MMM	AAAA	DD	MMM	AAAA	Hrs.
PMAI	Planned Maintenance	04	JUN	2024	04	JUN	2024	1.0
-----	-----	--	---	----	--	---	----	--
-----	-----	--	---	----	--	---	----	--
-----	-----	--	---	----	--	---	----	--

Código:	Descripción:	Cantidad:
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---

Herramienta de Medición Utilizada:			
Descripción:	Marca:	Modelo:	Número de Serie:
Simulador de SV	Pronk Tech	Simcube	11107
Analizador SE	FLUKE	ESA620	5626893

<p><b>Personal Autorizado para recepción de servicios:</b></p> <p>Nombre: <i>Ing. José Ramón Castañeda Ponce</i></p> <p>Cargo: <i>Sub Jefe de Conservación</i></p> <p>Matrícula: <i>H.G.Z. No. 1</i></p> <p>Firma: <i>Mat. 99010001</i></p> <p>Fecha:</p>	<p><b>Sello de la Unidad / Fechador:</b></p> <p><b>HGZ 1</b></p> <p><b>IMSS CONSERVACIÓN</b></p> <p>4 - JUN. 2024</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p><b>IMSS</b></p> <p>HGZ No. 1</p> <p>AGUASCALIENTES</p> <p><i>FSE Ernesto Villanueva</i></p> <p><b>Nombre y Firma del Ingeniero de Philips</b></p>
<p><b>CLAVE PRESUPUESTAL</b></p> <p><b>HGZ1 CONSERVACIÓN</b></p> <p><b>010101 142 902</b></p> <p><b>Clave presupuestal</b></p>	

Centro de Servicio al Cliente:  
Tel: 5269 9000  
800 2 53 04 48

Philips México Commercial, SA de CV  
Av. La Palma No. 6, Col. La Herradura  
Huixquilcan, Edo. Mex., C.P. 52784  
[www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx)

Lic. Flora Mata Silva  
Jefe de Piso  
99010092  
*F. Mata*



**Orden de Servicio  
Philips Healthcare**

**CONTRATO No. 019GYR019N1824-010-00**



Modalidad:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Orden de Servicio:	WO-10740909
Equipo:	CM100	Tipo de Servicio:	1er Mantenimiento Preventivo
Numero de Serie:	CN92371426	Equipo operando:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Cliente	HGZ No. 1
Dirección	Blvd. Jose María Chavez 1202, Col. Lindavista, CP: 20270, Aguascalientes, Ags.

**Descripción de la falla:**  
PMAI JUNIO 2024

**Resultados de Inspección y Pruebas:**  
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a checklist anexo  
  
El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Equipo operando correctamente al 100%

**Observaciones:**

Actividades		Fecha de Inicio:			Fecha de Término:			Duración:
Tipo de Actividad:	Descripción:	DD	MMM	AAAA	DD	MMM	AAAA	Hrs.
PMAI	Planned Maintenance	05	JUN	2024	05	JUN	2024	1.0
-----	-----	--	---	----	--	---	----	--
-----	-----	--	---	----	--	---	----	--
-----	-----	--	---	----	--	---	----	--

Código:	Descripción:	Cantidad:
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---

Herramienta de Medición Utilizada:			
Descripción:	Marca:	Modelo:	Número de Serie:
Simulador de SV	Pronk Tech	Simcube	11107
Analizador SE	FLUKE	ESA620	5626893

<p><b>Personal Autorizado para recepción de servicios:</b></p> <p>Nombre: <i>[Firma]</i></p> <p>Cargo: <i>[Firma]</i></p> <p>Matrícula: <i>[Firma]</i></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>Fecha: <i>[Firma]</i></p>	<p><b>Sello de la Unidad / Fechador:</b></p> <p><b>HGZ 1 CONSERVACIÓN</b></p> <p>4 - JUN. 2024</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>FSE Ernesto Villanueva</p> <p><b>Nombre y Firma del Ingeniero de Philips</b></p>
--	---

Centro de Servicio al Cliente:  
Tel: 5269 9000  
800 2 53 04 48

Philips México Commercial, SA de CV  
Av. La Palma No. 6, Col. La Herradura  
Huixquilcan, Edo. Mex., C.P. 52784  
[www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx)



innovation + you

**Orden de Servicio  
Philips Healthcare**

**CONTRATO No. 019GYR019N1824-010-00**



Modalidad:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Orden de Servicio:	WO-10726681
Equipo:	CM100	Tipo de Servicio:	1er Mantenimiento Preventivo
Numero de Serie:	CN92371427	Equipo operando:	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Cliente	HGZ No. 1
Dirección	Blvd. Jose María Chavez 1202, Col. Lindavista, CP: 20270, Aguascalientes, Ags.

<b>Descripción de la falla:</b>	PMAI JUNIO 2024
---------------------------------	-----------------

<b>Resultados de Inspección y Pruebas:</b>	Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a checklist anexo
	El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Equipo operando correctamente al 100%

<b>Observaciones:</b>	No se requirió capacitación por parte del personal usuario
-----------------------	--

Actividades		Fecha de Inicio:			Fecha de Término:			Duración:
Tipo de Actividad:	Descripción:	DD	MMM	AAAA	DD	MMM	AAAA	
PMAI	Planned Maintenance	11	JUN	2024	11	JUN	2024	1.0 Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.

Código:	Descripción:	Cantidad:
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---

Herramienta de Medición Utilizada:			
Descripción:	Marca:	Modelo:	Número de Serie:
Simulador de SV	Pronk Tech	Simcube	11107
Analizador SE	FLUKE	ESA620	5626893

**Personal Autorizado para recepción de servicios:**

Nombre: *Ing. José Ramón Castañeda Ponce*

Cargo: *Sub Jefe Conservación*

Matrícula: *HGZ No. 1*

Firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*

*IMSS*

**Clave Presupuestal**

**Sello de la Unidad / Fechador:**

**HGZ 1 CONSERVACIÓN**

11 JUN. 2024

**RECIBIDO**

FSE Ernesto Villanueva

**Nombre y Firma del Ingeniero de Philips**

Centro de Servicio al Cliente:  
Tel: 5269 9000  
800 2 53 04 48

Philips México Commercial, SA de CV  
Av. La Palma No. 6, Col. La Herradura  
Huixquilcan, Edo. Mex., C.P. 52784  
[www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx)

*F. Mata*

**Lic. Flora Mata Silva**  
Jefe de Piso  
99010092

**PHILIPS**  
innovation + you



**Orden de Servicio  
Philips Healthcare**

**CONTRATO No. 019GYR019N1824-010-00**

Modalidad: MONITOR DE SIGNOS VITALES	Orden de Servicio: WO-10726684
Equipo: CM100	Tipo de Servicio: 1er Mantenimiento Preventivo
Numero de Serie: CN92371428	Equipo operando: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Cliente: HGZ No. 1  
 Dirección: Blvd. Jose María Chavez 1202, Col. Lindavista, CP: 20270, Aguascalientes, Ags.

**Descripción de la falla:**  
 PMAI JUNIO 2024

**Resultados de Inspección y Pruebas:**  
 Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a checklist anexo  
 El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Equipo operando correctamente al 100%

**Observaciones:**  
 No se requirió capacitación por parte del personal usuario

Tipo de Actividad:	Descripción:	Fecha de Inicio:			Fecha de Término:			Duración:
		DD	MMM	AAAA	DD	MMM	AAAA	
PMAI	Planned Maintenance	11	JUN	2024	11	JUN	2024	1.0 Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.

Código:	Descripción:	Cantidad:
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---

**Herramienta de Medición Utilizada:**

Descripción:	Marca:	Modelo:	Número de Serie:
Simulador de SV	Pronk Tech	Simcube	11107
Analizador SE	FLUKE	ESA620	5626893

<p><b>Personal Autorizado para recepción de servicios:</b></p> <p>Nombre: Ino. José Ramón Castañeda Ronce                  Cargo: Subjefe Conservación                  Matricula: H.G.Z. No. 1                  Mat. 99017601</p> <p>Firma: </p> <p>Fecha: </p>	<p><b>Sello de la Unidad / Fechador:</b></p> <p>                  11 JUN. 2024  </p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>                  FSE Ernesto Villanueva                  Nombre y Firma del Ingeniero de Philips</p>
--	--

**Orden de Servicio  
Philips Healthcare**

**CONTRATO No. 019GYR019N1824-010-00**



Modalidad:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Orden de Servicio:	WO-10726770
Equipo:	CM100	Tipo de Servicio:	1er Mantenimiento Preventivo
Numero de Serie:	CN92371429	Equipo operando:	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Cliente	HGZ No. 1
Dirección	Blvd. Jose María Chavez 1202, Col. Lindavista, CP: 20270, Aguascalientes, Ags.

**Descripción de la falla:**  
PMAI JUNIO 2024

**Resultados de Inspección y Pruebas:**  
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a checklist anexo  
  
El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Equipo operando correctamente al 100%

**Observaciones:**  
No se requirió capacitación por parte del personal usuario

Actividades		Fecha de Inicio:			Fecha de Término:			Duración:
Tipo de Actividad:	Descripción:	DD	MMM	AAAA	DD	MMM	AAAA	Hrs.
PMAI	Planned Maintenance	10	JUN	2024	10	JUN	2024	1.0
-----	-----	--	---	----	--	---	----	--
-----	-----	--	---	----	--	---	----	--
-----	-----	--	---	----	--	---	----	--

Código:	Descripción:	Cantidad:
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---

Herramienta de Medición Utilizada:			
Descripción:	Marca:	Modelo:	Número de Serie:
Simulador de SV	Pronk Tech	Simcube	11107
Analizador SE	FLUKE	ESA620	5626893

<p><b>Personal Autorizado para recepción de servicios:</b></p> <p>Nombre:</p> <p>Cargo:</p> <p>Matrícula:</p> <p>Firma:</p> <p>Fecha:</p>  	<p><b>Sello de la Unidad / Fechador:</b></p>   <p style="text-align: center;">   <b>FSE Ernesto Villanueva</b>  <b>Nombre y Firma del Ingeniero de Philips</b> </p>
---	---

Centro de Servicio al Cliente:  
Tel: 5269 9000  
800 2 53 04 48

Philips México Commercial, SA de CV  
Av. La Palma No. 6, Col. La Herradura  
Huixquilcan, Edo. Mex., C.P. 52784

[www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx)



*F. Mata*  
**Lic. Flora Mata Silva**  
Jefe de Piso  
99010092



innovation + you

**Orden de Servicio  
Philips Healthcare**



**CONTRATO No. 019GYR019N1824-010-00**

Modalidad: MONITOR DE SIGNOS VITALES	Orden de Servicio: WO-10726800
Equipo: CM100	Tipo de Servicio: 1er Mantenimiento Preventivo
Numero de Serie: CN92371430	Equipo operando: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Cliente: HGZ No. 1
Dirección: Blvd. Jose María Chavez 1202, Col. Lindavista, CP: 20270, Aguascalientes, Ags.

**Descripción de la falla:**

PMAI JUNIO 2024

**Resultados de Inspección y Pruebas:**

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a checklist anexo

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Equipo operando correctamente al 100%

**Observaciones:**

No se requirió capacitación por parte del personal usuario

**Actividades**

Tipo de Actividad:	Descripción:	Fecha de Inicio:			Fecha de Término:			Duración:
		DD	MMM	AAAA	DD	MMM	AAAA	
PMAI	Planned Maintenance	10	JUN	2024	10	JUN	2024	1.0 Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.

**Refacciones:**

Código:	Descripción:	Cantidad:
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---

**Herramienta de Medición Utilizada:**

Descripción:	Marca:	Modelo:	Número de Serie:
Simulador de SV	Pronk Tech	Simcube	11107
Analizador SE	FLUKE	ESA620	5626893

<p><b>Personal Autorizado para recepción de servicios:</b></p> <p>Nombre: _____</p> <p>Cargo: _____</p> <p>Matrícula: _____</p> <p>Firma: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Ing. Jose Ramón Castañeda Ponce Sub Jefe Conservación H.G.Z. No. 1 Mat. 9901760</p> <p><b>Clave Presupuestal</b></p> </div>	<p><b>Sello de la Unidad / Fechador:</b></p> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p><b>FSE Ernesto Villanueva</b></p> <p><b>Nombre y Firma del Ingeniero de Philips</b></p> </div>
---	--

Centro de Servicio al Cliente:  
Tel: 5269 9000  
800 2 53 04 48

Philips México Commercial, SA de CV  
Av. La Palma No. 6, Col. La Herradura  
Huixquilican, Edo. Mex., C.P. 52784  
[www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx)

Imelda Uzub Arzantor  
Jefe de Piso  
Mat. 90011700

**innovation + you**

**Orden de Servicio  
Philips Healthcare**



**CONTRATO No. 019GYR019N1824-010-00**

Modalidad:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Orden de Servicio:	WO-10726810
Equipo:	CM100	Tipo de Servicio:	1er Mantenimiento Preventivo
Numero de Serie:	CN92371431	Equipo operando:	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Cliente	HGZ No. 1
Dirección	Blvd. Jose María Chavez 1202, Col. Lindavista, CP: 20270, Aguascalientes, Ags.

<b>Descripción de la falla:</b>	PMAI JUNIO 2024
---------------------------------	-----------------

<b>Resultados de Inspección y Pruebas:</b>	Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a checklist anexo
	El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Equipo operando correctamente al 100%

<b>Observaciones:</b>	No se requirió capacitación por parte del personal usuario
-----------------------	--

Actividades		Fecha de Inicio:			Fecha de Término:			Duración:	
Tipo de Actividad:	Descripción:	DD	MMM	AAAA	DD	MMM	AAAA		
PMAI	Planned Maintenance	10	JUN	2024	10	JUN	2024	1.0	Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	--	Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	--	Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	--	Hrs.

Código:	Descripción:	Cantidad:
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---

Herramienta de Medición Utilizada:			
Descripción:	Marca:	Modelo:	Número de Serie:
Simulador de SV	Pronk Tech	Simcube	11107
Analizador SE	FLUKE	ESA620	5626893

<p><b>Personal Autorizado para recepción de servicios:</b></p> <p>Nombre: <i>Ing. Jose Ramón Castañeda Ponte</i></p> <p>Cargo: <i>Sub Jefe Conservación</i></p> <p>Matrícula: <i>Mex. 2. No. 1</i></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>Fecha: <i>Mex. 99012608</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>CLAVE PRESUPUESTAL HGZ1 CONSERVACIÓN</p> </div> <p><b>Clave Presupuestal</b></p>	<p><b>Sello de la Unidad / Fechador:</b></p> <div style="text-align: center;"> <p>HGZ 1 CONSERVACIÓN</p> <p>10 JUN. 2024</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>HGZ No. 1 AGUASCALIENTES</p> </div> <p><i>[Firma]</i> FSE Ernesto Villanueva</p> <p><b>Nombre y Firma del Ingeniero de Philips</b></p>
---	---

Centro de Servicio al Cliente:  
Tel: 5269 9000  
800 2 53 04 48

Philips México Commercial, SA de CV  
Av. La Palma No. 6, Col. La Herradura  
Huixquilican, Edo. Mex., C.P. 52784  
[www.philips.com.mx](http://www.philips.com.mx)

*F. Mata*  
Lic. Flora Mata Silva  
Jefe de Piso  
99010092

innovation + you



**Orden de Servicio  
Philips Healthcare**



**CONTRATO No. 019GYR019N1824-010-00**

Modalidad:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	Orden de Servicio:	WO-10726825
Equipo:	CM100	Tipo de Servicio:	1er Mantenimiento Preventivo
Numero de Serie:	CN92371432	Equipo operando:	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Cliente	HGZ No. 1
Dirección	Bld. Jose María Chavez 1202, Col. Lindavista, CP: 20270, Aguascalientes, Ags.

**Descripción de la falla:**  
PMAI JUNIO 2024

**Resultados de Inspección y Pruebas:**  
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a checklist anexo  
  
El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Equipo operando correctamente al 100%

**Observaciones:**  
No se requirió capacitación por parte del personal usuario

Actividades		Fecha de Inicio:			Fecha de Término:			Duración:
Tipo de Actividad:	Descripción:	DD	MMM	AAAA	DD	MMM	AAAA	
PMAI	Planned Maintenance	10	JUN	2024	10	JUN	2024	1.0 Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.
-----	-----	--	---	----	--	---	----	-- Hrs.

Código:	Descripción:	Cantidad:
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---
----	-----	---

Herramienta de Medición Utilizada:			
Descripción:	Marca:	Modelo:	Número de Serie:
Simulador de SV	Pronk Tech	Simcube	11107
Analizador SE	FLUKE	ESA620	5626893

<p><b>Personal Autorizado para recepción de servicios:</b></p> <p>Nombre:</p> <p>Cargo:</p> <p>Matrícula:</p> <p>Firma:</p> <p>Fecha:</p>	<p><b>Sello de la Unidad / Fechador:</b></p>
<p>Ing. Jose Ramón Castañeda Ponce Sub Jefe Conservación H.G.Z. No. 1 Mat. 99017801</p>	<p>FSE Ernesto Villanueva <b>Nombre y Firma del Ingeniero de Philips</b></p>