



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

### Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración  
Unidad de Administración  
Coordinación de Conservación y Servicio Generales  
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios  
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Número de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MINDRAY	Modelo:	EPM12M
Clave de la unidad:	030701	Serie:	AC9-07016451	No. Eco	H5/HO0103
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:	HOSPITAL	Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Equipo en buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>			
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	No quitar los consumibles

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega 01/06/21
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: 		Firma: 	

Clave: 14C2-003-002



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

### Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración  
Unidad de Administración  
Coordinación de Conservación y Servicio Generales  
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios  
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MINDRAY	Modelo:	EPM12M
Clave de la unidad:	030701	Serie:	AC9-07016451	No. Eco	H5/HO0103
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: HOSPITAL		Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Equipo trabajando y en buenas condiciones

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución		
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados		
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>		
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	Desinfección frecuente

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:		Fecha de Entrega
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula		25
	Firma: 		Firma:		11 21



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

### Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración  
Unidad de Administración  
Coordinación de Conservación y Servicio Generales  
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios  
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:			
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES				
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MINDRAY	Modelo:	EPM12M	Origen:	PROGRAMADO
Clave de la unidad:	030701	Serie:	AC9-07016451	No. Eco	H5/HO0103	Fecha de Emisión	05/07/2022
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: HOSPITAL		Elaboró:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Equipo en buenas condiciones, con un poco de polvo

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>			
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien y limpio	No prestar los consumibles

Entrega del Servicio	Nombre:	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega	
	PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL				05
	No. Matricula o Contrato: 99030469			No. Matricula	07
Firma:			Firma:	22	

Clave: 14C2-003-002



### Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración  
Unidad de Administración  
Coordinación de Conservación y Servicio Generales  
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios  
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MINDRAY	Modelo:	EPM12M
Clave de la unidad:	030701	Serie:	AC9-07016451	No. Eco	H5/HO0103
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: HOSPITAL		Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Equipo en buen estado, nos marca falla de sensor de O <sub>2</sub>

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución		
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados		
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>	Material	
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	* sensor de O <sub>2</sub> nuevo	
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Equipo trabajando bien y con los consumibles completos	limpieza frecuente

Entrega del Servicio	Nombre:		Recibe de Conformidad	Nombre:		Fecha de Entrega
	PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL					
	No. Matricula o Contrato: 99030469			No. Matricula		
Firma:		Firma:		07 12 22		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

### Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración  
Unidad de Administración  
Coordinación de Conservación y Servicio Generales  
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios  
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MINDRAY	Modelo:	EPM12M
Clave de la unidad:	030701	Serie:	AC9-07016451	No. Eco	H5/HO0103
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:	HOSPITAL	Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Trabajando bien y en buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>			
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Queda Trabajando bien	No quitar los insumos

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega 12/06/23
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: 		Firma: 	



**Orden y Entrega de Servicio**

Dirección de Administración  
Unidad de Administración  
Coordinación de Conservación y Servicio Generales  
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios  
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:			
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES				
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MINDRAY	Modelo:	EPM12M	Origen:	PROGRAMADO
Clave de la unidad:	030701	Serie:	AC9-07016451	No. Eco	H5/HO0103	Fecha de Emision	18/12/2023
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:		HOSPITAL	Elaboró:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	En buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución		
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados		
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Nota:</p> <p>Se reporta que no carga.</p> <p>- Es porque no estaba bien conectado.</p>	
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	No desconectar de la A.C.

Entrega del Servicio	Nombre:	PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:		Fecha de Entrega:	18/12/23
	No. Matricula o Contrato:	99030469		No. Matricula:			
	Firma:			Firma:			



### Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración  
Unidad de Administración  
Coordinación de Conservación y Servicio Generales  
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios  
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Número de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MINDRAY	Modelo:	EPM12M
Clave de la unidad:	030701	Serie:	AC9-07016451	No. Eco	H5/HO0103
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN:	HOSPITAL	Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel
Origen:	PROGRAMADO				
Fecha de Emisión	11/06/2024				

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	<i>En buen estado</i>

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>			
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
<i>Trabajando bien</i>	<i>Siempre conectado a la corriente A.C.</i>

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega 11/06/24
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma:		Firma:	