



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MINDRAY	Modelo:	EPM12M
Clave de la unidad:	030701	Serie:	AC9-07016452	No. Eco	H5/UG0065
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: URGENCIAS		Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel
Fecha de Emisión:		01/06/2021			
Origen:		PROGRAMADO			

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	En buen estado y no esta fijado a la pared

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Término	Tiempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>	* Se fija a la pared lo bajaron para otro paciente		
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	Fijar de nuevo en caso de cambiar a otro paciente

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma:		Firma:	
				01/06/21



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MINDRAY	Modelo:	EPM12M
Clave de la unidad:	030701	Serie:	AC9-07016452	No. Eco	H5/UG0065
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: URGENCIAS		Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	<i>buen estado</i>

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>			
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
<i>Trabaja bien</i>	<i>Limpieza diaria</i>

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega 25 11 21
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: <i>[Signature]</i>		Firma: <i>[Signature]</i>	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MEDICA D	Modelo:	LogiCare
Clave de la unidad:	030701	Serie:	2021LGC 3211	No. Eco	H5/UG0066
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: URGENCIAS		Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel
Origen:		PROGRAMADO			
Fecha de Emisión:		05/07/2022			

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Equipo en buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>			
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Queda trabajando bien	Desinfección despues de cada paciente

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: <i>[Signature]</i>		Firma: <i>[Signature]</i>	
				05 07 22



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MINDRAY	Modelo:	EPM12M
Clave de la unidad:	030701	Serie:	AC9-07016452	No. Eco	H5/UG0065
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: URGENCIAS		Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel
Origen:		PROGRAMADO			
Fecha de Emisión:		07/12/2022			

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	En buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>			
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	No prestar los consumibles

Entrega del Servicio	Nombre:	PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:		Fecha de Entrega:	
	No. Matricula o Contrato:	99030469		No. Matricula:		07	
	Firma:			Firma:		12	
						22	



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MINDRAY	Modelo:	EPM12M
Clave de la unidad:	030701	Serie:	AC9-07016452	No. Eco	H5/UG0065
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: URGENCIAS		Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel
Origen:		PROGRAMADO			
Fecha de Emisión:		12/06/2023			

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	En buen estado, no mueva la temperatura

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tiempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>	Material		
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	* se repone el sensor de temperatura Nuevo		
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Queda funcionando bien	limpieza frecuente

Entrega del Servicio	Nombre:	PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:		Fecha de Entrega:	
	No. Matricula o Contrato:	99030469		No. Matricula:			
	Firma:			Firma:			06/23



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Número de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MINDRAY	Modelo:	EPM12M
Clave de la unidad:	030701	Serie:	AC9-07016452	No. Eco	H5/UG0065
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:		UBICACIÓN:	URGENCIAS
				Elaboró:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	En buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Terminó	Tempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>			
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	limpieza diaria

Entrega del Servicio	Nombre:	PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:		Fecha de Entrega:	
	No. Matricula o Contrato:	99030469		No. Matricula:		18	12
	Firma:			Firma:			23



Orden y Entrega de Servicio

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicio Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicio Complementarios
División de Conservación



Identificación de la Unidad		Identificación del Equipo, Sistema o Instalación		Numero de Orden:	
Delegación:	B.C.S	Nombre:	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Unidad:	HGSZ No.5	Marca:	MINDRAY	Modelo:	EPM12M
Clave de la unidad:	030701	Serie:	AC9-07016452	No. Eco	H5/UG0065
JCU:	Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel	NNI:	UBICACIÓN: URGENCIAS		Elaboró: Ing. Rodolfo A. Espinoza Rangel
Origen:	PROGRAMADO				
Fecha de Emisión	11/06/2024				

Técnico o Empresa	Condiciones en que se encontró
PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	In buen estado

Partida	Especialidad	Subespecialidad	Tiempo de Ejecución			
			Hora Inicio	Hora Termino	Tempo Real	
Descripción Completa del Servicio			Observaciones, Materiales y Refacciones Empleados			
LIMPIEZA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUEO DEL SISTEMA	<input checked="" type="checkbox"/>			
INSUMOS COMPLEMENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
CABLE DE ALIMENTACION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
FUNCIONAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
DESINFECCION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Condición Final de Funcionamiento	Recomendaciones
Trabajando bien	No quitar los consumibles

Entrega del Servicio	Nombre: PADILLA ARELLANO GUSTAVO ABEL	Recibe de Conformidad	Nombre:	Fecha de Entrega 11/06/24
	No. Matricula o Contrato: 99030469		No. Matricula	
	Firma: <i>[Signature]</i>		Firma: <i>[Signature]</i>	