

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha _____
Folio **No. 0386**

Datos del hospital	
Nombre	IMSS No 74 Nueva Rosita
Dirección	13102 Maestro 26870, Nueva Rosita, Coah.
Solicitante	Ing. Daniel Arriaga

Datos del equipo		
Nº de serie	Marca	Modelo
71070-0413	DY037EC	Gätsi

Datos del servicio	
Ubicación	UCI
Responsable (es)	
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Analizador, llaves Allen, pinzas

Descripción del servicio realizado	
Se realiza inspección física y limpieza en general se actualiza Firmware, software, cables con tarjeta ups, se cambia batería. Se realizan pruebas de funcionamiento y verificación Equipo Funcional	

Refacciones y consumibles		
Nº de parte	Descripción	Cantidad
VG-0034	tarjeta ups	1
VG-0071	Arms de Comandación	1
MP-0002	Batería 12V 17Ah	1
MP-0021	apa DB9	1
MP-0039	Esparcador	1
MP-0030	Llaves M3	1
MP-0034	pinzas 1/2	1
MP-0080	Allen 3/16	1

Autorizó _____

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Umar E. Alvarez

ING. DANIEL IVÁN ARRIAGA GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONSERVACION
MAESTRO: 96050112
HGZ/CMF No. 24
NUEVA ROSITA, COAHUILA



FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021


FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 28-06-2021
Folio **No. 0387**

Datos del hospital	
Nombre	IMSS No. 24 Nueva Rosita
Dirección	Del Maestro 26870 Nueva Rosita, Coah.
Solicitante	

Datos del equipo		
Nº de serie	65V17070-0360	Marca DYDETEC
Modelo	Gätsi	

Datos del servicio	
Ubicación	UCI
Responsable (es)	Ing. Daniel Arriaga
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Fluke, llaves allen, pinzas



Descripción del servicio realizado
Se realiza inspección física y limpieza general de aditamento soldado, hornos, cables y tarjeta UPS. Se cambia batería y se realiza el mantenimiento de servicio. Se realizan pruebas de funcionamiento y verificación. Equipo en control (en la línea de atención de Atención al Cliente).

Refacciones y consumibles		
Nº de parte	Descripción	Cantidad
VG-0034	Tarjeta UPS	1
VG-0071	Alcance de conversión	1
MP-0002	Batería	1
MP-0021	Tapo V64	1
MP-0074	Valvula Low Ho	1
MP-0030	Esparador	1
MP-0032-54	Tarjeta MS - Tarjeta M2	2
MP-0080	Alcance total	1

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

ING. DANIEL IVAN ARRIAGA COAH
JEFE DE DEPTO. DE CONSEJ. VACIO
MATRICULA: 96050112
HGZ/CMF N° 24
NUEVA ROSITA, COAHUILA

Aprobo

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021


FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 28.6.21
Folio **No. 0388**

Datos del hospital	
Nombre	IMSS No. 24 Nueva Rosita
Dirección	Bvd. Maestra 2680 Nueva Rosita, Coah
Solicitante	Ing. Daniel Arriaga

Datos del equipo		
N° de serie	Marca	Modelo
GTV2070-0380	DVDETEC	Gätsi

Datos del servicio	
Ubicación	UCI
Responsable (es)	
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Analizador, llaves Allen, pinzas



Descripción del servicio realizado
Se realiza inspección física y limpieza en general. Se actualiza firmware, software, arcos rom, tarjeta ops, se cambia batería. Se realizan pruebas de funcionamiento y verificación. Equipo funcional

Refacciones y consumibles		
N° de parte	Descripción	Cantidad
V6-0034	tarjeta ops	1
V6-0071	Arco de comunicación	1
MP-0002	Batería 12V 17ah	1
MP-0071	lapa AB9	2
MP-0030	Esparcador	1
MP-0032	Tornillo M2	1
MP-0034	Tornillo M2	1
MP-0080	Allen gota	1

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

Ing. Mario S. Alvarez

Ing. Daniel Ivan Arriaga Col. Salte
 JEFE DE DEPTO. DE CONSERVACION
 MATRICULA: 96050112
 HGZ C/MF N° 24
 NUEVA ROSITA, COAHUILA

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 03-02-2021
Folio **No. 0389**

Datos del hospital


Nombre <u>Hospital de la Cruz Roja</u>	Teléfono
Dirección <u>Calle 20 de Mayo No. 100</u>	
Solicitante	

Datos del equipo

Nº de serie <u>1000-010</u>	Marca <u>GENCO</u>	Modelo
-----------------------------	--------------------	--------

Datos del servicio

Ubicación
Responsable (es) <u>Ing. Daniel</u>
Tipo de servicio <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada



Descripción del servicio realizado

Se realizó el mantenimiento preventivo del equipo de ultrasonido.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad

Autorizó

Nombre y firma del Ing. de Servicio

ING. DANIEL IVÁN ARRIAGA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONSERVACIÓN
MATRICULA: 28050112
HGZ/CMF N° 24
NUEVA ROSITA, COAHUILA
Aprobo

FECHA DE ELABORACIÓN:
03-02-2021

VIGENCIA A PARTIR DE:
03-02-2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
03-02-2023

Fecha 28-06-2021
Folio **No. 0390**

Datos del hospital


Nombre	IMSS No. 24 Nueva Rosita	Teléfono
Dirección	Bel Maestro, 26870 Nueva Rosita, Coah.	
Solicitante		

Datos del equipo

Nº de serie	GTV12020-0382	Marca	DYDETEC	Modelo	Gatsi
-------------	---------------	-------	---------	--------	-------

Datos del servicio

Ubicación	UCI
Responsable (es)	Ing. Daniel Arriaga
Tipo de servicio	<input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Capacitación <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento preventivo
Herramienta utilizada	Fluke, llaves allen, pinzas



Descripción del servicio realizado

Se realiza inspección física y limpieza general, se actualiza firmware, software arries y tarjeta UPS, se cambia batería. Se realizan pruebas de funcionamiento e verificación. Equipo funcional.

Refacciones y consumibles

Nº de parte	Descripción	Cantidad
VG-0034	Tarjeta UPS	1
VG-0071	Arries de conservación	1
MP-0007	Batería	1
MP-0021	Tarjeta UPS	1
MP-0030	Arries	1
MP-0032	Arries M2	2
MP-0034	Tarjeta M2	1
MP-0030	Arries	1

Autorizó _____

Nombre y firma del Ing. de Servicio
Ing. Daniel Arriaga

ING. DANIEL IVAN ARRIAGA GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. DE CONSERVACION
MATRICULA: 6602112
Aprobo
IMSS NUEVA ROSITA, COAH.