

ING. JORGE GERARDO RAMIREZ SOTELO  
JEFE DEPTO. CONSERVACIÓN H.G.Z. No. 11  
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.  
TEL. 99050589

IMSS  
**RECIBIDO**

22 ABR 2022

SECRETARÍA DE DEPTO. DE CONSERVACIÓN  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1  
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA





**ORDEN DE SERVICIO**


**EYCISA**  
Equipamiento y Consultoría Integral

Cliente			
Nombre	H.G.Z. 11 IMSS PIEDRAS NEGRAS		
Dirección	CARRETERA FEDERAL 57 S/N COL. DELICIAS C.P. 26070, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA		
Equipo			
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Marca	MINDRAY		
Modelo	EPM 12 M		
Serie	AC9-07016587		
Ubicación	COVID		
Localidad	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	Teléfono	878 783 0710
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM		
Actividad			
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo		
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo		
<input type="checkbox"/>	Instalación		
<input type="checkbox"/>	Garantía		
<input type="checkbox"/>	Otro		

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE <u>ETIQ MTTO 2380</u>

 LEO. Maria Guadalupe Espinoza Cervantes Jefa de Enfermeras Mat 10284095
 Nombre, Firma o Sello
 Cargo
 Area

 Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: <u>22 ABRIL 2022</u>

ING. JORGE GERARDO RAMIREZ SOTELC  
JEFE DEPTO. CONSERVACION H.G.Z. No. 11  
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA  
MAT. 99050589

IMSS  
**RECIBIDO**

22 ABR 2022

SECRETARIA DE DEPTO. DE CONSERVACION  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 1  
PIEDRAS NEGRAS COAHUILA

**EYCISA**  
Equipamiento y Consultoria Integral



**ORDEN DE SERVICIO**


Cliente	
Nombre	H.G.Z. 11 IMSS PIEDRAS NEGRAS
Dirección	CARRETERA FEDERAL 57 S/N COL. DELICIAS C.P. 26070, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016624
Ubicación	COVID
Localidad	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
Teléfono	878 783 0710
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

ETIQ. MTTTO 2359

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE

 LEO. Maria Guadalupe Espinoza Cervantes Jefa de Enfermeras Mat 10284095 
Nombre, Firma o Sello
_____
Cargo
Jefatura
Area

 Luis Raúl Caballero Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: 22 ABRIL 2022



ING. JORGE GERARDO RAMIREZ SOTELO  
JEFE DEPTO. CONSERVACIÓN H.G.Z. No. 11  
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.  
TEL. 99050489

**IMSS**  
**RECIBIDO**

22 ABR 2022

JEFATURA DE DEPTO DE CONSERVACION  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1  
PIEDRAS NEGRAS COAHUILA

**EYCISA**  
Equipamiento y Consultoría Integral

### ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	H.G.Z. 11 IMSS PIEDRAS NEGRAS
Dirección	CARRETERA FEDERAL 57 S/N COL. DELICIAS C.P. 26070, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA

Equipo		Actividad
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES	<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
Marca	MINDRAY	<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
Modelo	EPM 12 M	<input type="checkbox"/> Instalación
Serie	AC9-07016589	<input type="checkbox"/> Garantía
Ubicación	COVID	<input type="checkbox"/> Otro




  


Localidad	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	Teléfono	878 783 0710
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM		

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

ETIQUETA MTO 2382

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE

 LEO. Maria Guadalupe Espinoza Cervantes Jefa de Enfermeras Mat 10284095 
Nombre, Firma o Sello
_____ Cargo
 _____ Area

 Cristina Castillo Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: 22 Abril 2022

ING. JORGE GERARDO RAMIREZ SOTELO  
JEFE DEPTO. CONSERVACION H.G.Z. No. 11  
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.  
MAT. 99850589

**IMSS**  
**RECIBIDO**

22 ABR 2022

DEFINICION DE DEPTO. DE CONSERVACION  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1  
PIEDRAS NEGRAS COAHUILA

**ORDEN DE SERVICIO**


**EYCISA**  
Equipamiento y Consultoria Integral

Cliente			
Nombre	H.G.Z. 11 IMSS PIEDRAS NEGRAS		
Dirección	CARRETERA FEDERAL 57 S/N COL. DELICIAS C.P. 26070, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA		
<b>Equipo</b>			
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES		
Marca	MINDRAY		
Modelo	EPM 12 M		
Serie	AC9-07016627		
Ubicación	COVID		
Localidad	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	Teléfono	878 783 0710
Licitación/Contrato		2020-133-AA-012000991-E147- IM	
<b>Actividad</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo			
<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo			
<input type="checkbox"/> Instalación			
<input type="checkbox"/> Garantía			
<input type="checkbox"/> Otro			

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

Etiquetas Uto. 2381

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE

 L.E.O. María Guadalupe Espinoza Cervantes Jefa de Enfermeras Mat 10284095
Nombre, Firma o Sello
_____
Cargo
Jefatura
Area

Cristina Castillo
Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: 22 Abril 2022



**IM.S.S**  
**RECIBIDO**

22 ABR 2022

**EYCISA**  
Equipamiento y Consultoría Integral

J. JORGE GERARDO RAMIREZ SOTELO  
JEFE DEPTO. CONSERVACIÓN H.G.Z. No. 11  
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA  
MAT. 99050589

JEFATURA DE DEPTO. DE CONSERVACION  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 1  
PIEDRAS NEGRAS COAHUILA

**ORDEN DE SERVICIO**

**Cliente**

Nombre **H.G.Z. 11 IMSS PIEDRAS NEGRAS**  
Dirección **CARRETERA FEDERAL 57 S/N COL. DELICIAS C.P. 26070, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA**

**Equipo**

Nombre **MONITOR DE SIGNOS VITALES**  
Marca **MINDRAY**  
Modelo **EPM 12 M**  
Serie **AC9-07016610**  
Ubicación **COVID**

**Actividad**

Mtto. Preventivo  
 Mtto. Correctivo  
 Instalación  
 Garantía  
 Otro

Localidad **PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA** Teléfono **878 783 0710**  
Licitación/Contrato **2020-133-AA-012000991-E147- IM**

**Trabajo Realizado**

1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.

**ETIQ MTTO**

**Observaciones**

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE**

**EQUIPO NO LOCALIZADO**



L.E.O. Maria Guadalupe Espinoza Cervantes

Jefa de Enfermeras

Mat 10284095

Nombre, Firma o Sello

Cargo

Area

**Luis Raúl Caballero**  
Nombre y Firma Representante EYCISA

Fecha: **22 ABRIL 2022**

I.M.S.S  
**RECIBIDO**

22 ABR 2022

**EYCISA**  
Equipamiento y Consultoría Integral

ING. JORGE GERARDO RAMIREZ SOTELO  
JEFE DEPTO. CONSERVACIÓN H.G.Z. No. 11  
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.  
TEL. 99050689

JEFATURA DE DEPTO. DE CONSERVACION  
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 1  
PIEDRAS NEGRAS COAHUILA





**ORDEN DE SERVICIO**

Cliente	
Nombre	H.G.Z. 11 IMSS PIEDRAS NEGRAS
Dirección	CARRETERA FEDERAL 57 S/N COL. DELICIAS C.P. 26070, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
<b>Equipo</b>	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016618
Ubicación	COVID
<b>Actividad</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Mto. Preventivo
	<input type="checkbox"/> Mto. Correctivo
	<input type="checkbox"/> Instalación
	<input type="checkbox"/> Garantía
	<input type="checkbox"/> Otro
Localidad	PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
Teléfono	878 783 0710
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Trabajo Realizado	
1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.	✓
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.	
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.	
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.	
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios.	

ETIQUETA MTO

Observaciones
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO CONFORME A LOS PROTOCOLOS DEL FABRICANTE
EQUIPO NO LOCALIZADO

 L.E.O. María Guadalupe Espinoza Cervantes Jefa de Enfermeras Mat 10284095
 Nombre, Firma o Sello
 Cargo
 Área

 Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: 22 ABRIL 2022