

## ORDEN DE SERVICIO

### Ciente

Nombre **HGZ #11 PIEDRAS NEGRAS IMSS**  
 Dirección **CARRETERA FEDERAL No. 57 S/N PIEDRAS NEGRAS, CP. 26070 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.**

### Equipo

Nombre **MONITOR DE SIGNOS VITALES**  
 Marca **MINDRAY**  
 Modelo **EPM 12 M**  
 Serie **AC9-07016587**  
 Ubicación **COVID**

### Actividad

Mtto. Preventivo  
 Mtto. Correctivo  
 Instalación  
 Garantía  
 Otro

Localidad **PIEDRAS NEGRAS** Teléfono **878 783 0710**  
 Licitación/Contrato **2020-133-AA-012000991-E147- IM**

### Trabajo Realizado

1. INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.
2. LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.
3. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.
4. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.
5. ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. **ETIQ. MTTTO 2306**

### Observaciones

**EQUIPO NO LOCALIZADO EN HOSPITAL.**

  
**GERARDO RAMIREZ SOTELO**  
 JEFE DEPTO. No. 11  
 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.  
 MAT. 99050589

Cargo

Área

  
**Luis Raul Caballero**  
 Nombre y Firma Representante EyCISA

Fecha: **22 OCTUBRE 2021**


## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGZ #11 PIEDRAS NEGRAS IMSS
Dirección	CARRETERA FEDERAL No. 57 S/N PIEDRAS NEGRAS, CP. 26070 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016610
Ubicación	COVID
Localidad	PIEDRAS NEGRAS
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Teléfono	878 783 0710

Actividad
<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/> Instalación
<input type="checkbox"/> Garantía
<input type="checkbox"/> Otro

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> <li>INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.</li> <li>LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.</li> <li>PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.</li> <li>PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.</li> <li>ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <i>ETIQUETA MTTTO 2309</i></li> </ol>	✓

Observaciones
<i>EQUIPO NO LOCALIZADO EN HOSPITAL.</i>


<b>Nombre, Firma o Sello</b> <b>ING. JORGE GERARDO RAMIREZ SOTELO</b> <b>JEFE DEPTO. CONSERVACION H.G.Z. No. 11</b> <b>PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.</b> <b>CARGO</b> <b>MAT. 99050589</b>
<b>Área</b>


<b>Nombre y Firma Representante EYCISA</b>
<b>Fecha:</b> <u><i>22 OCTUBRE 2021</i></u>


## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGZ #11 PIEDRAS NEGRAS IMSS
Dirección	CARRETERA FEDERAL No. 57 S/N PIEDRAS NEGRAS, CP. 26070 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016618
Ubicación	COVID
Localidad	PIEDRAS NEGRAS
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM
Localidad	PIEDRAS NEGRAS
Teléfono	878 783 0710

Actividad	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/>	Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/>	Instalación
<input type="checkbox"/>	Garantía
<input type="checkbox"/>	Otro

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> <li>INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.</li> <li>LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.</li> <li>PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.</li> <li>PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.</li> <li>ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <i>ETIQ. MTTD 2308</i></li> </ol>	✓

Observaciones	

 <b>ING. JORGE GERARDO RAMIREZ SOTELO</b> JEFE DEPTO. CONSERVACION G.Z. No. 11 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. MAT. 99058589
Cargo
Área

 <b>Luis Raúl Gaballero</b> Nombre y Firma Representante EyCISA
Fecha: <u>22 OCTUBRE 2021</u>

## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	<u>HGZ #11 PIEDRAS NEGRAS IMSS</u>
Dirección	<u>CARRETERA FEDERAL No. 57 S/N PIEDRAS NEGRAS, CP. 26070 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.</u>
Equipo	
Nombre	<u>MONITOR DE SIGNOS VITALES</u>
Marca	<u>MINDRAY</u>
Modelo	<u>EPM 12 M</u>
Serie	<u>AC9-07016624</u>
Ubicación	<u>COVID</u>
Localidad	<u>PIEDRAS NEGRAS</u>
Teléfono	<u>878 783 0710</u>
Licitación/Contrato	<u>2020-133-AA-012000991-E147- IM</u>

Actividad
<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/> Instalación
<input type="checkbox"/> Garantía
<input type="checkbox"/> Otro

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> <li>INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.</li> <li>LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.</li> <li>PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.</li> <li>PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.</li> <li>ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <u>ETIQ. MTTTO 2304</u></li> </ol>	✓

Observaciones


<p>Nombre, Firma o Sello</p>
<p><u>GERARDO RAMIREZ SOTELO</u></p>
<p>Cargo</p>
<p><u>OFICINA DE COORDINACIÓN H.G.Z. No. 11</u></p>
<p><u>PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA</u></p>
<p><u>MAT. 99050589</u></p>
<p>Área</p>


<p>Nombre y Firma Representante EyCISA</p>
<p>Fecha: <u>22 OCTUBRE 2021</u></p>


## ORDEN DE SERVICIO

Cliente	
Nombre	HGZ #11 PIEDRAS NEGRAS IMSS
Dirección	CARRETERA FEDERAL No. 57 S/N PIEDRAS NEGRAS, CP. 26070 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016589
Ubicación	COVID
Localidad	PIEDRAS NEGRAS
Teléfono	878 783 0710
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Actividad
<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/> Instalación
<input type="checkbox"/> Garantía
<input type="checkbox"/> Otro

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> <li>INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.</li> <li>LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.</li> <li>PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.</li> <li>PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.</li> <li>ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <b>ETIQ. MTTTO 2305</b></li> </ol>	✓

Observaciones


<b>Nombre, Firma o Sello</b> <b>ING. JORGE GERARDO RAMIREZ SOTELO</b> <b>JEFE DEPTO. CONSERVACIÓN H.G.Z. No. 11</b> <b>PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.</b> <b>Cargo</b> <b>MAT. 99050589</b>
<b>Área</b>


<b>Nombre y Firma Representante EYCISA</b>
<b>Fecha: 22 OCTUBRE 2021</b>


## ORDEN DE SERVICIO


Cliente	
Nombre	HGZ #11 PIEDRAS NEGRAS IMSS
Dirección	CARRETERA FEDERAL No. 57 S/N PIEDRAS NEGRAS, CP. 26070 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.
Equipo	
Nombre	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Marca	MINDRAY
Modelo	EPM 12 M
Serie	AC9-07016627
Ubicación	COVID
Localidad	PIEDRAS NEGRAS
Teléfono	878 783 0710
Licitación/Contrato	2020-133-AA-012000991-E147- IM

Actividad
<input checked="" type="checkbox"/> Mtto. Preventivo
<input type="checkbox"/> Mtto. Correctivo
<input type="checkbox"/> Instalación
<input type="checkbox"/> Garantía
<input type="checkbox"/> Otro

Trabajo Realizado	
<ol style="list-style-type: none"> <li>INSPECCION VISUAL. - Realizar inspección visual del equipo para ver el estado del equipo, tanto en accesorios como en la parte física.</li> <li>LIMPIEZA. - Limpieza externa del equipo para mantener en óptimas condiciones de manejo el equipo.</li> <li>PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. - Pruebas de seguridad eléctrica al equipo cumpliendo con la normatividad del fabricante: verificación de tierras, corriente al paciente.</li> <li>PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION. - Pruebas realizadas con simulador de paciente para asegurar que los valores y curvas desplegadas en el equipo sean los correctos.</li> <li>ETIQUETADO DEL EQUIPO. - Se coloca una etiqueta en el equipo con la fecha y datos complementarios. <i>ETIQ. MTTD 2307</i></li> </ol>	✓

Observaciones


Nombre, Firma o Sello
<b>JORGE GERARDO RAMIREZ SOTELO</b> JEFE DEPTO. CONSERVACIÓN H.G.Z. No. 11 PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. MAT. 99050589
Cargo
Área


Nombre y Firma Representante EYCISA
Fecha: <u>22 OCTUBRE 2021</u>