JEFATURA DE CONSERVACION

SISTEMA DE INFORMACION — ORDEN DE SERVICIO

JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD: ZONA 3

UNIDAD: H62 # 10

LOCALIZACION DEL EQUIPO O INSTALACION: HOSPITALIZACIÓN

ORDEN DE SERVICIO NO.:

COMECON:

FECHA DE FORMULACION: DIA 18 MES 10 AÑO 23

DESCRIPCION DEL TRABAJO: SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LA MARCA MINDRAY. SE VERIFICA CALIBRACION DE VARIABLES, LIMPIEZA Y PUESTA EN OPERACIÓN. NUMERO DE SERIE. AC9-07016436, AC9-07016435, AC9-07016432, AC9-07016444.

CODIFICACION DEL EQUIPO (EN KARDEX):

TIEMPO ESTIMADO: 4 hrs

VER A:

EMPLEADO: Salvador Cortes Montes

UNIDAD: DECENAS 0 1 2 4 7 S; UNIDADES 0 1 2 4 7 S

MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MAT Y REF: A.L. S.E. 1102 1103 1107 1108 1109 1110 0611

PARTIDAS

T. ESTIMADO: MAYOR IGUAL MENOR

ESPECIALIDAD: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SERV. BASIC. | PREVENT. | CORREC. | OPERAC.

EMPLEADO: DECENAS 0 1 2 4 7 S; UNIDADES 0 1 2 4 7 S

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

JEFATURA DE CONSERVACION

SISTEMA DE INFORMACION — ORDEN DE SERVICIO

JEFATURA DE CONSERVACION DE UNIDAD: ZONA 3

UNIDAD: H62 # 10

LOCALIZACION DEL EQUIPO O INSTALACION: URGENCIAS / HOSPITALIZACIÓN

ORDEN DE SERVICIO NO.:

COMECON:

FECHA DE FORMULACION: DIA 20 MES 10 AÑO 23

DESCRIPCION DEL TRABAJO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LA MARCA MINDRAY CON N. SERIE: AC9-07016431, AC9-07016439, AC9-07016441. SE REALIZA INSPECCION FISICA Y PRUEBA DE FUNCIONABILIDAD.

CODIFICACION DEL EQUIPO (EN KARDEX):

TIEMPO ESTIMADO: 4 hrs

VER A:

EMPLEADO: Salvador Cortes Montes

UNIDAD: DECENAS 0 1 2 4 7 S; UNIDADES 0 1 2 4 7 S

MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MAT Y REF: A.L. S.E. 1102 1103 1107 1108 1109 1110 0611

PARTIDAS

T. ESTIMADO: MAYOR IGUAL MENOR

ESPECIALIDAD: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SERV. BASIC. | PREVENT. | CORREC. | OPERAC.

EMPLEADO: DECENAS 0 1 2 4 7 S; UNIDADES 0 1 2 4 7 S