

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		27-JUNIO-2024	
ING. DE SERVICIO: David Gonzalez Luna		FIRMA: <i>[Signature]</i>	
TEC. DE SERVICIO: Jorge Escamilla Martinez			
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY MEDICAL	
		MODELO: EPM - 12M	
		SERIE: AC9-07016845	
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN: TERAPIA 6	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	11:00
HORA DE SALIDA:	13:00
OBSERVACIONES: Se entrega funcionando el equipo.	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
PAEEL Alma Dela Unbe 49358511	<i>[Signature]</i>
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	JEF FIRMAMENTO DE CONSERVACION



MATRICULA 99368574

REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	27-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13910
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY MEDICAL
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC9-07016845
UBICACION	TERAPIA 6



ING. DAVID GONZALEZ LUNA

TEC. JORGE ESCAMILLA MARTINEZ

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

TECMELAB, S.A. DE C.V.


ING. DHAYAN MIZAEEL GARCIA GUILLÉN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACION

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		27 - Junio - 2024	
ING. DE SERVICIO: Bernadino Varquez Robles		FIRMA	
TEC. DE SERVICIO: Manuel Celerino Angeles			
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY MEDICAL	
		MODELO: EPM - 12M	
		SERIE: AC9-07016829	
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN: 2 PISO	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA: 13:00

HORA DE SALIDA: 15:00


OBSERVACIONES: *Se entrega funcionando el equipo*

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
<i>Diana Beltrán - R. 98385838</i>	
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU

IMSS MATRICULA 99388574

REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	27-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13907
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY MEDICAL
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC9-07016829
UBICACION	2 PISO



ING. JORGE BERNARDINO VAZQUEZ ROBLES
TEC. MANUEL CELERINO ANGELES
PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO
TECMELAB, S.A. DE C.V.



ING. BRYAN MIZAEL GARCIA GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN
MATRICULA 99388574
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		27-Junio-2024
ING. DE SERVICIO: <i>Abraham Paz Negro Luciano</i>		<i>Abraham Paz</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Abraham Vargas Ruiz</i>		<i>Abraham Paz</i> FIRMA
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY MEDICAL
		MODELO: EPM - 12M
		SERIE: AC9-07016828
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: URGENCIAS B

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	13:00
HORA DE SALIDA:	15:00
OBSERVACIONES: <i>Se entrega funcionando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
<i>García Ipp Eréndira</i>	<i>ING. JAYAN MIZEL GARCIA CORTES</i>
Enf. Jefe de Depto	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU
	MATRICULA 35368574

REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	27-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13903
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY MEDICAL
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC9-07016828
UBICACION	URGENCIAS B



ING ALAN PAZ MOSCO LUCIANO

TEC. ABRAHAM VARGAS RUIZ

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

TECMELAB, S.A. DE C.V.

JEFE DE CONSERVACION

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		27-Junio-2024	
ING. DE SERVICIO: <i>Bernadina y Virginia Robles</i>		FIRMA <i>[Signature]</i>	
TEC. DE SERVICIO: <i>Manuel Celso Angeles</i>			
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARCA: MINDRAY MEDICAL	
		MODELO: EPM - 12M	
		SERIE: AC9-07016832	
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN: URGENCIAS B	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:


- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	9:00
HORA DE SALIDA:	11:00
OBSERVACIONES: <i>Se entrega funcionando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
<i>Cristina Xcaret Hernández Becerra</i> Enfermera Jefe de Depto Mat. 99272368	<i>[Signature]</i> ING. DIVYAN KUMAR GARGA GUILLEN DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU MATRICULA 99388574

REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	27-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13905
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY MEDICAL
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC9-07016832
UBICACION	URGENCIAS B



ING. JORGE BERNARDINO VAZQUEZ ROBLES
TEC. MANUEL CELERINO ANGELES
PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO
TECMLAB, S.A. DE C.V.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN
JEFE DE CONSERVACION
M.A. 026 MATRICULA 99388574
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		25 - Junio - 2024	
ING. DE SERVICIO: <i>Bernardino Vazquez Robles</i>		FIRMA <i>[Signature]</i>	
TEC. DE SERVICIO: <i>Manuel Celentano Angeles</i>			
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY MEDICAL	
		MODELO: EPM 12M	
		SERIE: AC9-07016739	
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN: URGENCIAS B	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:


- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	13:00
HORA DE SALIDA:	15:00
OBSERVACIONES: <i>Se entrega funcionando el equipo</i>	
RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
<i>[Signature]</i> García L... Mat: 001...	<i>[Signature]</i> ING. JUAN MIHAEL GARCIA GUILLEN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION MATRICULA 99368574
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU

REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	25-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13885
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY MEDICAL
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC9-07016739
UBICACION	URGENCIAS B



ING. JORGE BERNARDINO VAZQUEZ ROBLES
TEC. MANUEL CELERINO ANGELES
PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO
TECMELAB, S.A. DE C.V.

ING. DRAYÁN MÍQUEL GARCÍA GUILLÉN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN
MATRICULA 99368574
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		25-Junio-2024	
ING. DE SERVICIO: Alan Ruiz Mosco Luciano		FIRMA: <i>Abraham Ruiz</i>	
TEC. DE SERVICIO: Abraham Ruiz Mosco			
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY MEDICAL	
		MODELO: EPM 12M	
		SERIE: AC9-07016742	
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN: 4 PISO	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	15:00
HORA DE SALIDA:	17:00
OBSERVACIONES:	<i>Se entrega funcionando el equipo</i>

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU



Jefe del Departamento de CONSERVACION
MATRICULA 99388574

REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	25-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13882
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY MEDICAL
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC9-07016742
UBICACION	4 PISO



ING ALAN PAZ MOSCO LUCIANO

TEC. ABRAHAM VARGAS RUIZ

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

TECMELAB, S.A. DE C.V.

JEFE DE CONSERVACION

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		25 - Junio - 2024	
ING. DE SERVICIO: Alan Pae Mosco Luciano		FIRMA: [Firma]	
TEC. DE SERVICIO: Abraham Vargas Ruiz		FIRMA: [Firma]	
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA:	MINDRAY MEDICAL
		MODELO:	EPM 12M
		SERIE:	AC9-07016753
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN:	4 PISO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIA GRADO MÉDICO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
<input checked="" type="checkbox"/>	DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
<input checked="" type="checkbox"/>	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE CABLE DE ECG
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	13:00
HORA DE SALIDA:	15:00


OBSERVACIONES: *Se entrega funcionando el equipo*

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
[Firma]	[Firma]
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU

ING. DHAYAN MIZEL GARCIA GUILLEN
JEFE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
IMSS MATRICULA 99388574

REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	25-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13881
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY MEDICAL
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC9-07016753
UBICACION	4 PISO



ING ALAN PAZ MOSCO LUCIANO

TEC. ABRAHAM VARGAS RUIZ

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

TECMELAB, S.A. DE C.V.

ING. DHANAN MIZAEL GARCIA GUILLEN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN
JEFE DE CONSERVACIÓN

MATRICULA 99368574
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		25 - Junio - 2024	
ING. DE SERVICIO: <i>Bernardino J. Lopez Bales</i>		FIRMA <i>[Signature]</i>	
TEC. DE SERVICIO: <i>Manuel Celino Angeles</i>			
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY MEDICAL	
		MODELO: EPM 12M	
		SERIE: AC9-07016773	
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN: 3 PISO	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
<input checked="" type="checkbox"/>	DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
<input checked="" type="checkbox"/>	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE CABLE DE ECG
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2




HORA DE ENTRADA:	11:00
HORA DE SALIDA:	13:00

OBSERVACIONES: *Se entrega funcionando el equipo*

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>García Loo Erendira</i> Enf. Jefe de Piso Mat. 99384131	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD <i>MIG. DIANAH MIZEL GARCIA GUILLEN</i> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU MATRICULA 99388574

REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	25-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13884
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY MEDICAL
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC9-07016773
UBICACION	3 NORTE



ING. JORGE BERNARDINO VAZQUEZ ROBLES
TEC. MANUEL CELERINO ANGELES
PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO
TECMELAB , S.A. DE C.V.

JEFE DE CONSERVACION 99388574

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MÉXICO		25 - Junio - 2024
ING. DE SERVICIO: <i>Bernardino Alvarez Pablos</i>		FIRMA <i>[Signature]</i>
TEC. DE SERVICIO: <i>Manuel Celerino Angeles</i>		
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY MEDICAL
		MODELO: EPM 12M
		SERIE: AC9-07016777
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: 3 NORTE

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
<input checked="" type="checkbox"/>	DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
<input checked="" type="checkbox"/>	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE CABLE DE ECG
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	9:00
HORA DE SALIDA:	11:00


OBSERVACIONES: *Se entrega funcionando el equipo*

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO <i>[Signature]</i>	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD <i>[Signature]</i>
ING. <i>Yessy Mari Posa Maldonado Carales 11848375</i>	ING. <i>[Signature]</i>
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU



REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	25-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13883
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY MEDICAL
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC9-07016777
UBICACION	3 NORTE



ING. JORGE BERNARDINO VAZQUEZ ROBLES
TEC. MANUEL CELERINO ANGELES
PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO
TECMLAB, S.A. DE C.V.

ING. DHAYAN MIHAEL GARCIA GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN
JEFE DE CONSERVACION
MATRICULA 99366574
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		27 - Junio - 2024	
ING. DE SERVICIO: David Gonzalez Luna		FIRMA	
TEC. DE SERVICIO: Jorge Escamilla Martinez			
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY MEDICAL	
		MODELO: EPM - 12M	
		SERIE: AC9-070168N / AC9-07016809	
		INVENTARIO:	
	UBICACIÓN: TERAPIA (3)		

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
<input checked="" type="checkbox"/>	DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
<input checked="" type="checkbox"/>	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE CABLE DE ECG
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	9:00
HORA DE SALIDA:	11:00

OBSERVACIONES: *Se entrega funcionando el equipo*

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
<i>PA. EEI Alma Dela Unbe</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU

REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	27-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13909
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY MEDICAL
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC9-070168N
UBICACION	TERAPIA (3)



ING. DAVID GONZALEZ LUNA

TEC. JORGE ESCAMILLA MARTINEZ

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

TECMELAB, S.A. DE C.V.

ING. DHAYAN MIZAEL GARCIA GUILLEN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN
JEFE DE CONSERVACION

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		27-Junio-2024	
ING. DE SERVICIO: <i>Alfonso Pae Mosco Luciano</i>		FIRMA <i>Abraham Ruiz</i>	
TEC. DE SERVICIO: <i>Abraham Vargas Ruiz</i>			
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MARCA: MINDRAY MEDICAL	
		MODELO: EPM - 12M	
		SERIE: AC9-07016826	
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN: TERAPIA 9	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
<input checked="" type="checkbox"/>	REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
<input checked="" type="checkbox"/>	DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
<input checked="" type="checkbox"/>	AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
<input checked="" type="checkbox"/>	PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE CABLE DE ECG
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
<input checked="" type="checkbox"/>	CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA: 15:00

HORA DE SALIDA: 17:00

OBSERVACIONES: *Se entrega funcionando el equipo*

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
<i>RAEEL Alma Delia Unde</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU

IMASS MATRICULA 99388574

REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	27-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13904
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY MEDICAL
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC9-07016826
UBICACION	TERAPIA 9



ING ALAN PAZ MOSCO LUCIANO
TEC. ABRAHAM VARGAS RUIZ

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO
TECMELAB, S.A. DE C.V.

ING. DHANAN MIZAEŁ GARCÍA GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN
MATRICULA 99388574
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		27 - Junio - 2024
ING. DE SERVICIO: Bernardino Vazquez Pobles		FIRMA
TEC. DE SERVICIO: Manuel Celino Angeles		
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY MEDICAL
		MODELO: EPM - 12M
		SERIE: AC9-07016839
		INVENTARIO:
		UBICACIÓN: CHOQUE

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	15:00
HORA DE SALIDA:	17:00

OBSERVACIONES: *Se entregó funcionando el equipo.*

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO E.J.P. Ortiz Lopez JEFE DEPARTAMENTO DE NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD DAVIAN MIQUEL GARCIA GUILLEN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION FIRMA JCU MATRICULA 99388574
---	--

REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	27-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13908
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY MEDICAL
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC9-07016839
UBICACION	CHOQUE



ING. JORGE BERNARDINO VAZQUEZ ROBLES
TEC. MANUEL CELERINO ANGELES
PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO
TECMELAB , S.A. DE C.V.

ING. DHAYÁNITZAL GARCÍA GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIÓN
MATRÍCULA 99388574
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA	
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		27-Junio-2024	
ING. DE SERVICIO: <i>Abraham Vargas Ruiz</i>		<i>Abraham</i>	
TEC. DE SERVICIO: <i>Abraham Vargas Ruiz</i>		FIRMA <i>Abraham</i>	
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES	
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA: MINDRAY MEDICAL	
		MODELO: EPM - 12M	
		SERIE: AC9-07016846	
		INVENTARIO:	
		UBICACIÓN: CHOQUE	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:

- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISION DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARIETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	11:00
HORA DE SALIDA:	13:00
OBSERVACIONES:	<i>Se entrega funcionando el equipo</i>

RECIBIDO POR USUARIO/JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
<i>Gilberto Eduardo</i>	<i>[Signature]</i>
FES ZARAGOZA Mat. 99366836 IMS	ING. DIANAH MARCELA ASTORGA GUILLEN
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

FIRMA JCU
MATERICULA 99388574

REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	27-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13902
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC907016846
UBICACION	CHOQUE



ING ALAN PAZ MOSCO LUCIANO

TEC. ABRAHAM VARGAS RUIZ

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

TECMELAB, S.A. DE C.V.



ING. DHAYAN MIQUEL GARCIA GUILLEN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACION

JEFE DE CONSERVACION

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

CLIENTE: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2		FECHA		
DIRECCION: CIUDAD DE MEXICO		27-Junio-2024		
ING. DE SERVICIO: <i>Benedicto Marquez Robles</i>		FIRMA <i>[Signature]</i>		
TEC. DE SERVICIO: <i>Manuel Ceballos Angeles</i>				
VISITA No: 2da	TIPO DE SERVICIO:	EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES		
	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</u>	MARCA:	MINDRAY MEDICAL	
		MODELO:	EPM - 12M	
		SERIE:	AC9-07016849	
		INVENTARIO:		
		UBICACIÓN:	2 PISO	

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN:


- VERIFICACION VISUAL, EN BUSCA DE GOLPES, DERRAME DE LIQUIDO, PIEZAS FALTANTES
- REVISIÓN DE POLARIDAD DEL CABLE DE LINEA CON CLAVIJA GRADO MÉDICO
- REVISION DE CABLE DE PACIENTE DE ECG
- REVISION DE PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA
- REVISIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO
- REVISIÓN DE GASTO CARDIACO
- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO (INTERNA)
- DESARMADO DEL EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL INTERNA
- AJUSTE Y REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE E INSPECCIÓN VISUAL DE MODULOS Y TARJETAS ELECTRONICAS
- AJUSTE GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- AJUSTE DE ALTO VOLTAJE
- AJUSTE DE AMPLIFICADORES DE DEFLEXIÓN, COLOR, FOCO Y BRILLO
- AJUSTE DE TODOS LOS PARAMETROS DESPLEGADOS EN LA PANTALLA
- VERIFICACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES AUDIBLES Y LUMINOSOS DEL PANEL
- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
- KIT DE MATERIALES MISCELANEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
- CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 1 JUEGO
- CAMBIO DE BRAZALETE REUSABLE PARA NIBP
- CAMBIO DE CABLE DE ECG
- CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA
- CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO SPO2



HORA DE ENTRADA:	11:00
HORA DE SALIDA:	13:00


OBSERVACIONES: *se entrega funcionando el equipo*

RECIBIDO POR USUARIO/ JEFE DEPTO	RECIBIDO POR JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA	FIRMA JCU



REPORTE FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO

FECHA	27-jun-24
No. DE ORDEN DE SERVICIO	13906
UNIDAD	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA	MINDRAY MEDICAL
MODELO	EPM 12 M
SERIE	AC9-07016849
UBICACION	2 PISO



ING. JORGE BERNARDINO VAZQUEZ ROBLES
TEC. MANUEL CELERINO ANGELES
PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO
TECMELAB ,S.A. DE C.V.

ING. DANIEL MIZEL GARCIA GUILLEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACION
MATERICULA 99368574
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2