



BITACORA

FOLIO
1201

CONTRATO: 019642 014 01824-003-00
 HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32
 DIRECCIÓN: Calzada del Huro Coapa Coahuila 04930 CDMX
 FECHA: 17 Junio 2024 FOLIO ODS: 3609

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare MODELO: Siarchus 4000 SERIE: 65156 INVENTARIO: NA

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
 Fecha de inicio de servicio 17 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4500001	Kit de MP		
	Tubo de bloque de sensores		
1210070	Sensor de flujo respiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
 procedimiento de prueba Service Manual Siare
 Aspiración física OK
 Ullage Air O2 OK
 Cable O2 OK
 Ullage espiratorio OK
 Cable AC OK

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
 "DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"
 38 01 06 14 29 02

ALIBRACIONES
 Calida de O2 52 mV OK
 Sensor de flujo respiratorio OK
 Respo de flujo 1ml/min OK
 Voltaje baterías: 13.5 V OK
 Horas totales 10242h 55mdo
 El equipo queda correctamente operando para realizar el trabajo al 100%.
 Fecha de terminación del servicio:
 17 Junio 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
 "DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"
 38 01 06 14 29 02

H.G.Z. No. 32
 "DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"
 SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

RECIBIDO
 17 JUN 2024
 JEFE DE CONSERVACION

ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Martín Hernández Aljaro

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbeel Román

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
 JEFE DE CONSERVACIÓN

FIRMA: [Signature]

FIRMA: [Signature]
 Mat: 99305073
 CARGO: Coord. Clínica de Medicina Interna
 G.M. P. 1112393 IMSS

FIRMA: [Signature]
 DE UNIDAD H. G. Z. 32
 MATRICULA: "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
 CARGO: MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1202

CONTRATO: 019642019N1824-008-00
 HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 32
 DIRECCIÓN: Calzada del Horno Coapa Coahuila 09930CDMX
 FECHA: 17 Junio 2024 FOLIO ODS: 3610

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siatic MODELO: Siatic 400 SERIE: 65334 INVENTARIO: SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Ubicación: Inhaloterapia OTRO:

FALLA REPORTADA

Solicitud mantenimiento preventivo a ventilador volumetrico
 Fecha de inicio de servicio 17 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P5020001	Kil de NP		
	Cable de Sopa de O2		
EB100020	Sopa de flujo respiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA


Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
 procedimiento de prueba Service Manual Siatic
 Aperto fijas OK - Bloque respiratorio OK -
 Manguera Aire O2 OK - Cable AC OK -
 Cable O2 OK -

CALIBRACIONES
 Calibr. O2 49mV OK
 Sopa de flujo OK
 Prueba fuga 0ml/min OK
 Volúmenes Vitales 13.7 OK
 Horas totales 9625h 52m 57s



El equipo queda operativamente apto para realizar sus trabajos al 100%
 Fecha de inicio de servicio 17 Junio 2024

Fecha de termino servicio 17 Junio 2024



ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing Cynthia Medina Hernandez Al-fu
 FIRMA: [Signature]

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbeel Román
 FIRMA: [Signature]
 MATRICULA: Coord. Clínica de Medicina Interna Mat. 99305673
 CARGO: Céd. Prof. 4412393

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
 FIRMA: [Signature]
 MATRICULA: JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32
 CARGO: DR. MARIO MADRAZO NAVARRO MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO USUARIO DEL EQUIPO JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1203

CONTRATO: 019 64R 019 01824-008-00
HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32
DIRECCIÓN: Calzada del Horno Campa Capareca 04980 CDMX
FECHA: 17 Junio 2024 FOLIO ODS: 3611

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siara MODELO: Siarhu 400 SERIE: 65365 INVENTARIO: SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO #2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO: Ubicación Inhaloterapia

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumetrico
Fecha de inicio de servicio 17 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
250700AI	Kit de MP		
REGTRA	Trampa de Agua		
	Tapa de bloqueo sensores		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.3 Tabla
paralelamente de prueba Service Manual Siara
Ajuste filtro OK Bloqueo espiratorias OK
Manguera Aire OK Cable AC OK
Cable O2 OK

ACERCAACIONES

Celda O2 54mV OK El equipo queda operativamente
Sensores de flujo OK listo al uso
Fugas Omitidas OK Fecha de termino de servicio
Baterias 13.7V OK 17 Junio 2024
Horas totales 6930h 5m 30s

SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

H.G.Z No. 32
"DR. MSELLO DE LA UNIDAD MÉDICA NAVARRO"



ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: *[Signature]* NOMBRE: Dr. Osmary Medrano Adbeel Román NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
FIRMA: *[Signature]* FIRMA: Coord. Clínica de Medicina Interna JEFE DE CONSERVACION
MATRICULA: Mat. 9939573 MATRICULA: DE UNIDAD H. G. Z. 32
CARGO: Cón. Prol. 4419393 IMSS CARGO: "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1206

CONTRATO: 019648019 N1824-008-00
 HOSPITAL: Hospital General de Zona No32
 DIRECCIÓN: Calzada del Nuevo Campa Capaccan 04980CDMX
 FECHA: 18 Junio 2024 FOLIO ODS: 3614

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siarr MODELO: Siarchon 4000 SERIE: 65490 INVENTARIO: ST

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO: Ubrecon Inhaloterapia

FALLA REPORTADA

Servicio mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
 Fecha de inicio de servicio 18 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
15070001	1 lit de HP		
173100076	Servicio de limpieza		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5Tdd
 parachequeo de prueba Servo Manual Siarr
 Bateria form OK / Bloque expiratorio OK
 Manómetro A/A OK / Cable AC OK
 Cable O₂ OK
 CALIBRACIONES
 Salida de O₂ 49mV OK / El equipo queda operativamente apto
 Servo de flujo OK / para realizar el trabajo para el qe
 Fugas de aire mín OK / he disminuido al 100%
 Bateria 13.7V OK / Fecha de termino de servicio
 Horas totales 8289h 36m 9s 18 Junio 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

HOSP. GRAL. ZENA 32 V.G.
 -DR. MARIO NAVARRO MADRZO-
 38 01 06 14 29 02

H.G.Z. No. 32
 "DR. M. SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA NAVARRO"

RECORRIDO
 17 JUN 2024
 DE CONSERVACION

ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ingeniero de Servicio NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbel Román NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
 FIRMA: [Firma] FIRMA: [Firma] FIRMA: "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
 MATRICULA: [Matr] MATRICULA: Coord. Clínica de Medicina Interna MATRICULA: MAT. 99372344
 CARGO: [Cargo] CARGO: Mat. 99325873 CARGO: [Cargo]
 CARGO: [Cargo] CARGO: Coord. Clínica de Medicina Interna CARGO: [Cargo]
 CARGO: [Cargo] CARGO: Mat. 4412393 CARGO: [Cargo]

INGENIERO DE SERVICIO USUARIO DEL EQUIPO JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1207

CONTRATO: Q1964R0191N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32

DIRECCIÓN: Carretera del Huerto Compa Caparron 04930 CDMX

FECHA: 18 Junio 2024

FOLIO ODS: 3615

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siarc

MODELO:

Siarc 4000

SERIE:

65530

INVENTARIO:

DI

SERVICIO REALIZADO



INSTALACIÓN Y
ARRANQUE



MANTENIMIENTO
PREVENTIVO # 2



MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

Obtención
Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a unidades volumetricas
Fecha de inicio de servicio 18 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R5020071	Kil de MP		
E73100070	Saca de flupirap		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5
Tabla parametrado de prueba Siarc
Aspecto fisico OK
Manguera Aire OK
Cable O2 OK
Unidad exspiratorio OK
Cable AD OK

CALIBRACIONES
Caldo de O2 49 mV
Sensores flujo OK
Fugas Oml/min OK
Baterias 13.8V OK
Tiempo total 6:30 h 59 m 46 s
El equipo queda operativamente apto al 100%
Fecha de término de servicio 18 Junio 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

H.G.Z. No 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" SELLO DE LA UNIDAD MEDICA

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
38 01 06 14 29 02

RECIBIDO
17 JUN 2024
Jefe de Conservación

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Oscar Misael Camacho Medina

FIRMA: [Signature]

FIRMA:

INGENIERO DE SERVICIO

NOMBRE:

Dr. Osnaya Medrano Adriel Román

FIRMA:

Coord. Clinica de Medicina Interna
Mat. 99335373

MATRICULA:

CAJ. Prof. 4412393

CARGO:

IMGS

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE:

ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD H. G. Z. 32

FIRMA:

"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"

MATRICULA:

MAT. 99372344

CARGO:

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1204

CONTRATO: 01964R019 N1824-008-00
 HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32
 DIRECCIÓN: Calzada del Huevo Campa Capatzen 04980 COMEX
 FECHA: 17 Junio 2024 FOLIO ODS: 3612

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Diare MODELO: Siarchus 4000 SERIE: 65407 INVENTARIO: SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO: Ubicación Inhaloterapia

FALLA REPORTADA

Se realiza mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
 Fecha de inicio de servicio 17 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
75020001	Kit de MP		
73100020	Sensor de flujo inap		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
 procedimiento de prueba Service Manual Diare
 Aperto flujo OK / 30gcs operando OK
 Manera Aire O2 OK / Cable AC OK
 Cable O2 OK

Calibración
 Celda de O2 50mV OK / El equipo queda operativamente apto
 Sensor de flujo OK / para trabajar al 100%
 Fugas O2 milim OK / Fecha de término de servicio
 Baterías 13.6VOK / 17 Junio 2024
 Horas totales 6304 h 39m 23s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
 "DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"
 38 01 06 14 29 02

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

"DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"
 RECIDADO
 17 JUN 2024

ESTATUS DEL EQUIPO

FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: *Hugo Gustavo Méndez Hernández*

NOMBRE: *Dr. Osnaya Medrano Adbeel Román*
 FIRMA: *[Firma]*
 MATRICULA: *[Mat. 99385873]*
 CARGO: *[Céd. Prof. 4412393]*

NOMBRE: *ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA*
 FIRMA: *[Firma]*
 MATRICULA: *"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"*
 CARGO: *MAT. 99372344*

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1209

CONTRATO: 019642019 N18 24-009-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona 32

DIRECCIÓN: Calzada del Huevo Capu Capu 09480 CDMX

FECHA: 18 Junio 2024

FOLIO ODS: 3617

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Diac

MODELO: Sarcobon 4000

SERIE: 65618

INVENTARIO: 21

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R502000A1	K1 de MP		
E33100020	Servicio de flujos insp		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
prediccion de partes Service Manual 300
Aspecto físico de
Manguera A2 OK
Cable A2 OK
Bague e pletinas OK
Cable AC OK

Características
Celda O2 52mV OK
Servicio de flujos OK
Pebra flujo O2 OK
Batería 12.6V OK
Huevo total 5663n7m32
El equipo queda operativamente apto para
realizar el trabajo al 100%.
Fecha termino de servicio 18 Junio 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
"DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"

38 01 06 14 29 02

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"

17 JUN 2024

ESTATUS DEL EQUIPO

FUNCIONAL AL 100%

FUERA DE SERVICIO

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: *[Handwritten Signature]*

NOMBRE: Dr. Osnaya Madrano Albeel Román

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD H. G. Z. 32

FIRMA: *[Handwritten Signature]*

FIRMA: *[Handwritten Signature]*
MATRICULA: 4412330
CARGO: *[Handwritten Signature]*

FIRMA: "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MATRICULA: MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1210

CONTRATO: 019642019N1824-008-00
 HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 32
 DIRECCIÓN: Calzada del Horno Capu Capucan 04930CDMX
 FECHA: 18 Junio 2024 FOLIO ODS: 3618

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare MODELO: Siarehond400 SERIE: 65619 INVENTARIO: 01

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO: Corrección Inhaloterapia

FALLA REPORTADA

Solicitud mantenimiento preventivo a ventilador volumetrico
 Fecha de iniciación de servicio 18 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2542000A	L.T de MP		
	Celda de O ₂		
	Cable CA		
F 23100020	Sensor de flujo resp		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
 procedimiento de prueba Servico Manual Siare
 Aspirador fijas OK / Bujes espiratorios OK
 Manosera Air O₂ OK / Cable AC OK
 Cable O₂ OK

CALIBRACIONES

Celda de O₂ 52 mV OK
 Sensores flujo OK
 Tugos 3ml min OK
 Baterías 14 V OK
 Horas totales 10316h 49m 13s OK
 El equipo queda operativamente apto para
 realizar el trabajo para el que fue
 diseñado al 100%.
 Fecha término servicio: 18 Junio 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
 DR. MARIO NAVARRO MADRAZO
 38 01 05 14 29 02

H.G.Z. No. 32
 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
 17 JUN 2024

ESTATUS DEL EQUIPO

FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Castán García
 Hernández Alfonso

NOMBRE: Dr. Osmaya Medrano Adbeel Román

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
 JEFE DE CONSERVACION
 DE UNIDAD H. G. Z. 32

FIRMA:

FIRMA:
 MATRICULA: 00305973
 CARGO: Coord. Clínica de Medicina Interna

FIRMA:
 MATRICULA: MAT. 99372344
 CARGO: JEFE DE CONSERVACION

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO

1211

CONTRATO: 01642019 UB24-003-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32

DIRECCIÓN: Calzada del Horno Coapa Coyacan 04980 CDMX

FECHA: 13 Junio 2024

FOLIO ODS: 3619

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: <u>Siare</u>	MODELO: <u>Dirichon 4000</u>	SERIE: <u>65625</u>	INVENTARIO: <u>SI</u>
---------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------

SERVICIO REALIZADO

<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # <u>2</u>	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO: <u>Uso en Inhaloterapia</u>
---	---	---	-----------------------------------

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 18 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
73100070	Kit de MP		
73100070	Senso de flujo insp		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
 Quechimiento de prueba Servo Manuel Siare
 Aspecto físico OK / Doble aspirador OK
 Manijera Aire O₂ OK / Cable CA OK
 Cable O₂ OK

ACERACIONES

Tanda O₂ 54ml OK / El equipo queda operativamente apto para
 Flujo OK / realiza su trabajo al 100%
 Tugos 0ml/min OK / Fecha de termino de servicio 18 Junio 2024
 Caudales 13.7U OK /
 Hcortotales 12030h 34m 37s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

HOSP. GRAL. ZONA 32
 DR. MARIO MADRAZO NAVARRO
 38 01 06 14 29 02

H.G.Z No. 32
 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"

17 JUN 2024

ESTATUS DEL EQUIPO

FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Haroldo Rojas

NOMBRE: Dr. Osmary Medrano Adriel Román

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

FIRMA:

MAT:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA

ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
 JEFE DE CONSERVACION
 DE UNIDAD H. G. Z. 32
 "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
 MAT. 99372344



BITACORA

FOLIO
1212

CONTRATO: 019642019A11824-008-00
 HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32
 DIRECCIÓN: Calzada del Nuevo Comercio Capación 04980 CDMX
 FECHA: 13 Junio 2024 FOLIO ODS: 3021

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: *Siemens* MODELO: *Siemens 400* SERIE: *65626* INVENTARIO: *SI*

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO *Uso de Inhaloterapia* OTRO:

FALLA REPORTADA

Seguir mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 18 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
<i>20700AI</i>	<i>Kil de MP</i>		
<i>2300020</i>	<i>Sms de flujo</i>		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de prueba
Aspirador hipo OK *Bobina respiratoria OK*
Manguera Aa O2 OK *Cable AC OK*
Cable O2 OK
CAJAS DE O2
Cable de O2 5m OK *Horas totales 9899h 35m 6s*
20000 flujo OK *El equipo queda operativamente funcional al 100%*
Furgón 2ml/min OK *Fecha de término del servicio 18 Junio 2024*
Baterías 13.7V OK
Horas totales 9899h 35m 6s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



ESTATUS DEL EQUIPO

FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: *Ing Cristina Martha Hernández Alfaro*
 FIRMA: *[Signature]*

NOMBRE: *Dr. Osnaya Medrano Addeel Román*
 FIRMA: *[Signature]*
 MATRICULA: *Mat. 9932573*
 CARGO: *Coord. Clínica de Medicina Interna*
Cad. Prof. 4412103

NOMBRE: *ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA*
 FIRMA: *[Signature]*
 MATRICULA: *DR. MARIO MADRAZO NAVARRO*
 CARGO: *JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32*
MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1213

CONTRATO: P19642 019 N1824-003-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32

DIRECCIÓN: Calzada del Horco Copca Coahuila 04980 CDMX

FECHA: 18 Junio 2024

FOLIO ODS: 3672

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare

MODELO: Siarthon 4000

SERIE: 65627

INVENTARIO: 31

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Ubicación: Inhaloterapia OTRO:

FALLA REPORTADA

Servicio mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 18 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
15020020	Kit de NP		
173100020	Serie de flujo insp.		


ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
programa de prueba Service Manual Siare
Batería física OK / Bague espiratorias OK
Memoria Air Oz OK / Cable AC OK
Cable Oz OK

Calibraciones
Celda de Oz 50mV / El equipo queda operativamente funcional al 100%
Serie de flujo OK / Fecha de término de servicio 18 Junio 2024
Fugas 0ml min OK
Batería 13.7V OK
Horas totales 11772 h 39m 45s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



H.G.Z No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
17 JUN 2024

ESTATUS DEL EQUIPO

FUNCIONAL AL 100%

FUERA DE SERVICIO

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Oscar Misael Camacho Medina
FIRMA: [Signature]

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbeel Román
FIRMA: [Signature]
MATRICULA: 4412100
CARGO: [Signature]

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
FIRMA: [Signature]
MATRICULA: DE UNIDAD H. G. Z. 32
CARGO: "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO" MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1214

CONTRATO: 01964R019N182d-003-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 32

DIRECCIÓN: Calzada del Nuevo Campo Capatzen 04980 CDMX

FECHA: 17 Junio 2024

FOLIO ODS: 3606

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare	MODELO: Siarchon 4000	SERIE: 65636	INVENTARIO: NA
--------------	-----------------------	--------------	----------------

SERVICIO REALIZADO

<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO: Vibración Inhaloterapia
---	--	---	-------------------------------

FALLA REPORTADA

Solicitado mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 17 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
B0200011	Kit de MP		
E7300020	Servicio flujo insp		

ACTIVIDAD REALIZADA


Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla procedimiento de parte Service Manual Siare
Apert. físico de Bloque respiratorio ok
Manguera Aire O₂ ok Cable CA ok
Cable O₂ ok

Calibraciones

Celda O₂ 48mV ok El equipo queda operativamente apto y funciona al 100%.
Servicio flujo ok Fecha de término de servicio 17 Junio 2024
Fugas Oml/min ok
Batería 13.6V ok
Hrs. totales 10520h 0m 40s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA
H.G.Z. No. 32



"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"

17 JUN 2024

ESTATUS DEL EQUIPO

FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Oscar Misael Camacho Medina

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbeel Román

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:
MATRICULA:
CARGO:

FIRMA:
MATRICULA:
CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1216

CONTRATO: 01964 R019 N1324-003-00

HOSPITAL: Hospital General de Zon. No 32

DIRECCIÓN: Calzada del Horno Campa Capacac 049800Mx

FECHA: 19 Junio 2024

FOLIO ODS: 3624

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siore MODELO: Siortron 4000 SERIE: 65638 INVENTARIO: 51

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO: Liberación Inhaloterapia

FALLA REPORTADA

Solicitud mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Por fin de inicio de servicio 19 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P507000A1	Kil de MP		
E73100070	Sensor de flujo inspiratorio		
	Tampón de agua		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 4.5 Tabla
predefinido de parte Servicio Manuel Jara
Aspirato fajas OK Bloque espiratorio OK
Manguera de Aire O₂ OK Cable AC OK
Cable O₂ OK

Calibraciones
Celda de O₂ 37 mV OK El equipo queda operativamente apto al 100%
Sensores de flujo OK Fecha de fin de servicio: 19 Junio 2024
Flujo 1ml/min OK
Líquidos 13.6 V OK
Horas totales 8976h 9m 7s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
"DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"
38 01 06 14 29 02

HGZ No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
17 JUN 2024

ESTATUS DEL EQUIPO

FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing Oscar Camacho Medina
Gerente Área

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbeel Román

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:
Coord. Clínica de Medicina Interna
Mat. 99395673
CARGO:
CAB. PROF. 4412303

FIRMA:
ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACION
MATRICULA: DE UNIDAD H. G. Z. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1217

CONTRATO: 01964R019N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 32

DIRECCIÓN: Calzada del Hero Capatzen 01930 CDJX

FECHA: 17 Junio 2024

FOLIO ODS: 3607

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siara	MODELO: Sarcobon 4000	SERIE: 65630	INVENTARIO: SI
--------------	-----------------------	--------------	----------------

SERVICIO REALIZADO

<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Ubicación Inhalotop 9	OTRO:
---	--	---	-----------------------	-------

FALLA REPORTADA

Requerido mantenimiento preventivo acumulador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 17 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P307000AI	Kit de MP		
F73100070	Sensor de flujo i23p		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo por cambio de accionada a 9.5 Tabla procedimiento de prueba Siara Service Manual
 Aperturas hechas OK Plaque espiral OK
 Manguera Air O2 OK Cable AC OK
 Cellos O2 OK

Calibraciones
 Cellos de O2 49.8V OK El equipo queda operativamente funcional al 100%
 Sensor de flujo OK
 Fugas 1 ml/min OK
 Bateria 13.7V OK
 Horas totales 10302h 36m 23s
 Fecha de termino del servicio 17 Junio 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

HOSP. GRAL. ZONA 32 V
"DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"

38 01 06 14 29

17 JUN 2024

ESTATUS DEL EQUIPO

FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Oscar Misael Camacho Medina

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbeel Román

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD H. G. Z. 32

FIRMA: [Firma]

FIRMA: [Firma]

FIRMA: "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"

MATRÍCULA: 044 Prof. 4419300

MATRÍCULA: MAT. 99372344

CARGO: [Cargos]

CARGO: [Cargos]

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1218

CONTRATO: 019642019N 1824-008-00

HOSPITAL: Hospital Grmcal de Zona No 32

DIRECCIÓN: Calzada del Huevo Caspa Caparra CDA

FECHA: 19 Junio 2024

FOLIO ODS: 3625

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare	MODELO: Siarlon 4000	SERIE: 65654	INVENTARIO: JE
--------------	----------------------	--------------	----------------

SERVICIO REALIZADO

<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO: Direccion Inhaloterapia
---	--	---	-------------------------------

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de Servicio 19 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P20700A	Kit de MP		
P23N0070	Sensor de flujo insp		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 tabla
 procedimiento de prueba
 Aperto hoias OK / Bloque espirador OK
 Maniqués Aire O₂ OK / Cables CA OK
 Cables de O₂ OK

Calibraciones
 Celda de O₂ 50 mV OK / El equipo queda operativamente funcionando al 100%
 Sensores de flujo OK / Fecha de término del servicio 19 Junio 2024
 Fugas 5 ml/min OK
 Baterías 13.7 V OK
 Horas totales 6253h 0m 40s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.

"DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"

38 01 06 14 29 02

RECIBIDO
19 JUN 2024

ESTATUS DEL EQUIPO

FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Jhon Esteban...

NOMBRE: Dr. Osmary Medrano Adbeel Román

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32

FIRMA: [Signature]

FIRMA: [Signature]
MATRICULA: 99372344
CARGO: Coord. Clinica de Medicina Interna

FIRMA: [Signature]
MATRICULA: MAT. 99372344
CARGO: [Signature]

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1219

CONTRATO: 019642019 N824-003-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 32

DIRECCIÓN: Calzada del Heros Copco Coyacan 04980 CDMX

FECHA: 19 Jun 2024 FOLIO ODS: 3626

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siare MODELO: Siareton 4000 SERIE: 65661 INVENTARIO: SI

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO OTRO: Ubicación Intelectual

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 19 Jun 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P50700011	K.I. de MD		
F73100070	Sens de flujo insp Cable CA		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.3 Tabla
procedimiento de prueba
Aparato físico OK / Bloque espiratorio OK
Mensuras Aire O₂ OK / Cable AC OK
Cable O₂ OK
Calibraciones
Caldo de O₂ 51mV OK / El equipo queda operativamente funcional al 100%.
Sensores de flujo OK / Fecha de termino del servicio 19 Jun 2024
Fugas O₂ min OK
Baterías 13.7 V OK
Horas de las 7:32h 27m 54s

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO



SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Osnaya Medrano Adbeel Román
Hernández Rojas

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbeel Román
FIRMA: [Signature]
MATRICULA: [Stamp]
CARGO: Coord. Clínica de Medicina Interna

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
FIRMA: [Signature]
MATRICULA: [Stamp]
CARGO: JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD H. G. Z. 32 DR. MARIO MADRAZO NAVARRO MAT. 99372344

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1220

CONTRATO: 019642 019618 24-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No. 32

DIRECCIÓN: Calzada del Horn Coahuila Coahuila No. 32

FECHA: 17 Junio 2024

FOLIO ODS: 3608

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

MODELO:

SERIE:

INVENTARIO:

Sart

Sartan-400

65691

SI

SERVICIO REALIZADO



INSTALACIÓN Y ARRANQUE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Ubicación
Intelectual

OTRO:

FALLA REPORTADA

Servicio mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 17 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
190700A1	Kil de MP		
7300000	Serv de flujo insp		
	Cable de oxígeno O ₂		
	Cable de AC		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo 9.5 Tabla
Ordinamiento de partes
Marcha física OK / Bloque operatorio OK
Mangueras Aire O₂ OK / Cable AC OK
Cable de O₂ OK

Calibraciones

Celda O₂ 5.2 mV OK

Serv de flujo OK

Fugas O₂ al min OK

Briferos 13.81 OK

Horas totales 9749h 28m 27s

El equipo queda operativamente funcional al 100%
Fecha de finalización del servicio 17 Junio 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA

HOSP. GRAL. ZONA 32 V.C.
"DR. MARIO NAVARRO MADRZO"

H.G.Z. No. 32
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"

38 01 06 14 29 02

17 JUN 2024

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



DE CONSERVACION EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: [Firma]

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbeel R...

NOMBRE:

FIRMA:

Coord. Clínica de Medicina Interna
Mat. 99325873

Cad. Prof. 4412300

FIRMA: OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA

JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32

CARGO: DR. MARIO MADRAZO NAVARRO
MAT. 99372344

FIRMA:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO

1221

CONTRATO: 019642019 N1821-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No.32

DIRECCIÓN: Calzada del Huevo Coahuila Coahuila 0490 CDMX

FECHA: 19 Junio 2024

FOLIO ODS: 3627

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siarr

MODELO:

Siarrhond000

SERIE:

65707

INVENTARIO:

SI

SERVICIO REALIZADO



INSTALACIÓN Y ARRANQUE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Calibración Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Solicitud mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico Fecha de inicio de servicio 19 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7507000A1	kit de LTP		
7300020	Sensor de flujo rasp		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla parámetro de prueba
Aspirador físico OK
Manguera Aire O2 OK
Cable O2 OK
Batería respiradora OK
Cable AC OK

Calibración
Celda de O2 49mV OK
Sensor de flujo OK
Fugas 4ml/min OK
Baterías 13.7V OK
Horómetro 7129h 2/9 m 573
El equipo queda funcional al 100%
Fecha de término del servicio 19 Junio 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA H.G.Z. No. 32



DR. MARIO MADRAZO NAVARRO

19 JUN 2024

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



DE CONSERVACION EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Cristian Medina Hernandez

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Albel Román

NOMBRE:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

MATRICULA:

MATRICULA:

CARGO:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA

ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32
DR. MARIO MADRAZO NAVARRO
MAT. 99372344



BITACORA

FOLIO
1222

CONTRATO: QIA 64R 019 N18 24-003-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32

DIRECCIÓN: Calzada del Horco Copco Copacora 04980 CDMX

FECHA: 19 Junio 2024

FOLIO ODS: 3678

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siartan 4000

SERIE:

65709

INVENTARIO:

SI

SERVICIO REALIZADO



INSTALACIÓN Y ARRANQUE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Ubicación Inhaloterapia

OTRO:

FALLA REPORTADA

Siguio mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico fecha de inicio de servicio 19 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
E5070001	Kit NP		
E7310000	Sensor de flujo insp		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento preventivo programado de cronograma 9.5 Tabla procedimiento de prueba
Aspecto estético OK / Bloque espiratorio OK
Manguera Air O₂ OK / Cable AC OK
Cable O₂ OK

Calibraciones


Celda de O₂ 49mV OK
Sensores de flujo OK
Fugas 4ml min OK
Baterías 13.7V OK
Horas totales 10059h 4m 57s

El equipo queda funcional al 100%
Fecha de término del servicio 19 Junio 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO



SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA



ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Oscar Misael Camacho Medina

NOMBRE: Dr. Osnaya Medrano Adbel Román

NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD H. G. Z. 32

FIRMA:

FIRMA:
MATRICULA:
CARGO:

FIRMA:
MATRICULA:
CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO

1223

CONTRATO: Q14642019 N1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona No 32

DIRECCIÓN: Calzada del Horno Coapa, Coapa, CDMX 04980

FECHA: 19 Junio 2024

FOLIO ODS: 3629

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Sire	MODELO: Sireton 4000	SERIE: 65710	INVENTARIO: SI
-------------	----------------------	--------------	----------------

SERVICIO REALIZADO

<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE	<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	OTRO: Correccion Inhaloterapia
---	--	---	--------------------------------

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador volumétrico
Fecha de inicio de servicio 19 Junio 2024

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2502000AI	Kil de NP		
F73 00270	Sensor de flujo 1020		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo programado de acuerdo a 9.5 Tabla
paradigma de prueba Sirena Nivel Sire
Apertura toxico OK Bloque respiratorio OK
Mangueras Aire O2 OK Cable AC OK
Cable O2 OK

Calibraciones
Relato de O2 51mV OK El equipo queda funcional al 100%
Sensores de flujo OK Fecha de termino del servicio 19 Junio 2024
Fugas O2 min OK
Baterias 13.7V OK
Horas totales 1127h 36m 27s

SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO
"DR. MARIO NAVARRO MADRAZO"
38 01 06 14 29 02

SELO DE LA UNIDAD MÉDICA
"DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
19 JUN 2024

ESTATUS DEL EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/> FUNCIONAL AL 100%	<input type="checkbox"/> FUERA DE SERVICIO	<input type="checkbox"/> EQUIPO CON PACIENTE
--------------------	---	--	--

NOMBRE: Ing. Gustavo Infante Hernández Alfaro	NOMBRE: Dr. Oswaya Medrano Adbeel Román Coord. Clínica de Medicina Interna	NOMBRE: ING. OSCAR MISAEL CAMACHO MEDINA JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD H. G. Z. 32
FIRMA: [Signature]	FIRMA: [Signature]	FIRMA: "DR. MARIO MADRAZO NAVARRO"
MATRICULA:	MATRICULA: 4412303	MATRICULA: MAT. 99372344
CARGO:	CARGO: CAB. PROF.	CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO	USUARIO DEL EQUIPO	JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA
-----------------------	--------------------	----------------------------------