

		BITACORA		FOLIO 1004	
CONTRATO: 019GYR019W1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional 2 "El Marques"					
DIRECCIÓN: Cta. Universidades, 76269, Santiago de Querétaro, Qro					
FECHA: 9/Julio/2024				FOLIO ODS: 3679	
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siace	MODELO: Siacion 4000	SERIE: 64838	INVENTARIO: N/A		
SERVICIO REALIZADO					
<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE		<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2		<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO:					
FALLA REPORTADA					
Segundo mantenimiento preventivo a ventilador Volumetrico Ubicación:					
REFACCIONES INSTALADAS				HOSPITAL GENERAL REGIONAL EL MARQUES, QRO.	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	RESERVA DESCRIPCIÓN SERVICIÓN No 9		
RS0200001	Kit de mltip preventivo		9 JUL. 2024		
PSR11-911-J7	Sensor de oxigeno		RECIBIDO		
			CON ANEXOS () SIN ANEXOS ()		
			HORA: RECIBE:		
ACTIVIDAD REALIZADA					
Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 tabla de procedimiento de prueba (Servicio manual Siace)					
- Aspecto fisico: OK • Bloque espina torica: OK					
- mangueras de aire/O2: OK • Cable de CA: OK					
- Cable de O2: OK					
Calibraciones					
• Celda de O2: 59 mV OK • Voltaje de las baterias:					
• Sensor de flujo Insp/Exh: OK					
• Prueba de fugas: OK 0ml					
El equipo queda operativamente listo para realizar el trabajo para el que fue diseñado en un porcentaje del 100%.					
Fecha de termino de servicio: 9/Julio/2024		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2 23 05 02 14 29 02		SELLO DE LA UNIDAD MEDICA HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2 IMSS	
RESIDENCIA DE CONSERVACION No.					
ESTATUS DEL EQUIPO		<input type="checkbox"/> FUNCIONAL AL 100%		<input type="checkbox"/> FUERA DE SERVICIO	
<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPO CON PACIENTE					
NOMBRE: Ing. Juan Carlos Chavez Sierra		NOMBRE: Dra. Maria de los Angeles Carral Corral Coordinación de Medicina Interna HGR2 Geriatria: 10971162 Maticulo: 99238473		NOMBRE: Ing. César González Cruz	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
MATERICULA:		MATERICULA:		MATERICULA DE CONSERVACION DE UNIDAD MAT: 10154497	
CARGO:		CARGO:		CARGO:	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	

		BITACORA		FOLIO 1001	
CONTRATO: 0196YR019W1824-008-00					
HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional 2 "El Marques"					
DIRECCIÓN: Cto. Universidades, 36269, Santiago de Querétaro, Qro				FOLIO ODS: 3676	
FECHA: 8/Julio/2024					
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
MARCA: Siace		MODELO: Siacion 4000		SERIE: 64733	
				INVENTARIO: N/A	
SERVICIO REALIZADO					
<input type="checkbox"/> INSTALACIÓN Y ARRANQUE		<input checked="" type="checkbox"/> MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2		<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
OTRO: _____					
FALLA REPORTADA					
Segundo mantenimiento preventivo a ventilador Volumetrico					
Ubicación: _____					
REFACCIONES INSTALADAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	 8 JUL. 2024 RECIBIDO CON ANEXOS () SIN ANEXOS () HORA: _____ RECIBE: _____		
R502000A1	Kit de mantenimiento preventivo				
P3811-97-J5	Sensor de oxígeno				
ACTIVIDAD REALIZADA					
<p>Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 95 tabla de procedimiento de prueba (Service manual Siace)</p> <p>- Aspecto físico: OK - Bloque reproductor: OK</p> <p>- Manómetros de aire/O₂: OK - Cable de C.A.: OK</p> <p>- Cable de O₂: OK</p> <p>Calibraciones</p> <p>• Celda de O₂: 55mV • Voltaje de baterías: 12.5v</p> <p>• Sensor de flujo Insp/Exh: OK</p> <p>• Prueba de fugas: 0ml: OK</p> <p>El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para el que fue diseñado en un porcentaje del 100%.</p>					
Fecha de término de Servicio: 8/Julio/2024		SELLO HOSPITAL GENERAL REGIONAL No 2		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA	
		23 05 02 14 29 02			
		RESIDENCIA DE CONSERVACION No.			
ESTATUS DEL EQUIPO		<input checked="" type="checkbox"/> FUNCIONAL AL 100% <input type="checkbox"/> FUERA DE SERVICIO		<input type="checkbox"/> EQUIPO CON PACIENTE	
NOMBRE: Ing. Juan Carlos Chavez Sierra		NOMBRE: Dra. María de los Angeles Corral Carrillo		NOMBRE: _____	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
MATERICULA: _____		MATERICULA: 10871182		MATERICULA: Ing. César González Cruz	
CARGO: _____		CARGO: Geriatria: 98238475		CARGO: JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD	
INGENIERO DE SERVICIO		USUARIO DEL EQUIPO		JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA	



BITACORA

FOLIO
1005

CONTRATO: 019GYR019N1824-008-00
HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional 2 "El Marques"
DIRECCIÓN: Cto Universidades, 76269, Santiago de Qro, Queretaro
FECHA: 9 Julio 2024 FOLIO ODS: 3680

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siarc MODELO: Siarcron 4000 SERIE: 64842 INVENTARIO: N/A

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador Volumetrico
Ubicación:

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
R502000A1	Kit de mlti paratubo	
PSR11-910-T7	Sensor de oxigeno	

HOSPITAL GENERAL REGIONAL
EL MARQUES, QRO.
RESIDENCIA DE CONSERVACION No. 9

RECIBIDO
9 JUL 2024
IMSS
CON ANEXOS SIN ANEXOS
HORA RECIBE

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 tabla de
precondicionamiento de prueba (Seguir manual Siarc)
- Aspecto fisico: OK - Blogo respiratorio: OK
- mangueas de aire / O2: OK - Cable de CA: OK
- Cable de O2: OK
• Calibraciones
• Celda de O2: 56mV OK • Voltaje de las baterias: 12v OK
• Sensor de flujo Insp/Exh: OK
• Prueba de fugas: 0 ml OK

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para
la que fue diseñado en un porcentaje del 100%

Fecha de termino de Servicio:
9 Julio 2024

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2

23 05 22 14 29 02

SELLO DE LA UNIDAD MEDICA



RESIDENCIA DE CONSERVACION No.

ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO

RES. EN SERVICIO EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing Juan Carlos
Chavez Serna

NOMBRE: Dra. Maria de los Angeles Garcia
Coordinadora de Medicina
Intensiva HGR2
Geriatria: 1097162
Matricula: 99298473

NOMBRE: Ing. Cesar Cruz Ruiz
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
MAT. 9915497

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



BITACORA

FOLIO
1003

CONTRATO: 0196YR019N1824-008-00
 HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional 2 "El Marques"
 DIRECCIÓN: Cto. Universidades, 76269, Santiago de Querétaro, Qro.
 FECHA: 8/Julio/2024 FOLIO ODS: 3678

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siarc MODELO: Siarcion 4000 SERIE: 64833 INVENTARIO: N/A

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO # 2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a ventilador Volumetrico
 Ubicación:

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
B502000A1	Kit de mtto preventivo	
B811-917-J7	Sensor de oxígeno	

HOSPITAL GENERAL REGIONAL EL MARQUES, QRO.

DESCRIPCIÓN CONSERVACIÓN No 9



8 JUL. 2024



RECIBIDO

CON ANEXOS () SIN ANEXOS ()

HORA: RECIBE:

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 tabla de procedimiento de prueba (Servicio manual Siarc)
 - Aspecto físico: OK - Bloque espiral torio: OK
 - manguera de aire / O2: OK - Cable de CA: OK
 - Cable de O2: OK
 • Calibraciones
 • Caida de O2: 60 mV OK • Voltaje de baterías: 12V
 • Sensor de flujo Insp/Exh: OK
 • Prueba de fugas: OK 1ml

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que se diseñó en un porcentaje del 100%.

Fecha de término de Servicio 8/Julio/2024	SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 2 23 05 12 14 29 02	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA IMSS
--	--	-----------------------------------

ESTATUS DEL EQUIPO <input checked="" type="checkbox"/> FUNCIONAL AL 100% <input type="checkbox"/> FUERA DE SERVICIO	RESIDENCIA DE CONSERVACION No. 1: <input type="checkbox"/> RESIDENCIA DE CONSERVACION No. 9: <input type="checkbox"/> EQUIPO CON PACIENTE
NOMBRE: Ing. Juan Carlos Chavez Sierra FIRMA:	NOMBRE: Dra. María de los Angeles Corral Carrillo Coordinación de Medicina Interna HGR2 Geriatría 10971182 Matrícula: 98238473 FIRMA:
NOMBRE: FIRMA: MATRÍCULA DE CONSERVACION DE UNIDAD: MAT. 98238473	
INGENIERO DE SERVICIO	USUARIO DEL EQUIPO
	JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO
3677

CONTRATO: 0196YB019W1824-008-00
HOSPITAL: IMSS Hospital General Regional 2 "El Marques"
DIRECCIÓN: Cta. Universidades, 76269, Santiago de Querétaro, Qro.
FECHA: 8 Julio 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA: Siarc MODELO: Siarc 4000 SERIE: 64815 INVENTARIO: N/A

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y ARRANQUE MANTENIMIENTO PREVENTIVO #2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Segundo mantenimiento preventivo a un tablero Volumétrico
Ubicación:

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
B5020001	Kit de Mito preventivo	
B5R11-917-J7	Sensor de oxígeno	

HOSPITAL GENERAL REGIONAL
DESCRIPCIÓN: ORO
RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN No. 9

8 JUL. 2024

RECIBIDO
CON ANEXOS () SIN ANEXOS ()

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a 9.5 tabla de procedimiento de prueba (Seguir manual Siarc)

- Aspecto físico: OK
- Bloque espiralorio: OK
- mangas de aire / O₂: OK
- Cable de CA: OK
- Cable de O₂: OK

Calibraciones:

- Celda de O₂: 54 mV OK
- Sensor de flujo insp/Exh: OK
- Prueba de fugas: 1 ml OK
- Voltaje de baterías: 13V OK

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado en un porcentaje del 100%.

Fecha de término de Servicio: 8 Julio 2024

ESTATUS DEL EQUIPO FUNCIONAL AL 100% FUERA DE SERVICIO

EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE: Ing. Juan Carlos Chauri Secna
FIRMA:

NOMBRE: Dra. María de los Angeles Contral Carrizo
Coordinación de Medicina Interna IMSS
FIRMA:
MATRICULA: 11071162
CARGO: Matriculo: 99238473

NOMBRE:
FIRMA:
MATRICULA:
CARGO: JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD MAT. BIOMED.

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA