



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

2319

Ciudad de México, a 15 de abril de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: JUAN MANUEL DELGADO GARCÍA

Nombre de la Coordinación Normativa: TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE PROYECTOS
LUGAR DE LA COMISIÓN: TAPACHULA, CHIS. DEL: 10/04/2019 AL: 11/04/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN APOYO DELEGACIONAL
2. ACTIVIDADES REALIZADAS SE REALIZÓ VISITA DE INSPECCION TÉCNICA Y DEL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA EN LA MODALIDAD DE APP DEL HGZ 180 CAMAS EN TAPACHULA, CHIAPAS.
3. CONCLUSIONES SE DESAHOGARON LOS PUNTOS DE LA REUNION Y ASUNTOS GENERALES
4. RESULTADOS OBTENIDOS SE REALIZO LA VERIFICACION VISULA DEL ESTADO DEL INMUEBLE, AVANCE DE LA OBRA Y LA REVISION DOCUMENTAL DE LAS PARTIDAS CLASIFICADAS COMO SIN COMENTARIO Y LAS RECHAZADAS
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA SE ACLARARON DUDAS Y SE REALIZARON RECOMENDACIONES CONFORME PROCEDA PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE INICIO DE OPERACION Y DEL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"  EDUARDO LABASTIDA ESTEVEZ Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032