



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 1681

NÚMERO DE PLIEGO

3030

Ciudad de México, a 3 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: JUAN MANUEL DELGADO GARCIA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE CONSTRUCCION		
LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.	DEL: 02/05/2019	AL: 02/05/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN VERIFICACION DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS EL MARQUES, QUERETARO.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS RECORRIDO DE ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS EL MARQUES, QUERETARO.		
3. CONCLUSIONES VERIFICACION DE ADECUACIONES SOLICITADAS POR LAS AUTORIDADES DELEGACIONALES.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS VALORACION DE LAS ADECUACIONES.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS MEDICOS AL DERECHOHABIENTE.		
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"		
 MARIA DE LOURDES SEGUNDO JULIO Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270-009-032