



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

3757

Ciudad de México, a 10 de junio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**ADSCRIPCIÓN: **DIVISION DE PROYECTOS**LUGAR DE LA COMISIÓN: **QUERETARO, QRO.**DEL: **07/06/2019**AL: **07/06/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

EN ATENCION AL CORREO ELECTRONICO ENVIADO EL 03 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO POR LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA DE LA DELEGACION QUERETARO, LA ARQ. GABRIELA FIGUEROA GARCIA. MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA EMISION DE UNA OPINION TECNICA RESPECTO A LA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZO RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ESPECIFICAMENTE EN LAS GRADAS Y TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FUTBOL, LAS CUALES TIENEN UNA EDAD APROXIMADA DE 55 AÑOS Y QUE DEBIDO A LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y CONDICIONES DE INTEMPERISMO HAN SUFRIDO AGRIETAMIENTOS Y PROBLEMAS DE CORROSION EN SU ESTRUCTURA.

ASI MISMO, SE REALIZO RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL, EL CUAL TIENE UNA EDAD APROXIMADA DE 160 AÑOS Y QUE POR SU ARQUITECTURA ES UN INMUEBLE PROTEGIDO POR EL INA; EL CUAL HA PRESENTADO AGRIETAMIENTOS EN ALGUNOS MUROS Y FALLA EN ALGUNAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DE GAS.

3. CONCLUSIONES

- EN AMBAS VISITAS, SE CONCLUYE QUE LOS INMUEBLES VISUALMENTE SE APRECIAN EN BUEN ESTADO PESE A SU EDAD Y LOS DAÑOS MENORES ENCONTRADOS.
- SE RECOMENDO QUE LA DELEGACION A TRAVES DEL AREA DE CONSERVACION, DE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN CADA CASO PARA MANTENER LA BUENA FUNCIONALIDAD DE LOS INMUEBLES.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

- SE OBSERVO QUE LOS INMUEBLES SE APRECIAN EN BUENAS CONDICIONES DE SERVICIO EN LO QUE RESPECTA A LA INSPECCION VISUAL.
- NO SE REQUIRIO TOMAR NINGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD INMEDIATA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

A LA FECHA QUEDARON RESUELTAS TODAS LAS DUDAS DEL PERSONAL DE LA DELEGACION EN LO QUE RESPECTA ESTE TEMA.

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



JOSUE BENJAMIN GUTIERREZ GALICIA
Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

