



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

4561

Ciudad de México, a 12 de julio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ACT. NADIA KARINA NAVARRO MENDOZA**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COMISIÓN DE VIGILANCIA**

ADSCRIPCIÓN: COMISIÓN DE VIGILANCIA

LUGAR DE LA COMISIÓN: PUERTO VALLARTA, JAL.

DEL: 09/07/2019

AL: 10/07/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL A.P.P. IMSS EN BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

3. CONCLUSIONES

A FIN DE GENERAL LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES, MISMAS QUE SERÁN DEL CONOCIMIENTO DEL DELEGADO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

LOS RESULTADOS PRELIMINARES OBTENIDOS DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA FUERON DE CONOCIMIENTO DE LA DELEGACIÓN Y DE LAS ÁREAS PARA SU ATENCIÓN.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

DE RESOLVERSE EN TIEMPO Y FORMA LAS OBSERVACIONES DEFINITIVAS EMITIDAS POR ESTE ÓRGANO SUPERIOR, SE ESPERA COADYUVAR EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN EN LA SUSCITADA DELEGACIÓN.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

MARCOS NATHAN ALMANZA GUEVARA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032